Logo		Montaż aparatów KCX ZP3 SKOWARCZ)WARCZ
		Lista kontrolna czynnoŚci sprawdzających KCX		
Lp	Operacja	Lp	Wytyczne	0cena
1	Kontrola wizualna	1.1	Identyfikacja, naklejka z nr. fab	Pozytyw
		1.2	Tab. znaminowa, inne nalepki	Negatyw
		1.3	Tab. klasa energetyczna, ozn króćów	Pozytyw
		1.4	Zaślepki srub, rączki	Negatyw
		1.5	Estetyka, silikonowanie, rysy	Pozytyw
		1.6	Kapturki srub NW, znaczki uziemień	Negatyw
		1.7	Izolacja, uszczelki	Pozytyw
		1.8	Filtry	Negatyw
		1.9	Wanna-szczelność-silikon-malowanie	Pozytyw
2	Próby ruchowe	2.1	Bypass-montaż-działanie-szczelność	Negatyw
		2.2	Wentylatory-montaż-działanie	Pozytyw
		2.3	Czujniki temperatur-montaż-działanie	Negatyw
		2.4	Montaż rozdzielnicy-wpięcie płytki	Pozytyw
		2.5	Nagrzewnica-montaż-działanie-alarm	Negatyw
		2.6	Drzwi-zamki-mntaż-oznacznia-rączki	Pozytyw
		2.7	Wydatek 4455665 [m/s]	
		2.8	Szczelność 556888355 [m/s]	
3	Kompletacja	3.1	Osłona rozdzielnicy-znak ostrzegawczy	Pozytyw
		3.2	DTRka, karta produktu	Negatyw
		3.3	Oznaczenie KJ	Pozytyw
4	Uwagi		ijknnbb nb b bn ,n n	Negatyw
5	Nr zlecenia	njj		
	Nr seryjny	tyytty		
	Typ urządzenia	kjjjj		
	Data badania KJ	10-03-2019 15:58		
	Kontroler KJ	Jarosław Olszewski		
6	Ocena końcowa			