

المملكة العربية السعودية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج



# تخصص سلامة الأغذية

صناعات غذائية (عملي)

۲٦٨ ساغ

#### مقدمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبى بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التنموي: لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خطت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتابي متطلباته ، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريبي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيبة التدريبية " صناعات غذائية (عملي) " لمتدربي تخصص " سلامة الأغذية " في الكليات التقنية موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية اللازمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالاستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها والمستفيدين منها لما يحبه ويرضاه؛ إنه سميع مجيب الدعاء.

# صناعات غذائية

الوحدة الأولى

صناعة الخبز الإفرنجي

## العملي الأول

### الجدارة:

معرفة طريقة صناعة الخبز الإفرنجي.

#### المدف:

أن يقوم المتدرب بالتعرف على. طريقة صناعة الخبز الإفرنجي.

### مستوى الأداء المطلوب:

أن يتقن المتدرب الجدارة بمستوى أداء لا يقل عن ٩٠ ٪.

### الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:

ساعتان .

### الوسائل المساعدة:

معمل الصناعات الغذائية.

الأجهزة والأدوات الخاصة بصناعة الخبز الإفرنجي.

### متطلبات الجدارة:

مبادئ أغذية.

## العملي الأول: صناعة الخبز الإفرنجي

#### المكونات:-

- ۱. دقيق نسبة استخلاص ۷۵٪ (۱۰ ڪجم).
  - ۲. سکر (۷۹۰جم).
    - ۳. ملح (۱۷۰جم).
    - ٤. خميرة ( ١٧٠جم).
  - ٥. المرجرين ( ١١٥جم ).
  - ٦. مسحوق حليب ( ٤٣٠ جم ).
  - ٧. مواد محسنة أخرى بنسب صغيرة.

### الأدوات والأجهزة المستخدمة:-

- ۱. عجان سعة ٥- ۱۰ ڪجم.
- $^{\circ}$  فرن درجة الحرارة  $^{\circ}$  م.
  - ٣. سكاكين تقطيع خاصة.
  - ٤. قوالب مستطيلة ستانلس ستيل.

#### خطوات الصناعة:-

- 1. الخلط والعجن: يتم نقل الطحين آلياً أو يدوياً إلى وعاء العجن بالكمية المطلوبة ثم يتم وضع الخميرة والسكر والملح والماء ثم تبدأ عملية الخلط على السرعة السريعة لمدة ٤ دقائق ثم السرعة البطيئة لمدة دقيقتين ثم تترك فترة راحة لمدة ساعة واحدة. ثم يضاف الدهن ( المرجرين ) ويتم الخلط لمدة ٥- ٦ دقائق على السرعة السريعة.
- ٢.التقطيع والتكوير: يتم تقطيع العجين إلى قطع وزنها ٥٠٠ جرام وتكويرها وذلك يدوياً أو آلياً.
  - ٣ التخمير الابتدائي: يتم إدخال الكور على سيور متعرجة أو تركها في غرفة التخمير مدة
    - ١٠ دقائق على ٣٧ مْ والرطوبة ٧٠ ٩٠٪.
- ٤ الفرد والتشكيل: تم فرد العجينة في الصواني ألياً والتي تم دهنها بالزيت مسبقاً لمنع التصاق الخبز بها. ثم ترسل إلى غرفة التخمير النهائي.

صناعات غذائية (عملي)

٥.التخمير النهائي: يتم وضع الصواني في غرفة التخمير النهائي على درجة ٣٧م ورطوبة ٧٠- ٩٠٪ لمدة ٦٠ دقيقة.

٦ مرحلة الخبز: يتم إرسال العجينة إلى فرن درجة حرارته ٢٠٠مْ تقريباً لمدة ٣٠دقيقة.

٧ عملية التبريد والتقطيع: بعد خروج الصواني من الفرن ترص في سلال لفترة من الزمن بغرض تبريدها ثم يقطع الخبز على صورة شرائح بواسطة سكاكين خاصة.

٨ التعبئة والتغليف: التعبئة في أكياس مناسبة وتسجيل تاريخ الإنتاج والانتهاء عليها. ومن ثم
 التخزين لحين التسويق.

### طريقة حساب الكميات المستخدمة في الصناعة:

كمية السكر/ ١٠كجم دقيق:

٠٧ڪجم دقيق .....٠٠٠

١٠ڪجم دقيق.....س

س= ۵٫۵× ۱۰÷۱۰ جم سکر

ملاحظة:

يمكن حساب كميات باقي المكونات بنفس الطريقة.

العملي الأول	۲۹۸ ساغ	التخصص
صناعة الخبز الإفرنجي	صناعات غذائية (عملي)	سلامة الأغذية

## تقييم مستوى أداء المتدرب

اسم المتدرب:

رقم المتدرب:

- ١) كون رسماً تخطيطياً لخطوات صناعة الخبز.
- ٢) أكتب تقريراً عن ما تم في المعمل تبين فيه التطبيق العملي لخطوات الصناعة .
  - ٣) أحسب كمية الخميرة المستخدمة لكل ١٠ كجم دقيق .
  - ٤) ما هي ميكانيكية عمل المواد الرافعة أثناء صناعة البسكويت؟
    - ٥) ما هي صفات الدقيق المستخدم في صناعة البسكويت ؟

# صناعات غذائية

الوحدة الأولى

صناعة البسكويت

# العملي الثاني

### الجدارة:

معرفة طريقة صناعة البسكويت.

#### المدف:

أن يقوم المتدرب بالتعرف على طريقة صناعة البسكويت.

### مستوى الأداء المطلوب:

أن يتقن المتدرب الجدارة بمستوى أداء لا يقل عن ٩٠ ٪.

### الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:

ساعتان .

### الوسائل المساعدة:

معمل الصناعات الغذائية.

الأجهزة والأدوات الخاصة بصناعة البسكويت.

### متطلبات الجدارة:

مبادئ أغذية.

## العملي الثاني: صناعة البسكويت

### المواد الداخلة في الصناعة:

- ١. الدقيق.٥ كجم.
- ٢. السكر.١٥- ٢٥٪ من وزن الدقيق.
- ٣. الزيوت والدهون.٥- ١٥٪ من وزن الدقيق.
- ٤. المواد الرافعة " مسحوق الخبيز وهو عبارة عن بيكريونات الصوديوم مع حامض ضعيف".
  - ٥. الملح. بعض ٢- ٣٪ حسب النوع.
  - ٦. المواد المحسنة مثل " مواد الطعم الرائحة واللون والقوام مثل الشوكولاته والبيض.
    - ٧. الماء.٢٠٪ من وزن الدقيق.

### الأجهزة والأدوات المستخدمة:-

- ١. عجان آلي ٥- ١٠ ڪجم.
  - ۲. فرن ۲۰۰- ۲۰۰م.
- ٣. آلة تشكيل البسكويت.
- ٤. صوانى من الألمنيوم أو الأستانلس ستيل.
  - ٥. ملاعق سكاكين.

### خطوات الصناعة:

- ١. تخزين المواد الداخلة في الصناعة.
- ٢. العجن: يتم إضافة الماء إلى كمية الدقيق المناسبة في وعاء العجين ثم بدأ عملية العجن آلياً، قد تستغرق ٢- ٤ دقائق.
- ٣.التقطيع: يتم تقطيع العجينة إلى قطع وجعلها بصورة رقائق وذلك بإمرارها عبر سلندرين يمكن التحكم في المسافة بينهما لكى نتحكم بسماكة العجينة. " السمك في حدود ١ ملم ".
  - ٤. التشكيل: حسب الرغبة " دائري مربع مستطيل " باستخدام سلندر خاص يتم فيه الضغط
     على رقائق العجينة لتأخذ الشكل المرغوب والنقشة الخاصة .

العملي الثاني	۲٦٨ ساغ	التخصص
صناعة البسكويت	صناعات غذائية ( عملي )	سلامة الأغذية

- ٥. الخبز: إدخال قطع العجينة للفرن، قد يصل طول الأفران ٢٥ متراً ، وتكون المدة التي تجربها العجينة داخل الفرن كافية لإنضاج البسكويت وتسويقه
- 7. التبريد: بعد تمام عملية الخبز للبسكويت يخرج من الأفران ليبرد أو يمر على سيور معرضة لتيار هوائي بهدف التبريد. وأثناء هذه الخطوة قد تجرى بعض التحسينات مثل رش الشكولاته أو السكر أو تمهيداً للتعبئة.
- ٧. التعبئة: يتم تعبئة البسكويت بعد تبريده في العبوات المناسبة " لا تنفذ الرطوبة ولا تمتص الدهن".

## تقييم مستوى أداء المتدرب

اسم المتدرب: التاريخ:

رقم المتدرب:

# أسئلة تقويمية:

١/ لماذا يتم تخزين المواد الخام الداخلة في الصناعة ؟

٢/ ما هي المواد الرافعة المستخدمة في صناعة البسكويت؟

٣/ ارسم شكل تخطيطي لصناعة البسكويت.

# صناعات غذائية

الوحدة الثانية

صناعة المشروبات الغازية

### العملي الثالث

### الجدارة:

أن يتعرف المتدرب من خلال الزيارة الميدانية على طريقة صناعة المشروبات الغازية .

#### المدف:

أن يتمكن المتدرب من معرفة الخطوات الأساسية لصناعة المشروبات الغازية وكذا مكوناتها المختلفة .

### مستوى الأداء المطلوب:

أن يتقن المتدرب الجدارة بمستوى لا يقل عن ٩٠ ٪.

### الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:

٤ ساعات .

### الوسائل المساعدة:

الأجهزة والأدوات المتوفرة في مصنع المياه الغازية.

### متطلبات الجدارة:

مبادئ أغذية .

# العملي الثالث: صناعة المشروبات الغازية

### المكونات الداخلة في الصناعة:

السكر – المواد المكسبة للنكهة – الحامض – اللون – المواد المكسبة للرغوة – غاز ثاني أكسيد الكريون –المواد الحافظة .

#### طريقة الصناعة:

١/ تحضير الشراب الأساسي : يحضر الشراب الأساسي من السكر بتركيز ٤٠ - ٦٠ ٪ حيث يذاب
 السكر في الماء كما يمكن أن يضاف إليه الحامض والمواد المنكهة ويسمى الشراب المحمض المنكه .

٢/ تحضير ماء الصودا : ماء الصودا هو الماء المذاب فيه غاز ثاني أكسيد الكربون النقي ، بحيث يتكون لدينا حمض الكربونيك الذي يعتبر أحد عوامل الحفظ في المشروب الغازي .

٣/ مرحلة التعبئة : هناك طريقتان رئيستان في تعبئة المشروب الغازي . الأولى تتم بوضع كمية من الشراب الأساسي ثم تضخ بها كمية ماء الصودا المناسبة وهي الأكثر شيوعاً أما الطريقة الثانية فتضاف كمية الشراب المناسبة ويضاف إليها الماء ثم يضخ فيها الغاز.

## تقييم مستوى أداء المتدرب

اسم المتدرب:

رقم المتدرب:

### أسئلة تقويمية :

١/ ما هي مكونات المشروب الأساسي ؟

٢/ كيف يتم تحضير ماء الصودا ؟

٣/ ما هي الخطوات الأساسية في صناعة المشروبات الغازية ؟

٤/ ما هي الأجهزة والأدوات المستخدمة في صناعة المشروبات الغازية ؟

# 4

# صناعات غذائية

الوحدة الثانية

صناعة المياه المعبأة

### العملي الرابع

### الجدارة:

معرفة خطوات صناعة المياه المعبأة من خلال الزيارة الميدانية.

### المدف:

أن يتمكن المتدرب من معرفة خطوات صناعة المياه المعبأة والتجهيزات المستخدمة.

### مستوى الأداء المطلوب:

أن يتقن المتدرب الجدارة بمستوى لا يقل عن ٩٠ ٪.

### الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:

ساعتان .

### الوسائل المساعدة:

التجهيزات المتوفرة في مصنع المياه المعبأة.

### متطلبات الجدارة:

مبادئ أغذية .

التخصص سلامة الأغذية

### العملي الرابع: صناعة المياه المعبأة زيارة ميدانية لمصنع مياه معبأة

### خطوات صناعة المياه المعبأة:

1/الحصول على المياه الخام: في الغالب مصدر المياه الخام هو الآبار الارتوازية، لذا يلزم التشديد على هذه الآبار لتلافي حدوث التلوث.

٢/ خزانات الترسيب الأرضية: يتم سحب المياه من الآبار إلى هذه الخزانات والتي تتكون من

٣- ٤ خزانات) ، والهدف منها ترسيب الشوائب الكبرى ، وقد تعامل المياه بمواد ترويق مثل الشب.

٣/ المرشحات الرملية :تسحب المياه الرائقة نسبياً وتضخ إلى المرشح الرملي ، وهو خزان فيه ثلاث طبقات هي :

أ- الطبقة العليا حجم الرمل ( $\Lambda$ ) -  $\Lambda$  ملم).

- الطبقة الوسطى حجم الرمل ( ۱ – ۲ ملم ) .

- الطبقة السفلى حجم الرمل ( ٤ – ٦ ملم ) .

٤/ الفلاتر القطنية: يضخ الماء إليها بحيث لا تسمح بمرور أي جسم أكبر من ميكرون .للحصول على
 مياه نقية .

٥/ جهاز الأشعة فوق البنفسجية : يتم ضخ الماء الخارج من الفلاتر القطنية إلى هذا الجهاز بهدف القضاء
 على معظم الميكروبات الضارة في الماء .

٦/ وحدة التناضح العكسي: يتم في هذه الوحدة ضخ الماء تحت ضغط عال باستخدام مضخات خاصة ،
 تقوم الأغشية الموجودة فيها بفصل الماء إلى جزأين الأول فيه مواد صلبة ذائبة في الحدود المسموح بها
 (١٠٠- ١٥٠جزء في المليون) والآخر فيه مستوى عالي من الأملاح.

٧/ طرد الغازات : يتم طرد الغازات مثل ثاني أكسيد الكربون بواسطة أجهزة خاصة .

٨/ المعاملة بالأوزون : يتم جمع الميام في خزانات ومعاملتها بالأوزون ( O3 ) بواسطة جهاز خاص .

٩/ الفلاتر السيراميكية: تعمل الفلاتر على حجز الأجسام الأكبر من ٢، ميكرون.

١٠/ التعبئة : يتم في هذه المرحلة تعبئة المياه في عبوات بلاستيكية بأحجام مختلفة ثم التسويق .

# تقييم مستوى أداء المتدرب

اسم المتدرب:

رقم المتدرب:

### أسئلة تقويمية:

١/ اكتب تقريراً مفصلاً عن الزيارة.

٢/ ما الهدف من استخدام جهاز الأشعة فوق البنفسجية ؟

٣/ ما الهدف من استخدام وحدة التناضح العكسي؟

٤/ تأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية داخل المصنع.

# صناعات غذائية

الوحدة الثالثة

صناعة الحليب المبستر

## العملي الخامس

### الجدارة:

معرفة طريقة صناعة الحليب المبستر والأجهزة والأدوات المستخدمة في الصناعة.

#### المدف:

أن يتمكن المتدرب من معرف طريقة صناعة الحليب المبستر والأجهزة والأدوات المستخدمة في الصناعة.

### مستوى الأداء المطلوب:

أن يتقن المتدرب الجدارة بمستوى لا يقل عن ٩٠ ٪.

### الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:

ساعتان.

### الوسائل المساعدة:

معمل الصناعات الغذائية.

### متطلبات الجدارة:

مبادئ أغذية .

### العملي الخامس: البسترة السريعة للحليب

### الأجهزة والأدوات والمواد المستخدمة في الصناعة:

- جهاز بسترة سريعة متكامل (مع المجنس وجهاز التنقية ) .
  - مصفى من معدن غير قابل للصدأ.
    - شاش .
    - أواني معدنية .
    - مقياس حرارة .
  - عبوات بلاستيكية أو كرتونية لتعبئة الحليب المبستر.
    - حلیب خام .

#### خطوات البسترة:

١/ استلام الحليب والتأكد من صلاحيته لعملية البسترة وذلك بإجراء الاختبارات الحسية والكيميائية والميكروبيولوجية .

٢/ ضخ الحليب من حوض التخزين إلى حوض الموازنة والذي يعمل على تنظيم دخول الحليب إلى جهاز
 البسترة .

7/ يضخ الحليب من حوض الموازنة إلى الجزء الأول من المبادل الحراري فيتبادل الحرارة مع حليب مبستر خفضت حرارته بعد البسترة على ٦٥درجة متوية فترتفع درجة حرارة الحليب إلى ٤٠- ٤٥ درجة متوية وفي نفس الوقت تتخفض درجة حرارة الحليب المبستر إلى نفس الدرجة.

- ٤/ يضخ الحليب المسخن مبدئياً إلى الفراز لضبط نسبة الدهن.
- ٥/ يمرر الحليب بعد الفرز إلى القسم الثاني من المبادل الحراري حيث يتم تسخينه إلى ٦٥درجة مئوية بالتبادل الحراري مع الحليب الساخن بعد انتهاء البسترة مباشرة فتنخفض حرارته هو الآخر على ٦٥درجة مئوية .

٦/ يضخ الحليب المفروز الذي حرارته ٦٥درجة مئوية إلى جهاز التجنيس لتجنيس الدهن.

٧/ يوجه الحليب المجنس إلى قسم البسترة من المبادل الحراري لرفع حرارته إلى ٧٣- ٥٥درجة مئوية
 بواسطة الماء الساخن أو البخار .

٨/ يوجه الحليب الساخن إلى أنبوبة الحجز حيث يظل فيها ١٥ ثانية وهي المدة اللازمة للبسترة في نهاية هذه الأنبوبة يوجد صمام يعرف بالمحول يقوم بتوجيه الحليب إلى الخطوات الأخرى من عملية البسترة ( التبريد ) إذا كان الحليب وصل فعلاً إلى درجة حرارة البسترة ومدتها . أما إذا كان خلاف ذلك فسيقوم بتوجيه الحليب إلى حوض الموازنة ليتم تسخينه مرة أخرى .

٩/ بعد خروج الحليب المبستر من أنبوبة الحجز يمرر إلى المبادل الحراري وذلك بغرض التبريد حيث يبرد على عدة مراحل:

- أ- مرحلة أولى يبرد فيها الحليب إلى ٦٥درجة مئوية بالتبادل مع الحليب الذي حرارته ٤٠- ٤٥ درجة مئوية .
  - ب- مرحلة ثانية تقلل فيها الحرارة إلى ٤٠- ٤٥ درجة مئوية بالتبادل مع الحليب الخام الذي حرارته ٥- ٧ درجة مئوية .
    - ت- مرحلة ثالثة تخفض فيها الحرارة إلى ٢٥درجة مئوية بواسطة الماء العادى.
    - ث- مرحلة رابعة يبرد فيها الحليب إلى ٤- ٥درجة مئوية بواسطة الماء المثلج.
- ١٠/ يضخ الحليب المبستر إلى خزان مبرد لتنظيم عملية التعبئة ثم يضخ الحليب إلى التعبئة بالأحجام المختلفة مع وضع البطاقة المناسبة بكافة البيانات.
  - ١١/ التخزين المبرد للعبوات عند ٥درجة مئوية لإجراء بعض اختبارات الجودة تمهيداً لتسويقه.

#### ملاحظة:

يمكن إجراء اختبار الكشف عن أنزيم الفوسفاتيز القاعدي كاختبار للكشف عن كفاءة البسترة .

### طريقة البسترة البطيئة (التقليدية) للحليب

### الأجهزة والأدوات والمواد المستخدمة:

- جهاز بسترة تقليدية (حوض مزدوج الجدران من المعدن غير القابل للصدأ).
  - مصفى من معدن غير قابل للصدأ.
    - شاش .
    - أواني معدنية .
    - مقياس حرارة .
  - عبوات بالستيكية أو كرتونية لتعبئة الحليب المبستر.
    - حلیب خام .

#### خطوات البسترة:

- ١/ استلام الحليب والتأكد من صلاحيته لعملية البسترة وذلك بإجراء الاختبارات الحسية والكيميائية والميكروبيولوجية .
  - ٢/ وضع الحليب في الحوض مزدوج الجدران مع إغلاق الحوض ليتم التقليب.
    - ٣/ قم بإمرار وسط التسخين بين الجدارين (ماء ساخن بخار ماء).
- ٤/ ابدأ بالتوقيت عندما تصل درجة حرارة الحليب ٦٣ درجة مئوية لمدة نصف ساعة ، وهي تمام البسترة .
- ٥/ قم بتبريد الحليب مباشرة بعد انتهاء المدة المحددة تلافيا ًلحدوث ضرر على مكونات الحليب بفعل
   حرارة البسترة وذلك بإمرار الماء البارد مع التقليب .
  - ٦/ قم بتعبئة الحليب في عبوات خاصة ويصبح بذلك صالحا للاستهلاك الآدمي.

#### ملاحظة:

يمكن إجراء اختبار الكشف عن أنزيم الفوسفاتيز القاعدي كاختبار للكشف عن كفاءة البسترة .

# تقييم مستوى أداء المتدرب

اسم المتدرب:

رقم المتدرب:

### أسئلة تقويمية:

١/ ما نوع الاختبارات التي تجرى على الحليب عند الاستلام ؟

٢/ ما هي المراحل التي يمر بها الحليب بعد خروجه من أنبوبة الحجز؟

٣/ قارن بين البسترة السريعة والبسترة البطيئة للحليب.

٤/ أي طرائق البسترة أكثر استخداماً في المصانع ؟

توقيع المدرب

# صناعات غذائية

الوحدة الثالثة

صناعة اللبن الرائب واللبن الزبادي

## العملي السادس

#### الجدارة:

معرفة طريقة صناعة اللبن الرائب وطريقة صناعة اللبن الزبادي.

#### المدف:

أن يتمكن المتدرب من معرفة وتطبيق طريقة صناعة اللبن الرائب وطريقة صناعة اللبن الزبادي

### مستوى الأداء المطلوب:

أن يتقن المتدرب الجدارة بمستوى لا يقل عن ٩٠ ٪.

### الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:

ساعتان .

### الوسائل المساعدة:

معمل الصناعات الغذائية.

### متطلبات الجدارة:

مبادئ أغذية .

### الأجهزة والأدوات.

حوض معدنى - حضان - مقياس حرارة - ثلاجة - حمام مائى - مصفى معدنى -شاش.

### المواد الداخلة في الصناعة:

حليب - باديء (لبن سابق).

#### خطوات الصناعة:

- ١. استلام الحليب والتأكد من جاهزيته للصناعة من خلال إجراء بعض اختبارات الاستلام "مثل تقدير الشوائب – والتصفية - والفحص الميكروبي وغيرها".
  - ٢. بسترة الحليب بالطريقة السريعة أو البطيئة.
  - ۳. تبرید الحلیب إلى ۲۰- °۲٥م وهي درجة نشاط البادئ.
  - ٤. إضافة البادئ بنسبة ٣- ٧٪ "البادئ المستخدم لبن سابق".
- ٥. التحضين بوضع الحليب على درجة حرارة الغرفة لمدة ١٤- ١٥ ساعة في حوض خاص حتى تكون الخثرة.
- ٦. تكسير الخثرة شبه المتماسكة وخلط المكونات لإنتاج اللبن، وأحياناً يتم تعديل حموضة الحليب لتكون ٨,٠- ٩,٠٪.
  - ٧. تعبئة اللبن في عبوات مناسبة وحفظه مبرداً إلى حبن الاستهلاك.

### صناعة اللبن الزبادي

### المواد والأدوات والأجهزة المستخدمة في الصناعة:

من المواد والأجهزة ولأدوات المستخدمة في الصناعة ما يلى:

جهاز بسترة الحليب – حليب خام – حليب مجفف – وحدة تبريد (ثلاجة) – قضيب زجاجي – بادئ بكتيرى نقى أو زبادى سابق – حضان – عبوات بلاستيكية – وعاء معدنى لتلقيح الحليب بالبادئ فيه .

### خطوات تصنيع اللبن الزبادي:

- ١- يتم عادة تعديل تركيب الحليب للحصول على ١٢- ١٥٪ من المواد الصلبة الكلية بإضافة حليب
   مجفف بنسبة ١- ٣٪ من كمية الحليب .
  - ٢- يتم تجنيس الحليب لمنع انفصال الدهن عن بقية مكونات الحليب خلال التصنيع .
  - ٣- يبستر الحليب على درجة حرارة (٨٥درجة مئوية لمدة ٣٠ دقيقة) أو على (٩٥درجة مئوية لمدة
     ٥دقائق) .
    - ٤- تبريد الحليب المبستر إلى ٤٣- ٤٥ درجة مئوية .
  - ٥- إضافة البادئ: يضاف البادئ جافاً نقياً بنسبة ١- ٣٪ أو يضاف زبادي سابق ذو صفات جيدة.
     لكن يعاب على اللبن الزبادي المصنع من زبادي سابق عدم التحكم بجودة المنتج.
    - ٦- تقليب الحليب الملقح بالبادئ لضمان التوزيع الجيد للبادئ في الحليب.
    - ٧- يعبأ الحليب الملقح بالبادئ في عبوات اللبن الزبادي المناسبة ثم يتم قفلها بأحكام .
- ٨- يتم تحضين هذه العبوات على درجة حرارة ٤٣- ٤٥درجة مئوية لمدة أربع ساعات ، بهدف
   الحصول على الحموضة ومركبات النكهة والخثرة المرغوبة للزبادي . تعتمد هذه الصفات على كمية
   ونوعية البادئ وكذا درجة حرارة التحضين .
  - ٩- التبريد : بعد الوصول إلى الخثرة المناسبة للزبادي يتم نقل العبوات إلى وحدة التبريد على ٥ درجة مئوية لعدة أسباب :
    - أ/ وقف نشاط البادئ لمنع تطور الحموضة .
      - ب/ منع انفصال الشرش.
      - ت/ زيادة قوام ولزوجة الزبادي.
    - يستمر الزبادي في وحدة التبريد إلى حين الاستهلاك.

### صفات اللبن الزبادي الجيد:

التخصص

سلامة الأغذية

يمتاز اللبن الزبادي الجيد بما يلي:

١- قلة الحموضة .

٢- تكون خثرة متماسكة مع عدم انفصال المكونات ( الشرش والدهن ) عن باقي المكونات .

### تنبيه:

يمكن إجراء عملية الصناعة على كمية ٢- ٤ لتر حليب وإجراء الحسابات على أساس هذه الكمية .

### تقييم مستوى أداء المتدرب

اسم المتدرب:

رقم المتدرب:

### أسئلة تقويمية :

١/ لماذا نستخدم مقياس الحرارة في صناعة اللبن الرائب؟

٢/ تمر صناعة اللبن الرائب واللبن الزبادي بنفس الخطوات تقريباً مع بعض الاختلافات فما هي ؟

٣/ ما هي أهم علامة يمكن الاستدلال من خلالها على انتهاء فترة التحضين في صناعة اللبن الزبادي ؟

٤/ لماذا نقوم بتحضين الحليب المستخدم في صناعة اللبن الرائب عند درجة حرارة معينة ؟

٥/ ما الهدف من عملية التجنيس؟

٦/ كيف يتم تعديل تركيب الحليب لزيادة المواد الصلبة الكلية أثناء صناعة الزبادى ؟

٧/ علل:

تبريد الزبادى بعد الوصول للخثرة المناسبة

توقيع المدرب

# صناعات غذائية (عملي)

الوحدة الثالثة

صناعة الجبن

# العملي السابع

### الجدارة:

معرفة كيفية صناعة الجبن.

#### المدف:

أن يتمكن المتدرب من معرفة كيفية صناعة الجبن معملياً.

### مستوى الأداء المطلوب:

أن يتقن المتدرب الجدارة بمستوى لا يقل عن ٩٠ ٪.

### الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:

ساعتان .

### الوسائل المساعدة:

معمل الصناعات الغذائية.

### متطلبات الجدارة:

مبادئ أغذية .

# العملي السابع صناعة الجبن

### المواد الداخلة في الصناعة:

الحليب - البادئ - المنفحة - ملح الطعام - نكهات حسب الرغبة - ماء .

### الأجهزة والأدوات:

جهاز بسترة – حوض معدني للتجبن – شاش – مصفى معدني أو خشبي – عبوات - ثلاجة – مقياس حرارة – سكين – ملاعق – حضان – حمام مائي – منضده – موقد أو غلاية .

### خطوات الصناعة:

- الحليب للأهداف السابقة في موضوع البسترة سواء بالطريقة السريعة أو البطيئة.
- ٢- إضافة البادئ بنسبة ١- ٢٪ من كمية الحليب مع التقليب بالجبن ثم يترك لمدة ٣٠ ٦٠ دقيقة .
- $^{7-}$  إضافة المنفحة (أنزيم الرنين) بنسبة  $^{7-}$  اكجم حليب مع التقليب اليدوي بهدف توزيع المنفحة وإتمام التجبن بشكل جيد عند درجة حرارة.  $^{70}$  ويترك مدة  $^{3}$   $^{7}$  ساعات عند نفس الدرجة حتى اكتمال التجبن والتي تستغرق  $^{3}$   $^{7}$  دقيقة والذي نعرفه بالعلامات التالية:
  - أ ) إذا مررنا سكين في الخثرة فإنها تخرج نظيفة.
- ب) بالضغط على الخثرة براحة اليد بجوار جدران الحوض فإذا لاحظنا الانفصال واضحاً بينهما دل ذلك على اكتمال التجبن.
  - ٢- تعبئة الخثرة:
- عند اكتمال التجبن يتم نقل الخثرة إلى شاش موضوع في قوالب خشبية أو معدنية مثقبة لكي تسمح بخروج الشرش.
  - ٥- إضافة الملح بالنسبة المرغوبة ٣٪ من كمية الحليب مع التقليب الجيد لتوزيعه في الخثرة.
- تقطع الخثرة إلى مكعبات حسب نسبة الرطوبة المرغوبة ، بحيث أنه إذا أردنا كمية رطوبة كبيرة والعكس.
- ۷- الكبس ويتم بوضع الشاش على الخثرة ثم وضع ثقل مناسب لطرد الكمية المناسبة من الشرش والماء ويترك لليوم التالي.
  - ٨- التقطيع والتعبئة وأحياناً يؤخر إضافة الملح إلى هذه المرحلة.

العملي السابع	۲٦٨ ساڅ	التخصص	
صناعة الجبن	صناعات غذائية ( عملي )	سلامة الأغذية	

اسم المتدرب:

رقم المتدرب:

### أسئلة تقويمية:

١/ من خلال سير الدرس العملي ارسم شكلاً تخطيطياً يبين خطوات صناعة الجبن.

٢/ ما الهدف من إضافة الملح أثناء صناعة الجبن ؟

٣/ ما هي علامات اكتمال التجبن؟

٤/ ما هي العلاقة التي تربط بين كمية الماء في الجبن وحجم مكعبات الخثرة ؟

# صناعات غذائية (عملي)

الوحدة الثالثة

صناعة القشطة

### العملي الثامن

#### الجدارة:

معرفة طريق صناعة القشطة.

#### المدف:

أن يتمكن المتدرب من معرفة طريقة صناعة القشطة من أنواع مختلفة من الحليب.

### مستوى الأداء المطلوب:

أن يتقن المتدرب الجدارة بمستوى لا يقل عن ٩٠ ٪.

### الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:

ساعتان .

### الوسائل المساعدة:

معمل الصناعات الغذائية والتجهيزات المتوفرة فيه.

### متطلبات الجدارة:

### العملى الثامن: صناعة القشطة

### الأجهزة والأدوات والمواد:

جهاز الفراز - مقياس حرارة - موقد - ماء - حوضان معدنيان - حليب خام أو مبستر غير مجنس.

### خطوات الصناعة:

- ١. يجب التأكد من صحة تركيب أجزاء الجهاز "الفراز" كما ينبغي.
  - ٢. يشغل الجهاز ثم يمرر به ماء ساخن بهدف:
    - أ) تنظيف الفراز.
    - ب) ضمان صحة تركيب أجزاء الفراز.
  - ج) تسخين الأطباق لمنع التصاق الدهن بها عند مرور الحليب بينها.
- ٣. احفظ درجة حرارة الحليب الداخل إلى الفراز بحيث تكون بين ٣٢- ٣٨ م.
  - ٤. وضع الحليب في حوض الفراز وضبط درجة تدفقه من خلال صمام خاص.
- ٥. الاستمرار في عملية الفرز حتى الوصول إلى منتجين هما " القشطة والحليب الفرز".
- ٦. إمرار جزء من الحليب الفرز في الفراز بهدف التأكد من طرد كل كمية القشطة المتبقية في الفراز.
  - ٧. فك جميع أجزاء الفراز وغسلها وتجفيفها إلى حين الاستخدام مرة أخرى.



شكل توضيحي لأجزاء الفراز.

اسم المتدرب:

رقم المتدرب:

### أسئلة تقويمية :

١/ ما الهدف من إمرار الماء الساخن في جهاز الفراز عند بدأ التشغيل؟

٢/ لماذا يتم إمرار الحليب الفرز في نهاية عملية فرز الحليب ؟

٣/ هل يمكن فرز الحليب المبستر المجنس وإنتاج القشرة ؟

## 9

# صناعات غذائية (عملي)

الوحدة الثالثة

صناعة الزبدة

### العملي التاسع

#### الجدارة:

معرفة طريقة صناعة الزبدة باستخدام اللبن الرائب.

#### المدف:

أن يتمكن المتدرب من معرفة طريقة صناعة الزبدة.

### مستوى الأداء المطلوب:

أن يتقن المتدرب الجدارة بمستوى لا يقل عن ٩٠ ٪.

### الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:

ساعتان .

### الوسائل المساعدة:

معمل الصناعات الغذائية وما يتوفر فيه من تجهيزات.

### متطلبات الجدارة:

### العملي التاسع: صناعة الزبدة

### الأجهزة والأدوات والمواد الداخلة في الصناعة:-

خضاض – موقد – ماء – حمام مائي – أحواض معدنية – مقياس حرارة - ثلاجة – ثلج مجروش وماء بارد – شاش – بادئ – حليب – لبن رائب.

### خطوات الصناعة: (باستخدام اللبن الرائب).

- ١. إنتاج اللبن الرائب بالطريقة السابقة الذكر "أرجع صناعة اللبن الرائب".
  - خض اللبن الرائب.
     يتم ذلك بوضع ١/٣ إلى ١/٢ حجم الخضاض لبن رائب.
- ٣. تشغيل الخضاض لمدة ٣٠- ٤٠ دقيقة ودرجة الحرارة في حدود ٥- ١٠°م.
- ٤. تستمر عملية الخض إلى حين انفصال الزبدة عن باقي مكونات الحليب والتي تظهر بصورة حبيبات بحجم حبة الحمص على جدران الخضاض..
  - ٥. إضافة ماء الظهور "ماء بارد أو ثلج مجروش". تساعد على تجميع حبيبات الزبدة وتصلبها.
    - ٦. خدمة الزبدة:-

تفصل الزبدة عن باقي مكونات "اللبن الخض" وعصرها حتى تتجانس.

٧. التعبئة والاستهلاك.

### <u>خطوات صناعة الزبدة باستخدام القشطة</u>:

- ١. فرز الحليب الكامل لإنتاج قشيرة ٣٣- ٣٥٪.
- ٢. تعديل نسبة الدهن بحيث تكون ٣٣- ٣٥٪ تقريباً، إما بإضافة دهن أو حليب فرز.
  - ۳. بسترة القشطرة عند ۹۰ ۹۵ $^{
    m o}$ م / ۳۰ دقیقة.
    - ٤. تسوية القشطرة "إضافة البادئ":-

إضافة البادئ بنسبة ٣- ٧٪ بحيث يكون منتج الحموضة ومركبات النكهة وتحضن القشطرة . بين ١٤- ١٥ ساعة /١٤- ١٦°م. بحيث تصل الحموضة إلى ٠,٨٪ في القشطرة .

٥ - يتم استكمال خطوات الصناعة وفقاً لما هو مذكور أعلاه في صناعة الزبدة باستخدام اللبن الرائب ( من الفقرة الثانية حتى مرحلة التعبئة والاستهلاك .) .

اسم المتدرب:

رقم المتدرب:

### أسئلة تقويمية :

١/ لماذا يتم وضع ثلث إلى نصف حجم الخضاض لبن رائب وليس ملئه حتى نهايته ؟

٢/ لماذا يتم استخدام ماء الظهور أثناء الصناعة ؟

٣/ ما المقصود بخدمة الزبدة ؟

# صناعات غذائية (عملي)

الوحدة الرابعة

صناعة التمور

### العملي العاشر

#### الجدارة:

معرفة بعض طرائق صناعة التمور مثل ( تعبئة التمور وإنتاج عجينة التمور .).

#### المدف:

أن يتمكن المتدرب من معرفة طرائق صناعة التمور والمكونات الداخلة في صناعتها .

#### مستوى الأداء المطلوب:

أن يتقن المتدرب الجدارة بمستوى لا يقل عن ٩٠ ٪.

### الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:

ساعتان .

### الوسائل المساعدة:

معمل الصناعات الغذائية والتجهيزات المتوفرة فيه.

### متطلبات الجدارة:

### العملى العاشر صناعة التمور المعبأة

#### الأجهزة والأدوات والمواد المستخدمة:-

تمر – مكبس عادي أو تحت تفريغ - ماء - مصدر بخار ماء - مصفى معدني - محلول سكري - جهاز تبخير – فرن تجفيف – أحواض نقع - مصدر تيار هوائي ساخن – آلة إزالة النوى وسكين خاص – عبوات بلاستيكية.

#### خطوات الصناعة:

### ١) الاستلام:

للتأكد من درجة النضج والتخلص من الشوائب مثل الحصى والقش والتمر غير مكتمل النضج وكذا التأكد من الصنف.

### ٢) التبخيرو التشعيع:

تعريض الثمار لغاز سام للحشرات مثل غاز بروميد الميثيل (CH3 Br) لمدة ١٢- ٢٤ ساعة أو تشعيع الثمار بجرعة لا تتجاوز ٢ كيلوجراي .أو استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون وقد لا يحتاج إلى هذه الخطوة معملياً نظراً لتكلفتها العالية.

### ٣) التنظيف والتدريج:

تدرج الثمار حسب اللون والحجم والمحتوى الرطوبي والعيوب الأخرى ثم تنظف بالماء سواء بالنقع أو الرش وهي على سيور ناقلة حسب الكمية وفي المختبرات تستخدم طريقة النقع لقلة كميات التمور.

### ٤) التجفيف:

خفض نسبة الرطوبة إلى ٢٠٪ حتى تصبح مناسبة للتعبئة من خلال تيارات هوائية جافة.

### ٥) الترطيب:

إذا كانت التمور جافة فإنها تعرض إلى بخار الماء أو للماء مباشرة لرفع نسبة الرطوبة إلى الحد المرغوب ٢٠٪.

### ٦) التلميع:

من خلال تعريض التمر لدرجة حرارة عالية تزيل الطبقة الشمعية على الثمار وتكون أكثر لمعاناً.

#### ٧) الطلاء:

وهي معاملة الثمار بمحلول سكري (٣٧٪) أو أحد مشتقات النشا.

#### ٨) إزالة النوى:

قد يتم إزالة النوى يدوياً أو آلياً واستبدالها بحشوات مثل اللوز والفستق، وغيرها.

#### ٩) تعبئة التمور:

تعبأ التمور في عبوات بلاستيكية مختلفة الأوزان وتستخدم مكابس عادية أو تحت تفريغ لسحب أكبر كمية من الهواء وبالتالي المحافظة على الجودة لأطول فترة ممكنة أو تعبأ مفردة في عبوات صغيرة سعة ٥٠جرام.

#### ملاحظه:

تم إيقاف استخدام غاز بروميد الميثيل عام ٢٠٠٥م حسب اتفاقية مونتريال وذلك لما له من أضرار على الإنسان، حيث وجد أنه يسبب تهيج للعيون والجلد وعتمة في الرؤية مع صداع ودوار وتلف في المخ مع ارتفاع معدلات التعرض له مع مغص معدي وأخيراً الوفاة كما وجد أن له تأثير على طبقة الأوزون.

### صناعة عجينة التمر

#### الأجهزة والأدوات والمواد:-

فرامة خاصة - آلة نزع النوى - سكاكين خاصة - زيت زيتون - تمر - ماء -تيار هوائي - أحواض ترطيب - عبوات بلاستيكية خاصة - آلة تفريغ.

### خطوات الصناعة:

### ١. الاستلام والتنظيف الأولى:

نفس ما تم في تعبئة التمور.

#### ٢. إزالة النوى:

مشابه لما تم ذكره في تعبئة التمور.

#### ٣. المعاملة بالماء الساخن:

للتنظيف وتقليل الحمل الميكروبي والترطيب بوضعها في مصفى معدني وتعريضها للماء الساخن بصورة تيار.

### ٤. الفرم:

يتم الفرم باستخدام الفرامات المختلفة ويتحكم بنعومة العجينة من خلال التحكم بأقطار فتحات الفرامة وعادة تتم على مرحلتين.

### ٥. المعاملة بالزيت:

قد يضاف زيت الزيتون بهدف إعطاء الطراوة واللمعان تجلطه مع العجينة مثل عجانة الخبز.

#### ٦. التعبئة:

يتم التعبئة في عبوات نظيفة معقمة مناسبة للمستهلكين ومفرغة من الهواء.

#### ٧. التخزين:

يفضل التخزين المبرد وإن لم يتيسر عند  $^{\circ}$ م حتى لا يتغير اللون ويغمق.

اسم المتدرب:

رقم المتدرب:

### أسئلة تقويمية :

١/ ما هي الطريقة المثلى للقضاء على الحشرات في التمور؟

٢/ ما هي الطريقة المستخدمة في تنظيف التمور في المعامل؟

٣/ كيف تتم خطوة تلميع التمور ؟

٤/ لماذا يستخدم زيت الزيتون في صناعة عجينة التمور؟

٥/ لماذا يفضل تخزين عجينة التمور تحت تبريد ؟

## صناعات غذائية (عملي)

الوحدة الرابعة

صناعة التسالي التشيبس المصنع من البطاطس

### العملي الحادي عشر

#### الجدارة:

التخصص

سلامة الأغذية

معرفة كيفية صناعة التسالي التشيبس المصنع من البطاطس.

#### المدف:

أن يتمكن المتدرب من معرفة كيفية صناعة التسالي التشيبس المصنع من البطاطس.

### مستوى الأداء المطلوب:

أن يتقن المتدرب الجدارة بمستوى لا يقل عن ٩٠ ٪.

### الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:

ساعتان .

### الوسائل المساعدة:

معمل الصناعات الغذائية وما يتوفر فيه من تجهيزات.

### متطلبات الجدارة:

### العملي الحادي عشر: صناعة التسالي التشيبس المصنع من البطاطس

### الأجهزة والأدوات والمواد المستخدمة:-

البطاطس – ماء – سكاكين – آلة تقشير احتكاكي – آلة تقطيع الدرنات - حامض الستريك – مصدر تيار هوائي – آلة قلي – زيت – ما نعات أكسدة – ملح الطعام – نكهات مختلفة – آلة اسطوانية للتمليح – عبوات مناسبة – آلة تعبئة.

#### خطوات الصناعة:

### ١) الاستلام:

يتم التأكد من جودة البطاطس خاصة نسبة السكريات المختزلة بحيث لا تتجاوز ٢٪ تلافياً لتفاعل اللون البني.

### ٢) التنظيف والغسيل:

يتم الغسيل يدوياً أو آلياً بهدف التخلص من الطين والغبار والحصى والشوائب الأخرى.

#### ٣) التقشير:

يمكن استخدام التقشير اليدوي في حالة الكميات البسيطة أو التقشير الاحتكاكي لكي يوضع البطاطس في آلة مبطنة بمادة خشنة "الكاربورندم" ونتيجة الدوران فإن البطاطس يتعرض للاحتكاك فتتم عملية التقشير لهذه الدرنات.

### ٤) تقطيع الدرنات إلى شرائح:

وتتم هذه العملية آلياً بواسطة آلات خاصة أو يدوياً بحيث يتراوح سمك الشرائح بين (٨,٠- ١,٢ ملم).

### ٥) المعاملة بالكيماويات لتحسين اللون:

ويتم بذلك غمر الشرائح في محلول الصوديوم ميتا باي سلفيت أو حامض الستريك على درجة حرارة  $^{\circ}$  مراء  $^{\circ}$  مراء  $^{\circ}$  دقائق للحد من تغيرات اللون البنى أثناء القلى.

### ٦) التجفيف السطحي للشرائح:

استبعاد الماء السطحي عن طريق تعريض الشرائح للهواء المنخفض في الرطوبة مما يقلل الزمن اللازم للقلى.

### ٧) القلى:

في أي نظام يتم القلي يجب أن لا تقل درجة حرارة القلي عن ١٨٠٥م حتى لا يزيد امتصاص شرائح

البطاطس للزيت وكذا يفضل استخدام الزيوت المهدرجة لتقليل فرصة التزنخ التأكسدي.

صناعات غذائية (عملي)

### ٨) التمليح وإضافة النكهات:

يتم رش الملح على الشرائح وهي تدور في اسطوانات خاصة لا تمام توزيعه على جميع أجزاء الشرائح وكذا بعض النكهات في هذه الخطوة.

#### ٩) التعبئة:

يتم تعبئة الشرائح في عبوات مناسبة "يراجع الجزء النظري من المقرر".

اسم المتدرب:

رقم المتدرب:

### أسئلة تقويمية :

١/ لماذا يعتبر ارتفاع نسبة السكريات المختزلة في البطاطس المعدة لإنتاج الشيبس أمر غير مرغوب؟

٢/ لماذا يتم غمر رقائق البطاطس في حمض الستريك قبل القلي ؟

٣/ كون رسماً تخطيطياً لصناعة التسالي.

## صناعات غذائية (عملي)

الوحدة الرابعة

صناعة اللحوم "صناعة السجق الطازج "

## العملي الثاني عشر

#### الجدارة:

معرفة طريقة صناعة السجق الطازج كأحد منتجات اللحوم.

#### المدف:

أن يتمكن المتدرب من معرفة طريقة صناعة السجق الطازج كأحد منتجات اللحوم.

### مستوى الأداء المطلوب:

أن يتقن المتدرب الجدارة بمستوى لا يقل عن ٩٠ ٪.

### الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:

ساعتان .

### الوسائل المساعدة:

معمل الصناعات الغذائية والتجهيزات المتوفرة فيه.

### متطلبات الجدارة:

### العملي الثاني عشر: صناعة اللحوم " صناعة السجق الطازج "

### الأجهزة والأدوات والمواد المستخدمة في الصناعة:

فرامة لحم بفتحات مختلفة المقاسات -سكاكين - آنية معدنية - ماء -ملح - سكر - بهارات - نترات - آلة تعبئة السجق - ثلج - عبوات طبيعية أو صناعية لتعبئة السجق.

### خطوات الصناعة:

تسمى بالسجق الطازج لأنها تجهز من لحم طازج "غير مدخن أو مطبوخ" سواء كان لحم بقري أو ضأن أو دجاج أو غيرها، والخطوات كالآتى:

- ١. يتم اختيار القطعيات المناسبة بحيث تكون نسبة اللحم الخالي من العظم "الهبر" حوالي ٦٠- ٦٥٪
   وتقطع إلى قطع صغيرة بعد نزع العظم.
  - ۲. يتم فرم القطع باستخدام فرامة بقرص فتحاته  $\pi/\Lambda$  أنش عند درجة حرارة  $^{\circ}$ م.
  - ٣. يتم خلط اللحم بالملح والسكر والنترات والبهورات والمكونات الأخرى لمدة ٢- ٣ دقائق.
    - ٤. يتم فرم المخلوط باستخدام قرص فتحاته ٣/١٦ أنش.
- ٥. يتم تعبئة المخلوط في العبوات المعدة لذلك إما طبيعية "أمعاء حيوانات" أو صناعية من السيليلوز وقد يعبأ
   في أكياس بلاستيكية بواسطة آلة خاصة.

اسم المتدرب:

رقم المتدرب:

### أسئلة تقويمية:

١/ أذكر أنواع العبوات المستخدمة في صناعة السجق الطازج.

٢/ كون رسماً تخطيطياً لخطوات صناعة السجق الطازج.

٣/ ما الهدف من إضافة النترات إلى السجق الطازج ؟

# صناعات غذائية (عملي)

الوحدة الرابعة

" صناعة التوفي "

### العملي الثالث عشر

#### الجدارة:

معرفة طريقة صناعة حلوى التوفي .

#### المدف:

أن يتمكن المتدرب من معرفة، وطريقة صناعة حلوى التوفي.

### مستوى الأداء المطلوب:

أن يتقن المتدرب الجدارة بمستوى لا يقل عن ٩٠ ٪.

### الوقت المتوقع للتدريب على الجدارة:

ساعتان .

### الوسائل المساعدة:

معمل الصناعات الغذائية والتجهيزات المتوفرة فيه.

### متطلبات الجدارة:

### العملي الثالث عشر: صناعة التوفي

### الأجهزة والأدوات المستخدمة في الصناعة:

حوض مزدوج الجدران – سخان كهربائي – مقياس حرارة – ماء – سكاكين خاصة – أغلفة للتعبئة – وسيلة تبريد – مقلب معدني.

#### المكونات:

سكر ٤٠- ٦٠٪ - عسل الجلوكوز ٤٠- ٦٠٪ - دهن ١٥- ١٥٪ - حليب ٢- ٥٪ - ملح ١٠٠٠٪ - ليستنن ٢٠.٠ - ملح ١٠٠٪ - نكهات ٢٠٠١٪ .

#### خطوات الصناعة:

- ١) تحضير خليط التوفي ، حيث يذاب السكر في أقل كمية ممكنة من الماء، ثم يضاف عسل
   الجلوكوز والزيدة والحليب المكثف.
  - ٢) يتم التقليب للمكونات مع بدء عملية التسخين الهين حتى ٥٣٥م.
    - ٣) يستمر الطبخ حتى الغليان والوصول إلى درجة حرارة  $^{\circ}$ ١٢٤م .
- ٤) يتم إيقاف التسخين وتضاف المواد المكسبة للنكهة مع إجراء تقليب للمكونات. يلاحظ عدم تجاوز الحرارة ١٢٥م.
  - ٥) تبريد المخلوط على مراحل باستخدام طاولات التبريد "وهي مزدوجة الجدران يمر الماء البارد بداخلها".
    - ٦) يتم التقطيع والتشكيل بآلات خاصة.
    - ٧) التعبئة والتغليف حيث تستخدم أنواع مختلفة من الأغلفة وأهمها السلوفان.

اسم المتدرب:

رقم المتدرب:

### أسئلة تقويمية :

١/ لماذا يمنع تجاوز ١٢٥٥م أثناء صناعة التوفي ؟

٢/ كون رسماً تخطيطياً لخطوات صناعة التوقي .

٣/ ما الهدف من إضافة مادة الليستين أثناء صناعة التوفي ؟

### المراجع:

الصناعات الغذائية ( الجزء النظري للحقيبة التدريبية المقررة لقسم تقنية البيئة -سلامة الأغذية في الكليات التقنية ).

- أبو طربوش ، حمزه محمد وآخرون . صحة الحليب ( مقرر لقسم المراقبة الصحية المعهد الثانوي للمراقبين )؟
  - المهيزع ، ابراهيم سعد وآخرون مراقبة الأغذية ( مقرر لقسم المراقبة الصحية المعهد الثانوي للمراقبين )؟
- فراج. عز الدين اللبن الحليب وصناعة الجبن والزبدة والقشدة والزبادي والمثلجات اللبنية. مكتبة النهضة المصرية ؟

الجهيمي ، فهد يحيى \_ أسس علوم الأغذية ( الحقيبة العملية لمقرر خاص بطلاب قسم تقنية التصنيع الغذائي ببريده ) .

الدوسـري ، محمـد عتيـق \_ سميـة المبيـدات ( دورة تجهيـز وتطبيـق المبيـدات \_ وزارة الزراعـة \_ مركـز التطوير بالرياض \_ ١٣- ٢٤/ ٢/ ١٤٢٨هـ ) .

## المحتويات

لعملي الأول: صناعة الخبز الإفرنجي
لعملي الثّاني: صناعة البسكويت
" " " الفارية المشروبات الغارية
" لعملي الرابع: صناعة المياه المعبأة زيارة ميدانية لمصنع مياه معبأة
ي د.و لعملي الخامس: البسترة السريعة للحليب
لعملي السادس : صناعة اللبن
"
لعملي الثّامن : صناعة القشطة
لعملي التاسع: صناعة الزبدة
عملي العاشر صناعة التمور المعبأة
لعملي الحادي عشر صناعة التسالي التشيبس المصنع من البطاطس
لعملي الثّاني عشر : صناعة اللحوم " صناعة السجق الطازج "
لعملي الثالث عشر صناعة التوفي
للهاي الما لما عشر عمد عد المولي الراجع
'····································