
5C charging for 30s, h = 80
Temperature
28.5
28
27.5
27
26.5
26
25.5
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
y
0
0.05
0.1
0.15
0.2
x


°C
FLIR
28.7
25.1


5C charging for 100s, h = 80
Temperature
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
y
0
0.05
0.1
0.15
0.2
x


°C
FLIR
35.0
25.5


5C charging for 400s, h = 80
Temperature
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
y
0
0.05
0.1
0.15
0.2
x
50
45
40
35
30


°C
FLIR
51.5
26.3


5C charging for 680s, h = 80
Temperature
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
y
0
0.05
0.1
0.15
0.2
x
60
55
50
45
40
35
30


°C
FLIR
64.2
26.8