

# Elderly friendly remote control. Because TV remote shouldn't feel like a minesweeper board

הפתרון שלנו:

# SabaBox

# By Elad Ifrach & Omer Reuveni, Supervised by Kobi Kohai

**Prototypes** 

18650 battery

18650 battery

4.1111111

# אפיון הפתרון המוצע:

יצירת ממשק פשוט, ממוקד ומותאם לצרכים וליכולות של קהל היעד:

- מקשים גדולים ותחושתיים מוכוון למוגבלות מוטורית/ראייה.
- מינימליזם מה שחשוב ורק מה שחשוב.
- התאמה קלה לאוכלוסיות שונות שפות, העדפות ערוצים.
  - הגברת הקשר הבין-דורי בתוך הקהילה.
- פרוייקט open-source בוסס חומרה נגישה בעלות נמוכה.

AOT

CH

שרוק

קירור

Tx\_IR\_LED

MOSFET\_transisto

ותריביקונ מידיבו

BURRU

• מודל הפצה אקספנדבילי.

דרום

SabaBox

## Main challenges:

### השגת טווח שידור וזווית שידור

למרות שכל שלט ביתי סטנדרטי מצליח לשדר בקלות מצידו השני של החדר

משום שלא תמיד נוכל להבטיח זווית מדוייקת.

הפתרון דרש שימוש בנורות IR transmitter בעלות עמידות לזרם גבוה כדי 1 אמפר) וגם טרנזיסטור שמתאים לזרמים כאלו וקצבי עבודה מתאימים.

במוצר הסופי נורת השידור מופעלת ע"י מעגל נפרד שמספק את ההספק הדרוש ומבטיח שידור חזק במיוחד. ישנה הכנה במארז לנורות נוספות למקרה שבו תידרש זווית שידור קיצונית, אך לא מצאנו בכך צורך ולכן לא מחוברות שם נורות בשלב זה.

### <u> Memory management partition – מחסור בזיכרון אחסון</u>

בעיית זיכרון איחסון לוקטורים הארוכים שנדרשים עבור רבים מפקודות המזגנים. החקירה


There are three pools of memory in the microcontroller used on avr-based Arduino boards:


•Flash memory (program space), is where the Arduino sketch is stored.

manipulates variables when it runs.

information.[Non-volatile]

מכיוון שמירב הזיכרון הדרוש לנו מורכב מוקטורים קבועים של הסיגנלים ואין צורך לגשת אליהם בגישת כתיבה - הבנו .program space-שהפתרון הפשוט והנוח יהיה שימוש ב המימוש פשוט יחסית ונדרשו שינויים מינוריים בקוד.





בכל פעם שרוצים להשתמש במידע מהזיכרון מכן ניתן לעבוד איתו.

## IR buffer overflow - מחסור בזיכרון עבודה

למשל "העלה ווליום") אלא משדרים בכל לחיצה את וקטור המצבים שמתאר את כלל הפרמטרים השונים שהם מציגים.

אפשריים.

וקטורים של buffer.

לאחר מספר נסיונות הצלחנו להגדיר אותם מחדש כך שיעמדו בכל האילוצים הנוספים וגם יצליחו לקלוט את סיגנלי המזגן.

את הקוד כך שידע לפנות אליה ולא לספרייה המקורית.

## כפתורים על פינים אנלוגיים לא מגיבים כמצופה

.pullup resistors

ניסינו להשתמש בפינים האנלוגיים לקלט בינארי אך בפינים מסויימים קיבלנו הבהובים והמון רעש על הסיגנל. בפועל מסתבר שאין להם נגד מובנה, ולכן הפעולה

חמור מכך, לא רק שהמידע על כך איננו מופיע בתיעוד הרשמי הסטנדרטי של ארדואינו resistors בדיוק כמו לפינים הדיגיטליים".

במציאות הבעיה שנגרמה הייתה "הבהובים" על הפינים האלו, כלומר דימוי של "לחיצות" שלא באמת התרחשו, רעשים שלא דוכאו ע"י הנגד שנועד לשם כך (בדיוק הסיבה שבגללה ה-

לאחר הבנת הבעיה הפתרון היה פשוט יחסית- הלחמת נגד בעצמנו.


מידע נוסף, תיעוד ופרטי מימוש:


ובלי צורך בכיוון מאוד ישיר- הופתענו לגלות כמה מאתגר היה להשיג טווח שידור שכזה וטולרנס גבוה לזווית השידור. מכיוון שתכננו את המכשיר להיות מונח על גבי שולחן- הדבר חשוב פי כמה

הביאה אותנו להבנת מודל חלוקת הזיכרון של הלוח:

•SRAM (static random access memory) is where the sketch creates and

•EEPROM is memory space that programmers can use to store long-term





ב- program space עלינו להעתיק את המידע תחילה לזיכרון העבודה (SRAM) ורק לאחר

האתגר המרכזי בבעייה הזו הינו שהקומפיילר לא מספק שום חיווי על תקלה כזו על אף שמדובר במצב שניתן לחזות כבר בזמן קומפילציה. הקומפילציה והצריבה עוברות בצורה מוצלחת, אך לא ניתן לבצע את הפעולות בפועל.

בעיית זיכרון איחסון ושליפה לוקטורים הארוכים שנדרשים עבור רבים מפקודות המזגנים.

לאחר חקירה הבנו כי ה- buffer של ספריית ה- IR מוגבל ל-100 איברים ולכן לא מצליח להתמודד עם סיגנל ארוך יותר של מזגן.

שלטים של מזגנים (ובהכללה- שלטים עם תצוגה) אינם שולחים רק את "השינוי" שנלחץ

אם וקטור של פקודה בטלוויזיה אורכו כ-67 איברים, אות של מזגן דורש כ-190 איברים. הופתענו מכמה מעט מידע היה על הנושא באינטרנט וכמה קשה היה למצוא פתרונות

פתחנו את קבצי הספרייה וחקרנו אותם עד אשר מצאנו את הפרמטר שלפיו נוצרים אותם

כתוצאה מכך הבנו שכדי למנוע בעיות דומות למי שינסה לשחזר את הפרוייקט בעתיד ולייצר


לעצמו מכשיר כזה עלינו "להקפיא" מצב ולייצר גרסה של הספרייה לאחר השינויים, ולשנות

הגורם לבעיה: מסתבר שפינים A6,A7 הם הפינים היחידים בלוח שאינם כוללים

איננה אפקטיבית עבורם. pinMode(A6,INPUT\_PULLUP)

built-in pullup בתיעוד מופיע הסבר הפוך לחלוטין ברוח "לכל הפינים האנלוגיים קיימים

היא לחבר נגד לכל כפתור בכדי למנוע רעש). best practice
















אבולוציית אבות-הטיפוס:












## Who needs it?



זהו ג'ו, שכן מבוגר שהיה אחד ממקורות ההשראה לפרוייקט

מדגים את בעיית המסך הכחול שאנו מנסים לפתור במהלך אחד ממפגשי הבדיקה שעשינו איתו על מנת לקבל פידבקים ולהתרשם מחוויית המשתמש.



## הצורך + 60 שניות "Grey economy" על

משתמשים בארבעה.

"כולנו מכירים את סיפורי הזוועה על שלטי טלוויזיה. יש בהם 30 כפתורים ואנחנו (גם הצעירים)

חוסר ההתאמה בין השלט של הכבלים והשלט של הטלוויזיה מכניס רבים למעגל קסמים אכזרי שבסופו נשאר רק מסך כחול".

לאנשים מבוגרים יש, במקרים רבים, הכנסה פנויה 'לבזבז' על רכישת מוצרים מתקדמים. מדוע, אם כן, נמנעים רבים מבני גיל הזהב משימוש בטלפונים חכמים, שלטי טלוויזיה מתוחכמים ומוצרים דומים? תתפלאו, אבל זה לא בגלל שהאותיות קטנות מדי. הכל שאלה של כבוד עצמי ופסיכולוגיה חיובית.

פרופ' רון נברו הוא מרצה ומעצב עולמי ידידותי לגיל המבוגר, מרצה ומעצב עולמי ידידותי לגיל המבוגר, חתן הפרס היוקרתי World Network Award (והזוכה הישראלי היחיד בכבוד זה) בזכות תרומתו לעתיד העיצוב לגיל הזיקנה. פרופסור במסלול ללימודי מוסמכים בעיצוב תעשייתי בטכניון.

נחשב כמעצב תעשייתי בינלאומי, נשיא חב' Senior-Touch ltd. העוסקת בייעוץ לחברות וארגונים באפיון והגדרת צרכים של משתמשים מבוגרים וזקנים לצורך עיצוב מוצרים שירותים, ותקשורת חזותית. כן מכהן כנשיא ™ design4all קונסורציום בינלאומי המקדם פתרונות עיצוב עבור האוכלוסייה המבוגרת והזקנה.

## מה קיים כיום בשוק?

ניתן לחלק את המוצרים הקיימים בשוק למספר קטגוריות בסיסיות:

- 1.שלטים אוניברסליים כלליים שמקבצים מספר מכשירים (או פשוט ניתנים לתכנות). .שלטים עם מספר כפתורים מצומצם.
  - .משדרים מבוססי אפליקציות לבית חכם.
- אמיתית לאדם מבוגר או מוגבל,

לצערנו, אף אחד מהם כשלעצמו לא מאפשר נגישות

וגם לאחר חפירה עמוקה בנבכי הרשת - לא מצאנו משהו דומה למצב הרצוי לדעתנו, שהתפתח לאחר מכן לפרויקט.