Sécurité réseaux: Etude de cas pratique & simulation en laboratoire technique

APPY Guillaume

LANDRIEU Alexis

CSII2 - 12/2014



Sommaire

- Quelle victime ?
- ► Pourquoi?
- Comment ?
- Démo
- Exploitations possibles
- Statistiques
- Se protéger
- Difficultés rencontrées
- Conclusion

La victime

- Webcam IP rotative
- Motorisation de 300° à l'horizontal, 120° à la verticale.
- ► Balayages programmables
- ▶ Vue nocture, Infrarouge 8m
- Détection mouvements jour/nuit avec envoi alertes en
- Snaphots, upload FTP, email
- Alarmes via MSN
- ▶ Wifi, DDNS, ethernet
- Gestion utilisateurs et droits
- Système audio bidirectionel, entrée micro
- ► Compatible IE et autres navigateurs
- Client Android, IOS



Sous le capot

- Modèle Fl8910W
- ► ARM Winbond W90N745 revision 1
- ► 8 MB RAM
- ► 4 MB Flash
- uCLinux version 2.4.20-uc0
- ► IPCAM SDK
- Serveur web monolitique spécifique
- Système de fichier: romfs (EPROM)
- Protocoles supportés: HTTP, TCP/IP, UDP, SMTP, PPPoE, Dynamic DNS, UPnP, DNS Client, SNTP, BOOTP, DHCP, FTP
- Serveur Web, RSTP, UPnP et Telnet.



Pourquoi?

- ► We can do it!
- ► Matériel répandu
- ► Prendre conscience
 - ► Société de surveillance
 - ▶ Dégâts collatéraux possibles
- ► S'amuser

Comment?

- Firmware d'origine
- Un OS d'audits: Kali
- Un requêtteur GET: lwp-request (Perl)
- Scripting: Bash
- Firmware du constructeur
- Getcamtool (<u>https://github.com/artemharutyunyan/getmecamtool</u>)
- Foscam_pkmgr(<u>https://github.com/moldov/webui</u>)
- Bruteforcer (http://www.thc.org/thchydra/)

Démonstration

- 1. Le Front
- 2. IP de la victime
- 3. Vérification version
- 4. Dump de la RAM du CGI via GET
- 5. Analyse du dump, extraction ID, PWD
- 6. PROFIT!

- 7. Création firmware avec backdoor
- 8. Upload du firmware
- 9. PROFIT²

- Installation d'un Firmware modifié :
 - Outils:
 - ► Getcamtool (https://github.com/artemharutyunyan/getmecamtool)
 - ► Foscam_pkmgr(https://github.com/moldov/webui)
 - Firmware FOSCAN:
 - ► http://www.foscam.co.za/content/25-latest-firmware-updates

- Commande d'extraction du binaire :
 - root@debian:/tmp/getmecamtool/build/bin# ./sysextract -x
 ../../Firmware/11.22.2.47/System\
 firmware/lr_cmos_11_22_2_47.bin -o /tmp/TEMPBINSYS
 System firmware file has valid structure
 linux.bin size: 759609 bytes, romfs.img size: 1041408 bytes
 Extracting /tmp/TEMPBINSYS/linux.bin(759609 bytes)...
 Extracting /tmp/TEMPBINSYS/romfs.img(1041408 bytes)...
- Montage de l'image Système :
 - root@debian:/tmp/TEMPBINSYS# ls -lh
 total 1,8M
 -rw-r--r-- 1 root root 742K déc. 3 22:33 linux.bin
 -rw-r--r-- 1 root root 1017K déc. 3 22:33 romfs.img
 - root@debian:/tmp/TEMPBINSYS# mount romfs.img /media/romCustom/
 - root@debian:/media/romCustom# ls -lh
 total 0
 drwxr-xr-x 1 root root 32 janv. 1 1970 bin
 drwxr-xr-x 1 root root 32 janv. 1 1970 dev
 drwxr-xr-x 1 root root 32 janv. 1 1970 etc
 drwxr-xr-x 1 root root 32 janv. 1 1970 flash
 drwxr-xr-x 1 root root 32 janv. 1 1970 home
 drwxr-xr-x 1 root root 32 janv. 1 1970 proc
 drwxr-xr-x 1 root root 32 janv. 1 1970 swap
 drwxr-xr-x 1 root root 32 janv. 1 1970 tmp
 drwxr-xr-x 1 root root 32 janv. 1 1970 usr
 drwxr-xr-x 1 root root 32 janv. 1 1970 var


Commande Installation :

-h display this message

```
root@debian::/tmp/NETWORK_TEST/getmecamtool/scripts# ./getmecamtool
A script for demonstrating the work of camtool utilities
Usage: ./getmecamtool -c <cmd> [OPTIONS]
OPTIONS:
    -c <cmd> command (availble commands are host_file inject_exed
inject_proxy poison_webui)
    -a <addr> address of the camera
    -u <username> username for accessing the camera
    -p <password> password for accessing the camera
    -e <exec> absolute path to executable file for injecting to the
camera
    -k <args> arguments with which the executable has to run
    -s <path> path to system firmware library folder
    -i <inject username> username to create on the camera
    -1 <inject password> password for the new username
    -w <webui patch> absolute path to the Web UI patch file
    -f <file> absolute path to the file for hosting on the camera
```

-o <new port> new port the camera firmware should listen on

Upload le nouveau Firmware sur la caméra :



Exploitations possibles

- Capture des flux vidéos, images, identifiants MSN, FTP, emails
- C'est un serveur Linux connecté à Internet
 - Logiciels arbitraires: botnet, proxies, scanners
 - ► Hebergement malwares, C&C, relai spam
- C'est aussi un serveur Linux connecté à l'intranet
- ► Attaques navigateurs clients

Et sur les zinternets?

- Quelques chiffres
 - ► Caméras écoutants sur divers ports
 - Port 80 397,055
 - ▶ Port 8080 41,492
 - ▶ Port 7777 390
 - Palmarès pays
 - ► Allemagne 116,627
 - France 60,792
 - Etats-Unis 51,506
 - ▶ Italie 24,775

Source http://www.shodanhq.com – Octobre 2013

Safe Hex!

- ► Id originaux
- Limiter utilisateurs
- Mettre à jour firmware
- ► DNS alternatifs, dynamiques
- Restreindre au local (VPN)
- Poubelle!

Difficultés rencontrées

- Déchiffrement RAM, REGEX viable
- ► Hydra sensible à la casse
- Décompression et montage des binaires
- ► Réseau peu conciliant

Conclusion

- C'est une passoire
 - ► Mauvaise implémentation CGI
 - CSRF
 - Reset logs
- C'est une passoire :
 - ► Reliée à internet
 - A votre intranet
 - Qui a beaucoup de copines
- Limitations du Hack :
 - Serveur SSH
 - Matériel pas assez puissant pour miner du Bitcoin
 - Mots de passes plus élaborés (caractères spéciaux), encodage
- Mais peut s'avérer utile



Questions?

- ► GitHub: https://github.com/Girakith/foscamTools
- ► Remerciements:
 - Core security
 - Shekyan
 - Shape security
 - Qualys Inc.
 - ► Artem Hartutyunyan