

Моделирование СШИМ

Семинар

Задание

В Matlab/Simulink создать модель синусоидальной ШИМ для трехфазного инвертора со следующими параметрами:

- $V_{DC}=350$ [В] Входное напряжение
- $f_0 = 60$ [Гц] Частота основной гармоники
- $\hat{V}_0 = 160$ [В] Амплитуда линейного напряжения
- $f_c = 25$ [кГц] Частота переключения ключей
- $\hat{V}_c = 1$ [В] Амплитуда несущего сигнала