RTX přepínací strategie (Scheduling Options)

Pre-emptive scheduling

Každý task má **různou prioritu** a běží až ho přeruší task s vyšší prioritou nebo zablokuje volání funkce OS.

Round-Robin scheduling

Každý task má **stejnou prioritu** a běží fixní periodu nebo ho zablokuje volaní funkce OS.

Co-operative multi-tasking

Každý task má **stejnou prioritu** a Round-Robin je zakázán. Task zablokuje volaní OS nebo funkce os tsk pass().

Cooperative Multitasking

Jestliže zakážete strategii Round – Robin, musíte vytvořit tasky které **kooperují**. Zvláště musíte volat funkce OS čekání <u>os dly wait()</u> nebo <u>os tsk pass()</u> funkci v každém tasku. Tyto funkce signalizují jádru RTX přepnutí kontextu .

Příklad pro kooperující strategií.

Dva tasky jsou nekonečné smyčky. RTX startuje task 1 , jehož funkce se jmenuje **job1**. Tato funkce startuje další task zvaný **job2**.Když **job1** inkrementuje **jeden krát** , RTX přepne kontext na **job2**. když **job2** inkrementuje počítadlo 2 **jeden krát**, RTX přepne kontext na **job1**. Tyto činnosti se opakují neustále.


```
int counter1;
int counter2;
task void task1 (void);
task void task2 (void);
 __task void task1 (void) {
 os_tsk_create (task2, 0); /* vytvoří task 2 a oznamuje stav ready */
 for (;;) {
  counter1++;
  os_tsk_pass (); /* přepne kontext do 'task2' */
  _task void task2 (void) {
 for (;;) {
  counter2++;
  os_tsk_pass (); /* přepne kontext do 'task1' */
void main (void) {
 os_sys_init(task1); /* Inicializuje RTX Kernel a startuje task 1 */
 for (;;);
```


Poznámky:

Rozdíl mezi funkci OS wait() a os_tsk_pass() je ten, že wait() umožní čekat na událost, zatímco os_tsk_pass() přepne task ihned.


Jestliže následující **task** ve frontě připravených procesů má **nižší prioritu** než prováděný task, potom volání funkce **os_tsk_pass() nepřepne** kontext


Sledování události na časové ose






Trasování proměnných v obou procesech







Prostor DATA (RAM)