Mlieko, smotana, zmrzlina
Pleseň

Vajíčka

Olejové farby

Hrdza

Pripálené látky od žehličky

Kry

Oprať. Ak škvrna zotrvá, oprať v chlórane sodnom.

Umyť, obieliť s chlóranom sodným a opláknuť v čpavku.

Vytierať tetrachlórom, ak škvrna zotrvá použiť peroxid vodíka.

Namočiť do terpentínu, odstrániť čo najviac farby a oprať. Použiť kyselinu šťavelovú alebo citrónovú šťavu.

Oprať. Použiť roztok chlóranu sodného. Ak je látka veľmi pripálená, následky sa nedajú odstrániť.

Vytierať studenou vodou. Ak škvrna zotrvá, namočiť až kým škvrna nezmizne. Oprať. Vytierať teplou vodou. Po vysušení vytierať tetrachlórom. Použiť manganistan draselný až do zmiznutia škvrny. Potom použiť kyselinu šťavelovú.

Zotrieť nožom. Vytierať tetrachlórom a potom studenou vodou.

Vytierať tetrachlórom alebo terpentínom.

Použiť bežné komerčné prostriedky. Je veľmi ťažko odstrániť.

Ak je málo pripálená, použiť peroxid vodíka.

Vytierať studenou vodou. Ak škvrna zotrvá, obieliť s peroxidom vodíka alebo popsínom.