## ODSTRÁNENIE NIEKTORÝCH ŠKVŘN

Blato

Sviečka, krém na topánky

Káva, čaj

Čokoláda, kakao

Atrament

Tuk, kolomaž, decht

Ovocná šťava, víno

Bavlnené a plátené (ľanové) látky

Vytierať studenou vodou, potom vyprať. Ak škvrna zotrvá, vytierať liehom.

Zvyšky odstrániť nožom. Napustiť bravčovou masťou. Oprať. Ak škvrna zotrvá, vytierať liehom.

Oprať zvyšky škvŕn umyť v roztoku chlóranu sodného.

Namočiť škvrnu do roztoku liehu s niekoľkými kvapkami čpavku a vyprať. Ak škvrna zotrvá, obieliť v roztoku chlóranu sodného.

Použiť chlóran sodný, po vyplákaní použiť kyselinu šťavelovú alebo citrónovú šťavu Vytierať bravčovou masťou. Oprať v mydlovej vode. Ak suchá škvrna zotrvá, vytierať benzínom alebo tetrachlórom.

Použiť horúcu vodu. Ak škvrna zotrvá, použiť chlóran sodný pre biele látky, pre farebné látky použiť citrónovú šťavu alebo kyselinu šťavelovú.

Farebné látky, hodváb, vlna, syntetické vlákna

Vytierať studenou vodou, ak škvrna zotrvá, vytierať liehom.

Vložiť látku medzi pijavé papiere, vyžehliť a vytierať tetrachlórom.

Vytierať vlažnou vodou. Vybieliť peroxidom vodíka. Ak mastný krúžok zotrvá, vytierať tetrachlórom. Vytierať tetrachlórom.

Použiť lieh a potom citrónovú sťavu.

Vytierať benzínom alebo tetrachlórom.

Vytierať teplou vodou, potom peroxidom vodíka a čpavkom. Ak ide o farebnú látku, vytierať 10 % roztokom kyseliny octovej.