Poučenie pre zákazníka

- 1. V prípade, že ste sa rozhodli pre zakúpenie automatickej práčky TATRAMAT, z dôvodov zistenia prípadného poškodenia povrchovej úpravy tohto výrobku, žiadajte v predajni o jej vybalenie. Kartón, v ktorom je práčka zabalená, je súčasťou zakúpeného výrobku a slúži ako ochrana výrobku pri jeho preprave nevracia sa.
- 2. Funkčné technické preskúšanie výrobku vykoná pracovník servisu na mieste zapojenia. NEDOPORUČUJEME preto pred dostavením sa pracovníka servisu svojvoľnú manipuláciu s výrobkom, aby prípadným neodborným zásahom ste nezapríčinili zbytočné škody v mechanizme. Malo by to za následok straty záručnej lehoty voči výrobnému podniku.
- 3. Zapojenie práčky si objednajte len za predpokladu, že máte ventil vodovodu ukončený závitom G 3/4 (vonkajší priemer 27 mm). Je možné použiť vývod vodovodu alebo sprchy. Taktiež je potrebné, aby prívod el. napätia k práčke bol istený 10-ampérovou poistkou, pretože práčka má odber 2 200 W.
- 4. Za predpokladu, že Vaša vodo a elektroinštalácia vyhovuje podľa bodu 3., bonifikáciu, ktorú Vám pracovník predajne po doplnení údajov o výrob. čísle, čísle záruč listu, dátumu predaja vydá, zašlite na nižšie uvedenú adresu.
 Takáto bonifikácia platí pre bezplatné zapojenie len pre práčku TATRAMAT.
- 5. Pre potrebu zapojenia ďalšieho výrobku TATRAMAT 352, 353, je treba použiť obyčajný korešpondenčný lístok alebo potrebu zapojenia nahlásiť listom taktiež na nižšie uvedenú adresu.
- 6. Prácu zapojenia Vám uskutočníme **najneskoršie do 10 dní** (pracovných dní), odo dňa podania nahlášky zapojenia.
- 7. Pre Vašu práčku TATRAMAT TATRAMAT 352, 353, budeme zabezpečovať záručné i mimozáručné opravy i v budúcnosti, preto sa na naše stredisko môžete vždy s dôverou obrátiť.
- 8. Pri zakúpení práčky TATRAMAT i Super TATRAMAT žiadajte na pracovníkovi predajne, aby Vám dňom zakúpenia potvrdil záručný list. V opačnom prípade pracovník servisu odmietne vykonať zapojenie takejto práčky.
- 9. Adresa nášho servisného strediska:

STROJSMALT, obchodno-servisné stredisko ul. kpt. Nálepku 38 058 01 Poprad 4