

# 5c. Senzory s ultrazvukovým principem

Přednášející: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

<u>husak@fel.cvut.cz</u>,

http://micro.fel.cvut.cz

tel.: 2 2435 2267

Cvičící: Ing. Adam Bouřa, Ph.D.

Ing. Alexandr Laposa, Ph.D.



## A) Princip ultrazvuku



#### Ultrazvuk – rychlost šíření zvuku a ultrazvuku ve vzduchu


Dolní kmitočtová hranice pro ultrazvuk se udává 20 kHz Rychlost šíření zvuku je závislá na teplotě a na tlaku plynu (vzduchu) Zkou ška

Teplotní závislost

$$c = 331.6 + 0.61 \cdot T$$
  $(m. s^{-1})$ 

Tlaková závislost

<i>T</i> [°C]	-20	0	20	40	60	80
c [m/s]	319,3	331,6	343,8	355,3	366,5	377.5



PUltrazvuk: Jaká je přibližná rychlost šíření zvuku a ultrazvuku ve vzduchu, jaká je teplotní závislost, závislá rychlost šíření na tlaku vzduchu, dolní kmitočtová hranice ultrazvuku.



#### Ultrazvuk – rychlost šíření zvuku ve vzduchu






#### Ultrazvuk – zdroj ultrazvuku

#### Piezokeramický měnič (piezoelektrický princip)

- transformace elektrického buzení na mechanickou deformaci materiálu (výchylku)
- impedanční přizpůsobení mezi zdrojem a zátěží





- a) Piezokeramický kotouc slepený s kovovým kotoucem. Příčné síly piezokeramiky způsobí prohnutí systému s velkou amplitudou. Velká časová konstanta. Náhradou kovového kotouče destičkou na bázi skla a pryskyřice se zlepší přizpůsobení asi 20x.
- b) Elastická kovová membrána je buzena keramickou destičkou

#### Ultrazvuk – měření vzdálenosti


#### Zkou ška

#### Měření vzdálenosti – (jednosystémový)





## Blokové zapojení ultrazvukového systému




? Měření vzdálenosti ultrazvukem:
Nakreslete základní princip (impulsy v závislosti na čase) a způsob vyhodnocování, Nakreslete zjednodušeně blokové schéma elektronické části senzoru pro měření vzdálenosti




#### Ultrazvuk – použití více senzorů v jednom prostoru



#### Synchronizace činnosti dvou nebo více senzorů






Použití ultrazvukových senzorů v jednom prostoru: lze použít více ultrazvukových senzorů současně v jednom prostoru, event. jakými metodami lze řešit použití více senzorů v jednom prostoru (nakreslete příklady)



#### Ultrazvuk – použití více senzorů v jednom prostoru




#### Časový multiplex





#### Ultrazvuk – rozsah v přírodě











## B) Aplikace ultrazvukových senzorů






#### Piezoelektrický jev – zdroj (aktuátor) a senzor ultrazvuku

#### Zobrazovací piezoelektrický senzor pro medicínu





Piezoelektrický zobrazovací senzor s jednou keramickou vrstvou (v řezu)


### Základní konstrukce zobrazovacího piezoelektrického snímače

- Tloušťka piezoelektrického materiálu (keramický) s elektrodami a připojený vývody se rovná λ/2 pracovního kmitočtu (vlnové délky) a obvykle má rozpůlenou vrstvu na dvě vrstvy λ/4.
- Vrstvy jsou připojené k povrchu vyzařujícím akustický signál s optimalizací přenosu energie mezi sondou a tělem nebo tkání.
- Zaostřovací vlastnosti jsou realizovány čočkou, zatímco základní materiál pomáhá řídit šířku pásma snímače, které musí být dosti široké ke generaci krátkých impulsů potřebných pro dobré prostorové rozlišení.

#### **Ultrazvuk**

Demonstrace principu využití odrazu ultrazvukových vln v diagnostice









#### Ultrazvuk – medicína, ultrazvukové zobrazování




#### Plod na konci druhého trimestru





Podélný řez krkavicové tepny






Cévní

stěna

Cévní stěna



úsecích



#### Ultrazvuk – ultrazvukové sondy pro echokardiografii


- Transtorakální transducer je položen na povrch hrudníku a pohybem po jsou zkoumány různé části srdce nebo velkých cév
- **Transesophagealní** transducer je vložen ústy pacienta do jícnu a žaludku. Ultrazvukový signál je směrován k srdci.
- Introkardiální malý transducer je umístěn pomocí katétru do velké cévy a je posouván do srdce.
- Intravaskulární miniaturní transducer je vložen malým katétrem do tepny k jejímu vyšetření. Transducer při tomto vyšetření pracuje na velmi vysokém kmitočtu (20-30 MHz).



#### Ultrazvukové sondy

(velikosti v porovnání s tužkou)


- a) Transtorakální
- b) Transesophageální
- c) Introkradiální
- d) intravaskulární





#### Ultrazvuk – ultrazvukové sondy pro oční lékařství

Ultrazvukové sondy pro oční diagnostiku






#### Ultrazvuk – ultrazvuková závora



#### Činnost senzoru v režimu - závora



? Aplikace ultrazvukových senzorů: uveďte příklady 3 aplikací



## Ultrazvuk – ultrazvuková závora

Počítání průhledných plastových lahví

**? Aplikace ultrazvukových senzorů:** uveďte příklady 3 aplikací

## Počítání průhledných tvarovaných plastových lahví

#### Úkol: Kontrola průchodu průhledných tvarovaných lahví. Problém: Optické senzory nedovedou láhev spolehlivě zjistit. Příčinou nemusí být ani propustnost světla, ale tvarová členitost, která způsobí lom paprsku a chybnou činnost senzoru. Řešení: Ultrazvuková jednocestná závora. Klíčové body: Ultrazvukový senzor zjistí Ultrazvukový senzor přítomnost předmětu i při jeho velké členitosti a vysoké propustnosti světla. PET láhev



Ultrazvuk – ultrazvuková detekce naplnění lahví v


prostředí se stříkajícím vodou

**Úkol:** Detekce lahví na dopravníku v potravinářském průmyslu

**Řešení:** Ultrazvukový senzor jako jednocestná nebo reflexní závora

**Problém:** Prostředí se stříkajícím vodou neumožňuje použít optosenzor. Ovlivňování vodou je mnohem menší než u optosenzorů.

Požadavek: US senzor musí mít IP67.




#### Ultrazvuk – ultrazvukový limitní senzor výšky



Zjištění výšky materiálu pohlcujícího zvuk.

#### Problém:

Prostředí je prašné, optosenzor použít nelze. Zjišťování výšky materiálu, který pohlcuje zvuk není pro ultrazvukový senzor obvyklá záležitost.



#### Řešení:

Použít ultrazvukový senzor, ale aktivní rozsah nastavit až na konec vyzařovací charakteristiky.

#### Klíčové body:


Senzor aktivuje výstup jen pokud dostává odražený signál. A k tomu mu zde slouží odrazná plocha. Jakmile je zvuk pohlcen materiálem, výstup rozepne pokud byl sepnut a nebo sepne, pokud byl rozepnut. První varianta je z hlediska hlídání meze (nebo havárie) lepší řešení.

Zjišťování výšky hladiny materiálů pohlcujících zvuk



## Ultrazvuk – ultrazvukový senzor výška hladiny u plynů a tekutin

#### Hlídání výšky hladiny



? Aplikace ultrazvukových senzorů: uveďte příklady 3 aplikací



Zkou


#### Ultrazvuk – reflexní měření výšky hladiny pevných látek


Reflexní měření výšky hladiny piezokeramický vysílač/přijímač



#### Ultrazvuk – senzor výšky hladiny

#### Kontrola výšky hladiny – Honeywell ULTRASONIC AP 00207








#### Ultrazvuk – senzor výšky hladiny


#### Kontrola hladiny – Honeywell ULTRASONICAP 00218














- Sensoreinheit
- 2 Ultraschallsensoren
- 3 Anzeige
- 4 Anschlussleitung für Anzeige
- 5 Anschlusskabel f
  ür Spannungsversorgung
- 6 Lochschneider














Nr. 85 24 75


om





#### Ultrazvuk – senzor kontroly přítomnosti papíru

#### Kontrola přítomnosti vlhkého papíru ve stroji-Honeywell ULTRASONIC AP 00212






#### Ultrazvuk – senzor přiblížení

V přítomnosti předmětu nebo osoby dojde k odrazu signálu a jeho vyhodnocení v přijímači.

Bez přítomnosti předmětu nebo osoby se signál neodráží.



#### Otázky ke zkoušce

- 1. Ultrazvuk: Jaká je přibližná rychlost šíření zvuku a ultrazvuku ve vzduchu, jaká je teplotní závislost, závislá rychlost šíření na tlaku vzduchu, dolní kmitočtová hranice ultrazvuku.
- Měření vzdálenosti ultrazvukem: Nakreslete základní princip (impulsy v závislosti na čase) a způsob vyhodnocování, Nakreslete zjednodušeně blokové schéma elektronické části senzoru pro měření vzdálenosti.
- 3. Použití ultrazvukových senzorů v jednom prostoru: lze použít více ultrazvukových senzorů současně v jednom prostoru, event. jakými metodami lze řešit použití více senzorů v jednom prostoru (nakreslete příklady).
- 4. Aplikace ultrazvukových senzorů: uveďte příklady 3 aplikací.

