

PT. ALAM LESTARI BARAMAINDO

PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI

KESELAMATAN MESIN GERINDA

KOLOM PENGESAHAN

Dipersiapkan Oleh :	Disetujui Oleh :
	 
Ahmad Muzhaffar Ishak	Ahmad Junaidi Ishak
Operation	Penanggung Jawab Operasional

STATUS REVISI

No Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan
R00	28 Mei 2025	PPO Baru

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-003
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	28 Mei 2025
	KESELAMATAN MESIN GERINDA	Revisi	:	R00
		Next Review	:	28 Mei 2026
		Halaman	:	2 Of 6

LEMBAR CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

Bagian	Hal	Uraian Singkat Revisi	Tanggal

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-003
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	28 Mei 2025
	KESELAMATAN MESIN GERINDA	Revisi	:	R00
		Next Review	:	28 Mei 2026
		Halaman	:	3 Of 6

DAFTAR ISI

Judul		1
Kolom Pengesahan		1
Status Revisi		1
Lembar catatan dokumen perubahan		2
Daftar Isi		3
1 Tujuan		4
2 Ruang Lingkup		4
3 Definisi		4
4 Tanggung Jawab		4
5 Diagram Alir		4
6 Uraian Prosedur		5 - 6
7 Dokumen Terkait		6
8 Referensi		6

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-003
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	28 Mei 2025
	KESELAMATAN MESIN GERINDA	Revisi	:	R00
		Next Review	:	28 Mei 2026
		Halaman	:	4 Of 6

1. TUJUAN

1.1. Prosedur ini dimaksudkan untuk :

- 1.1.1. Prosedur ini untuk memberikan pedoman dalam mengoperasikan peralatan kerja Mesin Gerinda Tangan dengan aman dan benar.
- 1.1.2. Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Alam Lestari Baratamaindo *Jobsite* PT Borneo Indobara.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT Alam Lestari Baratamaindo termasuk Sub PJP yang bekerja di bawahnya di area operasi tambang PT Borneo Indobara.
- 2.2. Petunjuk teknis ini akan ditinjau setiap terjadi perubahan mendasar sesuai dengan situasi dan kondisi di area Site.

3. DEFINISI

- 3.1. PJP Singkatan dari Perusahaan Jasa Pertambangan..

4. TANGGUNG JAWAB

4.1. Penanggung Jawab Operasional

- 4.1.1. Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Keselamatan Mesin Gerinda Tangan ini.
- 4.1.2. Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
- 4.1.3. Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program keselamatan gerinda tangan disimpan dan tersedia pada waktu audit.

4.2. Pengawas Operasional

- 4.2.1. Memastikan bahwa P2H terhadap mesin meliputi pemeriksaan pengaman mesin.
- 4.2.2. Memastikan bahwa semua pekerjaanya melaksanakan P2H nya pada setiap awal shift
- 4.2.3. Memastikan bahwa kerusakan pengaman mesin selalu dilaporkan untuk mendapatkan perbaikan dengan segera.
- 4.2.4. Memeriksa secara rutin kondisi pengaman untuk mengidentifikasi adanya kerusakan atau perubahan pengaman mesin untuk alasan kemudahan operasional.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-003
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	28 Mei 2025
	KESELAMATAN MESIN GERINDA	Revisi	:	R00
		Next Review	:	28 Mei 2026
		Halaman	:	5 Of 6

5. DIAGRAM ALIR

(Tidak ada)

6. URAIAN PROSEDUR

6.1. Sebelum menggunakan

- 6.1.1. Pastikan kabel dan steker tidak rusak.
- 6.1.2. Cek tombol ON/OFF berfungsi dengan baik.
- 6.1.3. Periksa dan pasang mata gerinda yang sesuai dan tidak retak/pecah.
- 6.1.4. Pastikan pelindung (guard) terpasang dengan baik dan kokoh.
- 6.1.5. Mata gerinda harus disesuaikan dengan gerinda yang digunakan

6.2. Area kerja aman

- 6.2.1. Bersihkan area dari bahan mudah terbakar.
- 6.2.2. Pastikan pencahayaan cukup.
- 6.2.3. Tidak ada orang lain dalam radius bahaya.

6.3. Saat menggunakan gerinda

- 6.3.1. Kenakan sepatu dan *helm safety*.
- 6.3.2. Selalu pakai kacamata pengaman dan topeng muka sekaligus waktu melakukan pekerjaan menggerinda.
- 6.3.3. Periksa kondisi mesin gerinda dan batu gerinda setiap saat sebelum mulai memakai.
- 6.3.4. Selalu lakukan *test* ketukan bunyi (*sound ring test*) untuk memastikan batu gerinda tidak ada retak, pecah atau kondisi kerusakan lain.
- 6.3.5. Pastikan bahwa RPM maksimum batu gerinda permenit sama dengan kecepatan RPM mesin gerinda.
- 6.3.6. Bersihkan lantai kerja dan persiapkan jalan menghindar yang bebas, sebelum mulai memakai mesin gerinda.
- 6.3.7. Pastikan tidak ada bahan mudah terbakar yang bisa menyala terkena percikan api dari pekerjaan menggerinda.
- 6.3.8. Pastikan pelindungnya terpasang.
- 6.3.9. Barang yang akan digerinda harus diklem kuat terlebih dahulu.
- 6.3.10. Pastikan anda bisa berdiri dengan kuda-kuda yang kuat selama proses penggeridaan.
- 6.3.11. Pastikan anda dalam jarak aman dengan teman kerja yang lain selama pemakaian gerinda.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-003
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	28 Mei 2025
	KESELAMATAN MESIN GERINDA	Revisi	:	R00
		Next Review	:	28 Mei 2026
		Halaman	:	6 Of 6

6.4. Setelah menggunakan gerinda

- 6.4.1. Matikan gerinda dan tunggu hingga putaran berhenti sepenuhnya.
- 6.4.2. Cabut kabel dari sumber listrik.
- 6.4.3. Bersihkan gerinda dan area kerja dari serpihan logam atau debu.
- 6.4.4. Simpan gerinda di tempat yang aman dan kering.

6.5. Pengendalian Bahaya / Larangan

- 6.5.1. Jangan gunakan mata gerinda yang rusak atau kedaluwarsa.
- 6.5.2. Jangan melepas pelindung gerinda saat digunakan.
- 6.5.3. Jangan gunakan gerinda dalam kondisi basah atau di lingkungan mudah meledak.
- 6.5.4. Jangan meninggalkan gerinda dalam kondisi menyala tanpa pengawasan.

6.6. Penanganan keadaan darurat

- 6.6.1. Segera hentikan pekerjaan jika terjadi percikan tidak normal, getaran berlebih, atau suara aneh.
- 6.6.2. Laporkan insiden atau kerusakan alat kepada atasan.
- 6.6.3. Gunakan kotak P3K jika terjadi luka ringan dan hubungi petugas medis untuk luka berat.

7. DOKUMEN TERKAIT

(tidak ada)

8. REFERENSI

- 8.1. Kepmen 1827 K/30/MEM/2018 Tentang pedoman pelaksanaan kaidah Teknik pertambangan yang baik
- 8.2. Manual SMKPLH PT Alam Lestari Baratamaindo (ALBI)