

PT. ALAM LESTARI BARAMAINDO

PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI

HOUSE KEEPING

KOLOM PENGESAHAN

Dipersiapkan Oleh :	Disetujui Oleh :
	 
Ahmad Muzhaffar Ishak	Ahmad Junaidi Ishak
Operation	Penanggung Jawab Operasional

STATUS REVISI

No Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan
R00	18 Mei 2025	PPO Baru

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-038
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	18 Mei 2025
	HOUSE KEEPING	Revisi	:	R00
		Next Review	:	18 Mei 2026
		Halaman	:	2 Of 8

LEMBAR CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

Bagian	Hal	Uraian Singkat Revisi	Tanggal

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-038
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	18 Mei 2025
	HOUSE KEEPING	Revisi	:	R00
		Next Review	:	18 Mei 2026
		Halaman	:	3 Of 8

DAFTAR ISI

Judul		1
Kolom Pengesahan		1
Status Revisi		1
Lembar catatan dokumen perubahan		2
Daftar Isi		3
1 Tujuan		4
2 Ruang Lingkup		4
3 Definisi		4
4 Tanggung Jawab		4
5 Diagram Alir		5
6 Uraian Prosedur		5 - 8
7 Dokumen Terkait		8
8 Referensi		8

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-038
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	18 Mei 2025
	HOUSE KEEPING	Revisi	:	R00
		Next Review	:	18 Mei 2026
		Halaman	:	4 Of 8

1. TUJUAN

1.1. SOP ini bertujuan untuk

- 1.1.1. Meminimalkan potensi terjadinya kecelakaan kerja akibat buruknya penataan area kerja (housekeeping).
- 1.1.2. Menciptakan area kerja yang nyaman untuk mengoptimalkan efisiensi kerja karyawan.
- 1.1.3. Mengatur tata ruang kerja yang sesuai dengan estetika.
- 1.1.4. Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Alam Lestari Baratamaindo *Jobsite* PT Borneo Indobara.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku untuk kegiatan pengelolaan Tata Graha di semua area kerja PT Alam Lestari Baratamaindo *Jobsite* PT Borneo Indobara dan Mitra Kerja di bawahnya.
- 2.2. Petunjuk teknis ini akan ditinjau setiap terjadi perubahan mendasar sesuai dengan situasi dan kondisi di area Site.

3. DEFINISI

- 3.1. Ringkas adalah suatu kegiatan atau pekerjaan memisahkan dan menyingkirkan barang yang tidak diperlukan serta menata barang - barang yang diperlukan di tempat kerja.
- 3.2. Rapi adalah suatu kegiatan menetapkan tata letak peralatan dan perlengkapan kerja sehingga segalanya siap apabila dibutuhkan serta secara estetika enak dipandang.
- 3.3. Resik adalah suatu kegiatan memeriksa dan membersihkan peralatan kerja sehingga tidak ada debu atau kotoran menempel yang akan mengakibatkan barang cepat kotor atau rusak dan akan menjadi penyebab penyakit.
- 3.4. Rawat adalah suatu kegiatan mempertahankan hasil dari ketiga langkah penerapan diatas dengan cara selalu mengontrol dan mengawasi kondisi peralatan dan lingkungan kerja.
- 3.5. Rajin adalah merupakan suatu sikap disiplin atau kebiasaan pribadi karyawan yang baik, untuk bekerja atau melakukan sesuatu tanpa disuruh atau dipaksa.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1. Penanggung Jawab Operasional

- 4.1.1. Memastikan bahwa prosedur ini diberlakukan dan dilaksanakan di seluruh wilayah kerja PT Alam Lestari Baratamaindo *Jobsite* PT Borneo Indobara.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-038
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	18 Mei 2025
	HOUSE KEEPING	Revisi	:	R00
		Next Review	:	18 Mei 2026
		Halaman	:	5 Of 8

- 4.1.2. Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur ini.
- 4.1.3. Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
- 4.1.4. Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program pemeliharaan sarana dan prasarana disimpan dan tersedia pada waktu audit.

4.2. Departemen User

- 4.2.1. Membuat jadwal dan rencana kerja housekeeping.
- 4.2.2. Melakukan inspeksi kebersihan rutin di semua area kerja.
- 4.2.3. Mengawasi pelaksanaan housekeeping sesuai standar K3 dan lingkungan.
- 4.2.4. Memberikan laporan dan dokumentasi inspeksi harian/mingguan.
- 4.2.5. Menindaklanjuti temuan housekeeping, termasuk potensi bahaya.
- 4.2.6. Berkoordinasi dengan departemen HSE (Health, Safety, Environment).

5. DIAGRAM ALIR

(Tidak ada)

6. URAIAN PROSEDUR

6.1. Ketentuan Umum

Untuk menjamin area kerja yang nyaman untuk melakukan aktivitas dan mencegah terjadinya kecelakaan karena buruknya tata kelola area kerja, maka Perusahaan memastikan bagaimana area kerja tersebut layak untuk dipergunakan. Prosedur ini membahas tata cara mengelola area kerja secara sistematis dengan prinsip 5 R(ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin) agar area kerja betul-betul layak dari segi kenyamanan maupun aman dari potensi- potensi kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.

5R juga merupakan budaya tentang bagaimana seseorang memperlakukan tempat kerjanya secara benar. Bila tempat kerja tertata rapi, bersih, dan tertib, maka kemudahan bekerja perorangan dapat diciptakan, dan dengan demikian 4 bidang sasaran pokok industri, yaitu efisiensi, produktivitas, kualitas, dan keselamatan kerja dapat lebih mudah dicapai.

6.2. Mekanisme Kelola Prinsip 5R

6.2.1. Ringkas

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-038
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	18 Mei 2025
	HOUSE KEEPING	Revisi	:	R00
		Next Review	:	18 Mei 2026
		Halaman	:	6 Of 8

Prinsip Ringkas adalah memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Mengetahui benda mana yang tidak digunakan, mana yang akan disimpan, serta bagaimana cara menyimpan supaya dapat mudah diakses terbukti sangat berguna bagi sebuah perusahaan.

Langkah melakukan Ringkas:

- a) Cek-barang yang berada di area masing-masing;
- b) Tetapkan kategori barang-barang yang digunakan dan yang tidak digunakan;
- c) Beri label warna merah untuk barang yang tidak digunakan;
- d) Siapkan tempat untuk menyimpan / membuang /memusnahkan barang-barang yang tidakdigunakan;
- e) Dan pindahkan barang-barang yang berlabel merah ke tempat yang telah ditentukan.

6.2.2. Rapi

Prinsip Rapi adalah menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Kerapian adalah hal mengenai sebagaimana cepat kita meletakkan barang dan mendapatkannya kembali pada saat diperlukan dengan mudah. Perusahaan tidak boleh asal-asalan dalam memutuskan dimana benda-benda harus diletakkan untuk mempercepat waktu untuk memperoleh barang tersebut.

Langkah melakukan Rapi:

- 1) Rancang metode penempatan barang yang diperlukan sehingga mudah didapatkan saat dibutuhkan.
- 2) Tempatkan barang-barang yang diperlukan ke tempat yang telah dirancang dan disediakan;
- 3) Setiap penanggung jawab area kerja memastikan bahwa :
 - Tidak ada barang yang tidak diperlukan;
 - Tidak ada barang yang berserakan; dan
 - Tidak ada barang/tempat yang kotor yang berpotensi terhadap, keselamatan dan Kesehatan kerja serta pencemaran lingkungan kerja.
- 4) Semua barang/materia/alat dan tempat penyimpanannya memiliki label nama atau kode identifikasi lain.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-038
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	18 Mei 2025
	HOUSE KEEPING	Revisi	:	R00
		Next Review	:	18 Mei 2026
		Halaman	:	7 Of 8

6.2.3. Resik

Prinsip Resik adalah membersihkan tempat/lingkungan kerja, mesin/peralatan dan barang- barang agar tidak terdapat debu dan kotoran. Kebersihan harus dilaksanakan dan dibiasakan oleh setiap orang di area kerja masing-masing.

Langkah melakukan Resik :

- 1) Penyediaan sarana kebersihan,
- 2) Pembersihan tempat kerja,
- 3) Peremajaan tempat kerja,
- 4) Dan Pelestarian Resik.

6.2.4. Rawat

Prinsip Rawat adalah mempertahankan hasil yang telah dicapai pada 3R sebelumnya membakukannya (standardisasi).

Langkah melakukan Rawat :

- 1) Tetapkan standar kebersihan, penempatan, penataan;
- 2) Tetapkan peralatan untuk melakukan prinsip Rawat di area kerja;
- 3) Dan komunikasikan ke setiap karyawan yang bekerja di tempat kerja sesuai tanggung jawabnya.

6.2.5. Rajin

Prinsip Rajin adalah terciptanya kebiasaan pribadi pekerja untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai. Rajin di tempat kerja berarti pengembangan kebiasaan positif di tempat kerja. Apa yang sudah baik harus selalu dijaga setiap saat. prinsip Rajin di tempat kerja adalah 'Lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan.

Langkah melakukan Rajin adalah :

- 1) Target bersama;
- 2) Teladan atasan;
- 3) Hubungan/komunikasi di lingkungan kerja; dan
- 4) Kesempatan belajar.

6.3. Barang bekas

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-038
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	18 Mei 2025
	HOUSE KEEPING	Revisi	:	R00
		Next Review	:	18 Mei 2026
		Halaman	:	8 Of 8

1. Barang / material / alat yang dikategorikan tidak diperlukan dan dimasukkan dalam penyimpanan barang bekas, untuk barang / material / alat yang masih bernilai untuk dimanfaatkan kembali.
2. Barang / material / alat yang berada di penyimpanan barang bekas dan tidak memiliki nilai untuk dimanfaatkan kembali dapat dibuang dari area kerja sesuai dengan prosedur

6.4. Evaluasi dan Inspeksi

1. Evaluasi penerapan kebersihan tempat kerja dilakukan dengan menggunakan inspeksi terhadap area kerja oleh pengawas area tersebut sekali dalam satu minggu.
2. 2) Pelaksanaan inspeksi area kerja mengacu pada prosedur BIB – HSE – PPO – 072 Inspeksi KPLH.
3. Ketidaksesuain yang ditemukan dari hasil inspeksi harus dievaluasi dan dibuatkan tindakan perbaikan dan pencegahannya.

6. DOKUMEN TERKAIT

-

7. REFERENSI

- 7.1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.
- 7.2. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No.185 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 7.3. Manual SMKPLH PT Alam Lestari Baratamaindo (ALBI)