# <u>名称: TMC17mm標準ブラケット付</u> <u>コルゲート仕様標準</u>

No.: I-004

ページ:1/5

#### 【目的】

TMC17mm標準ブラケット付コルゲートの仕様を標準化する事で、 機能・外観不具合の発生を防止する

#### 【適用範囲】

TMC17mm標準ブラケット付コルゲート形状を有する金型

#### 【内容】


《狙い寸法》 参考

別紙(狙い)PDF参照して下さい

#### 《ゲート》

参考

トンネルゲート設定時、ゲートカス対策を織り込む事



4 承認 審査 起案   3 2019/12/9 2019/12/9 2019/12/9   2 (本) 大学 教育 本記 作成									
3 2019/12/9 2019/12/9 2019/12/9	符号	改訂内容	改訂日	承認	作成	(本共)	(31)	VHI	
3 2019/12/9 2019/12/9 2019/12/9	1					(海)	(野)	(活)	
	2					B	(H	43	
4						2019/12/9	2019/12/9	2019/12/9	
	4					承認	審査	起案	

【配布先】 なし(仕様確認用)


## <u>名称: TMC17mm標準ブラケット付</u> コルゲート仕様標準

No.: I-004

ページ:2/5

《PL》

参考




#### 【注意】


・PLは製品形状により、固定・可動が逆になる場合有

## 《EP配置》

参考



### 【可動側】




#### 【注意】

- ・ショートセンサ(SSD)を固定側に設定する際は、事前に加工区確認の事
- ・固定側にSSDを設定する際、固定EJプレートを戻す方法は型閉め速度に依存し低速の為、 SSDリセット異常頻発時は、マグネット磁力を強いものに変更の事


## <u>名称: TMC17mm標準ブラケット付</u> <u>コルゲート仕様標準</u>


No.: I-004

ページ:3/5



## 参考






※ガスベント不要

【ガスが発生するナイロン時のみ適用】

### 【注意】

・製品形状により、入れ子割りラインは変更する事



## <u>名称: TMC17mm標準ブラケット付</u> コルゲート仕様標準


No.: I-004


ページ:4/5

#### a部ガス抜き詳細

《コルゲートのオスロック(爪)部ガス逃がし加工》


参考 入れ子が抱き合わせになりガスの逃げ道が塞がれてしまう場合、 入れ子にガス抜きの穴を空け、型外へ逃がす





・爪部のガス抜き効果は大きいが、 爪部の寸法チューニングや 合わせバリ発生時は、 入れ子作り替えリスクのあるPL (実績あれば適用可)


R0.5コマ折れ対策



・ガス抜きが考慮された


基本の入れ子割り

ナイロンは入れ



#### 3分割又は4分割入れ子割り

新規・増型とも適用可 (但し、ナイロンは4分割の事)



#### ー体型入れ子

実績のあるPP増型のみ 適用可(ガス懸念大)


## <u>名称: TMC17mm標準ブラケット付</u> コルゲート仕様標準

No.: I-004

ページ:5/5

## 《その他注意事項》

ヒンジ旧形状



赤丸部が短く、伸びにくい為、割れやすい




赤丸部が長く、伸びやすい為、割れにくい

#### 【注意】


- ・ヒンジ部の旧形状製品は、ヒンジ割れ不具合の懸念が大きい為、樹脂の流動方向に磨き加工及び 偏肉狙い指示の事
- ・成形条件では、樹脂温度を高くし(220℃程度)、保圧時間を短く(1s程度)すると良くなる傾向がある
- ・旧形状製品は、耐寒条件の見直し(0℃評価)が出来ないかの確認を品証課に確認しておくと良い

#### ロック耐寒割れ不具合

メスロック旧形状



赤丸部が繋がっており、メスロックが 撓みにくい為、割れやすい メスロック改良形状



赤丸部がリブ形状になっており メスロックが撓みやすく、割れにくい

#### 【注意】

-メスロック部の旧形状製品は、耐寒条件の見直し(0℃評価)が出来ないかの確認を 品証課に確認しておくと良い

## 別紙

