仕様標準

<u>名称: TMC17mm標準ブラケット付</u> <u>コルゲート仕様標準</u>

No.: I-004

ページ:1/2

【目的】

TMC17mm標準ブラケット付コルゲートの仕様を標準化する事で、 機能・外観不具合の発生を防止する

【適用範囲】

TMC17mm標準ブラケット付コルゲート形状を有する金型

【内容】

《狙い寸法》《ゲート》《PL》《EP配置》《入れ子割り・ガス抜き》

別紙PDF参照して下さい

参考

4					承認	審査	起案
3					2019/12/9	2019/12/9	2019/12/9
2						Æ	()
1	狙い寸法指示追加・入れ子コマ折れ対策絵追加	2022/2/4	三浦	杉浦	(石)	(天)	(杉)
符号	改訂内容	改訂日	承認	作成	(A)	(F)	VH)
【配布先】 なし(仕様確認用)							

仕様標準

名称: TMC17mm標準プラケット付 コルゲート仕様標準

No.: I-004

ページ:2/2

《その他注意事項》 ヒンジ耐寒割れ不具合




赤丸部が短く、伸びにくい為、割れやすい 赤丸部が長く、伸びやすい為、割れにくい



【注意】


- ・ヒンジ部の旧形状製品は、ヒンジ割れ不具合の懸念が大きい為、樹脂の流動方向に磨き加工及び 偏肉狙い指示の事
- ・成形条件では、樹脂温度を高くし(220℃程度)、保圧時間を短く(1s程度)すると良くなる傾向がある
- ・旧形状製品は、耐寒条件の見直し(0℃評価)が出来ないかの確認を品証課に確認しておくと良い

ロック耐寒割れ不具合



赤丸部が繋がっており、メスロックが 撓みにくい為、割れやすい


メスロック改良形状



赤丸部がリブ形状になっており メスロックが撓みやすく、割れにくい


【注意】


・メスロック部の旧形状製品は、耐寒条件の見直し(0℃評価)が出来ないかの確認を 品証課に確認しておくと良い




別紙

《PL • EP配置》








- ・PL・ゲートは製品形状により、固定・可動が逆になる場合有
- ・ショートセンサ(SSD)を固定側に設定する際は、事前に加工区確認の事 ・固定側にSSDを設定する際、固定EJプレートを戻す方法は型閉め速度に依存し低速の為、
- SSDリセット異常頻発時は、マグネット磁力を強いものに変更の事


a部ガス抜き詳細

入れ子が抱き合わせになりガスの逃げ道が塞がれてしまう場合、 入れ子にガス抜きの穴を空け、型外へ逃がす



b部入れ子割り詳細


【基本の入れ子割り】







- ・ガス抜きが考慮された基本の入れ子割り
- ・爪部の寸法チューニングや バリ修正が容易な基本のPL設定

《入れ子割り》






【条件付きの入れ子割り】


















【ツメ部PL】

・爪部の寸法チューニングや 合わせバリ発生時は、 入れ子作り替えリスク有 (実績あれば可)

【4分割】

・爪部のガス抜きが 考慮された仕様 (ALL可)

【3分割】

・爪部のガス抜きが 考慮されていない仕様 (PPのみ可)

【一体型】

・ガス抜きが考慮 されていない仕様 (実績のあるPPのみ可)