




W5500のSSはD10(UNOのピンに合わせるため)
 5V電源は安定化すること
 Reset SWとI2Cコネクタを追加した
HOLLY&Co.,Ltd.

Sheet: /

File: working.kicad_sch

Title: Weight Sensor with Dual HX711

Size: A4

Date: 2022-10-16

Rev: 1.20

KiCad E.D.A. eeschema 7.0.6

Id: 1/1