
POWER AND FILTERING
VBUS
VBAT
DMG3415U
Q3
D4
MBR540
VHI
R12
100K
R7
100K
EN
C6
10µF
U2
IN
EN
GND
OUT
P4
AP2112/RT9080-3.3
3.3V
C8
10µF
C2
10uF
C1
10uF
CON_JST_PH_2PIN_MT_BATT
X1C
X1B
RESET
R1
5.1K
SW2
KMR2
C4
1uF
U1
ESP32-S3-MINI-1
3V3
EN
TXD0
RXD0
IO46_DEBUGOUT
IO45_SPIV
IO0_BOOT0
TP1
BOOT0
IO1
IO2
IO3
IO4
IO5
IO6
IO7
IO8
IO9
IO10
IO11
IO12
IO13
IO14
IO47
IO48
SDA
SCL
D5
D6
I2C_PWR
A5
D9
D10
D11
D12
D13
A4
IO15
IO16
IO17/DAC1
IO18/DAC2
IO19/D-
IO20/D+
IO21
IO26
IO33
IO34
IO35
IO36
IO37
IO38
IO39/TCK
IO40/TDO
IO41/TDI
IO42/TMS
EXP
GND
A3
A2
A1
A0
D-
D+
NEOPIX_PWR
PSRAMCS
NEOPIX
IO34_DBLTAP
MOSI
SCK
MISO
RX
TX
C7
10uF
C9
10uF
C10
1uF
R17
1Meg
C5
1uF
LIPO CHARGING
U3
MCP73831/2
LIPO Charger
VDD
STAT
VBAT
PROG
VSS
VDD: 3.75-6V
Temp: -40-85°C
MCP73831T-2ACI/OT
CHGO
ORANGE
R2
5.1K
R4
5.1K
C3
10µF
10K = 100mA
5.0K = 200mA
2.0K = 500mA
1.0K = 1000mA
LED
D3
RED
R10
5.1K
D13
USB TO SERIAL CONVERTER
SW1
BOOT0
KMR2
X3
USB C
VBUS
D+
D-
CC1
CC2
SBU1
SBU2
GND
5.1K
5.6K
R5
LC709203F
IC1
VDD
SCL
SDA
ALR
VSS
TSENSE
TSW
TEST
JP3
JP1
RESET
NEOPIX
WS2812B
DI
DO
VDD
GND
MT2
MT1
MT
R3A
10K
R3B
10K
VSENSOR
U4
BME280
BMEx80 Digital
Environ. Sensor
VDDIO
SDO
CSB
SCK
SDI
VDD: 1.8-3.6V
Temp: -40~85°C
R3C
10K
C11
10uF
U5
AP2112/RT9080-3.3
R3D
10K
ISSUE
${COMPANY}
© ${YEAR}
DRAWN
${DRAWN}
TITLE
REV
${REV}
CHECKED
${CHECKED}
DATE
${CURRENT_DATE}
DRG №
${DRGNO}
DATE
${DATE}
FILE: ${PROJECTNAME}
PAGE: ${#}/${##}
Sheet: /
File: working.kicad_sch
Title:
Size: User
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.6-7.0.6~ubuntu22.04.1
Id: 1/1