Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра ЭВМ

Отчет по лабораторной работе № 5 «Последовательный интерфейс SPI ЖКИ. Акселерометр» Вариант №7

Выполнил:

Проверил:

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Написать программу с использованием интерфейса SPI, ЖКИ и акселерометра в соответствии с заданием.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

- 1. В соответствии с вариантом написать программу, которая получает данные от акселерометра и в требуемом виде отражает их на экране. Не допускается использовать иные заголовочные файлы, кроме msp430.h, а также использовать высокоуровневые библиотеки. По нажатию кнопки S1 зеркально отразить результат, используя команды для ЖКИ.
 - 2. Снять временные диаграммы всех линий интерфейса SPI (USCI_B1).
- 3. В отчет по выполнению работы включить исходный текст программы с обязательными комментариями. Комментарии в тексте программы обязательны, они должны пояснять что именно делает данный фрагмент. Привести временные диаграммы обмена, привести объяснение полученным результатам.

|--|

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Микроконтроллер MSP430F5529 содержит два устройства USCI (Universal Serial Communication Interface), каждый из которых имеет два канала. Первое из них, USCI_A поддерживает режимы UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter), IrDA, SPI (Serial Peripheral Interface). Второе, USCI_B - режимы I2C (Inter-Integrated Circuit) и SPI.

Интерфейс SPI является синхронным дуплексным интерфейсом. Это значит, что данные могут передаваться одновременно в обоих направлениях и синхронизируются тактовым сигналом. Интерфейс поддерживает:

- обмен по 3 или 4 линиям;
- 7 или 8 бит данных;
- режим обмена: LSB (младший значащий бит) или MSB (старший значащий бит) первым;
- режим ведущий (Master) / ведомый (Slave);
- независимые для приема и передачи сдвиговые регистры;
- отдельные буферные регистры для приема и передачи;
- непрерывный режим передачи;
- выбор полярности синхросигнала и контроль фазы;
- программируемая частота синхросигнала в режиме Master;
- независимые прерывания на прием и передачу;
- операции режима Slave в LPM4.

Структура интерфейса SPI представлена на рисунке 2.1. Линии интерфейса:

- UCxSIMO Slave In, Master Out (передача от ведущего к ведомому);
- UCxSOMI Slave Out, Master In (прием ведущим от ведомого);
- UCxCLK тактовый сигнал, выставляется Master-устройством;
- UCxSTE Slave Transmit Enable. В 4-битном протоколе используется для нескольких Master устройств на одной шине. В 3-битном не используется.




Рисунок 2.1 - Структура интерфейса SPI

Схема передачи данных начинает работу при помещении данных в буферный регистр передатчика UCxTXBUF. Данные автоматически помещаются в сдвиговый регистр (если он пуст), что начинает передачу по линии UCxSIMO. Флаг прерывания UCTXIFG устанавливается при перемещении данных в сдвиговый регистр и сигнализирует об освобождении буферного регистра, а не об окончания передачи. UCTXIFG требует локального и глобального разрешения прерываний UCTXIE и GIE, автоматически сбрасывается при записи в буферный регистр передатчика UCxTXBUF.

Прием данных по линии UCxSOMI происходит автоматически и начинается с помещения данных в сдвиговый регистр приемника по спаду синхросигнала. Как только символ передан, данные из сдвигового регистра

помещаются в буферный регистр приемника UCxRXBUF. После этого устанавливается флаг прерывания UCRXIFG, что сигнализирует об окончании приема. Аналогично, UCRXIFG требует локального и глобального разрешений прерываний UCRXIE и GIE, автоматически сбрасывается при чтении буферного регистра UCxRXBUF. Прием данных происходит только при наличии синхросигнала UCxCLK.

Сброс бита UCSWRST разрешает работу модуля USCI. Для Маsterустройства тактовый генератор готов к работе, но начинает генерировать сигнал только при записи в регистр UCxTXBUF. Соответственно, без отправления данных (помещения в буферный регистр передатчика), тактовой частоты на шине не будет, и прием также будет невозможен. Для Slaveустройства тактовый генератор отключен, а передача начинается с выставлением тактового сигнала Master-устройством. Наличие передачи определяется флагом UCBUSY = 1.

Поля полярности UCCKPL и фазы UCCKPH определяют 4 режима синхронизации бит:




Рисунок 2.2 - Режимы синхронизации

Если UCMST = 1, для тактирования используется генератор USCI, источник входной частоты (ACLK или SMCLK) выбирается битами UCSSELx. 16 бит UCBRx (регистры UCxxBR1 и UCxxBR0) определяют делитель BRCLK входной тактовой частоты USCI: $f_{BitClock} = f_{BRCLK} / UCBRx$.

Состав и назначение регистров интерфейса SPI приведено в таблице 2.1, а назначение полей — в таблице 2.2. Регистры всех каналов USCI в режиме SPI аналогичны, номер устройства (А или В) и номер канала (0 или 1) в именах указываются вместо хх, например, UCA0CTL0. Адреса регистров каналов USCI_B0 – 05E0h – 05FEh, USCI_A1 – 0600h – 061Eh, USCI_B1 – 0620h – 063Eh. После сброса поля всех регистров устанавливаются в 0, за

исключением полей UCSWRST, UCTXIFG, которые устанавливаются в 1 (сброс и флаг готового буфера передатчика соответственно), и полей UCBRx, UCRXBUFx, UCTXBUFx, состояние которых не определено. Соответственно устанавливается 3-ріп режим, ведомый (Slave), 8 бит данных, LSB, активный высокий уровень синхросигнала, по фронту синхросигнала данные выставляются на шину, по спаду — читаются (захватываются).

Таблица 2.1. Регистры интерфейса SPI

Регистр	Адрес канала А0	Назначение				
UCxxCTL0	05C1h	Регистры управления				
UCxxCTL1	05C0h					
UCxxBR0	0506h	Управление скоростью передачи				
UCxxBR1	0507h					
UCxxSTAT	050Ah	Регистр состояния				
UCxxRXBUF	050Ch	Буфер приемника				
UCxxTXBUF	050Eh	Буфер передатчика				
UCxxIE	05DCh	Разрешение прерываний				
UCxxIFG	05DDh	Флаги прерываний				
UCxxIV	05DEh	Вектор прерываний				

Таблица 2.2 Поля регистров интерфейса SPI

Регистр	Биты	Поле	Назначение	Определение флагов в msp430f5529.h
	7	UCCKPH	Фаза Ти (0 — изменение по первому перепаду, захват по второму, 1 — наоборот)	UCCKPH
	6	UCCKPL	Полярность Ти (0 — активный - высокий)	UCCKPL
0	5	UCMSB	Порядок передачи: 0 — LSB, 1- MSB	UCMSB
UCAxCTL0	4	UC7BIT	Разрядность: 0 — 8 биг, 1 — 7	UC7BIT
CAx	3	UCMST	Режим: 0 — Slave, 1 – Master	UCMST
Ω	1-2	UCMODEx	Синхронный режим: 00 — 3pin SPI, 01 — 4pin SPI + STE активный высокий, 10 — 4pin SPI + STE 2 активный низкий, 11 - I С	UCMODE_0 UCMODE_3
	0	UCSYNC	Режим: синхронный - 1	UCSYNC
UCA	6-7	UCSSELx	UCSSEL0, UCSSEL1	

Регистр	Биты	Поле	Назначение	Определение флагов в msp430f5529.h	
	0	UCSWRST	Разрешение программного сброса: 1 — логика интерфейса переводится в состояние сброса	UCSWRST	
n	<u>.</u> 9-7	UCBRx	Младший байт делителя частоты	UCA0BR0	
n	<u>.</u> 9-7	UCBRx	Старший байт делителя частоты	UCA0BR1	
	7	UCLISTEN	UCLISTEN		
STAT	6	UCFE	UCFE		
UCAxSTAT	5	UCOE	UCOE		
	0	UCBUSY	UCBUSY		
n	<u>.</u> 0-7	UCRXBUFx	Буфер приемника	UCA0RXBUF	
n	<u>.</u> 9-7	UCTXBUFx	Буфер передатчика	UCA0TXBUF	
Ixi	1	UCTXIE	Разрешение прерывания передатчика	UCTXIE	
UCAxI	9	UCRXIE	Разрешение прерывания приемника	UCRXIE	
IXI	1	UCTXIFG	Флаг прерывания передатчика	UCTXIFG	
UCAxI	0	UCRXIFG	Флаг прерывания приемника	UCRXIFG	
n	<u>0</u> -15	UCIVx	Вектор прерываний	UCA0IV	

Все поля регистров UCxxCTL0, UCxxBRx, а также поле UCSSELx регистров UCxxCTL1 и поле UCLISTEN регистров UCxxSTAT могут быть изменены только при UCSWRST = 1.

На экспериментальной плате MSP-EXP430F5529 к устройству USCI_B, канал 1, в режиме SPI подключен ЖКИ экран EA DOGS102W-6 разрешением 102 х 64 пикселя, а к устройству USCI_A, канал 0, в режиме SPI подключен 3-осевой акселерометр CMA3000-D01.

ЖКИ экран DOGS 102W-6 поддерживает разрешение 102 х 64 пикселя, с подсветкой EA LED39х41-W, и управляется внутренним контроллером UC1701. Ток потребления составляет 250 мкА, а частота тактирования до 33 МГц при 3,3 В. Контроллер поддерживает 2 параллельных 8-битных режима и последовательный режим SPI, поддерживает чтение данных (в SPI режиме только запись). Устройство содержит двухпортовую статическую DDRAM.




Рисунок 2.3 - Схема подключения ЖКИ экрана

Схема подключения экрана приведена на рисунок 2.3, соответствие выводов устройства выводам микроконтроллера MSP430F5529 и их назначение приведены в таблице:

Таблица 2.3. Соответствие выводов ЖКИ экрана

Выводы DOGS102W-6	Обозначение линии на схеме	Назначение	Вывод MSP430F5529	Требуемый режим
RST	LCD_RST	Сброс (= 0)	P5.7/TB0.1	P5.7
SDA	SIMO	SIMO данные	P4.1/ PM_UCB1SIMO/ PM_UCB1SDA	PM_UCB1SIMO
SCK	SCLK	Синхросигнал	P4.3/ PM_UCB1CLK/ PM_UCA1STE	PM_UCB1CLK
CD	LCD_D/C	Режим: 0 — команда, 1 — данные	P5.6/TB0.0	P5.6
CS0	LCD_CS	Выбор устройства (= 0)	P7.4/TB0.2	P7.4

Выводы DOGS102W-6	Обозначение линии на схеме	Назначение	Вывод MSP430F5529	Требуемый режим
ENA, ENB	LCD_BL_EN	Питание подсветки	P7.6/TB0.4	P7.6

Поскольку выбор устройства подключен к цифровому выходу, то управлять сигналом выбора устройства придется программно, фактически используется только 2 линии USCI микроконтроллера MSP430F5529 в режиме SPI.

Временные диаграммы обмена с устройством приведены на рисунке 2.4. ЖКИ поддерживает только запись, формат передачи MSB, чтение данных по фронту синхросигнала, Slave. Сигнал CD определяет, что передается в текущем байте — команда или данные, он считывается при передаче последнего бита.




Рисунок 2.4 - Временная диаграмма обмена с ЖКИ

Формат команд ЖКИ представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4. Команды контроллера ЖКИ

Вход СD		Код	ĮК	OM2	анды,	по	битн	10	Описание			
B	7	6	5	4	3	2	1	0				
1		Б	ить	і да	данных D[70]				Запись одного байта данных в память			
	0	0	0	0					Установка номера столбца СА=0131. Двухбайтная			
0	0	0	0	1		CA[74]			команда, младший полубайт передается первым байгом команды, старший полубайт — вторым. После сброса = 0			
	0 0 1 0 1 PC[20] p						PC[2	0]	Управление питанием. PC[0] – усилитель, PC[1] — регулятор, PC[2] — повторитель. 0 — отключено, 1 — включено. После сброса = 0			

Вход СD	Код команды, побитно								Описание		
E	7	6	5	4	3	2	1	0			
	0	1			SL	. [5	0]		Установка начальной линии скроллинга SL=063. После сброса = 0 (без скроллинга)		
	1	0	1	1		PA	[30]		Установка номера страницы РА=07. После сброса = 0		
	0	0	1	0	0		PC[53]		Установка уровня внутреннего резисторного делителя PC=[07]. Используется для управления конграстом. После сброса = 100		
	1	0	0	0	0	0	0	1	Регулировка контраста. Двухбайтная команда.		
	0	0			PM	1[5.	.0]		РМ=063. После сброса = 100000		
	1	0	1	0	0	1	0	C1	Включение всех пикселей. 0 – отображение содержимого памяти, 1 – все пиксели включены (содержимое памяти сохраняется). После сброса = 0		
	1	0	1	0	0	1	1	C0	Включение инверсного режима. 0 — нормальное отображение содержимого памяти, 1 — инверсное. После сброса = 0		
	1	0	1	0	1	1	1	C2	Отключение экрана. 0 — экран отключен, 1 — включен. После сброса = 0		
	1	0	1	0	0	0	0	MX	Порядок столбцов при записи в память 0 — нормальный (SEG 0-131), 1 — зеркальный (SEG 131-0). После сброса = 0		
	1	1	0	0	MY	0	0	0	Порядок вывода строк 0 — нормальный (СОМ 0-63), 1 — зеркальный (СОМ 63-0). После сброса = 0		
	1	1	1	0	0	0	1	0	Системный сброс. Данные в памяти не изменяются		
	1	0	1	0	0	0	1	BR	Смещение напряжения делителя: $0-1/9$, $1-1/7$. После сброса $=0$		
	1	1	1	1	1	0	1	0	Расширенное управление. ТС — температурная		
	TC	0	0	1	0	0	WC	WP	компенсация $0 = -0.05$, $1=-0.11\%/^{\circ}C$; WC — циклический сдвиг столбцов $0 = \text{нет}$, $1 = \text{есть}$; WP — циклический сдвиг страниц $0 = \text{нет}$, $1 = \text{есть}$. После сброса $TC = 1$, WC $= 0$, WP $= 0$		

Поля PC[2..0], C1, C0, C2, MX, BR при программном сбросе не устанавливаются. Поскольку контроллер поддерживает больше столбцов (132), чем у экрана (102), то можно задать пиксель за его границами. По этой же причине в зеркальном режиме номера столбцов соответствуют диапазону 30 — 131. Зеркальный режим столбцов (бит МХ) не оказывает влияния на порядок вывода столбцов, поэтому данные, уже имеющиеся в памяти, будут отображаться одинаково в обоих режимах. При зеркальном режиме изменяется адрес записи байта в память. Подробнее режимы ориентации экрана (и вывода строк и столбцов) изображены на рисунке 5.5.Так, например, в режиме МХ=0, МY=0, SL=0 (Прямой вывод без скроллинга), чтобы получить

изображение, приведенное на рисунке, в столбец 1 страницу 0 должно быть записано значение 11100000b, а в столбец 2 страницу 0 — значение 00110011b.

\neg		Адрес	1															MY	/- 0		MY	/-1	
PA[3:0]	0	строки																SL-0	SL-16	SL-0	SL-0	SL-25	SL-25
$\neg \neg$	D0	00H	1				П						П		П			C1	C49	C64	C48	C25	C9
1	D1	01H	1			Г	П					_		П	П			C2	C50	C63	C47	C24	C8
1	D2	02H	1				П	\neg			Г	C. Daning o	Г	П	П			C3	C51	C62	C46	C23	C7
0000	D3	03H	1				П	\neg			Г	Mile	г		П			C4	C52	C61	C45	C22	C6
0000	D4	04H	1				П	\neg			Г	Carry.	г		П			C5	C53	C60	C44	C21	C5
1	D5	05H	1			Г	П	\neg				C.V		П	П			C6	C54	C59	C43	C20	C4
1	D6	06H	1				П	\neg						П	П			C7	C55	C58	C42	C19	C3
1	D7	07H	1				П							П	П			C8	C56	C57	C41	C18	C2
\neg	D0	08H	1				П											C9	C57	C56	C40	C17	C1
1	D1	09H	1			П	П	\neg			П		Г		П			C10	C58	C55	C39	C16	
1	D2	0AH	1			г	П	\neg			Г	_^	Г	П	П			C11	C59	C54	C38	C15	
0001	D3	OBH	1			г	П	\neg			Г	C. Daning 1	Г	П	П			C12	C60	C53	C37	C14	
0001	D4	OCH	1				П					Carr.			П			C13	C61	C52	C36	C13	
1	D5	0DH	1			г	П				Г	G [™]	Г		П		П	C14	C62	C51	C35	C12	
1	D6	0EH	1			Г	П	\neg							П			C15	C63	C50	C34	C11	
ı	D7	OFH	1		П	Г	\Box	\neg		П	Г	Ī	Г	П	П		\square	C16	C64	C49	C33	C10	
$\overline{}$	DO	10H	1				\vdash						Т		\vdash		М	C17	C1	C48	C32	C9	
1	D1	11H	1		П	Г	П					C. Daning J	Г		\Box		П	C18	C2	C47	C31	C8	
ı	D2	12H	1			г	\Box	\neg		П	Г	.0	г	\vdash	П			C19	C3	C46	C30	C7	
1	D3	13H	1			г	\Box	\neg		П	Г	LIVILA	г	\vdash	П			C20	C4	C45	C29	C6	
0010	D4	14H	1			-	Н	\neg			Н	1094	\vdash		Н		М	C21	C5	C44	C28	C5	
- 1	D5	15H	1			-	Н	\neg			Н	Ç,	\vdash		Н		Н	C22	C6	C43	C27	C4	
ŀ	D6	16H	1	Н	Н	\vdash	┤	\neg		\vdash	Н	•	⊢	\vdash	\vdash		\blacksquare	C23	C7	C42	C26	C3	
[D7	2FH	1									1						C48	C32	C17	C1	C42	C26
	D7	2FH]															C48	C32	C17	C1	C42	C26
l l	D0	30H	1	ш	ш		Н	_			$ldsymbol{-}$		╙	\vdash	ш		Н	C49	C33	C16		C41	C25
- 1	D1	31H	1	Н	Н	⊢	Н	\dashv			\vdash	6	⊢	\vdash	Н		Н	C50	C34	C15		C40	C24
ŀ	D2	32H	1	ш	ш	⊢	igwdap	\dashv		\vdash	⊢		⊢	⊢	⊢		ш	C51	C35	C14		C39	C23
0110	D3	33H	1	ш	Ш	⊢	igspace	\dashv		\vdash	┕	C. Danning 6	╙	\vdash	⊢		Ш	C52	C36	C13		C38	C22
ļ	D4	34H	1	ш	ш	╙	Н	_		\vdash		1000	╙	\vdash	Н		ш	C53	C37	C12		C37	C21
ŀ	D5	35H	1	ш	ш	⊢	Н	\rightarrow		\vdash	_	O.,		\vdash	₩		ш	C54	C38	C11		C36	C20
ļ	D6	36H	1	Н	Н	\vdash	⊢┤	\dashv		\vdash	\vdash	,	\vdash	\vdash	\mapsto		igwdap	C55	C39	C10		C35	C19
	D7	37H	1	Н	Н	\vdash	⊢	_	_		\vdash		⊢	\vdash	${m \mapsto}$		Н	C56	C40	C9		C34	C18
ŀ	D0	38H	1	\vdash	\vdash	\vdash	⊢⊢	\dashv		\vdash	\vdash		\vdash	\vdash	${oldsymbol{arphi}}$		$oldsymbol{arphi}$	C57	C41	C8		C33	C17
ŀ	D1	39H	1	Н	Н	\vdash	⊢⊢	-			\vdash	٨	⊢	\vdash	\mapsto		$oldsymbol{arphi}$	C58	C42	C7		C32	C16
ŀ	D2	3AH	1	\vdash	\vdash	\vdash	⊢┤	\dashv			\vdash		\vdash		${oldsymbol{dash}}$		$oldsymbol{arphi}$	C59	C43	C6		C31	C15
0111	D3 D4	3BH	1	\vdash	\vdash	\vdash	⊢⊢	\dashv		\vdash	\vdash	THINK	\vdash	\vdash	\mapsto		$oldsymbol{arphi}$	C60	C44	C5		C30	C14
		3CH	1	Н	\vdash	\vdash	⊢⊢	\dashv			\vdash	CTD THY WILD T	⊢	\vdash	\mapsto		igwdap	C61	C45	C4		C29	C13
ļ.							oxdot	_		\vdash	\vdash	0.	\vdash	\vdash	\mapsto		$oldsymbol{arphi}$	C62	C46	C3		C28	C12
	D5	3DH	1											\vdash	ш		ш	C63	C47	C2		C27	C11
	D5 D6	3EH		П			Ц	\dashv			\vdash								0.40				045
	D5 D6 D7	3EH 3FH		Ш								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	lacksquare	-	${m ee}$		Щ	C64	C48	C1		C26	C10
1000	D5 D6	3EH										Страница 8			Н			CIC	C48 CIC	C1 CIC	CIC	C26 CIC	CIC
1000	D5 D6 D7	3EH 3FH									E	Страница 8	-	-			01			C1	CIC 49	C26 CIC 65	CIC
1000	D5 D6 D7	3EH 3FH		31	35	33	*	88	8	37	8	Страница 8	128	129	130	131	132			C1 CIC	CIC 49	C26 CIC	CIC
1000	D5 D6 D7	3EH 3FH	0	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEGS	SEG6	SEG7	SEG8	Страница 8	EG128	EG129	EG130	EG131	EG132			C1 CIC	CIC 49	C26 CIC 65	CIC
1000	D5 D6 D7	3EH 3FH 40H	0	SEG1	SEG2	SEG3	SEG	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	Страница 8	SEG128	SEG 129	SEG130	SEG131	SEG132			C1 CIC	CIC 49	C26 CIC 65	_
1000	D5 D6 D7	3EH 3FH	0	-	-	_	\rightarrow	\rightarrow	_	-	_	Страница 8			-					C1 CIC	CIC 49	C26 CIC 65	CIC
1000	D5 D6 D7	3EH 3FH 40H	1 0	SEG132 SEG1	SEG131 SEG2	SEG130 SEG3	\rightarrow	SEG128 SEG5	SEG127 SEG6	SEG126 SEG7	SEG125 SEG8	Страница 8	SEG5 SEG128	SEG4 SEG129	-	SEG2 SEG131	SEG1 SEG132			C1 CIC	CIC 49	C26 CIC 65	CIC

Рисунок 2.5 - Режимы ориентации экрана и вывода строк и столбцов

Для того, чтобы занесенное в память изображение при перевороте экрана «вверх ногами» выглядело точно так же, следует сместить нумерацию колонок на 30 позиций (при этом режим на зеркальный не меняется), а вывод строк изменить на зеркальный:



Рисунок 2.6 - Ориентация экрана

Типичная последовательность инициализации выглядит следующим образом:

- 0x40 установка начальной строки скроллинга =0 (без скроллинга);
- 0xA1 зеркальный режим адресации столбцов;
- 0xC0 нормальный режим адресации строк;
- 0хА4 запрет режима включения всех пискселей (на экран отображается содержимое памяти);
- 0хАб отключение инверсного режима экрана;
- − 0хА2 смещение напряжения делителя 1/9;
- 0x2F включение питания усилителя, регулятора и повторителя;
- 0x27, 0x81, 0x10 установка контраста;
- -0xFA, 0x90 установка температурной компенсации -0.11%/°C;
- 0хАF включение экрана.

Типичная последовательность действий при включении питания, входе и выходе в режим ожидания и при выключении питания изображены на рисунке 5.7. Контроллер ЖКИ при формировании сигнала сброса требует ожидания 5-10 мс, при включении питания ожидания не требуется.

Подробно о командах и работе с устройством можно прочитать в документации.

Для работы с устройством на программном уровне вначале необходимо установить требуемый режим соответствующих выводов микроконтроллера, далее задать режим работы интерфейса USCI. После этого можно передавать команды на ЖКИ с учетом того, что уровень сигнала на части линий необходимо задавать вручную.




Рисунок 2.7 - Последовательность действий при включении/выключении ЖКИ и при входе/выходе в режим ожидания

3-координатный акселерометр с цифровым выходом CMA3000-D01 обладает следующими возможностями:

- диапазон измерений задается программно (2g, 8g);
- питание 1.7 3.6 В;
- интерфейс SPI или I²C задается программно;
- частота отсчетов (10, 40, 100, 400 Γ ц) задается программно;
- ток потребления в режиме сна 3 мкА;
- ток потребления при 10 отсчетах/сек 7 мкА, при 400 отсчетах/сек 70 мкА;
- максимальная тактовая частота синхросигнала 500 КГц;
- разрешение 18 mg (при диапазоне 2g), 71mg (при диапазоне 8g);
- чувствительность 56 точек / g (при 2g), 14 точек / g (при 8g);
- режимы обнаружения движения и обнаружения свободного падения.

Схема подключения акселерометра на макете MSP-EXP430F5529 приведена на рисунке 2.8, соответствие выводов устройства выводам микроконтроллера MSP430F5529 и их назначение приведены в таблице:




Рисунок 2.8 - Схема подключения акселерометра

T	
Таблина 7 5	Соответствие выводов акселерометра
1 аолица 2.5.	Coordere in the burney of a keep of the participation of the coorder of the coord

Выводы СМА3000-D01	Обозначение линии на схеме	Назначение	Вывод MSP430F5529	Требуемый режим
VDD, DVIO	ACCEL_PWR	Напряжение питания	P3.6/TB0.6	P3.6
MISO	ACCEL_SOMI	Линия приема данных по интерфейсу SPI	P3.4 / UCA0RXD / UCA0SOMI	UCA0SOMI
INT	ACCEL_INT	Сигнал прерывания	P2.5/TA2.2	P2.5
CSB	ACCEL_CS	Выбор устройства	P3.5/TB0.5	P3.5
MOSI_SDA	ACCEL_SIMO	Линия передачи данных по интерфейсу SPI	P3.3 / UCA0TXD / UCA0SIMO	UCA0SIMO
SCK_SCL	ACCEL_SCK	Синхросигнал	P2.7 / UCB0STC / UCA0CLK	UCA0CLK

В стандартном режиме измерения акселерометр работает со следующими сочетаниями диапазона измерений и частоты отсчетов: 2g - 400 Гц, 100 Гц; 8g - 400 Гц, 100 Гц, 40 Гц. В этом режиме используется фильтрация нижних частот, прерывание выставляется при готовности новых данных и может быть отключено программно. Флаг прерывания сбрасывается автоматически при чтении данных.

В режиме определения свободного падения допустимы следующие сочетания диапазона измерений и частоты отсчетов: 2g — 400 Гц, 100 Гц; 8g — 400 Гц, 100 Гц. Аналогично используется фильтр нижних частот,

прерывание выставляется при обнаружении свободного падения, при этом пороги срабатывания (время, ускорение) могут изменяться программно.

Режим определения движения использует только диапазон 8g с частотой отсчетов 10 Гц. В этом режиме происходит фильтрация по полосе пропускания 1,3 — 3,8 Гц, а прерывание выставляется при обнаружении движения. Пороги срабатывания (время, ускорение) могут изменяться программно, кроме того, может быть установлен режим перехода в режим измерения 400 Гц после обнаружения движения.

Сигнал сброса формируется внутренней цепью. После сброса читаются калибровочные и конфигурационные данные, хранящиеся в памяти. Бит PERR=0 регистра STATUS определяет успешность чтения этих данных. Запись последовательности 02h, 0Ah, 04h в RSTR регистр выполняет программный сброс устройства. После инициализации по сбросу акселерометр автоматически переходит в режим отключенного питания. Состояние регистров данных в этом режиме сохраняется. Программно этот режим устанавливается битами МОDE = 000b или 111b в CTRL регистре.

Состав и назначение регистров и отдельных полей регистров акселерометра приведены в таблицах 2.6 — 2.7.

Таблица 2.6. Регистры акселерометра

Регистр	Адрес	Чтение/ запись	Назначение
WHO_AM_I	Oh	R	Идентифика ционный регистр
REVID	1h	R	Версия ASIC
CTRL	2h	RW	Регистр управления
STATUS	3h	R	Регистр состояния
RSTR	4h	RW	Регистр сброса
INT_STATUS	5h	R	Регистр состояния прерывания
DOUTX	6h	R	Регистр данных канала Х
DOUTY	7h	R	Регистр данных канала Ү
DOUTZ	8h	R	Регистр данных канала Z
MDTHR	9h	RW	Регистр порога ускорения в режиме обнаружения движения
MDFFTMR	Ah	RW	Регистр порога времени в режимах обнаружения движения и свободного падения
FF_THR	Bh	RW	Регистр порога ускорения в режиме обнаружения свободного падения
I2C_ADDR	Ch	R	Адрес устройства для протокола I ² C

Таблица 2.7. Отдельные поля регистров акселерометра

Регистр	Биты	Поле	Назначение				
CTRL	7	G_RANGE	Диапазон. 0 — 8g, 1 - 2g				
	6	INT_LEVEL	Активный уровень сигнала прерывания: 0 - высокий, 1 - низкий				
	5	MDET_EXIT	Переход в режим измерения после обнаружения движения				
	4	I2C_DIS	2 Выбор интерфейса I С: 0 — разрешен, 1 - запрещен				
	1-3	MODE[20]	Режим: 000 — отключено питание 001 — измерение, 100 Гц 010 — измерение, 400 Гц 011 — измерение, 40 Гц 100 — обнаружение движения, 10 Гц 101 — обнаружение свободного падения, 100 Гц 110 — обнаружение свободного падения, 400 Гц 111 — отключено питание				
	0	INT_DIS	Запрещение прерывания (1 - отключен)				
STATUS	3	PORST	Флаг состояния сброса. Чтение всегда сбрасывает в 0				
	0	PERR	Флаг ошибки четности EEPROM				
RSTR	0-7	RSTR	Запись 02h, 0Ah, 04h выполняет сброс устройства				
	2	FFDET	Флаг обнаружения свободного падения				
INT_STATUS	0-1	MDET[10]	Флаг обнаружения движения: 00 — нет, 01 - X , 10 - Y, 11 - Z				

Диапазон	G_RANGE	Частота отсчетов	В7	В6	B5	B4	В3	B2	B1	В0
2g	1	400 Hz, 100 Hz	s	1142	571	286	143	71	36	1/56 = 18 mg
2g	1	40 Hz, 10 Hz	s	4571	2286	1142	571	286	143	1/14 = 71 mg
8g	0	400 Hz, 100 Hz	s	4571	2286	1142	571	286	143	1/14 = 71 mg
8g	0	40 Hz, 10 Hz	s	4571	2286	1142	571	286	143	1/14 = 71 mg
s = знак										

Рисунок 2.9 - Физический эквивалент отдельных бит при измерении

Выбор интерфейса (SPI или I^2C) осуществляется при помощи сигнала выбора кристалла, при этом I^2C может быть отключен программно. Акселерометр всегда работает в ведомом (Slave) режиме по 4-проводному соединению. Физические эквиваленты измеренного значения каждого бита в зависимости от режима приведены на рисунке 2.9.

Формат фрейма для одного обмена с устройством приведен на рисунке 2.10. Фрейм содержит 2 байта (16 бит). Первый байт содержит адрес регистра (первые 6 бит) и тип операции (R/W, 7 бит), 8 бит = 0. Второй байт содержит

данные (при записи), и что угодно (при чтении). Поскольку тактовый сигнал выставляется на линию Маster-устройством, то при чтении все-равно необходимо выполнять холостую операцию записи. Данные заносятся в регистр по переднему фронту синхросигнала. При этом на линии MISO в первом байте первый бит не определен, второй — 0, потом 3 бита статуса сброса, далее следует 010, а второй байт при операции чтения содержит данные. При высоком CSB (устройство не выбрано), линия MISO находится в высокоимпедансном состоянии. Данные выставляются на MISO по заднему фронту, поэтому читать линию надо по переднему фронту. Пример операции чтения приведен на рисунке 2.11, а допустимые временные задержки — на рисунке 2.12.




Рисунок 2.10 - Формат фрейма




Рисунок 2.11 - Пример операции чтения данных




Рисунок 5.12 - Временные параметры обмена

На рисунке обозначены следующие временные соотношения, которые необходимы для нормального функционирования акселерометра:

- T_{LSI} время от CSB до SCK, не менее 0,8 мкс;
- T_{LS2} время от SCK до CSB, не менее 0,8 мкс;
- T_{CL} длительность низкого SCK, не менее 0,8 мкс;
- T_{CH} длительность высокого SCK, не менее 0.8 мкс;
- T_{SET} время установки данных (до SCK), не менее 0,5 мкс;
- T_{HOL} время удержания данных (от SCK до изменения MOSI), не менее 0,5 мкс;
- T_{VAL1} время от CSB до стабилизации MISO, не более 0,5 мкс;
- T_{LZ} время от снятия CSB до высокоимпедансного MISO, не более 0,5 мкс;
- T_{VAL2} время от спада SCK до стабилизации MISO, не более 0,75 мкс;
- Т_{LH} задержка между SPI циклами (высокий CSB), не менее 22 мкс.

На рисунке 2.13 приведена типичная последовательность действий при инициализации акселерометра:




Рисунок 2.13 - Типичная последовательность при инициализации СМА3000-D01

Подробно о командах и работе с устройством можно прочитать в документации [25, 26].

Для работы с устройством на программном уровне вначале необходимо установить требуемый режим соответствующих выводов микроконтроллера, далее задать режим работы интерфейса USCI. После этого можно передавать команды на акселерометр с учетом того, что уровень сигнала на части линий необходимо задавать вручную.

4. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ

#include <msp430.h>

```
#include <math.h>
      #include <stdint.h>
      //typedef unsigned char uint8 t;
      #define SET COLUMN ADDRESS LSB 0x00
      #define SET_COLUMN_ADDRESS_MSB 0x10
      #define SET_PAGE_ADDRESS 0xB0
      #define SET_SEG_DIRECTION 0xA0
      #define SET COM DIRECTION 0xC0
      #define SET POWER CONTROL 0x2F
      #define SET SCROLL LINE 0x40
      #define SET_VLCD_RESISTOR_RATIO 0x27
      #define SET ELECTRONIC VOLUME MSB 0x81
      #define SET ELECTRONIC VOLUME LSB 0x0F
      #define SET ALL PIXEL ON 0xA4
      #define SET INVERSE DISPLAY 0xA6
      #define SET DISPLAY ENABLE 0xAF
      #define SET LCD BIAS RATIO 0xA2
      #define SET ADV PROGRAM CONTROLO MSB 0xFA
      #define SET ADV PROGRAM CONTROLO_LSB 0x90
      #define NONE 0
      #define READ X AXIS DATA 0x18
      #define READ Z AXIS DATA 0x20
      // ACCELEROMETER REGISTER DEFINITIONS
      #define REVID 0x01
      #define CTRL 0x02
      #define MODE 400 0x04 // Measurement mode 400 Hz ODR
      #define DOUTX 0x06
      #define DOUTY 0x07
      #define DOUTZ 0x08
      #define G RANGE 2 0x80 // 2g range
      #define I2C DIS 0x10 // I2C disabled
      #define CD BIT6
      #define CS BIT4
      uint8 t Dogs102x6 initMacro[] = {
       SET SCROLL LINE,
       SET SEG DIRECTION,
       SET COM DIRECTION,
       SET ALL PIXEL ON,
       SET INVERSE DISPLAY,
       SET LCD BIAS RATIO,
       SET POWER CONTROL,
       SET VLCD RESISTOR RATIO,
       SET ELECTRONIC VOLUME MSB,
       SET ELECTRONIC VOLUME LSB,
       SET ADV PROGRAM CONTROLO MSB,
       SET ADV PROGRAM CONTROLO LSB,
       SET DISPLAY_ENABLE,
       SET PAGE ADDRESS,
       SET COLUMN ADDRESS MSB,
       SET COLUMN ADDRESS LSB
      };
      int CURRENT ORIENTATION = 0; // 0 - default, 1 - mirror horizontal
      int COLUMN START ADDRESS = 121; // 0 - default (30), 1 - mirror
horizontal(0)
      uint8 t MODE COMMANDS[2][1] = { {SET SEG DIRECTION}, {SET SEG DIRECTION
| 1}
      int MAPPING_VALUES[] = { 4571, 2286, 1141, 571, 286, 143, 71 };
uint8_t BITx[] = { BIT6, BIT5, BIT4, BIT3, BIT2, BIT1, BIT0 };
      uint8 t symbols[12][11] = {
```

```
\{0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x58, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20\}, //
plus
      \{0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00\}, //
minus
      {0xF8, 0xF8, 0xD8, 0xD8, 0xD8, 0xD8, 0xD8, 0xD8, 0xD8, 0xF8, 0xF8}, //
num()
      {0xF8, 0xF8, 0x30, 0x30, 0x30, 0x30, 0xF0, 0xF0, 0x70, 0x70, 0x30}, //
num1
      {0xF8, 0xF8, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xF8, 0xF8, 0x18, 0x18, 0xF8, 0xF8}, //
num2
      {0xF8, 0xF8, 0x18, 0x18, 0x18, 0xF8, 0xF8, 0x18, 0x18, 0xF8, 0xF8}, //
num3
      {0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xF8, 0xF8, 0xD8, 0xD8, 0xD8, 0xD8, 0xD8}, //
num4
      {0xF8, 0xF8, 0x18, 0x18, 0x18, 0xF8, 0xF8, 0xC0, 0xC0, 0xF8, 0xF8}, //
num5
      {0xF8, 0xF8, 0xD8, 0xD8, 0xD8, 0xF8, 0xF8, 0xC0, 0xC0, 0xF8, 0xF8}, //
num6
      {0xC0, 0xC0, 0xE0, 0x70, 0x38, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0xF8, 0xF8}, //
num7{0xF8, 0xF8, 0xD8, 0xD8, 0xD8, 0xF8, 0xD8, 0xD8, 0xD8, 0xF8, 0xF8}, // num8
      {0xF8, 0xF8, 0x18, 0x18, 0xF8, 0xF8, 0xD8, 0xD8, 0xD8, 0xF8, 0xF8} //
num9
      int getNumberLength(long int number);
      void printNumber(long int angle);
      uint8 t CMA3000 writeCommand(uint8 t byte one, uint8 t byte two);
      void CMA3000 init(void);
      int8 t Cma3000 readRegister(int8 t Address);
      int calculateAngleFromProjection(double projection);
      long int parseProjectionByte(uint8 t projection byte);
      void Dogs102x6 clearScreen(void);
      void Dogs102x6 setAddress(uint8 t pa, uint8 t ca);
      void Dogs102x6 writeData(uint8 t* sData, uint8 t i);
      void Dogs102x6 writeCommand(uint8 t* sCmd, uint8 t i);
      void Dogs102x6 backlightInit(void);
      void Dogs102x6_init(void);
     void Dogs102x6_setMirrorSegDisplay();
void Dogs102x6_setMirrorColDisplay();
      int MirrorColMode=0;
      int MirrorSegMode=0;
      #pragma vector = PORT2 VECTOR
       interrupt void accelerometerInterrupt(void) {
      volatile uint8_t xProjectionByte = Cma3000_readRegister(DOUTX);
       volatile uint8_t yProjectionByte = Cma3000_readRegister(DOUTY);
       volatile uint8_t zProjectionByte = Cma3000_readRegister(DOUTZ);
       volatile long int xAxisProjection =parseProjectionByte(xProjectionByte);
       volatile long int yAxisProjection =parseProjectionByte(yProjectionByte);
       volatile long int zAxisProjection =parseProjectionByte(zProjectionByte);
       int angle = calculateAngleFromProjection((double) zAxisProjection);
       angle *= yAxisProjection <= 0 && xAxisProjection <= 0 ? -1 : +1;</pre>
       Dogs102x6 clearScreen();
      printNumber(angle);
      #pragma vector = PORT1 VECTOR
       interrupt void buttonS1(void)
           delay cycles(27000);
           if ((P1IN \& BIT7) == 0) {
           if (MirrorColMode==0) {
           MirrorColMode =1;
           //COLUMN START ADDRESS = 0;
           else {
           MirrorColMode =0;
```

```
//COLUMN START ADDRESS = 121;
           }
           Dogs102x6 setMirrorColDisplay();
           //Dogs102x6 writeCommand(MODE COMMANDS[CURRENT ORIENTATION], 1);
           Dogs102x6 clearScreen();
           //printNumber();
           //for (i = 0; i < 2000; i++);
           P1IFG = 0;
          void Dogs102x6 setMirrorColDisplay()
           uint8 t cmd[] = {SET COM DIRECTION};
           if (MirrorColMode == 1)
           cmd[0] = SET COM DIRECTION + 0x08;
           else
           cmd[0] = SET COM DIRECTION;
          Dogs102x6 writeCommand(cmd, 1);
          void Dogs102x6 setMirrorSegDisplay()
           uint8 t cmd[] = {SET SEG DIRECTION};
           if(MirrorSegMode == 1)
           cmd[0] = SET SEG DIRECTION + 0x01;
           else
           cmd[0] = SET SEG DIRECTION ;
           Dogs102x6 writeCommand(cmd, 1);
          void setupButtons() {
           P1DIR &= ~BIT7; // make S1 input
           P1REN |= BIT7; // enable pull up/down resistor for S1
           P10UT |= BIT7;//select pull up resistor(not pressed-high, pressed-
low state)
           P1IE |= BIT7; // enable interrupts for S1
           P1IES |= BIT7; // interrupts generated at falling edge (from high to
low)
           P1IFG &= ~BIT7; // clear interrupt flag
           P2DIR &= ~BIT2; // make S2 input
           P2REN |= BIT2; // enable pull up/down resistor for S2
           P2OUT |= BIT2;//select pull up resistor(not pressed-high, pressed-
low state)
           P2IE |= BIT2; // enable interrupts for S2
           P2IES |= BIT2; // interrupts generated at falling edge (from high to
low)
          P2IFG &= ~BIT2; // clear interrupt flag
          void printNumber(long int number) {
           int nDigits = getNumberLength(number);
           Dogs102x6 setAddress(nDigits +2, COLUMN START ADDRESS);
           Dogs102x6 writeData(number > 0 ? symbols[0] : symbols[1], 11);
           int i = 0;
           long int divider = pow(10, nDigits - 1);
           number = fabsl(number);
           for (i = nDigits-1; i >= 0; i--) {
           int digit = number / divider;
           Dogs102x6 setAddress(i+2, COLUMN START ADDRESS);
```

```
Dogs102x6 writeData(symbols[digit + 2], 11);
 number = number % divider;
 divider /= 10;
 }
int getNumberLength(long int number) {
 int length = 0;
 number = fabsl(number);
if(number == 0) {
 return 1;
while(number) {
 number /= 10;
 length++;
return length;
}void Dogs102x6 clearScreen(void)
uint8 t LcdData[] = \{0x00\};
uint8_t p, c;
 for (p = 0; p < 8; p++)
 Dogs102x6 setAddress(p, 0);
 for (c = \overline{0}; c < 132; c++)
Dogs102x6 writeData(LcdData, 1);
 }
void Dogs102x6 setAddress(uint8 t pa, uint8 t ca)
uint8 t cmd[1];
if (pa > 7)
 pa = 7;
 if (ca > 131)
 ca = 131;
 cmd[0] = SET_PAGE_ADDRESS + ( pa);
  uint8 t H = 0 \times 00;
  uint8_{\text{t}}t L = 0x00;
  uint8 t ColumnAddress[] = { SET COLUMN ADDRESS MSB,
 SET_COLUMN_ADDRESS_LSB };
  L = (ca \& 0x0F);
  H = (ca \& 0xF0);
  H = (H >> 4);
  ColumnAddress[0] = SET_COLUMN_ADDRESS_LSB + L;
ColumnAddress[1] = SET_COLUMN_ADDRESS_MSB + H;
  Dogs102x6 writeCommand(cmd, 1);
  Dogs102x6 writeCommand(ColumnAddress, 2);
 void Dogs102x6 writeData(uint8 t* sData, uint8 t i)
  P7OUT &= ~CS;
  P5OUT |= CD;
  while (i)
  while (!(UCB1IFG & UCTXIFG));
  UCB1TXBUF = *sData;
  sData++;
  i--;
  }
```

```
UCB1RXBUF;
            P7OUT |= CS;
           void Dogs102x6 writeCommand(uint8 t* sCmd, uint8 t i)
            P7OUT &= ~CS;
            P5OUT &= ~CD;
            while (i)
            while (!(UCB1IFG & UCTXIFG));
            UCB1TXBUF = *sCmd;
            sCmd++;
            i--;
            while (UCB1STAT & UCBUSY);
            UCB1RXBUF;
            P7OUT \mid = CS;
           }
           void Dogs102x6 backlightInit(void)
           {
            P7DIR |= BIT6;
            P7OUT |= BIT6;
            P7SEL &= ~BIT6;
           void Dogs102x6 init(void)
               P5DIR |= BIT7;
                P5OUT &= BIT7;
                P5OUT |= BIT7;
                P7DIR |= CS;
                P5DIR |= CD;
                P50UT &= ~CD;
                P4SEL |= BIT1;
                P4DIR |= BIT1;
                P4SEL |= BIT3;
                P4DIR |= BIT3;
                UCB1CTL1 = UCSSEL 2 + UCSWRST;
                UCB1BR0 = 0x02;
                UCB1BR1 = 0;
                UCB1CTL0 = UCCKPH + UCMSB + UCMST + UCMODE 0 + UCSYNC;
                UCB1CTL1 &= ~UCSWRST;
                UCB1IFG &= ~UCRXIFG;
                Dogs102x6 writeCommand(Dogs102x6 initMacro, 13);
               void CMA3000 init(void) {
                P2DIR &= ~BIT5; // mode: input
                P2OUT |= BIT5;
                P2REN |= BIT5; // enable pull up resistor
                P2IE |= BIT5; // interrupt enable
                P2IES &= ~BIT5; // process on interrupt's front
                P2IFG &= ~BIT5; // clear interrupt flag
                // set up cma3000 (CBS - Chip Select (active - 0))
                P3DIR |= BIT5; // mode: output
                P30UT |= BIT5; // disable cma3000 SPI data transfer
                // set up ACCEL SCK (SCK - Serial Clock)
                P2DIR |= BIT7; // mode: output
                P2SEL |= BIT7; // clk is UCAOCLK
                // Setup SPI communication
                P3DIR \mid = (BIT3 \mid BIT6); // Set MOSI and PWM pins to output mode
                P3DIR &= ~BIT4; // Set MISO to input mode
                P3SEL = (BIT3 \mid BIT4); // Set mode : P3.3 - UCAOSIMO , P3.4 -
UCA0SOMI
                P3OUT |= BIT6; // Power cma3000
```

while (UCB1STAT & UCBUSY);

```
UCAOCTL1 = UCSSEL 2 | UCSWRST;
                UCAOBRO = 0x30;
                UCAOBR1 = 0x0;
                UCAOCTLO = UCCKPH & ~UCCKPL | UCMSB | UCMST | UCSYNC | UCMODE 0;
                UCAOCTL1 &= ~UCSWRST;
                // dummy read from REVID
                CMA3000 writeCommand(0x04, NONE);
                  delay cycles(1250);
                \overline{//} write to CTRL register
                CMA3000 writeCommand(0x0A, BIT4 | BIT2);
                  delay cycles(25000);
                \overline{//} Activate measurement mode: 2g/400Hz
                 CMA3000_writeCommand(CTRL, G_RANGE_2 | I2C DIS | MODE 400);
                 // Settling time per DS = 10ms
                // delay cycles(1000 * TICKSPERUS);
                   _delay_cycles(25000);
                uint8_t
                           CMA3000 writeCommand(uint8 t firstByte,
                                                                         uint8 t
secondByte) {
                 char indata;
                 P3OUT &= ~BIT5;
                 indata = UCAORXBUF;
                 while (! (UCAOIFG & UCTXIFG));
                 UCAOTXBUF = firstByte;
                 while(!(UCA0IFG & UCRXIFG));
                 indata = UCAORXBUF;
                 while(!(UCA0IFG & UCTXIFG)); UCA0TXBUF = secondByte;
                 while(!(UCAOIFG & UCRXIFG));
                 indata = UCAORXBUF;
                 while (UCAOSTAT & UCBUSY);
                 P3OUT |= BIT5;
                 return indata;
                long int parseProjectionByte(uint8 t projectionByte) {
                 int i = 0;
                 long int projectionValue = 0;
                 int isNegative = projectionByte & BIT7;
                 for (; i < 7; i++) {
                 if (isNegative) {
                 projectionValue += (BITx[i] & projectionByte) ? 0 :
                MAPPING_VALUES[i];
                 projectionValue += (BITx[i] & projectionByte) ?
                MAPPING_VALUES[i] : 0;
                 projectionValue *= isNegative ? -1 : 1;
                 return projectionValue;
                int calculateAngleFromProjection(double projection) {
                 projection /= 1000;
                 projection = projection > 1 ? 1 : projection < -1 ? -1 :
projection;
                 double angle = acos(projection);
                  angle *= 57.3;
                  return (int) angle;
                 int8 t Cma3000 readRegister(int8 t Address)
                  int8 t Result;
                  // Address to be shifted left by 2 and RW bit to be reset
                  Address <<= 2;
                  // Select acceleration sensor
```

```
P3OUT &= ~BIT5;
 // Read RX buffer just to clear interrupt flag
 Result = UCAORXBUF;
 // Wait until ready to write
 while (!(UCA0IFG & UCTXIFG));
 // Write address to TX buffer
 UCAOTXBUF = Address;
 // Wait until new data was written into RX buffer
while (!(UCA0IFG & UCRXIFG));
 // Read RX buffer just to clear interrupt flag
 Result = UCAORXBUF;
 // Wait until ready to write
while (!(UCAOIFG & UCTXIFG));
 // Write dummy data to TX buffer
UCAOTXBUF = 0;
 // Wait until new data was written into RX buffer
 while (!(UCA0IFG & UCRXIFG));
 // Read RX buffer
 Result = UCAORXBUF;
 // Wait until USCI AO state machine is no longer busy
while (UCAOSTAT & UCBUSY);
 // Deselect acceleration sensor
P3OUT |= BIT5;
// Return new data from RX buffer
return Result;
int main(void) {
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
setupButtons();
P1DIR |= BIT2;
P1OUT &= ~BIT2;
 Dogs102x6 init();
 Dogs102x6 backlightInit();
 Dogs102x6 clearScreen();
 CMA3000 init();
MirrorColMode=0;
Dogs102x6 setMirrorColDisplay();
MirrorSegMode=0;
Dogs102x6 setMirrorSegDisplay();
COLUMN_START_ADDRESS =77;
 bis SR register (LPMO bits + GIE);
 no operation();
return 0;
}
```

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы мы написали программу с использованием интерфейса SPI, ЖКИ и акселерометра в соответствии с заданием.