武汉大学 2008—2009学年度第 2 学期


《传感器技术》试卷(A)

学院	专业	学号	性夕
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ナフ	XI.17

注意事项: 所有答案必须**全部**写到答题纸上,写在试卷上无效。答题纸务必写清班级、姓名、 学号等个人信息。满分 100 分,答题时间 120 分钟。

一、 简答题(每题 5 分, 共 8 题, 共 40 分)。

- 1. 传感器一般由哪几部分组成? 每部分的功能分别是什么?
- 2. 压阻式传感器电桥电路如下图所示, R_1 、 R_2 、 R_3 和 R_4 分别是压阻传感器的四个扩散电阻,请简要说明 R_s 、 R_p 和二极管 D_i 的作用。




- 3. 请说明差动螺管式电感传感器的工作原理。
- 4. 什么是压电效应? 什么是逆压电效应?
- 5. 光栅传感器主要是用于测量什么物理量的? 其精度高的原因主要有哪些?
- 6. 热电偶为什么要进行冷端补偿?
- 7. 简述霍尔电势产生的原理。
- 8. 利用光敏二极管进行光强检测时,外接电源为什么要反偏?

二、 分析计算题(每题 10 分, 共 3 题, 共 30 分)。


- 1. 已知一热电偶的时间常数为 $\tau = 10s$,若用它来测量一炉子的温度,炉内温度在 500° C~ 600° C之间,按近似正弦曲线波动,周期为 80s,静态灵敏度 $K = 0.1 \text{mV}/^{\circ}$ C,设热电偶输出与温度之间的传递函数为 $W(D) = \frac{Y}{X}(D) = \frac{K}{\tau D + 1}$,试求该热电偶输出的最大值和最小值,以及输入输出之间的相位差。
- 2. 采用四片相同的金属丝应变片(K=2),将其贴在实心圆柱形测力弹性元件上,如图所示,力 F=1000N,圆柱体半径 r=1cm,杨氏模量 $E=2*10^7N/cm^2$.泊松比

 μ =0.3,求(1)请将四个应变片组成一个桥式电路,画出电路图。(2)求各个应变片的应变值 ε ?(3)若供电桥电压 U=6V,求桥路输出电压 V。?(4)此种桥路是否具有温度补偿作用?

3. 如下图所示的二极管环形检波测量电路用于电容式液位测量系统。图中 V_{D1} 、 V_{D2} 、 V_{D3} 和 V_{D4} 为理想二极管。圆形容器直径 D 为 10cm,电极直径 d 为 3cm,待测液体相对介



电常数 ε_r 为 4.2F/m,传感器电容 $C_x = \varepsilon_r H_x$ /[1.8ln(D/d)]; H_x 为待测液位高度, C_e 为旁路电容, C_o 为调零电容,其大小等于液位高度为 0 时 C_x 电容的大小; $C_e>>C_o$,④为直流电流表。方波激励源加在 A 点。问:(1)当激励源处于 E_2 电平时,电流的流向是什么样的?当激励源处于 E_1 电平时,电流的流向又是什么样的?(2)设 E_2 为 E_1 为 E_2 0V, E_1 为 E_2 0V, E_1 0V, E_2 10ms,液位高度为 E_2 15cm,流过 E_2 6的电流可忽略,那么,在 E_1 7和 E_2 7时间内,流过电流表 E_2 8的电荷量分别是多少?电流表指示的平均电流强度是多少?



三、 应用题(每题 15 分,共 2 题,共 30 分,请尽可能详细的描述自己的方案)。

- 1. 为了测量某个圆形轮子的转速,请选择合适的传感器,用文字配合简单的图示说明测量方法。
- 2. 请设计一个温度测量系统,测量范围-120℃~400℃,控制室与被测现场之间 距离 100m。请选择合适的传感器,并画出必要的电路,用文字描述测量方案。

武汉大学 2009—2010 学年度第 2 学期


《传感器技术》试卷(A)

学院专业 学号姓名
注意事项: 所有答案必须全部写到答题纸上,写在试卷上无效。答题纸务必写清班级、姓名、
学号等个人信息。满分 100 分,答题时间 120 分钟。
一、 填空题 (每空 1 分, 共 30 空, 共 30 分)
 传感器静态特性指标主要有、、等。 若测得某传感器精度为 0.68%,那么这个传感器的精度等级为级。 进行传感器线性度测试时,拟合刻度直线的方法主要有、和三种。 金属应变片是基于工作原理,半导体应变片是基于工作原理。 应变式传感器常采用的温度补偿方法有、、等。 对于平行板式电容传感器,变型电容传感器很适合于检测角位移。 差动电感及差动变压器型传感器测量位移时,由于位移一电压具有交流特性,因此,测位移时为了辨向,常用的电路为电路。 压电式传感器对测量信号无响应。 若单片压电片等效电容为 C,输出电荷为 q,输出电压为 U。则相同两片串接使用时,总
的电压为;并联使用时,总电荷为。 10. 光栅式传感器是根据原理制成的,其检测精度高的原因主要有、、等。
11. 码盘式传感器主要用于测量物理量。 12. 热电偶的工作原理是热电效应,产生热电势的必要条件是。 13. 霍尔元件是端元件,它是一种敏传感器。 14. 光电效应主要有三种,即外光电效应,效应和效应。光敏电阻是基于效应。 15. 光电池其开路电压和照度之间为关系,其作为检测元件时应该采用输出形式。
二、 问答题 (每题 5 分, 共 6 题, 共 30 分) 1. 比较金属丝应变片和半导体应变片的相同点和不同点。 2. 差动脉宽调制电路用于电容传感器测量电路,具有什么特点? 3. 什么是压电效应?什么是逆压电效应? 4. 画出热电阻测温时,采用三线制测量方法的电路图。与两线热电阻测量方法相比,其优点是什么? 5. 什么是霍尔效应?霍尔元件一般应该采用什么材料?为什么? 6. 利用光敏二极管进行光强检测时,外接电源为什么要反偏?

三、分析计算题(每题 10 分, 共 3 题, <u>任选 2 题</u>, 共 20 分)

1. 某测量系统的动态微分方程为 $20\frac{dY}{dt}$ + $5Y = 2.0*10^{-5} X$,式中 Y 为输出电压(V),X 为输入压力 (Pa),求该系统的时间常数和静态灵敏度。

- 2. 已知有四个性能完全相同的金属丝应变片(应变灵敏度系数 K=2),将其粘贴在梁式测力弹性元件上,如图所示。在距梁端 b 处应变计算公式: $\varepsilon = \frac{6Fb}{Ewt^2}$,设力 $F=50N,b=120mm,w=25mm,t=5mm,E=2*10^4N/mm^2$ 。求:
 - 1) 在梁式测力弹性元件距梁端*b* 处画出四个应变片粘贴位置,并画出测量桥路原理图:
 - 2) 求出各应变片电阻相对变化量;
 - 3) 当桥路电源电压为 6V, 负载为无穷大时, 桥路输出电压是多少?
 - 4) 这种测量方法是否具有温度补偿作用?为什么?



3. 已知某热电偶的分布表如下表所示。利用该热电偶进行温度测量,冷端置于室温下,已知室温为 25℃,利用电压表测得某一时刻热电偶输出为 30mV,请问,热端此时的实际温度是多少?

温度	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
°C		热 电 动 势 mV									
0	0.000	0.397	0.798	1.203	1.611	2.022	2.436	2.850	3.266	3.681	
100	4.095	4.508	4.919	5.327	5.733	6.137	6.539	6.939	7.338	7.737	
200	8. 1 37	8.537	8.938	9.341	9.745	10.151	10.560	10.969	11.381	11 .793	
300	12.207	1 2.623	13.039	13.456	13.874	14 .292	14 .7 1 2	15.132	15.552	15.974	
400	16.395	16.818	17.241	17.664	18.088	18.513	18.938	19.363	19.788	20.214	
500	20.640	21.066	21.493	21.919	22.346	22.772	23.198	23.624	24.050	24.476	
600	24.902	25.327	25.751	26.176	26.599	27.022	27.445	27.867	28.288	28.709	
700	29.128	29.547	29.965	30.383	30.799	31.214	31.214	32.042	32.455	32.866	
800	33.277	33.686	34.095	34.502	34.909	35.314	35.718	36.121	36.524	36.925	

四、 应用题(共1题, 共20分)。

有一个钟摆在做等幅摆动,钟摆底端为一个金属球。请选择合适的传感器对钟摆摆动的频率进行测量,用文字配合简单的图示说明测量方法。要求: (1)至少要采用 3 种不同的传感器测试方案,分别对每种方案进行说明。(2)对每种方案,要说明所采用传感器的类型,以及其安装放置方式。

武汉大学 2010—2011 学年度第 2 学期


_《传感器技术》试卷(A)

	<u></u>	学院	专	. 亚	学号		<i>y</i> y	生名		
<u>注</u>	意事项:	所有答案必	·须 全部 写到	答题纸	上, 写在 词	式卷上无效	文 。答题 纸	务 必写清:	班级、姓	<u>:名、</u>
<u>学</u>	号等个人信	息。满分	100 分,答题	过时间 1	20 分钟。	_				
	、填空	题 (每空 1	分, 共3	0 空,	共30分))				
 1. 2. 3. 4. 5. 	若测得某金属应变。 电容式传	传感器精度 片是基于_ 或器通常采	主要有 为 1.4%,那 工作原 用消除或减。 器型传感器	《么这个 原理,半 少分布	·传感器的 半导体应变 电容的方泡	精度等级; 片是基于 去有	`			加拾
6.7.	移时存在_ 压电式传 光栅传感	问点 或器常用的 器主要由	题,常用的电 前置放大器 ———、—— 热电效应,	已路为相 有、	目敏检波电 和 	路。 组成。	两种。			
9.	电势;热稳霍尔元件;光电效应	敦电阻按照 是一种	温度系数来。 _敏传感器, ,光电倍增	分,可 可用来	分为三种, E检测	一 分别是 I 、	PTC、	和 	。 _参数。	
			求采用			量电路需要	要采取	和_	措	施。
 1. 2. 3. 	什么是传感 采用应变员 说明差动。	感器的静态 计进行测量 定压器零点	六共6题持性?静态\$时,为什么§残余电压产生器精度高的原	寺性主望 要进行》 生的原因	要技术指标 温度补偿?	常用温补				
			要进行温度ネ 电压和短路					短路电流	输出形	式?
三 1.	某玻璃水铁	艮温度计的表	题 8 分, ; 办态微分方程 温度计的时间常	为4 <u>dQ</u> dt	$\frac{0}{1} + 2Q_0 = 2$	$2.0*10^{-3}Q_i$,式中 $Q_{\scriptscriptstyle 0}$	为水银柱高	ī度(m), (2 _i 为
2.			同的金属丝				=2),将其	粘贴在实	心圆柱化	本 测

力弹性元件上,如图所示。在圆柱体上放置一质量m=1000kg的重物,圆柱断面半径

r=1cm,杨氏模量 $E=2*10^7N/cm^2$,泊松比 $\mu=0.3$,重力加速度g按 9.8 进行计算。

- 1) 画出四个应变片粘贴位置,并画出测量桥路原理图;
- 2) 求出各应变片的应变 ε =? 电阻相对变化量 $\Delta R/R$ =;
- 3) 当桥路采用 6V 直流电进行供电,负载为无穷大时,桥路输出电压是多少?
- 4) 这种测量方法是否具有温度补偿作用?为什么?



3. 已知某热电偶的分布表如下表所示。利用该热电偶进行温度测量,在未采用冷端补偿的情况下,仪表显示 450℃,此时冷端为 50℃。试问实际温度应为多少度? 若热端温度不变,设法使冷端温度保持在 30℃,此时显示仪表指示会是多少度?

温度	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
°C		•		热	电 动	势 m'	V			
0	0.000	0.397	0.798	1.203	1.611	2.022	2.436	2.850	3.266	3.681
100	4.095	4.508	4.919	5.327	5.733	6.137	6.539	6.939	7.338	7.737
200	8. 1 37	8.537	8.938	9.341	9.745	10.151	10.560	10.969	11.381	11 .793
300	12.207	12.623	13.039	13.456	13.874	14.292	14.712	15.132	15.552	15.974
400	16.395	16.818	17.241	17.664	18.088	18.513	1 8.938	19.363	1 9.788	20.214
500	20.640	21.066	21.493	21.919	22.346	22.772	23.198	23.624	24.050	24.476
600	24.902	25.327	25.751	26.176	26.599	27.022	27.445	27.867	28.288	28.709
700	29.128	29.547	29.965	30.383	30.799	31.214	31.214	32.042	32.455	32.866
800	33.277	33.686	34.095	34.502	34.909	35.314	35.718	36.121	36.524	36.925

四、应用题(共1题,共16分)。

请设计一个方案对一个转轮的转速和转向进行测定,用文字配合简单的图示说明测量方法。要求: (1)至少要采用 2 种不同的传感器测试方案,分别对每种方案进行说明。(2)对每种方案,要说明所采用传感器的类型,以及其安装放置方式。

武汉大学 <u>2011—2012</u>学年度第 <u>2</u>学期

《传感器技术》试卷(A)


	学院专业 学号姓名
注:	意事项 : 所有答案必须 全部 写到答题纸上, 写在试卷上无效 。答题纸 务必 写清班级、姓名、
学 ⁻	号等个人信息。满分 100 分,答题时间 120 分钟。
	、 填空题 (每空 1 分, 共 20 空, 共 20 分)
 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9. 	传感器主要由、和测量电路三部分组成。 传感器的主要静态指标有灵敏度、线性度、精确度、精密度、准确度、、等(列两种即可)。按工作方式分,电容式传感器主要有、和变极板间距型等三种。 压电晶体在轴受力时,将不会产生压电效应。压电式传感器前置放大电路主要有放大器和放大器两种形式。 八个码道的二进制码盘最小角分辨率为。 莫尔条纹的特点主要有、误差平均以及易于进行方向辨别等特点。集成温度传感器按输出信号可分为和两种。 热敏电阻主要有 PTC、以及。 光电倍增管是基于效应,光敏二极管是基于内光电效应里面的效应。 光纤传感器一般可分为两类,即和。
<u> </u>	、 判断题 (每题 1 分, 共 15 题, 共 15 分, <u>注意:</u> 正确的画"O", 错误的打"×")
1.	传感器的灵敏度为系统处于稳定工作状态时,输出量与输入量之比。()
2.	精确度高的传感器,说明其精密度和准确度指标均高。()
3.	一个仪器在量程内的最大误差为 1.4%, 那么这个仪器的精度为 1.4 级。()
4.	金属应变片的灵敏度系数恒小于线材的灵敏度系数。()
5.	差动脉宽调制电路输出的直流电压与传感器两电容差值成正比。()
6.	变压器电桥方式测量时,可以通过电桥的输出波形的幅度,从而判断衔铁位移的大小和方向。()
7.	差动变压器在激励信号高于一定频率时,其灵敏度基本与频率没有关系。()
8.	电涡流传感器主要有高频反射式和低频透射式两种,它是基于电磁波的反射或透射原理进行测量的。()
9.	电涡流传感器在透射方式使用时,一般采用高频激励;采用反射方式测量时,一般采用低频激励。()
10.	采用压电式传感器探测超声信号时,一般采用的是逆压电效应。()
11.	压电传感器在产生正压电效应的同时,一定存在着逆压电效应。()
12.	压电式传感器不能用于静态力的测量。()
13.	循环码盘为有权码,一般需要通过较为复杂的电路进行译码。()
14.	温差热电偶测温是基于接触电势,其输出信号大小一般不受热电偶的形状、粗细影响。()
15.	绝缘体和金属导体不存在霍尔效应,一般霍尔元件应采用半导体材料。()

三**、 计算题**(共 4 题,共 45 分)


- 1. 某温度传感器特性方程为 20dY/dt+5Y=0.15X, 其中 Y 为输出电压 (mV), X 为输入温度 (℃), 求该传感器的时间常数 τ 和静态灵敏度 k。(5 分)
- 2. 已知有两个性能完全相同的金属丝应变片(应变灵敏度系数 K=2),将其粘贴在梁式测力弹性元件上,如图所示。在距梁端 b 处应变计算公式: $\varepsilon = \frac{6Fb}{Ewt^2}$,设力 F=50N, b=120mm, w=25mm,

t = 5mm, $E = 2*10^4 N / mm^2$ 。 求: (15 分)

- 1) 在梁式测力弹性元件距梁端b处画出两个应变片粘贴位置,并画出测量桥路原理图;
- 2) 求出各应变片电阻相对变化量;
- 3) 当桥路电源电压为 6V,负载为无穷大时,桥路输出电压是多少?
- 4) 这种测量方法是否具有温度补偿作用?为什么?



3. 如下图所示的二极管环形检波测量电路用于电容式液位测量系统。图中 V_{D1} 、 V_{D2} 、 V_{D3} 和 V_{D4} 为二极管,设正向电阻为 0,正向压降为 0,反向电阻无穷大。圆形容器直径 D 为 10cm,电极直径 d 为 5cm,待测液体相对介电常数 ε_r 为 1.2,传感器电容 $C_X = \varepsilon_r H_X$ /[$1.8 \ln(D/d)$]; H_X 为待测液位, C_e 为旁路电容, C_0 为调零电容,其大小等于液位高度为 0 时 C_x 电容的大小; $C_e>>>C_0$,O为直流电流表。方波激励源加在 A 点。问:(1)当激励源处于 E_2 电平时,电流的流向是什么样的?当激励源处于 E_1 电平时,电流的流向又是什么样的?(2)设 E_2 为 5V, E_1 为 0V, $T_1=T_2=20$ ms,液位深度为 15cm,流过 C_e 的电流可忽略,那么,在 T_1 和 T_2 时间内,流过电流表 O的电量分别是多少?电流表指示的平均电流强度是多少?(15 分)



4. 已知某热电偶的分布表如下表所示。利用该热电偶进行温度测量,如果冷端放置在 0℃的环境里,仪表显示 557℃。试问若热端温度不变,设法使冷端温度保持在 83℃,此时显示仪表指示会是多少度?(10 分)

温度	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
°C		•	•	热	电 动	势 m'	V		•	
0	0.000	0.397	0.798	1.203	1.611	2.022	2.436	2.850	3.266	3.681
100	4.095	4.508	4.919	5.327	5.733	6.137	6.539	6.939	7.338	7.737
200	8. 1 37	8.537	8.938	9.341	9.745	10.151	10.560	10.969	11.381	11 .793
300	12.207	12.623	13.039	13.456	1 3.874	14.292	14.712	15.132	15.552	15.974
400	16.395	16.818	17.241	17.664	18.088	18.513	18.938	19.363	19.788	20.214
500	20.640	21.066	21.493	21.919	22.346	22.772	23.198	23.624	24.050	24.476
600	24.902	25.327	25.751	26.176	26.599	27.022	27.445	27.867	28.288	28.709
700	29.128	29.547	29.965	30.383	30.799	31.214	31.214	32.042	32.455	32.866
800	33.277	33.686	34.095	34.502	34.909	35.314	35.718	36.121	36.524	36.925

四、设计题(共2题, 每题10分, 共20分)

要求: 需要说明所选择的传感器、传感器的安装方式、基本测量原理,以及特殊注意说明事项。

- 1. 有一根细钢丝,一端固定,另一端系一个塑料球,构成单摆,假设单摆一直在做等幅摆动,试设计一个方案,检测单摆的摆动频率。
- 2. 某化工厂无人值守易燃易爆仓库,需要进行温度测量,主控机房在离仓库 200 米远的地方,请设计一个方案通过机房来监控仓库的温度。


武汉大学 2012—2013 学年度第 2 学期

_《传感器技术》试卷(A)

	学院	_专业	学号_		
<u>注</u>	意事项 : 所有答案必须 全部 写到答	题纸上,	写在试卷上	无效 。答题纸 务必 写清班级、	姓名、学号等个人信
息。	。满分 100 分,答题时间 120 分钟	0			
	、填空题 (每空 1.5 分,共	20 空,	共 30 分)		
1.	传感器主要由、转换元件和	测量电	路三部分组成	ኔ ∘	
2.	传感器的主要静态特性指标有 种即可)。	``.	、精矿	角度、精密度、准确度、迟滞、	、温漂、零漂等(列两
3.	金属应变片工作原理是基于	效应,	半导体应变片	工作原理是基于效应。	
4.	对于平行板式电容传感器,变面积	识型可用]于检测	_位移。	
5.	差动变压器的位移-电压特性为 相敏检波电路。	(填፤	直流或交流)特	持性,因而存在辨别问题	,解决此问题常采用
6.	压电式传感器前置放大电路主要和电荷(填大于、小于或等于		_	压放大器两种形式。两个压电	片串联使用时,总的
7.	6个码道的二进制码盘最小角分辨	摔率为_	,光栅传	感器是根据原理制成的	0
8.	热电偶的工作原理是基于效 电阻的影响,热电阻温度传感器等				
9.	霍尔传感器由于采用了材料,	元件才	有实用价值。	。它一般可检测电流强度、	、角度等参数。
10.	光电池是基于内光电效应里面的.	<u>\$</u>	效应,光电倍	增管是基于效应。	
_	、 判断题 (每题 1.5 分, 共	10 题,	共15分,	<u>注意:</u> 正确的画"〇",	错误的打"×")
1.	传感器的灵敏度为系统处于稳定	工作状态	忘时,输出量	与输入量之比。()	
2.	准确高的传感器,其精密度也一	定高。()		
3.	某传感器在量程内的最大相对误	差为 0.4	8%, 那么其	精度等级应为 0.5 级。()	
4.	金属应变片的灵敏度系数一般大	于其所月	月线材的灵敏	度系数。()	
5.	电容式传感器组成测量电桥时,	一般应多	采用交流供电	。()	
6.	电涡流传感器是基于电磁感应原	理进行》	则量的,其主	要有高频透射式和低频反射式	、 两种。()
7.	对于码盘式传感器,与二进制编	码相比,	采用循环编	码可以有效消除粗误差。()	
8.	压电式传感器在机械轴方向施加	作用力的	勺时候, 并不	会产生压电效应。()	
9.	温差热电偶测温起主要作用的是	接触电势	內, 而不是温	差电势。()	
10.	光电二极管在进行光强检测时,	一般应う	采用短路电流	输出方式进行测量。()	
\equiv	、 分析计算题 (共 4 题,	共 35	分)		

1. 某温度计微分方程式为 $4\frac{dQ_0}{dt}$ +2 Q_0 = 5×10⁻³ Q_i , 式中 Q_0 为电压输出信号强度(V); Q_i 为被测温度(℃)。 试确定该温度计的时间常数和静态灵敏度系数。(5 分)

- 2. 采用四片相同的金属丝应变片(K=2.5),将其贴在实心圆柱形测力弹性元件上。如图所示,力 F=1000 kg。圆柱断面半径 r=2 cm,杨氏模量 $E=2 \times 10^7 N/cm^2$,泊松比 $\mu=0.3$ 。求(重力加速度按 10.0 进行计算):
 - (1) 画出应变片在圆柱上贴粘位置及相应测量桥路原理图;
 - (2)各应变片的应变ε =? 电阻相对变化量△R/R=?
 - (3) 当桥路电源电压为 8V, 负载为无穷大时, 桥路输出电压是多少?
 - (4) 这种测量方法是否具有温度补偿作用? 为什么? (10分)
- 3. 如图所示为差动电感传感器测量电路。 L_1 、 L_2 是差动电感, D_1-D_4 是 检波二极管(设其正向电阻为零,反向电阻为无穷大), C_1 是滤波电容,其阻抗很大,输出端电阻 $R_1=R_2=R$,输出端电压由 C、D 引出为 e_{CD} , U_n 为正弦波信号源。
 - (1)分析电路工作原理(即指出铁芯移动方向与输出电压 ecp极性的关系)。
- (2)分别画出铁芯上移及下移时流经电阻 R_1 和 R_2 的电流 i_{R_1} 和 i_{R_2} 及输出端电压 e_{CD} 的波形图。 (10 分)



F♠

 $\mathbf{F} \downarrow$

4. 已知某热电偶的分布表如下表所示。利用该热电偶进行温度测量,如果冷端放置在 35℃的环境里,仪表显示 510℃。试问若热端温度不变,设法使冷端温度保持在 70℃,此时该仪表指示会是多少度?(要求:表中无法直接查出来的值,采用两点线性插值的方法进行计算。10分)

温度	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90		
°C		热 电 动 势 mV										
0	0.000	0.397	0.798	1.203	1.611	2.022	2.436	2.850	3.266	3.681		
100	4.095	4.508	4.919	5.327	5.733	6.137	6.539	6.939	7.338	7.737		
200	8. 1 37	8.537	8.938	9.341	9.745	10.151	10.560	10.969	11.381	11 .793		
300	12.207	1 2.623	13.039	13.456	1 3.874	1 4.292	14 .7 1 2	15.132	15.552	15.974		
400	16.395	16.818	17.241	17.664	18.088	18.513	18.938	19.363	19.788	20.214		
500	20.640	21.066	21.493	21.919	22.346	22.772	23.198	23.624	24.050	24.476		
600	24.902	25.327	25.751	26.176	26.599	27.022	27.445	27.867	28.288	28.709		
700	29.128	29.547	29.965	30.383	30.799	31.214	31.214	32.042	32.455	32.866		
800	33.277	33.686	34.095	34.502	34.909	35.314	35.718	36.121	36.524	36.925		

四、 设计题(每题 10 分, 共 2 题, 共 20 分)

要求: 需要说明所选择的传感器、传感器的安装方式、基本测量原理。

- 1. 当今汽车集成了一个十分复杂的传感器系统,如果你来设计汽车,你会在汽车上装哪些传感器?请简要说明你所安装的传感器类型,以及其实现的功能。(要求:至少要列出4种传感器)
- 2. 某工厂透明玻璃瓶(高 20cm)分装不透光液体,每瓶装同样多的液体(离瓶口约 2cm),然后每个玻璃瓶自动贴上白色纸标签(贴在瓶子中部),盖上金属瓶盖,并通过传送带进行传送。请设计传感器系统,实现如下功能:1)检测每瓶液体液位是否漫过最少量刻度线;2)检测标签是否漏贴;3)检测瓶盖是否漏盖。

武汉大学 <u>2013—2014</u>学年度第 <u>2</u>学期

《传感器技术》试卷(A)

	学院	专业	学号		
<u>注</u>	意事项 : 所有答案必须 全部 写	5到答题纸上, 写	在试卷上无效	效 。答题纸 务必 写清班级、	姓名、学号等个人信
息。	。满分 100 分,答题时间 120)分钟。			
	填空题 (每空1分,	共25空,共2	25分)		
	传感器主要由三个部分组成 传感器的静态特性指标中, 百分比称为。传感器就	在规定的条件下	,传感器校准	主曲线与拟合直线间最大(
3.	金属应变片工作原理是基于对金属应变片进行温度补偿	·		·	
4.	对于平行板式电容传感器,路里面,电路只需采用电容式传感器误差影响因素影响等。	月直流供电, 无需	 交流激励, 在	输出端只需经低通滤波即	可得到直流输出信号。
5.	常见的自感式传感器主要有交流)特性;在对比较厚的金射式测量方式。				
6.	压电效应分正压电效应和逆放大电路主要有放大小于或等于)单片压电片。				
8.	5 个码道的二进制码盘最小 热电偶的热电动势主要由两 三种类型。为了减小引线电	种导体的 阻的影响,热电	- 电势和温差电 阻温度传感器	势组成。热敏电阻主要有 \$常采用三线制或线	PTC、以及 CTR 制连接方式。
9.	霍尔传感器属敏传感 效应。	器,光电倍增管是	基于效	(应,光敏二极管是基于内)	光电效应里面的
_	、 判断题(每题1分,	共 15 题,共 1	5 分, <u>注意</u>	〔: 正确的画"〇",每	错误的打"×")
1. 2.	传感器的准确性是精密度和 某传感器精度等级标示为1 因此,该传感器为不合格产	.5 级,实测其在			,
3.	采用金属应变片对正弦动态 一些的应变片。()	忘信号进行测量时	,为了减小村	目对误差,一般应选择栅+	长与正弦应变波之比小
4.	金属应变片的灵敏度系数一电容式传感器测量某非导电			• •	
.) .	甲分 以25%%孙则里米非子月	ュコール かりを1分 01・	NX 2K HH (⊅, V	双加加州里水岸。()	

6. 气隙型自感式传感器,当气隙发生变化时,其非线性随着气隙相对变化的增大而增加。()

- 7. 电涡流传感器是基于电磁波的反射或透射原理来进行测量的。()
- 8. 压电式传感器在光轴方向施加作用力时,产生的压电效应较弱。()
- 9. 压电式传感器进行加速度测量时,依据的是正压电效应,此时,并不存在逆压电效应。()
- 10. 对于高分辨码盘式传感器,采用循环编码既可以消除粗误差,又可以进行绝对编码。()
- 11. 温差热电偶的热电势起主要作用的并不是温差热电势, 其要求热端和冷端有温差才能在回路中产生热电势。()
- 12. 热敏电阻其线性度较好,比较适合较宽范围的温度测量。()
- 13. 霍尔传感器一般采用半导体材料制作,主要是因为导体或绝缘体不能产生霍尔效应。()
- 14. 光电池进行光强检测时,一般采用短路电流方式进行测量。光敏二极管使用时,一般应进行反偏。()
- 15. 对于光电阻,在一定的光照条件下,在其额定功率和最高承受电压范围内,所加的电压越大,光电流也越大,而且无饱和现象。()

三、分析计算题(共5题,共40分)

- 1. 一台精度为 0.5 级、量程范围 600~1200℃的温度传感器,它最大允许的绝对误差是多少? 检验时,某点最大绝对误差是 4℃,问此表是否合格? (5 分)
- 2. 某温度计微分方程式为 $4\frac{dQ_0}{dt}$ +2 Q_0 = 5×10⁻³ Q_i ,式中 Q_0 为电压输出信号强度(V); Q_i 为被测温度(℃)。 试确定该温度计的时间常数和静态灵敏度系数。(5 分)
- 3. 一台用等强度梁作为弹性元件的电子秤,在梁的上下面各贴两片相同的电阻应变片 (K=2.4)。如图所示。已知 I=100mm,b=11mm,厚度 t=3mm,杨氏模量 $E=2\times10^4$ N/mm²。当力 F=0.5kg 时,求(重力加速度数值按 9.8 进行计算):
 - (1) 画出直流测量桥路的原理图;
 - (2) 各应变片的应变ε =? 电阻相对变化量△R/R=?
 - (3) 当桥路电源电压为 6V, 负载为无穷大时, 桥路输出电压是多少?
 - (4) 这种测量方法是否具有温度补偿作用? 为什么? (10分)
- 4. 如图所示二极管环形电桥检波测量电路。Up 为正弦信号源, C_1 和 C_2 是差动式电容传感器, C_0 是固定电容,其值 $C_0>>C_1$, $C_0>>C_2$,设二极管 $D_1\sim D_4$ 正向电阻为零,反向电阻无穷大,信号输出经低通滤波器取出直流信号。要求:
 - (1) 分析检波测量原理。
 - (2) 求出输出信号 $e_{AB} = f(C_1, C_2)$ 表达式。
 - (3) 画出 V_A 、 V_B 、 e_{AB} 各处在 $C_1=C_2$, $C_1>C_2$, $C_1< C_2$ 三种情况下的电压波形图。 (10 分)
- 5. 现用一只 K 型热电偶测量某换热器内温度,其冷端温度是 30℃,这时显示仪表指示值为 400℃,若认为换热器内的温度为 430℃,对不对?为什么?如果不对,那么正确值是多少?(要求:表中无法直接查出来的值,采用两点线性插值的方法进行计算。10 分)

温度	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	
°C		热 电 动 势 mV									
0	0.000	0.397	0.798	1.203	1.611	2.022	2.436	2.850	3.266	3.681	
100	4.095	4.508	4.919	5.327	5.733	6.137	6.539	6.939	7.338	7.737	
200	8. 1 37	8.537	8.938	9.341	9.745	10.151	10.560	10.969	11.381	11 .793	
300	12.207	12.623	13.039	13.456	13.874	14 .292	14 .7 1 2	15.132	15.552	15.974	
400	16.395	16.818	17.241	17.664	18.088	18.513	18.938	19.363	19.788	20.214	
500	20.640	21.066	21.493	21.919	22.346	22.772	23.198	23.624	24.050	24.476	
600	24.902	25.327	25.751	26.176	26.599	27.022	27.445	27.867	28.288	28.709	
700	29.128	29.547	29.965	30.383	30.799	31.214	31.214	32.042	32.455	32.866	
800	33.277	33.686	34.095	34.502	34.909	35.314	35.718	36.121	36.524	36.925	

四、设计题(每题 10 分, 共 2 题, 共 20 分)

- 1. 传感器的应用十分广泛,在每个人的家里几乎都会用到一些传感器。如果让你在个人家居中应用传感器来解决一些日常生活问题,你会采用什么传感器?其用来测量什么物理量?(要求:至少要列出5种传感器,最好是属于不同的类型)
- 2. 某安防领域,要求实现如下功能: 1)人从门口通过时,能够检测是否携带有管制刀具。 2)是否有人闯入一个管制区域。3)在通道内,是否有车辆超速。4)是否有车辆超重。5)车辆的声音十分过大。请你根据这几个需求,选择合适的传感器,并简要说明理由。