Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky

# Analytické metódy syntézy regulátora

Riadenie procesov

doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.





## Opakovanie: Kvalita riadenia

Kvalitu má zmysel vyhodnocovať len vtedy, ak je systém stabilný

### Kritéria kvality v časovej oblasti:

- trvalá regulačná odchýlka  $e(\infty)$ 

- čas regulácie  $t_{
m reg}$ 

- maximálne preregulovanie  $\sigma_{
m max}$ 

- čas preregulovania  $t_{\sigma}$ 

– počet preregulovaní  $n_{\sigma}$ 

## Opakovanie: Zložky PID regulátora

$$u(t) = Pe(t) + I \int_0^t e(\tau) d\tau + D \frac{de(t)}{dt}$$

$$u(t) = Z_R e(t) + Z_R \int_0^t e(\tau) d\tau + Z_R T_D \frac{de(t)}{dt}$$

 $Z_{
m R}$ : má rovnaké znamienko, ako znamienko riadeného systému (zosilnenie regulátora nemôže ísť proti zosilneniu systému)

$$\operatorname{sgn}(Z_{\mathbf{R}}) = \operatorname{sgn}(Z)$$

 $T_{
m I}, T_{
m D}$ : integračná a derivačná časová konštanta nemôžu byť záporné

$$T_{\rm I} > 0$$
  $T_{\rm D} > 0$ 

## Opakovanie: Vplyv zložiek PID regulátora na kvalitu riadenia


Vplyv rastúcej hodnoty jednotlivých zložiek:

P zložka ( $Z_{
m R}$ ): znižuje stabilitu a zvyšuje sa rýchlosť regulácie I zložka ( $T_{
m I}$ ): zvyšuje stabilitu a znižuje sa rýchlosť regulácie D zložka ( $T_{
m D}$ ): zvyšuje stabilitu a zvyšuje sa rýchlosť regulácie

$$u(t) = Pe(t) + I \int_0^t e(\tau) d\tau + D \frac{de(t)}{dt}$$

$$u(t) = Z_R e(t) + Z_R \int_0^t e(\tau) d\tau + Z_R T_D \frac{de(t)}{dt}$$

## Riadenie zásobníka kvapaliny




snímač – merací člen

## Syntéza regulátora

Syntéza (návrh) regulátora:

- voľba štruktúry
- výpočet parametrov



## Syntéza regulátora

Syntéza (návrh) regulátora:

- voľba štruktúry
- výpočet parametrov

Metódy syntézy regulátora:

- analytické
- experimentálne

## Syntéza regulátora

Analytické metódy syntézy regulátora:

- Naslinova metóda
- metóda umiestnenia pólov

Parametre PID regulátora sa navrhujú s ohľadom na hodnotu maximálneho preregulovania.

Parametre PID regulátora sa vypočítajú pomocou CHR URO, kde riadený systém  $(G_{\rm S})$  je známy a neznámy je regulátor  $(G_{\rm R})$ .

#### CHR URO:

$$1 + G_S G_R = 0$$
$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 = 0$$


Vzťah medzi maximálnym preregulovaním  $\sigma_{\max}$  a koeficientami CHR URO je daný vzťahom:

$$a_j^2 = \alpha \, a_{j+1} a_{j-1}, \quad j = 1, 2, \dots, n-1$$

kde hodnoty koeficientu  $\alpha$  sú dané tabuľkou:


$\sigma_{ m max}  [\%]$	20	12	8	5	3	1
$\alpha$	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2	2,4

#### Nelineárna funkcia



$\sigma_{ m max}  [\%]$	20	12	8	5	3	1
$\alpha$	1,70	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40

Linearizovaná funkcia – lineárna interpolácia



$\sigma_{ m max}  [\%]$	20	16	12	8	5	3	1
$\alpha$	1,70	1,75	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40

Naslinovu rovnicu

$$a_j^2 = \alpha \, a_{j+1} a_{j-1}, \quad j = 1, 2, \dots, n-1$$

zostavíme pre CHR URO v tvare:

$$1 + G_{\rm S} G_{\rm R} = 0$$

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + a_{n-3} s^{n-3} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

#### Naslinovu rovnicu

$$a_j^2 = \alpha \, a_{j+1} a_{j-1}, \quad j = 1, 2, \dots, n-1$$

zostavíme pre CHR URO v tvare:

$$1 + G_S G_R = 0$$

$$1 + G_S G_R = 0$$

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + a_{n-3} s^{n-3} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

#### Naslinovu rovnicu

$$a_j^2 = \alpha \, a_{j+1} a_{j-1} \quad j = 1, 2, \dots, n-1$$

zostavíme pre CHR URO v tvare:

$$1 + G_S G_R = 0$$

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + a_{n-3} s^{n-3} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

má "predošlý" koeficient

Naslinovu rovnicu

$$a_j^2 = a_{j+1} a_{j-1}, \quad j = 1, 2, \dots, n-1$$


zostavíme pre CHR URO v tvare:

$$1 + G_{\rm S} G_{\rm R} = 0$$

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + a_{n-3} s^{n-3} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

nemá "nasledujúci" koeficient – nezostaví sa Naslinova rovnica

#### Naslinovu rovnicu



#### Naslinovu rovnicu

$$a_j^2 = \alpha \, a_{j+1} a_{j-1} \quad j = 1, 2, \dots, n-1$$

zostavíme pre CHR URO v tvare:

$$1 + G_S G_R = 0$$

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + a_{n-3} s^{n-3} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

má "predošlý" koeficient

Naslinovu rovnicu

$$a_j^2 = a_{j+1} a_{j-1}, \quad j = 1, 2, \dots, n-1$$


zostavíme pre CHR URO v tvare:

$$1 + G_{\rm S} G_{\rm R} = 0$$

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + a_{n-3} s^{n-3} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

má aj "nasledujúci" koeficient – zostaví sa Naslinova rovnica

Naslinovu rovnicu zostavíme



#### Naslinovu rovnicu

$$a_j^2 = \alpha \, a_{j+1} a_{j-1} \quad j = 1, 2, \dots, n-1$$

zostavíme pre CHR URO v tvare:

$$1 + G_S G_R = 0$$

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + a_{n-3} s^{n-3} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

má "predošlý" koeficient

Naslinovu rovnicu

$$a_j^2 = a_{j+1} a_{j-1}, \quad j = 1, 2, \dots, n-1$$


zostavíme pre CHR URO v tvare:

$$1 + G_S G_R = 0$$

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + a_{n-3} s^{n-3} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

má aj "nasledujúci" koeficient – zostaví sa Naslinova rovnica

#### Naslinovu rovnicu



#### Naslinovu rovnicu

$$a_j^2 = \alpha \, a_{j+1} a_{j-1} \qquad j = 1, 2, \dots, n-1$$

zostavíme pre CHR URO v tvare:

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + a_{n-3} s^{n-3} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

 $1 + G_{\rm S} G_{\rm R} = 0$ 

má "predošlý" koeficient

Naslinovu rovnicu

$$a_j^2 = a_{j+1} a_{j-1}, \quad j = 1, 2, \dots, n-1$$

zostavíme pre CHR URO v tvare:

$$1 + G_{\rm S} G_{\rm R} = 0$$

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + a_{n-3} s^{n-3} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

má aj "nasledujúci" koeficient – zostaví sa Naslinova rovnica

#### Naslinovu rovnicu



zostavíme pre CHR URO v tvare:

$$1 + G_S G_R = 0$$

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + a_{n-3} s^{n-3} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

Naslinovu rovnicu

$$a_j^2 = a_{j+1} a_{j-1}, \quad j = 1, 2, \dots, n-1$$

zostavíme pre CHR URO v tvare:

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + a_{n-3} s^{n-3} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

 $1 + G_{\rm S} G_{\rm R} = 0$ 

má "nasledujúci" koeficient

Naslinovu rovnicu

$$a_j^2 = \alpha \, a_{j+1} a_{j-1}$$
  $j = 1, 2, \dots, n-1$ 

zostavíme pre CHR URO v tvare:

$$1 + G_{\rm S} G_{\rm R} = 0$$

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + a_{n-3} s^{n-3} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

nemá "predošlý" koeficient – nezostaví sa Naslinova rovnica

Naslinovu rovnicu

$$a_j^2 = \alpha \, a_{j+1} a_{j-1}, \quad j = 1, 2, \dots$$
  $n-1$ 

zostavíme pre CHR URO v tvare:

$$1 + G_{\rm S} G_{\rm R} = 0$$

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + a_{n-3} s^{n-3} + \dots + a_2 s^2 + a_1 s + a_0 = 0$$

zostaví sa práve n-1 Naslinovych rovníc

Voľba štruktúry regulátora:

- ak môže zostať TRO: P alebo PD regulátor
- ak nemôže zostať TRO: PI alebo PID regulátor

P alebo PD regulátor: stupeň CHR URO = rád systému  $G_{
m S}$ 

PI alebo PID regulátor: stupeň CHR URO = rád systému  $G_{
m S}$  + 1

Štruktúru regulátora volíme tak, aby sme mali toľko rovníc,

koľko je neznámych parametrov regulátora.

CHR URO n-tého rádu vedie na sústavu n-1 rovníc.

Sústava n-1 rovníc s n-1 neznámymi parametrami regulátora.

Pre riadený systém navrhnite regulátor tak, aby maximálne preregulovanie nebolo väčšie ako 5 %, pričom pri riadení môže zostať TRO. Riadený systém má prenos v tvare:

$$G_{\rm S} = \frac{2}{8s^3 + 12s^2 + 6s + 1}$$

Voľba štruktúry:

- môže zostať TRO: P alebo PD regulátor
- rád CHR URO = rád riadeného systému = 3
- počet Naslinových rovníc = rád CHR URO 1 = 3 1 = 2
- počet rovníc = počet neznámych =  $2 \rightarrow PD$  regulátor

Výpočet neznámych parametrov PD regulátora ( $Z_{\rm R}, T_{
m D}$ ):

$$1 + G_{S} G_{R} = 0$$

$$1 + \frac{2}{8 s^{3} + 12 s^{2} + 6 s + 1} (Z_{R} + Z_{R} T_{D} s) = 0$$

$$8 s^{3} + 12 s^{2} + (6 + 2 Z_{R} T_{D}) s + 1 + 2 Z_{R} = 0$$

pre 
$$\sigma_{\text{max}} \leq 5\% \Rightarrow \alpha = 2$$

$$a_j^2 = \alpha a_{j+1} a_{j-1} = 0$$
  
 $12^2 = 2.8 (6 + 2 Z_R T_D)$   
 $(6 + 2 Z_R T_D)^2 = 2.12 (1 + 2 Z_R)$ 

### Riešenie:

$$Z_{\rm R} = \frac{19}{16}$$
  $T_{\rm D} = \frac{24}{19}$ 

Pre riadený systém navrhnite regulátor tak, aby maximálne preregulovanie nebolo väčšie ako 5 %, pričom pri riadení nemôže zostať TRO. Riadený systém má prenos v tvare:

$$G_{\rm S} = \frac{2}{8s^3 + 12s^2 + 6s + 1}$$

Voľba štruktúry:

- nemôže zostať TRO: PI alebo PID regulátor
- rád CHR URO = rád riadeného systému + 1 = 3 + 1 = 4
- počet Naslinových rovníc = rád CHR URO 1 = 4 1 = 3
- počet rovníc = počet neznámych = 3 → PID regulátor

Výpočet neznámych parametrov PID regulátora ( $Z_{\rm R}, T_{
m I}, T_{
m D}$ ):

$$1 + \frac{2}{8\,s^3 + 12\,s^2 + 6\,s + 1} \frac{Z_{\mathrm{R}}s + \frac{Z_{\mathrm{R}}}{T_{\mathrm{I}}} + Z_{\mathrm{R}}\,T_{\mathrm{D}}s^2}{\mathrm{s}} = 0$$

$$8\,s^4 + 12\,s^3 + (6 + 2\,Z_{\mathrm{R}}\,T_{\mathrm{D}})s^2 + (1 + 2\,Z_{\mathrm{R}})s + 2\frac{Z_{\mathrm{R}}}{T_{\mathrm{I}}} = 0$$

$$\mathrm{pre}\ \sigma_{\mathrm{max}} \le 5\% \Rightarrow \alpha = 2$$

$$a_j^2 = \alpha\,a_{j+1}\,a_{j-1} = 0$$

$$12^2 = 2.8\,(6 + 2\,Z_{\mathrm{R}}\,T_{\mathrm{D}})$$

$$(6 + 2Z_{\mathrm{R}}\,T_{\mathrm{D}})^2 = 2.12\,(1 + 2Z_{\mathrm{R}})$$

$$(1 + 2Z_{\mathrm{R}})^2 = 2\,(6 + 2Z_{\mathrm{R}}\,T_{\mathrm{D}})\,2\frac{Z_{\mathrm{R}}}{T_{\mathrm{I}}}$$

### Riešenie:

$$Z_{\rm R} = \frac{19}{16}$$

$$T_{\rm I} = \frac{304}{81}$$

$$T_{\rm D} = \frac{24}{19}$$

Pre riadený systém navrhnite regulátor tak, aby maximálne preregulovanie nebolo väčšie ako 20 %, pričom pri riadení môže zostať TRO. Riadený systém má prenos v tvare:

$$G_{\rm S} = \frac{5}{2s+1}$$

- môže zostať TRO: P alebo PD regulátor
- rád CHR URO = rád riadeného systému = 1
- počet Naslinových rovníc = rád CHR URO 1 = 1 1 = 0
- počet rovníc = počet neznámych = 0 → nedá sa vypočítať

Pre riadený systém navrhnite regulátor tak, aby maximálne preregulovanie nebolo väčšie ako 20 %, pričom pri riadení môže zostať TRO. Riadený systém má prenos v tvare:

$$G_{\rm S} = \frac{5}{2s+1}$$

- môže (ale nemusí) zostať TRO: PI alebo PID regulátor
- rád CHR URO = rád riadeného systému + 1 = 1 + 1 = 2
- počet Naslinových rovníc = rád CHR URO 1 = 2 1 = 1
- počet rovníc = počet neznámych = 1 → dá sa vypočítať

- môže (ale nemusí) zostať TRO: PI alebo PID regulátor
- rád CHR URO = rád riadeného systému + 1 = 1 + 1 = 2
- počet Naslinových rovníc = rád CHR URO 1 = 2 1 = 1
- počet rovníc = počet neznámych = 1 → dá sa dopočítať
- PI regulátor: 1 rovnica a 2 neznáme → 1 sa zvolí a 2. sa vypočíta
- PID regulátor: 1 rovnica a 3 neznáme  $\rightarrow$  2 sa zvolia a 3. sa vypočíta

Výpočet neznámych parametrov PI regulátora ( $Z_{
m R}, T_{
m I}$ ):

$$1 + G_{S} G_{R} = 0$$

$$1 + \frac{5}{2s+1} \frac{Z_{R}s + \frac{Z_{R}}{T_{I}}}{s} = 0$$

$$2s^{2} + (1+5Z_{R})s + 5\frac{Z_{R}}{T_{I}} = 0$$

pre 
$$\sigma_{\rm max} \leq 20\% \Rightarrow \alpha = 1.7$$

$$a_j^2 = \alpha a_{j+1} a_{j-1} = 0$$
  
 $(1 + 5Z_R)^2 = 1,7.2.5 \frac{Z_R}{T_I}$ 

Napríklad zvolíme  $Z_{\rm R}=2$  a dopočítame  $T_{\rm I}=0.281.$ 

## Syntéza regulátora

Analytické metódy syntézy regulátora:

- Naslinova metóda
- metóda umiestnenia pólov

Parametre PID regulátora sa navrhujú s ohľadom na požiadavky na správanie sa URO.

Parametre PID regulátora sa vypočítajú pomocou CHR URO, kde riadený systém  $(G_{\rm S})$  je známy a neznámy je regulátor  $(G_{\rm R})$  a pomocou referenčnej CHR URO.


#### CHR URO:


$$1 + G_{S} G_{R} = 0$$


$$a_{n} s^{n} + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_{1} s + a_{0} = 0 / : a_{n}$$

$$1 s^{n} + \widetilde{a}_{n-1} s^{n-1} + \dots + \widetilde{a}_{1} s + \widetilde{a}_{0} = 0$$

Referenčná CHR URO má požadované vlastnosti vďaka umiestneniu referenčných pólov CHR URO.







Referenčná CHR URO s rôznymi pólmi:

$$(s - \widetilde{s}_1) \times (s - \widetilde{s}_2) \times \dots \times (s - \widetilde{s}_n) = 0$$
$$1 s^n + \widetilde{m}_{n-1} s^{n-1} + \dots + \widetilde{m}_1 s + \widetilde{m}_0 = 0$$

Referenčná CHR URO s násobnými pólmi:

$$(s - \widetilde{s}_1)^n = 0$$

$$1 s^n + \widetilde{m}_{n-1} s^{n-1} + \dots + \widetilde{m}_1 s + \widetilde{m}_0 = 0$$

Výpočet parametrov regulátora je založený na porovnaní CHR URO a referenčnej CHR URO.

#### CHR URO:

$$1 s^{n} + \widetilde{a}_{n-1} s^{n-1} + \dots + \widetilde{a}_{1} s + \widetilde{a}_{0} = 0$$

Referenčná CHR URO:

$$1 s^{n} + \widetilde{m}_{n-1} s^{n-1} + \dots + \widetilde{m}_{1} s + \widetilde{m}_{0} = 0$$

CHR URO = Referenčná CHR URO

$$1s^{n} + \widetilde{a}_{n-1}s^{n-1} + \dots + \widetilde{a}_{1}s + \widetilde{a}_{0} = 1s^{n} + \widetilde{m}_{n-1}s^{n-1} + \dots + \widetilde{m}_{1}s + \widetilde{m}_{0}$$

Porovnaním CHR URO a referenčnej CHR URO sa získa sústava rovníc, ktorých vyriešenie určí parametre regulátora.

CHR URO = Referenčná CHR URO

$$s^{n}: 1 = 1$$

$$s^{n-1}: \widetilde{a}_{n-1} = \widetilde{m}_{n-1}$$

$$s^{n-2}: \widetilde{a}_{n-1} = \widetilde{m}_{n-2}$$

$$\vdots$$

$$s^{1}: \widetilde{a}_{1} = \widetilde{m}_{1}$$

$$s^{0}: \widetilde{a}_{0} = \widetilde{m}_{0}$$

Voľba štruktúry regulátora:

- ak môže zostať TRO: P alebo PD regulátor
- ak nemôže zostať TRO: PI alebo PID regulátor

P alebo PD regulátor: stupeň CHR URO = rád systému  $G_{
m S}$ 

PI alebo PID regulátor: stupeň CHR URO = rád systému  $G_{
m S}$  + 1

Štruktúru regulátora volíme tak, aby sme mali toľko rovníc,

koľko je neznámych parametrov regulátora.

CHR URO n-tého rádu vedie na sústavu n rovníc.

Sústava n rovníc s n neznámymi parametrami regulátora.

Pre riadený systém navrhnite regulátor tak, aby bol priebeh riadenej veličiny pri riadení aperiodický, pričom pri riadení môže zostať TRO. Riadený systém má prenos v tvare:

$$G_{\rm S} = \frac{5}{2s+1}$$

- môže zostať TRO: P alebo PD regulátor
- rád CHR URO = rád riadeného systému = 1
- počet rovníc = rád CHR URO = 1
- počet rovníc = počet neznámych =  $1 \rightarrow P$  regulátor

CHR URO na výpočet parametrov P regulátora ( $Z_{\rm R}$ ):

$$1 + G_{S} G_{R} = 0$$

$$1 + \frac{5}{2s+1} Z_{R} = 0$$

$$2s+1+5 Z_{R} = 0$$

$$s + \frac{1+5 Z_{R}}{2} = 0$$

$$1s + \widetilde{a}_{0} = 0$$

#### Referenčná CHR URO:

- rád CHR URO je 1, preto je potrebné zvoliť (umiestniť) 1 pól
- URO: stabilný, aperiodický a rýchlejší ako riadený systém
- výpočet pólu riadeného systému:

$$G_{\rm S} = \frac{5}{2s+1} \quad \Rightarrow \quad 2s+1=0 \quad \Rightarrow \quad s_1 = -\frac{1}{2}$$

- zvolený (umiestnený) pól má zápornú reálnu časť, nie je komplexný a je naľavo od pólu riadeného systému  $s_1=-0.5$
- zvolený pól:  $\widetilde{s}_1 = -1$

#### Referenčná CHR URO:

– pre zvolený (umiestnený) 1 pól:  $\widetilde{s}_1 = -1$ 

$$s - \widetilde{s}_1 = 0$$

$$s - (-1) = 0$$

$$1s + 1 = 0$$

$$1s + \widetilde{m}_0 = 0$$

Porovnaním CHR URO a referenčnej CHR URO:

$$1s + \widetilde{a}_0 = 1s + \widetilde{m}_0$$

$$1s + \frac{1 + 5Z_R}{2} = 1s + 1$$

Porovnanie koeficientov pri rovnakých mocninách polynómu:

$$s^{1}:$$
  $1 = 1$ 
 $s^{0}:$   $\frac{1+5Z_{R}}{2} = 1$ 

Riešenie:

$$Z_{\rm R} = \frac{1}{5}$$

Pre riadený systém navrhnite regulátor tak, aby bol priebeh riadenej veličiny pri riadení aperiodický, pričom pri riadení nemôže zostať TRO. Riadený systém má prenos v tvare:

$$G_{\rm S} = \frac{5}{2\,s+1}$$

- nemôže zostať TRO: Pl alebo PID regulátor
- rád CHR URO = rád riadeného systému + 1 = 1 + 1 = 2
- počet rovníc = rád CHR URO = 2
- počet rovníc = počet neznámych = 2 → PI regulátor

CHR URO na výpočet parametrov PI regulátora ( $Z_{
m R}, T_{
m I}$ ):

$$1 + G_{S} G_{R} = 0$$

$$1 + \frac{5}{2s+1} \frac{Z_{R}s + \frac{Z_{R}}{T_{I}}}{s} = 0$$

$$2 s^{2} + s + 5 Z_{R}s + 5 \frac{Z_{R}}{T_{I}} = 0$$

$$s^{2} + \frac{1 + 5 Z_{R}}{2} s + \frac{5}{2} \frac{Z_{R}}{T_{I}} = 0$$

$$1 s^{2} + \tilde{a}_{1}s + \tilde{a}_{0} = 0$$

#### Referenčná CHR URO:

- rád CHR URO je 2, preto je potrebné zvoliť (umiestniť) 2 póly
- URO: stabilný, aperiodický a rýchlejší ako riadený systém
- výpočet pólu riadeného systému:

$$G_{\rm S} = \frac{5}{2s+1} \quad \Rightarrow \quad 2s+1=0 \quad \Rightarrow \quad s_1 = -\frac{1}{2}$$

- zvolený (umiestnený) pól má zápornú reálnu časť, nie je komplexný a je naľavo od pólu riadeného systému  $s_1=-0.5$
- zvolený 2-násobný pól:  $\widetilde{s}_1, \widetilde{s}_2 = -1$

#### Referenčná CHR URO:

– pre zvolené (umiestnené) 2 póly:  $\widetilde{s}_1, \widetilde{s}_2 = -1$ 

$$(s - \widetilde{s}_1)^2 = 0$$

$$(s - (-1))^2 = 0$$

$$(s + 1)^2 = 0$$

$$1s^2 + 2s + 1 = 0$$

$$1s^2 + \widetilde{m}_1 s + \widetilde{m}_0 = 0$$

Porovnaním CHR URO a referenčnej CHR URO:

$$1s^{2} + \widetilde{a}_{1}s + \widetilde{a}_{0} = 1s^{2} + \widetilde{m}_{1}s + \widetilde{m}_{0}$$

$$1s^{2} + \frac{1 + 5Z_{R}}{2}s + \frac{5Z_{R}}{2T_{L}} = 1s^{2} + 2s + 1$$

Porovnanie koeficientov pri rovnakých mocninách polynómu:

$$s^{2}$$
:  $1 = 1$ 
 $s^{1}$ :  $\frac{1 + 5 Z_{R}}{2} = 2$ 
 $s^{0}$ :  $\frac{5}{2} \frac{Z_{R}}{T_{I}} = 1$ 

Riešenie: 
$$Z_{
m R}=rac{3}{5}$$
  $T_{
m I}=rac{3}{2}$ 

## Naslinova metóda vs metóda umiestnenia pólov

## Typ regulátora podľa rádu riadeného systému

Typ regulátora	Rád riadeného systému $G_{ m S}$		
	Naslinova metóda	M. umiestnenia pólov	
P regulátor	2	1	
PI regulátor	2	1	
PID regulátor	3	2	
PD regulátor	3	2	

### Naslinova metóda

Vzťah medzi maximálnym preregulovaním  $\sigma_{\max}$  a koeficientami CHR URO je daný vzťahom:


$$a_j^2 = \alpha \, a_{j+1} a_{j-1}, \quad j = 1, 2, \dots, n-1$$

kde hodnoty koeficientu  $\alpha$  sú dané tabuľkou:


$\sigma_{ m max}  [\%]$	20	12	8	5	3	1
$\alpha$	1,7	1,8	1,9	2,0	2,2	2,4

## Naslinova metóda

### Linearizovaná funkcia



$\sigma_{ m max}  [\%]$	20	16	12	8	5	3	1
$\alpha$	1,70	1,75	1,80	1,90	2,00	2,20	2,40



## Naslinova metóda vs metóda umiestnenia pólov

## Typ regulátora podľa rádu riadeného systému

Typ regulátora	Rád riadeného systému $G_{ m S}$		
	Naslinova metóda	M. umiestnenia pólov	
P regulátor	2	1	
PI regulátor	2	1	
PID regulátor	3	2	
PD regulátor	3	2	

# Riadenie procesov – Anketa

Rozvrh: www.uiam.sk/rozvrh

