
Ag-x(Cu) = 0.95
Phase fraction
Temperature / °C
(Ag)
(Cu)
L
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
200
400
600
800
1000
1200