
(a) Al–x(Cu) = 0.35
Phase fraction
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
L
β
ζ
(b) Al–x(Cu) = 0.70
Phase fraction
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
(Cu)
L
β
γ
400
600
800
1000
1200
1400
Temperature / K