
Ag-x(Ni) = 0.05
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
Phase fraction
500
1000
1500
2000
Temperature / °C
(Ag)
(Ni)
L
L1
L2