
Cu–x(Pb) = 0.45
Phase fraction
Temperature / K
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
400
600
800
1000
1200
1400
(Cu)
(Pb)
HCP_A3
L
L1
L2