
(a) Ni–x(Ti) = 0.45
Phase fraction
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
L
Ni3Ti
NiTi
(b) Ni–x(Ti) = 0.90
Phase fraction
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
(αTi)
(βTi)
L
NiTi2
500
1000
1500
2000
Temperature / °C