דוח סטטיסטי - הדפסה 1003



מספר הזמנה: 1003# | תאריך: 1 אפריל 2025 | לקוח: ענבל בן אלי

פרטי הכשל

• סוג פגם: Layer Shifting • סוג פגם: 45:12:45

• זמן עד כשל: 0:45:20 • סגול •

פרמטרי הדפסה



ערך בפועל	ערך מתוכנן	פרמטר
0.30mm	0.25mm	עובי שכבה
55°C	60°C	טמפ' משטח
65mm/s	50mm/s	מהירות

ניתוח הכשל

<u>גורמים עיקריים:</u>


- לא מתוח כראוי אורות רפויות ציר X/Y •
- מהירות מופרזת 65mm/s גרמה לכוחות רבים
- 1000mm/s² במקום 1500mm/s² האצה גבוהה
 - רעידות זוהו תנודות במהלך ההדפסה

<u>רגע הכשל:</u>

91.2% ברמת ביטחון של 2.3mm ב-0:45:20 זוהתה תזוזה של 2.3mm •

עלויות

עלות	פריט
₪10.50	חומר מבוזבז
₪22.50	זמן מכונה
മ33	סה"כ הפסד



תחזית שיפור

- לפני תיקון: 74% הצלחה
- אחרי תיקון: 94% הצלחה צפויה
 - חיסכון חודשי: 290₪
 - ROI של תיקון: 2 שבועות