box u21$

graflib:gcs02042kcs02042

22:27:5410/22/82 c

box u21$

graflib:gcs02042kcs02042

22:27:5410/22/82 c

this problem run by xflr15

```
dt=    6.250000e-11
ix=      30
jx=      30
total time steps =    2400
no. of iterations =       4
bias=   0.01000
ratrod=    6.000000e-01
drift freq. (omegst) =  7.46038832e+08
rotation freq. (omegr) =  4.47623299e+08
e x b freq. (omegexb) =  1.19366213e+09
flr=  1.00000000e+00
sf6=  1.00000000e+00
sf8=  1.00000000e+00
enbar=  0.
kplot=     349
kzs=       1
valfk =  2.50000000e-01
     cpu time =  8.47758880e+13
     i-o time =  1.83431700e+12
     sys time =  9.20743000e+12
   u exponent (xu) =   1.00000000e+00
   v exponent (xv)=  3.32192809e+00
     en0=  1.00000000e+14
     b0=  1.00000000e+04
     m=  0.00000000e+00
```


r(7,v)
.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
.20
E+4
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
v
r(7,v) vs v


z
.10
.20
.30
.40
.50
.60
.70
.80
.90
1.00
1.10
1.20
1.30
u
z vs u, (z-const*u**xu)


psi
.00
.20
E+4
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
v
psi vs v, (psi-const*v**xv)


xr(z,psi(15)) vs z each 60th time
xr(z,psip)
z


xr(z,psi(15)) vs z each 60th time
xr(z,psip)
z


xr(z,psi(15)) vs z each 60th time
n·12
n·11
n·13
n·15
n·14
xr(z,psip)
z


xr(z,psi(15)) vs z each 60th time
n·17
n·16
n·18
n·19
n·20
xr(z,psip)
z


xr(z,psi(15)) vs z each 60th time
xr(z,psip)
z
n·22
n·23
n·24
n·25
100
50
0
-50
-100
-150
-200
.10
.20
.30
.40
.50
.60
.70
.80
.90
1.00
1.10
1.20


xr(z,psi(15)) vs z each 60th time
xr(z,psip)
z
n·27
n·28
n·26
n·29
n·30
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-1000
-1200
-1400
.10
.20
.30
.40
.50
.60
.70
.80
.90
1.00
1.10
1.20


xr(z,psi(15)) vs z each 60th time
xr(z,psip)
z
n·32
n·33
n·31
n·34
n·35
3000
2000
1000
0
-1000
-2000
-3000
-4000
-5000
-6000
-7000
-8000
.10
.20
.30
.40
.50
.60
.70
.80
.90
1.00
1.10
1.20


xr(z,psi(15)) vs z each 60th time
xr(z,psip)
z
n·37
n·38
n·36
n·39
n·40
1.00
0.
-1.00
-2.00
-3.00
-4.00
E+4
-5.00
.10
.20
.30
.40
.50
.60
.70
.80
.90
1.00
1.10
1.20


xr (zp.psi)
xr (zp.psi)
psi
.00
E+4
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.
2.0
4.0
xr (zi (15).psi) vs psi each 60th time


xr (zp.psi)
xr (zp.psi)
psi
.00
E+4
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-2.50
-2.00
-1.50
-1.00
-.50
0.
.50
1.00
xr (zi (15).psi) vs psi each 60th time


xr (zp.psi)
xr (zp.psi)
psi
.00
E+4
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-60.0
-50.0
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.
10.0
20.0
xr (zi (15).psi) vs psi each 60th time


xr (zp.psi)
xr (zp.psi)
psi
.00
E+4
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-1.50
-1.00
-.50
0.
.50
1.00
1.50
xr (zi (15).psi) vs psi each 60th time


xr (zp.psi)
xr (zp.psi)
xr (zl (15).psi) vs psi each 60th time
psi
.00
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
E+4
-1.00
-.80
-.60
-.40
-.20
.00
.20
.40
n.35
n.34
n.33
n.32
n.31


xr (zp.psi)
xr (zp.psi)
xr (zl (15).psi) vs psi each 60th time
psi
.00
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
E+4
-300
-200
-100
0
100
n.25
n.24
n.23
n.22
n.21


xr (zp.psi)
xr (zp.psi)
xr (zl (15).psi) vs psi each 60th time
psi
.00
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
E+4
-6.00
-5.00
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.
1.00
2.00
3.00
n.40
n.39
n.38
n.37
n.36


xr (zp.psi)
xr (zp.psi)
xr (zl (15).psi) vs psi each 60th time
psi
.00
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
E+4
-1600
-1200
-800
-400
0
400
800
n.30
n.29
n.28
n.27
n.26


xr (zp.psi)
xr (zl 71.psi) vs psi each 60th time
psi
E+4
.00
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-12.0
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.
2.0
4.0


xr (zp.psi)
xr (zl 71.psi) vs psi each 60th time
psi
E+4
.00
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-2.00
-1.50
-1.00
-.50
0.
.50
1.00
1.50


xr (zp.psi)
xr (zl 71.psi) vs psi each 60th time
psi
E+4
.00
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-80.0
-70.0
-60.0
-50.0
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.
10.0
20.0
30.0


xr (zp.psi)
xr (zl 71.psi) vs psi each 60th time
psi
E+4
.00
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.
1.00


xr (zp.psi)
xr (zp.psi)
xr (zl 71.psi) vs psi each 60th time
psi
E+4
.00
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-1.40
-1.20
-1.00
-.80
-.60
-.40
-.20
.00
.20
.40
.60
n.35
n.34
n.33
n.32
n.31


xr (zp.psi)
xr (zp.psi)
xr (zl 71.psi) vs psi each 60th time
psi
E+4
.00
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-400
-300
-200
-100
0
100
n.25
n.24
n.23
n.22
n.21


xr (zp.psi)
xr (zp.psi)
xr (zl 71.psi) vs psi each 60th time
psi
E+5
E+4
.00
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-.80
-.60
-.40
-.20
0.
.20
.40
n.40
n.39
n.38
n.37
n.36


xr (zp.psi)
xr (zp.psi)
xr (zl 71.psi) vs psi each 60th time
psi
E+4
.00
.20
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
-2500
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
n.30
n.29
n.28
n.27
n.26


xr(z(15).r) vs r. each 60th time
xr(zp.r)
r


xr(z(15).r) vs r. each 60th time
xr(zp.r)
r


xr(z(15).r) vs r. each 60th time
xr(zp.r)
r


xr(z(15).r) vs r. each 60th time
xr(zp.r)
r


xr(zp,r)
xr(zp,r)
xr(zl 151,r) vs r.
each 60th time
r
.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
-1.00
E+4
-.80
-.60
-.40
-.20
.00
.23
.40
n.35
n.34
n.33
n.32
n.31


xr(zp,r)
xr(zp,r)
xr(zl 151,r) vs r.
each 60th time
r
.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
-300
-200
-100
0
100
n.25
n.24
n.23
n.22
n.21

xr(zp,r)
xr(zp,r)
xr(zl 151,r) vs r.
each 60th time
r
.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
6.00
E+4
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.
1.00
2.00
3.00
n.40
n.39
n.38
n.37
n.36

xr(zp,r)
xr(zp,r)
xr(zl 151,r) vs r.
each 60th time
r
.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
1600
1200
800
400
0
400
800
n.30
n.29
n.28
n.27
n.26


xr(zp,r)
xr(zt 71,rj vs r,
each 60th time
r
.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
-12.0
-10.0
-8.0
-6.0
-4.0
-2.0
0.
2.0
4.0


xr(zp,r)
xr(zt 71,rj vs r,
each 60th time
r
.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
-2.00
-1.50
-1.00
-.50
0.
.50
1.00
1.50


xr(zp,r)
xr(zt 71,rj vs r,
each 60th time
r
.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
-80.0
-70.0
-60.0
-50.0
-40.0
-30.0
-20.0
-10.0
0.
10.0
20.0
30.0


xr(zp,r)
xr(zt 71,rj vs r,
each 60th time
r
.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
-3.00
-2.00
-1.00
0.
1.00


xr(zp,r)
xr(zl 71,r) vs r.
each 60th time
r
.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
-1.40
-1.20
-1.00
-.80
-.60
-.40
-.20
.00
.20
.40
.60
E+4
n.35
n.34
n.33
n.32
n.31
7.35
7.34
7.33
7.32
7.31


xr(zp,r)
xr(zl 71,r) vs r.
each 60th time
r
.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
-400
-300
-200
-100
0
100
n.25
n.24
n.23
n.22
n.21
7.25
7.24
7.23
7.22
7.21


xr(zp,r)
xr(zl 71,r) vs r.
each 60th time
r
.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
-.80
-.60
-.40
-.20
0.
.20
.40
E+5
n.40
n.39
n.38
n.37
n.36
7.40
7.39
7.38
7.37
7.36


xr(zp,r)
xr(zl 71,r) vs r.
each 60th time
r
.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
n.30
n.29
n.28
n.27
n.26
7.30
7.29
7.28
7.27
7.26


xr (kplot)
E-4
E-3
E-2
E-1
E+0
E+1
E+2
E+3
E+4
5
-6.00
E+4
-5.00
-4.00
-3.00
-2.00
-1.00
0.
1.00
2.00
.20
E-7
.40
.60
.80
1.00
1.20
1.40
xr (kplot) vs t

box u21$

graflib:gcs02042kcs02042
16 frames

22:27:5410/22/82 c