课程作业2

潘奔 201820501031 机械工程 2 班


一、实验简介

以 Arduino 为硬件平台,利用 PC 端模拟电机控制系统,并且与 Arduino 进行 串口通讯,具体要求如下:

- (1)在 PC 中编写软件,运行一仿真程序,模拟一系统(例如温度控制系统, 电机控制系统等),要求包含该系统的模型,以及控制接口。该控制接口能够接 收来自串口的控制指令。
- (2) 在 Arduino 中编写控制程序,实现离散 PID 控制。要求该程序包括 PID 控制算法以及控制接口实现,该控制接口能够控制 PC 里的模型程序。
- (3)分别运行上述实验系统,在 PC 端记录控制系统的状态曲线,绘制该曲线并进行说明。

二、实验原理

2.1. Arduino——PID



本设计将 Arduino UNO 开发板充当 PID 调节器,外部数据从 PC 端通过串口输入到 Arduino 板子上,进行 PID 计算,将 PID 的输出数据再通过串口输出到 PC 端。

PID 算法的形式有多种,如 PID 离散化、位置型 PID、增量型 PID 等等,PID 控制实质就是对偏差的控制过程,如果偏差为 0,则比例环节不起作用,只有存在偏差时,比例环节才起作用。积分环节主要是用来消除静差,所谓静差,就是系统稳定后输出值和设定值之间的差值,积分环节实际上就是偏差累计的过程,把累计的误差加到原有系统上以抵消系统造成的静差。而微分信号则反应了偏差信号的变化规律,或者说是变化趋势,根据偏差信号的变化趋势来进行超前调节,从而增加了系统的快速性。


本设计选用增量型 PID 作为 PID 环节计算。增量型 PID 控制是通过对控制量的增量(本次控制量和上次控制量的差值)进行 PID 控制的一种控制算法。主要是通过求出增量,将原先的积分环节的累积作用进行了替换,避免积分环节占用大量计算性能和存储空间。增量式 PID 控制的主要优点为:

- ①算式中不需要累加。控制增量 $\Delta u(k)$ 的确定仅与最近 3 次的采样值有关,容易通过加权处理获得比较好的控制效果:
- ②计算机每次只输出控制增量,即对应执行机构位置的变化量,故机器发生故障时影响范围小、不会严重影响生产过程;
- ③手动一自动切换时冲击小。当控制从手动向自动切换时,可以作到无扰动切换。

增量型 PID 数学模型如下所示:

$$\Delta u[n] = K_n \{e[n] - e[n-1]\} + K_i e[n] + K_d \{e[n] - 2e[n-1] + e[n-2]\}$$

PID 调节能够使信号稳定调节到所设置的目标值,波形如下图所示:




2.2. 仿真模型

本设计的仿真模型选用直流电机控制系统模型,利用 MATLAB 的 Simulink 仿真系统设计出直流电机的控制系统模型,并与 Arduino UNO 开发板进行串口通讯。

在 Arduino 上设定目标 PWM 值为 200 (PWM 值范围为 0-255),系统初始化后经过 Arduino PID 计算,将 PID 输出值作为 PWM 占空比数值通过串口发送到 Simulink 模型中,直流电机控制系统模型根据接收到的 PWM 占空比,首先产生确定的 PWM 脉冲,再将 PWM 脉冲转化为电压值输入到 H 电桥模型中,从而驱动直流电机模型的运行,最后通过编码器模型测出直流电机的转速并通过串口返回到 Arduino 中,进行 PID 循环计算,直到电机转速稳定,系统稳定运行。


1) 串口通讯配置

Simulink 仿真模型与 Arduino 串口通信,需要在 Simulink 中配置串口信息,必须先将 Arduino 板子连接电脑再打开 MATLAB Simulink,在模型中需要用到串口配置,串口发送,串口接收三个模块:



2) PWM 占空比转化模型


Arduino 可以通过串口将 PWM 脉冲波形、PWM 占空比数值与周期等信息发送到 PC 端,为了计算方便和程序解析方便,选取将 PWM 的占空比数值发送到 Simulink 上,直接在模型中将占空比进行转化为电机驱动所需要的电压值,PWM 的脉冲频率在 Simulink 在模块中设置。PWM 占空比转化模型如下所示:



Simulink 中串口接收到的 uint8 数据(范围为 0-255)通过比例增益转化为范围为 0-1 的占空比,通过 PWM Generator 设置 PWM 频率为 1000Hz(与 Arduino 默认 PWM 频率一致)后产生 PWM 脉冲波形。PWM 脉冲通过 IGBT 功率管转化为实际产生的电压值。

3) 直流电机控制模型

本设计模型的直流电机采用 H 电桥驱动,通过 H 电桥输出电压值到直流电机上,驱动直流电机能够调速运行和正反运行。H 电桥以 0-5V 电压输入,0-12V 输出驱动直流电机。并且在 Simulink 上能够显示出直流电机的电流值、电压值与转速。




本设计选取的直流电机参数为额定电压 12V, 无负载最高转速 4000rpm

Model parameterization:	By rated power, rated speed & no-load speed	▼
Armature inductance:	0.01	н ~
No-load speed:	4000	rpm ~
Rated speed (at rated load):	2500	rpm v
Rated load (mechanical power):	10	Ψ
Rated DC supply voltage:	12	∀ ~
Rotor damping parameterization:	By damping value	•

4) 转速输出模型

直流电机的转速需要通过串口反馈到 Arduino 上进行下一步的 PID 计算,为简化 Arduino 程序,直流电机输出转速范围 0-4000 通过比例增益转换为范围为 0-1 的数值后再通过 Serial. Send 发送相应的 uint8 到 Arduino 上。




三、程序代码与仿真模型

```
Arduino—PID 程序代码:
#define PIN INPUT 0
#define PIN_OUTPUT 3
//PID 参数结构体
struct pid{
  float SetSpeed;
  float ActualSpeed;
  float err;
 float err next;
 float err last;
 float Kp, Ki, Kd;
 }pid;
//PID 初始化,配置初始参数
void PID init(void) {
  pid. SetSpeed = 0.0;
  pid. ActualSpeed = 0.0;
 pid. err = 0.0;
 pid. err last = 0.0;
 pid.err_next = 0.0;
 pid. Kp = 0.2;
 pid. Ki = 0.03;
  pid. Kd = 0.2;
//PID 计算函数,输入要设定的目标值,输出当前计算后的值
float PID realize(float sp) {
  pid. SetSpeed = sp;
  if (Serial. available()>0)
    pid. err = pid. SetSpeed - Serial. read();
  else pid. err = pid. SetSpeed - pid. ActualSpeed;
//PID 计算公式
 float incrementSpeed = pid. Kp*(pid. err - pid. err_next)+
pid. Ki*pid. err+pid. Kd*(pid. err - 2*pid. err_next + pid. err_last);
 pid. err_last = pid. err_next;
 pid. err next = pid. err;
  pid. ActualSpeed += incrementSpeed;
  return pid. Actual Speed;
```


```
//Arduino 初始化函数
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    pinMode(PIN_OUTPUT, OUTPUT);
    pinMode(PIN_INPUT, INPUT);
    PID_init();
}

//Arduino 循环执行函数
void loop()
{
    int count = 0;
    while(count<100)
    {
       float pwm = PID_realize(200);
       count++;
       Serial.println(pwm);//发送 PWM 值 (0-255) 到串口 delay(200);
    }
}
```




四、实验结果


设定目标值为 200, 即最后稳定时, PWM 输出脉冲为频率 1000Hz, 占空比为 0.784, 通过 Simulink 示波器模块 PWM 得到 PWM 脉冲波形:



通过 Simulink 示波器模块 Voltage Number1 得到此时以 5V 为参考电压, PWM 脉冲等价电压为 3.92V:




即 H 电桥以输入电压为 3.92V 控制直流电机,通过 Voltage Sensor1 电压表与 Current Sensor 电流表,测出 H 电桥的输出电压值与输出电流值,即直流电机运行的电压值与电流值,通过示波器模型得到波形:



电压值逐步上升,最后稳定在 9.4V 左右,即 H 电桥提供 9.4V 的电压驱动直流电机。直流电机的启动电流一般较大,所以开始时,测得的电流值会很高,由于本设计的直流电机孔空载运行,所以最终电流值会趋向于 0A。

最后通过示波器模型 RPM,测得本设计空载直流电机的转速如下所示,最终稳定在 3137rpm。



Arduino PID 调节 PWM 占空比数值的波形为

