
# 直流电动机起动仿真试验报告

#### 一、 实验目的:

在 Matlab 环境中进行闭环直流电机控制系统搭建,通过改变模型参数,对比仿真结果变化,从而体会直流电机调速控制的基本工作原理。

#### 二、 他励直流电动机的直接启动模型:

1.



# 2. 调速特性

(1) 改变电枢电压调速


保持电动机 $I_f = I_{I\!\!N}$  不变, $T_2 = 常数,测取 n = f(U)$ 。

(2) 改变励磁电流调速


保持 $U = U_{N}$ ,  $T_2 = 常数$ ,  $R_1 = 0$  时, 测取 $n = f(I_f)$ 。

# 三、 仿真结果如下图所示


# 直接启动:




电机电压变化图



电枢电流变化图




电机转矩变化图



电机转速变化图


# 串电阻时:




电机电流变化图



电机电压变化图




电机转速变化图




电机转矩变化图


# 降低电枢电压启动:




电机电压变化图



电枢电流变化图





电机转速变化图

#### 实验结果分析:

直接启动时启动电流将很大,一般情况下能达到其额定电流的 10-20 倍。这样大的启动电流会使电动机在换向过程中产生危险的 火花,甚至烧坏整流子。而且过大的电枢电流产生过大的电动应力,可能引起绕组的损坏。同时,产生与启动电流成正比例的启动转矩,会在机械系统和传动机构中产生过大的动态转矩冲击,使机械传动部件损坏。因此,对于普通的直流电动机,规定电枢的瞬时电流不得大于额定电流的 2 倍。所以除个别容量很小的电动机外,一般直流电动机是不容许直接启动的。

与直接启动相比,电枢串电阻很好的将启动电流过大和转矩过大的问题都解决了,由于采用串电阻启动,每切除一电阻,就会导致这一时刻的电压会突然升高,导致冲击电流很大,这样对设备是不利的,为避免这种情况,通常采用逐级切除启动电阻的方法来启动。电枢串电阻启动设备简单,操作方便,但能耗较大,它不宜用于频繁启动的大、中型电动机,可用于小型电动机的启动。

同电枢串电阻一样,降低电枢电压也较好的将启动电流过大和转 矩过大的问题都解决了,由于电压是随着时间突变的,导致电流也会 在同一时刻产生一过大的冲击电流,转矩随着电流的变化而变化。但 是如果电压与时间呈线性关系,则前面的这些问题都不复存在。因此, 降压启动虽然需要专用电源,设备投资大,但它启动电流小,升速平 滑,并目启动过程中能量消耗也较少,因而得到广泛应用。

### 实验心得及体会:

本次实验对他励直流电动机的启动进行了分析和仿真,通过分析可知:他励直流电动机直接启动时存在启动电流大、启动转矩大的缺点,通过降低电枢回路电压,或者串联电阻可有效减小启动电流和启动转矩。启动级数越多,T1、T2与平均转矩 T=(T1+T2)/2 越接近,启动过程就越快越平稳,但所需的控制设备也就越多。如果启动级数、启动电阻大小、切换时刻设计合适,可把直流电动机启动电流限制在一定范围内,使电动机既能快速启动,又能限制启动电流和启动转矩。同时学会了用 Matlab/Simulink 对电机不同启动方法模型进行仿真;也加深了我对直流电机的固有机械特性,人为机械特性,以及启动特性的进一步了解。