BAOS CHECKER công đoạn

Phiên bản **v2.0.1** · Ngày tạo **2026-11-12** · Người tạo **Kwag D.S**

Hướng dẫn sử dụng

Ứng dụng điện thoại · dùng đường link nhận qua KakaoTalk trên iPhone và Android

Địa chỉ truy cập

Đưa camera điện thoại vào mã QR để mở ngay

`https://orrimaster.github.io/baos-Assistant/`



Mục lục

1. Chương trình này dùng để làm gì?
2. Mở đường link nhận qua KakaoTalk
3. Thêm ứng dụng vào màn hình chính
4. Menu chính
5. ① CHECKER công đoạn cắt · Bố cục màn hình
6. ① CHECKER công đoạn cắt · Các bước sử dụng
7. ① CHECKER công đoạn cắt · Cách đọc kết quả · cách tính
8. ② CHECKER phạm vi máy · Bố cục màn hình
9. ② CHECKER phạm vi máy · Các bước sử dụng
10. ② CHECKER phạm vi máy · Cách đọc kết quả
11. Chức năng các nút
12. Xử lý sự cố (Câu hỏi thường gặp)
13. Phụ lục · Danh sách thông số máy

1 Chương trình này dùng để làm gì?

BAOS CHECKER công đoạn gom hai phép tính thường dùng tại xưởng sản xuất vào một chỗ. Chọn chương trình cần dùng ở menu chính.

1 Kích thước phôi VS Kích thước SP, CHECKER công đoạn cắt

Nhập kích thước phôi (tấm) và kích thước sản phẩm để biết **một tấm phôi cắt được bao nhiêu sản phẩm**, xếp theo hướng nào có lợi hơn, phôi còn lại bao nhiêu, kèm **sơ đồ cắt**.

2 Kích thước SP VS CHECKER phạm vi máy công đoạn

Nhập kích thước sản phẩm (dài, rộng) để biết **đường chéo và kích thước inch**, **tỷ lệ màn hình gần nhất** và **danh sách máy BAOS gia công được**.

- Dùng **nút lá cờ** để đổi 한국어 / English / Tiếng Việt. Áp dụng cho menu và cả hai chương trình.
- Nhấn **nút hình ngôi nhà** ở góc trên bên phải mỗi chương trình để về menu chính.
- Kết quả được tính ngay khi nhập. Không có nút tính.
- Giá trị nhập vào chỉ được tính trên thiết bị của bạn, không gửi ra bên ngoài.
- Nguồn dữ liệu máy: **20261112 VS DB FORM Ver4** (26 máy)


2 Mở đường link nhận qua KakaoTalk

Nhấn vào đường link quản lý gửi qua KakaoTalk là chương trình mở ra. iPhone và Android đều giống nhau.

1. Trong phòng chat KakaoTalk, nhấn vào **đường link màu xanh** (`orrimaster.github.io/baos-Assistant`).
2. Menu chính mở bên trong KakaoTalk (trình duyệt trong ứng dụng). **Có thể dùng ngay ở trạng thái này.**
3. Phía trên hiện **dải thông báo màu vàng**. Để thêm ứng dụng vào màn hình chính, hãy mở lại bằng trình duyệt theo hướng dẫn. (Chương 3)



iPhone · thông báo hiện trong KakaoTalk



Android · thông báo hiện trong KakaoTalk

> **Tại sao nên thêm vào màn hình chính?** Không cần tìm lại đường link trong KakaoTalk mỗi lần. Chỉ cần chạm biểu tượng là mở toàn màn hình, không có thanh địa chỉ, kể cả khi không có Internet.

> **MẸO · Lưu đường link** Nhấn giữ đường link trong phòng chat, chọn [Sao chép] (복사) rồi dán vào **"Chat với chính mình"** (나와의 채팅) để luôn tìm lại được. Nếu không cần dải màu vàng, nhấn × để đóng.

3 Thêm ứng dụng vào màn hình chính

Làm theo cột đúng với loại điện thoại của bạn. Chỉ cần làm một lần.

iPhone (Safari)

1. Trong KakaoTalk, nhấn **nút Chia sẻ ở góc dưới bên phải** rồi chọn **[Mở bằng Safari]** (Safari로 열기).
2. Khi menu chính mở trong Safari, nhấn **nút Chia sẻ** (hình vuông có mũi tên lên) ở phía dưới.
   Từ iOS 26 trở lên, nếu không thấy nút này, nhấn ⋯ ở phía dưới → [Chia sẻ].
3. Vuốt menu lên và nhấn **[Thêm vào MH chính]** (Add to Home Screen).
4. Kiểm tra tên là **“BAOS CHECKER”** rồi nhấn **[Thêm]** ở góc trên bên phải.
5. Nhấn vào **biểu tượng BAOS** mới trên màn hình chính để mở như ứng dụng.

Android (Chrome)

1. Trong KakaoTalk, nhấn nút **[Mở bằng trình duyệt]** (다른 브라우저로 열기) trên dải màu vàng.
   Hoặc nhấn ⋮ ở góc dưới bên phải → [Mở bằng trình duyệt khác]
2. Khi menu chính mở trong Chrome, nhấn **⋮ ở góc trên bên phải**.
3. Nhấn **[Thêm vào màn hình chính]** hoặc **[Cài đặt ứng dụng]**.
   Ở Chrome mới nhất có thể hiện là [Cài đặt và tạo lối tắt].
4. Nhấn **[Cài đặt]** (hoặc [Thêm]).
5. Nhấn vào **biểu tượng BAOS** mới trên màn hình chính (hoặc danh sách ứng dụng) để mở như ứng dụng.




Biểu tượng này hiện trên màn hình chính với tên **“BAOS CHECKER”**.

Nếu mở bằng “Samsung Internet” (Galaxy) Nhấn ≡ ở phía dưới → [Thêm trang vào] → [Màn hình chính]. Nếu thanh địa chỉ có biểu tượng cài đặt, có thể nhấn vào đó. Tên menu có thể hơi khác tùy điện thoại và phiên bản trình duyệt.

MẸO · Mở bằng mã QR Đưa **ứng dụng Camera** của điện thoại vào mã QR ở trang bìa và nhấn vào đường link hiện ra. Chương trình mở thẳng bằng Safari hoặc Chrome, nên bỏ qua bước 1 ở trên và bắt đầu từ bước 2.

Trên máy tính Nhập địa chỉ vào thanh địa chỉ của Edge hoặc Chrome, nhấn biểu tượng cài đặt bên phải thanh địa chỉ → [Cài đặt] để cài như ứng dụng.



Mở từ biểu tượng trên màn hình chính

4 Menu chính

Đây là màn hình đầu tiên khi mở chương trình. Nhấn vào thẻ của chương trình muốn dùng.



No.		
1	**Tiêu đề**	Tên chương trình (BAOS CHECKER công đoạn), phiên bản, ngày tạo, người tạo
2	**Lá cờ (ngôn ngữ)**	한국어 / English / Tiếng Việt. Viền đỏ là ngôn ngữ hiện tại
3	**Thẻ ①**	Mở CHECKER công đoạn cắt (Kích thước phôi VS Kích thước SP)

No.		
4	**Thẻ ②**	Mở CHECKER phạm vi máy công đoạn (Kích thước SP VS máy)
5	**Nút Bắt đầu**	Nhấn vào bất kỳ chỗ nào trên thẻ cũng mở cùng chương trình
6	**Hướng dẫn sử dụng**	Mở tài liệu này (PDF) theo ngôn ngữ hiện tại


Thao tác chung trên mọi màn hình

- **Lá cờ**: đổi ngôn ngữ. Áp dụng cho menu và cả hai chương trình, được ghi nhớ cho lần sau.
- **Nút ngôi nhà** (góc trên bên phải mỗi chương trình, cạnh lá cờ): về menu chính.
- Cũng có thể quay lại bằng nút **Quay lại** của điện thoại (Android) hoặc vuốt từ mép trái sang phải (iPhone).


5 Chương trình ① Bố cục màn hình

Trên điện thoại màn hình kéo dài từ trên xuống: nhập → số SP mỗi tấm → kết quả → sơ đồ cắt.

① Phía trên: nhập



② Phía dưới: kết quả · sơ đồ



No.		
1	**Tiêu đề**	Tên chương trình (Máy tính cắt tấm), phiên bản, ngày tạo, người tạo
2	**Lá cờ (ngôn ngữ)**	Đổi 한국어 / English / Tiếng Việt
3	**Nút ngôi nhà**	Về menu chính
4	**Kích thước phôi**	X (dài) · Y (rộng) của tấm phôi, mm
5	**Kích thước SP**	X · Y của sản phẩm hoàn chỉnh, mm
6	**Dung sai gia công sau**	Phần dư mỗi sản phẩm bị cắt bỏ ở công đoạn sau (X · Y). Để trống = 0
7	**Kích thước cắt**	SP + dung sai. Tự động tính (ô màu xanh nhạt)
8	**Bề rộng cắt**	Phần mất đi khi lưỡi cưa đi qua. X · Y chung. Để trống = 0
9	**Biên mép**	Phần bỏ đi ở mép trên · dưới · trái · phải của tấm phôi

No.		
10	**Hướng xếp**	Tự động / Chuẩn / Xoay 90°
11	**Số SP mỗi tấm**	Số sản phẩm từ một tấm phôi (số theo X × số theo Y)
12	**Cơ sở chọn tự động**	So sánh số lượng và phôi dư của Chuẩn và Xoay 90°
13	**Đặt lại · In**	Về giá trị mặc định / in
14	**Trạng thái**	Cắt được · Chú ý · Thiếu phôi · Chờ nhập
15	**Số lượng cắt xếp**	Số theo X · Y và tổng
16	**Thông báo phôi dư**	Kích thước phôi còn lại, hoặc phần còn thiếu
17	**Sơ đồ cắt**	Hình bố trí cắt (xếp từ góc dưới bên trái)
18	**Chú thích**	Ý nghĩa màu sắc trong hình


6 Chương trình ① Các bước sử dụng

Ví dụ: cắt sản phẩm **1,000 × 1,000 mm** từ tấm phôi **3,597 × 3,297 mm** (giống giá trị mặc định của chương trình).

STEP 1 Nhập kích thước phôi

1. Nhập **3597** vào ô X và **3297** vào ô Y của **Kích thước phôi**.

- X là chiều dài, Y là chiều rộng, đơn vị mm.
- Khi rời ô, dấu phân cách hàng nghìn được thêm tự động (**3,597**).
- Nhấn **Enter** để chuyển sang ô tiếp theo.



STEP 2 Nhập kích thước SP và dung sai

1. Nhập **1000** / **1000** vào **Kích thước SP**.
2. Nếu không có **Dung sai gia công sau** thì để trống (tính là 0).

- **Kích thước cắt** (ô xanh nhạt) tự hiện SP + dung sai — ở đây là 1,000 mm × 1,000 mm.
- Dung sai là giá trị **cho mỗi sản phẩm**. Ví dụ: công đoạn sau cắt bỏ 2.5 mm mỗi cạnh thì nhập 5 cho X và Y.

STEP 3 Nhập bề rộng cắt và biên mép

1. Nhập **3** vào **Bề rộng cắt** (độ dày lưỡi cưa).
2. Ở **Biên mép**, nhập **3** cho Trên và **3** cho Trái; để trống Dưới và Phải.


- Biên mép dùng để cắt bỏ phần mép cong hoặc thô của tấm phôi.
- **Cần ít nhất 2 trong 4 cạnh (trên, dưới, trái, phải) từ 3 mm trở lên** để lấy chuẩn vuông góc. Nếu thiếu sẽ hiện “Chú ý”.

STEP 4 Chọn hướng xếp

- Thông thường để **Tự động**. Chương trình tính cả Chuẩn và Xoay 90° rồi chọn hướng có lợi hơn.
- Muốn cố định hướng thì chọn **Chuẩn** hoặc **Xoay 90°**. Xoay 90° là đổi X · Y của sản phẩm.


STEP 5 Xem kết quả

- Ô đỏ **Số SP mỗi tấm**: **9** (X 3 × Y 3)
- Trạng thái góc trên bên phải màu xanh **“Cắt được”**.
- Thông báo hiện **Phôi còn lại X 585 mm, Y 285 mm**.



STEP 6 Xem sơ đồ cắt

- Sản phẩm được xếp từ **góc dưới bên trái** của tấm phôi.
- Ô gạch chéo là sản phẩm cần cắt, vạch đỏ là bề rộng cắt, màu xanh nhạt là phôi còn lại, mép xám là biên mép.
- Đường kích thước màu cam là kích thước cắt; màu đỏ là kích thước phôi.



STEP 7 (Ví dụ 2) Tự động chọn hướng

Đổi SP thành **1,200 × 800 mm** với dung sai **5 / 5 mm**; kích thước cắt là 1,205 × 805 mm.



- Chuẩn: **8**, dư X 1,178 · Y 62 mm
- Xoay 90°: **8**, dư X 362 · Y 878 mm
- Số lượng bằng nhau nên **Xoay 90°, có phôi dư nhiều hơn,** được chọn tự động (có nhãn “áp dụng”).
- Nhấn vào thẻ so sánh để đổi sang hướng đó.

7 Chương trình ① Cách đọc kết quả · cách tính

Cách tính (tính riêng cho X và Y)

Mục	Cách tính	Ví dụ (hướng X)
Kích thước cắt	SP + dung sai gia công sau	1,000 + 0 = **1,000**
Chiều dài dùng được	Phôi − biên mép (hai bên)	3,597 − 3 − 0 = **3,594**
Số lượng	Phần nguyên của (dài dùng được + bề rộng cắt) ÷ (kích thước cắt + bề rộng cắt)	(3,594 + 3) ÷ (1,000 + 3) = 3.58 → **3**
Chiều dài dư	Dài dùng được − số lượng × kích thước cắt − (số lượng − 1) × bề rộng cắt	3,594 − 3,000 − 6 = **588**
Phôi còn lại	Chiều dài dư − bề rộng cắt (1 lần cắt tách phần dư)	588 − 3 = **585 mm**
Số SP mỗi tấm	Số theo X × số theo Y	3 × 3 = **9**

Chế độ Tự động chọn hướng như sau

1. Trước tiên chọn cách xếp **vừa** tấm phôi.
2. Nếu cả hai đều vừa, chọn cách cho **nhiều sản phẩm hơn**.
3. Nếu bằng nhau, chọn cách có **phôi dư nhiều hơn** (lấy giá trị nhỏ hơn của X · Y).
4. Nếu vẫn bằng nhau, dùng **Chuẩn**.

Tiêu đề trên các thẻ so sánh là **Cơ sở chọn tự động** khi ở chế độ Tự động, và **So sánh bố trí** khi bạn tự chọn hướng.

Trạng thái

Hiển thị	Ý nghĩa	Cần làm
Cắt được	Tất cả vừa tấm phôi và biên mép đủ.	Tiến hành.
Chú ý	Cắt được nhưng ít hơn 2 cạnh có biên mép từ 3 mm trở lên.	Tăng biên mép (xem bên dưới).
Thiếu phôi	Kích thước cắt lớn hơn tấm phôi. Thông báo cho biết phần còn thiếu.	Giảm dung sai / biên mép hoặc đổi hướng xếp.
Chờ nhập	Còn trống một trong các ô X · Y của phôi hoặc SP.	Nhập đủ bốn ô.

Ví dụ cảnh báo biên mép · thiếu phôi

- **Khó cắt và nguy cơ sai độ vuông góc**: hiện khi **ít hơn 2 cạnh** (trên, dưới, trái, phải) có biên mép **từ 3 mm trở lên**. Hình bên trái là khi tất cả biên mép bằng 0.
- **Thiếu phôi**: hình bên phải là khi nhập SP 4,000 × 1,000 mm. Thông báo cho biết phần thiếu, ví dụ “lớn hơn X 406 mm”. Khi đó số lượng chỉ hiện giá trị tối thiểu (1) để tham khảo.



Cảnh báo biên mép (tất cả bằng 0)



Thiếu phôi (SP 4,000 × 1,000)

Cách xem sơ đồ cắt

Ô gạch chéo	Kích thước cắt (một sản phẩm). Nếu từ 200 ô trở xuống sẽ ghi “SP” và kích thước
Hình chữ nhật nét đứt	Đường bao SP (nằm trong kích thước cắt khi có dung sai)
Dải đỏ	Bề rộng cắt (chỗ lưỡi cưa đi qua)
Xanh nhạt	Phôi còn lại, kèm kích thước
Mép xám	Biên mép (phần bỏ đi)
Đường kích thước đỏ	Kích thước phôi X · Y
Đường kích thước cam	Kích thước cắt (một SP)
Ô viền đỏ	Thiếu phôi

Nếu quá 3,000 ô thì chỉ vẽ 3,000 ô đầu. Kết quả số vẫn đúng.


Mẹo nhập

- Chỉ nhập được số. Dấu phân cách hàng nghìn được thêm khi rời ô.
- Nhấn vào ô sẽ chọn sẵn số cũ, có thể nhập số mới ngay.
- Nhấn **Enter** (trên điện thoại là [Tiếp] trên bàn phím) để chuyển sang ô tiếp theo.
- Dung sai, bề rộng cắt, biên mép **để trống** được tính là **0**.

8 Chương trình ② Bố cục màn hình

Trên điện thoại, màn hình kéo dài theo chiều dọc. Vuốt từ trên xuống dưới để xem. (Hình dưới chia một màn hình thành ba phần.)

① Phía trên: nhập | **② Ở giữa: kết quả** | **③ Phía dưới: danh sách máy**



No.		
1	**Tiêu đề**	Tên chương trình, phiên bản, ngày tạo, người tạo
2	**Lá cờ (ngôn ngữ)**	Đổi 한국어 / English / Tiếng Việt
3	**Nút ngôi nhà**	Về menu chính
4	**Kích thước SP**	Ô nhập Dài (L) và Rộng (W) theo mm
5	**Loại máy**	Tất cả / Gia công / Rollstamping
6	**Vị trí**	Tất cả / Eoyeon / VINA
7	**Số máy áp dụng được**	Số máy có thể gia công sản phẩm
8	**Kết quả theo loại máy**	“Số máy phù hợp / tổng số máy” của từng loại

No.		
9	**Các nút**	Đặt lại · Sao chép · In · Hướng dẫn
10	**Trạng thái**	Xanh “Áp dụng được” / đỏ “Không áp dụng”
11	**Đường chéo**	Chiều dài đường chéo sản phẩm (mm)
12	**Kích thước tương ứng**	Inch đã làm tròn và inch thực tế (2 số lẻ)
13	**Thẻ tỷ lệ chuẩn**	7 tỷ lệ chuẩn, độ lệch (%), nhãn “Gần nhất”
14	**Hình dạng SP**	Hình vẽ sản phẩm đã nhập
15	**Danh sách máy áp dụng**	Chỉ hiển thị máy có kết quả O


9 Chương trình ② Các bước sử dụng

Ví dụ: kiểm tra sản phẩm dài **1880 mm**, rộng **819 mm**.

STEP 1 Nhập kích thước sản phẩm


1. Nhấn vào ô **Dài (L)**, bàn phím số hiện ra. Nhập **1880**.
2. Nhấn vào ô **Rộng (W)** và nhập **819**.
3. Nhấn vào chỗ trống để đóng bàn phím.

- Kết quả được tính ngay khi nhập. Không có nút tính.
- Nhấn vào ô sẽ chọn sẵn số cũ, có thể nhập số mới mà không cần xóa.
- **[Đặt lại]** xóa trống các ô để nhập ngay vào ô Dài.
- **Không nhập đảo Dài (L) và Rộng (W)** so với bản vẽ — kết quả sẽ khác.



STEP 2 Vuốt xuống để xem kết quả

- **Đường chéo**: 2,050.6 mm
- **Kích thước tương ứng**: 81" (thực tế 80.73")
- Nhãn màu xanh **“Áp dụng được”** ở góc trên bên phải nghĩa là có ít nhất 1 máy gia công được.
- Trong các thẻ tỷ lệ, thẻ viền đỏ có nhãn **“Gần nhất”** là tỷ lệ chuẩn gần nhất — ví dụ **21:9 (-1.6%)**.



STEP 3 Xem các máy áp dụng được

- Ô màu đỏ hiển thị **số máy áp dụng được** — ví dụ **7 máy**.
- **Danh sách máy áp dụng** ở dưới cùng cho biết tên máy, model, S/N và phạm vi gia công.
- Nếu danh sách rộng hơn màn hình, **vuốt sang trái/phải** để xem đủ các cột.



STEP 4 **Gửi kết quả qua KakaoTalk**

1. Nhấn **[Sao chép]**. Dòng “Đã sao chép kết quả” hiện ngắn ở phía dưới.
2. Mở phòng chat KakaoTalk muốn gửi.
3. **Nhấn giữ ô nhập tin nhắn, chọn [Dán]** (붙여넣기) rồi gửi.



Nội dung được gửi khi dán

```
[BAOS] Kích thước SP VS Phán định công đoạn BAOS
Kích thước SP: 1880 × 819 mm
Gần nhất: 21:9 (-1.6%)
Đường chéo: 2050.6 mm · Kích thước tương ứng (inch): 81"
(80.73")
Số máy áp dụng được: 7
- MD5 (SPEC) [MD5]
- MD5 (어연) (#0344) [MD5]
  …
```

10 Chương trình ② Cách đọc kết quả

Đường chéo

Chiều dài đường chéo sản phẩm, tính theo $\sqrt{(dài^2 + rộng^2)}$, hiển thị 1 số lẻ.

Kích thước tương ứng (inch)

Bằng đường chéo (mm) chia cho 25.4. Hiển thị lớn **số nguyên đã làm tròn**, trong ngoặc là **giá trị thực tế (2 số lẻ)**. Từ .5 trở lên làm tròn lên.

Kích thước SP (mm)	Đường chéo (mm)	Inch thực tế	Hiển thị
1,218 × 685	1,397.4	55.02"	**55"** (55.02")
1,880 × 819	2,050.6	80.73"	**81"** (80.73")
700 × 420	816.3	32.14"	**32"** (32.14")
1,650 × 930	1,894.0	74.57"	**75"** (74.57")

Thẻ tỷ lệ chuẩn

- Tỷ lệ sản phẩm (cạnh dài ÷ cạnh ngắn) được so sánh với 7 tỷ lệ: 1:1, 5:4, 4:3, 16:10, 16:9, 21:9, 32:9.
- Số % dưới mỗi thẻ là độ lệch so với tỷ lệ đó. + nghĩa là sản phẩm dài/hẹp hơn tỷ lệ chuẩn, − nghĩa là ngắn/rộng hơn.
- Thẻ gần 0% nhất có viền đỏ và nhãn **“Gần nhất”**. Lệch trong ±0.5% sẽ hiển thị “≈ 0%”.
- Sản phẩm dạng dọc (rộng lớn hơn dài) cũng được so sánh theo cạnh dài.

Hình dạng sản phẩm

- **Hình chữ nhật nét liền màu nâu**: kích thước sản phẩm đã nhập
- **Hình chữ nhật nét đứt màu xanh**: kích thước theo tỷ lệ “Gần nhất” với cùng chiều dài (ví dụ: 21:9 → 1,880 × 806)
- **Đường màu đỏ**: đường chéo, kèm độ dài và inch

Số máy áp dụng được · kết quả theo loại máy

- Số lớn trong ô đỏ là số máy gia công được theo bộ lọc hiện tại. Bên phải là số máy Gia công / Rollstamping.
- **“4 / 4”** trên thẻ loại máy nghĩa là “4 máy phù hợp / tổng 4 máy của loại đó”.
- Thẻ viền đỏ là loại có máy phù hợp; thẻ màu xám là loại không có.
- Khi không có máy nào phù hợp, ô chuyển sang màu xám và nhãn chuyển sang màu đỏ “Không áp dụng”.

Các cột trong danh sách máy áp dụng

Cột	Ý nghĩa
KQ	O = gia công được (danh sách chỉ hiển thị máy O)
Máy	Tên máy và vị trí (ví dụ: MD5 (어연) = Eoyeon)
Model	Model máy (ví dụ: MCP47C-6)
Loại	MS3, MD3, MD4, MD5, MS6, MD6 = Gia công / Rollstamping
S/N	Số serial máy (“—” nếu không có)
MIN L×W	Dài tối thiểu × rộng tối thiểu gia công được (mm)
MAX L×W	Dài tối đa × rộng tối đa gia công được (mm)
Lý do	“Trong phạm vi” = sản phẩm nằm trong phạm vi
Số góc trên phải	“7 phù hợp / 26 máy” = số máy phù hợp trong số máy được kiểm tra

Tiêu chí phán định

Phán định dựa trên giá trị MIN/MAX của từng máy trong tệp Excel **VS DB FORM Ver4**. Điều kiện khác nhau theo loại máy.

Loại máy	Điều kiện O (áp dụng được)
Gia công MS3 · MD3 · MD4 · MD5 · MS6 · MD6	Dài ≤ **MAX L** và Rộng ≥ **MIN W**
Rollstamping 32 · 55 · 65 · 75 · 86 RSM	**MIN L** ≤ Dài ≤ **MAX L** và **MIN W** ≤ Rộng ≤ **MAX W**

Ví dụ (sản phẩm 1880 × 819)

Máy	Phạm vi	Kiểm tra	Kết quả
MD5 (어연)	MAX L 2,050 · MIN W 500	1,880 ≤ 2,050 ✓ · 819 ≥ 500 ✓	O
MD4 (SPEC)	MAX L 1,300 · MIN W 400	1,880 > 1,300 × (dài quá)	X
86RSM (VINA 1)	L 947–1,944 · W 541–1,121	Dài ✓ · Rộng ✓	O
65RSM (어연1)	L 948–1,450 · W 520–830	1,880 > 1,450 × (dài quá)	X

> **!** Kết quả là giá trị tham khảo theo bảng thông số máy. Trước khi đưa vào sản xuất thực tế, hãy xác nhận lại với người phụ trách công đoạn.

Cách dùng bộ lọc

Khi thay đổi bộ lọc, số máy áp dụng, kết quả theo loại máy và danh sách máy đều thay đổi theo điều kiện đó.

Bộ lọc	Lựa chọn	Máy hiển thị
Loại máy	Tất cả	Tất cả các máy
	Gia công	MS3 · MD3 · MD4 · MD5 · MS6 · MD6
	Rollstamping	32 · 55 · 65 · 75 · 86 RSM
Vị trí	Tất cả	Tất cả các máy (gồm cả SPEC = thông số chuẩn)
	Eoyeon	Máy có chữ “어연” (Eoyeon) trong tên
	VINA	Máy có chữ “VINA” trong tên

Hai bộ lọc được áp dụng cùng lúc. Ví dụ: Loại máy “Rollstamping” + Vị trí “VINA” → chỉ hiện máy RSM ở VINA. Nếu số máy ít hơn dự kiến, hãy kiểm tra bộ lọc có đang ở “Tất cả” không.

11 Chức năng các nút

Màn hình	Nút	Chức năng
Menu chính	**Thẻ · Bắt đầu**	Mở chương trình đó.
Menu chính	**Hướng dẫn sử dụng**	Mở tài liệu (PDF) theo ngôn ngữ hiện tại.
Chung	**Lá cờ**	Đổi ngôn ngữ (mọi màn hình, được ghi nhớ).
Chung	**Ngôi nhà**	Về menu chính.
Công đoạn cắt	**Đặt lại**	Về mặc định (phôi 3,597 × 3,297, SP 1,000 × 1,000, bề rộng cắt 3, biên mép trên · trái 3, Tự động) và đặt con trỏ vào ô X của phôi.
Công đoạn cắt	**In**	In màn hình hiện tại. Không hiện trên màn hình điện thoại.
Công đoạn cắt	**Thẻ so sánh**	Đổi sang hướng xếp đó (Chuẩn / Xoay 90°).
Phạm vi máy	**Đặt lại**	Xóa trống ô kích thước để nhập ngay chiều dài. Bộ lọc về “Tất cả”.
Phạm vi máy	**Sao chép**	Sao chép kết quả dạng chữ để dán vào tin nhắn, e-mail, KakaoTalk.
Phạm vi máy	**In**	In màn hình hoặc lưu thành PDF.
Phạm vi máy	**Hướng dẫn**	Mở tài liệu (PDF) theo ngôn ngữ hiện tại.

12 Xử lý sự cố (Câu hỏi thường gặp)

Hiện tượng	Cách xử lý
Nhấn đường link trong KakaoTalk nhưng không mở	Kiểm tra Wi-Fi hoặc dữ liệu di động đã bật chưa. Nếu vẫn không được, nhấn giữ đường link, chọn [Sao chép] rồi dán vào thanh địa chỉ Safari hoặc Chrome.
Không thấy [Thêm vào màn hình chính]	Trang đang mở bên trong KakaoTalk. Hãy mở bằng Safari (iPhone) hoặc Chrome (Android) trước rồi tìm lại. (Chương 3)
Nhấn [Mở bằng trình duyệt khác] nhưng không có gì	Chọn lại từ menu ⋮ ở góc dưới bên phải, hoặc sao chép đường link rồi dán vào thanh địa chỉ Chrome.
Dải thông báo màu vàng hiện mãi	Dải này chỉ hiện khi mở trong KakaoTalk. Nhấn × để đóng. Khi mở từ biểu tượng trên màn hình chính sẽ không hiện.
Vẫn thấy phiên bản cũ	Đóng hẳn ứng dụng rồi mở lại (vuốt lên trong danh sách ứng dụng gần đây). Xem phiên bản ở tiêu đề.
Muốn quay lại menu chính	Nhấn **nút hình ngôi nhà** cạnh lá cờ ở góc trên bên phải mỗi chương trình.
Công đoạn cắt: số hiện “-” và “Chờ nhập”	Phải nhập đủ bốn ô: X · Y của phôi và X · Y của SP.

Công đoạn cắt: hiện “Thiếu phôi”	Kích thước cắt lớn hơn tấm phôi. Giảm dung sai hoặc biên mép, hoặc đổi hướng xếp.
Công đoạn cắt: hiện “Chú ý” và cảnh báo vuông góc	Ít hơn 2 cạnh có biên mép từ 3 mm trở lên. Đặt ít nhất 2 cạnh (trên, dưới, trái, phải) từ 3 mm trở lên.
Công đoạn cắt: số SP ít hơn dự kiến	Bề rộng cắt, biên mép và dung sai gia công sau đều được tính. Kiểm tra lại và để hướng xếp ở “Tự động”.
Công đoạn cắt: sơ đồ chỉ vẽ một phần	Nếu quá 3,000 ô thì chỉ vẽ 3,000 ô đầu. Kết quả số vẫn đúng.
Bàn phím số không hiện	Nhấn chính xác vào bên trong ô Dài hoặc Rộng.
Hiện “Nhập chiều dài và rộng”, số hiển thị “–”	Đây là bình thường ngay sau khi nhấn [Đặt lại]. Nhập số vào cả hai ô.
Không có máy nào áp dụng được (0 máy)	Kích thước nằm ngoài phạm vi của mọi máy. Kiểm tra xem có nhập đảo Dài/Rộng không và bộ lọc có ở “Tất cả” không.
Chữ quá nhỏ	Dùng hai ngón tay để phóng to, hoặc xoay ngang điện thoại.
Không sao chép được	Nhấn nút thêm một lần, hoặc chụp màn hình rồi gửi.
Thông số máy đã thay đổi	Công nhân không thể tự sửa. Hãy báo cho quản lý hoặc người tạo (Kwag D.S).

13 Chương trình ② Phụ lục · Danh sách thông số máy

Nguồn: 20261112 VS DB FORM Ver4 · sheet thông số máy (26 máy) · đơn vị mm · 어연 = Eoyeon

Model	Máy	Loại	S/N	MIN L × W	MAX L × W
MCP34-2	**MS3 (Spec)**	MS3	—	425 × 325	1,360 × 760
MCP35C-6	**MD3 (SPEC)**	MD3	—	260 × 260	1,400 × 760
MCP35C-6	**MD3 (어연)**	MD3	0565-1	260 × 260	1,400 × 760
MCP35C-6	**MD3 (VINA)**	MD3	0565-2	260 × 260	1,400 × 760
MCP34-4	**MD4 (SPEC)**	MD4	—	716 × 400	1,300 × 730
MCP34-4	**MD4 (어연 55)**	MD4	8859-3	716 × 398	1,380 × 730
MCP34-4	**MD4 (어연 70)**	MD4	8849-6	716 × 580	1,580 × 730
MCP34-4	**MD4 (어연 75)**	MD4	8859-1	716 × 747	1,680 × 730
MCP34-4	**MD4 (VINA 55)**	MD4	8816	716 × 400	1,300 × 730
MCP47C-6	**MD5 (SPEC)**	MD5	—	900 × 500	2,050 × 1,210
MCP47C-6	**MD5 (어연)**	MD5	0344	900 × 500	2,050 × 1,210
MCP47C-6	**MD5 (VINA1)**	MD5	0469-1	900 × 500	2,050 × 1,210
MCP47C-6	**MD5 (VINA2)**	MD5	0469-2	900 × 500	2,050 × 1,210
MCP611C-2	**MS6 (어연)**	MS6	9222	716 × 414	3,330 × 1,870
MCP59-6	**MD6 (VINA)**	MD6	1176	900 × 600	2,600 × 1,500
32 RSM	**32RSM (어연 D)**	Rollstamping	S2007300	352 × 202	730 × 450
32 RSM	**32RSM (VINA 1)**	Rollstamping	S2005400	352 × 202	730 × 450
32 RSM	**32RSM (VINA 2)**	Rollstamping	S2007400	352 × 202	730 × 450
55 RSM	**55RSM (SPEC)**	Rollstamping	S16015	685 × 380	1,250 × 730
55 RSM	**55RSM (어연 5)**	Rollstamping	S16015	500 × 300	1,250 × 730
65 RSM	**65RSM (어연1)**	Rollstamping	D15010	948 × 520	1,450 × 830
65 RSM	**65RSM (VINA 2)**	Rollstamping	S15045	948 × 520	1,450 × 830
65 RSM	**65RSM (VINA 4)**	Rollstamping	S17009	948 × 340	1,450 × 830
75 RSM	**75RSM (어연4)**	Rollstamping	S16014	894 × 508	1,665 × 945
75 RSM	**75RSM (VINA 2)**	Rollstamping	S16005	894 × 508	1,665 × 945
86 RSM	**86RSM (VINA 1)**	Rollstamping	S1809700	947 × 541	1,944 × 1,121

Liên hệ: người tạo Kwag D.S