




赤丸の機構を調査



makita(UR196UD)



特徴：

- ・ 接続部（黄緑○の2か所）が2面幅
- ・ 刃物の固定がボルト
- ・ スパイラルベベルギア側（歯数が14の方）のベアリング1つ

makita(UR196UD)


刃物取り付けの構造
↓ (断面図)

ギアケースハウジング
(アルミ)

刃押し金具
(アルミ)




刃

刃押し金具
(鉄)




↓ 刃物取り付けの構造 (逆さで見た図)

3. 締付ボルト (左ネジ) を付属のボックスレンチ／ボックスドライバで図のように回して、締付ボルト (左ネジ)、刃押し金具をはずします。




UBERMANN (UB18VGCBL50)




UBERMANN (UB18VGCBL50)

刃物取り付けの構造
↓ (断面図)

ギアケースハウジング
(アルミ)



↓ 刃物取り付けの構造 (逆さで見た図)



その他共通して気になる点

- ・ 刃物の取り付けねじ・ナットが反対ねじ（刃物固定部のゆるみ対策）
- ・ 刃物近くのベアリングの径が上側のベアリングと比較して大きい
（刃物が付くからどんな力がかかるか考えると理由が分かるらしい）
- ・ ベアリングのシールの有無（グリス・草などの出入り）