PEMEX®

LOGÍSTICA

Procedimiento Crítico de Seguridad Equipo de Protección Personal (EPP).

PXL-GDSSSTPA-PCS-03

HOJA DE AUTORIZACIÓN

Elaboró

5501

Ing. José Carlos Hernández Ordoñez
Gerente de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental

Revisó

2328

Cap. Eduardo Padilla Yebra
Subdirector de Almacenamiento y Despacho

2310 **Revisó**

Ing. José Samuel Solís Martínez
S.P.A. Subdirector de Transporte

Revisó

-42

Ing. Carlos Armando Lechuga Aguiñaga
Subdirector de Tratamiento y Logística Primaria

Autorizó

3455

Lic. Javier Emiliano González del Villar
Director General de Pemex Logística

Ciudad de México, 30 de noviembre de 2023.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Nivel de Riesgo

Alto

Medio

Bajo



EQUIPO DE TRABAJO

Relación de personal, por parte de oficinas centrales, que participó en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción	Firma
1. Ing. Antonio Villalobos Gallegos	GDSSSTPA / ASP	
2. Biol. José Armando Márquez Acuña	GDSSSTPA / ASP	
3. Ing. Roberto Cázares Mercado	GDSSSTPA / ASP	
4. Ing. Alfredo Romero Zamora	GDSSSTPA / ASP	
5. Ing. Fernando Rojas Tovar	DCPCD	
6. Ing. Fernando Sánchez Conde	STLP	
7. Ing. Octavio de la Fuente Pérez	STLP	
8. Ing. Cristobal Vicente Arballo Moroyoqui	SAD	
9. Ing. Gustavo Hernández Benítez	SAD	
10. Ing. Leopoldo Salas Silva	ST	

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Relación de personal que participó en la elaboración y revisión del documento:

Nombre	Área de adscripción
11. Ing. Juan Miguel Capetillo Mejía	FSSPA TAD Querétaro
12. Ing. Diego Antonio Sandoval González	TAD Morelia
13. Ing. Elizabeth Mundo Fernández	SD Tlaxcala
14. Ing. Oscar Florentino Ibarra	SD Tlaxcala
15. Ing. Javier Navarro Salazar	SD Venta de Carpio
16. Ing. Sergio Chávez Fregoso	SD Salamanca
17. Ing. Carlos Fabian Martínez Jiménez	SD Catalina
18. Ing. Ernesto Hurtado Arias	SD Guadalajara
19. Ing. Omar Reyes Villalobos	SD Valle de México
20. Lic. Carolina Wright Bencomo	SRDSSSTPA Golfo
21. Ing. Lauro Armando Meraz Padron	TDGL Puebla
22. Ing. Nadia Berenice Torres Martínez	SRDSSSTPA Norte
23. Ing. Ricardo García González	SRTD Norte
24. Ing. Mariano González Mar	FSSSPA TAD Nogales
25. Ing. Miguel Armando Ilizaliturri Noriega	GLRP
26. Ing. Jorge Valentín Castro Isiordia	GLRP
27. Ing. Roy Alejandro Leal Verazas	SRDSSSTPA Marítima
28. Ing. Luis Enrique Segura Otegui	GASP

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

INDICE

Sección	Tema	Pagina
1	Objetivo.	6
2	Ámbito de aplicación y alcance.	6
3	Definiciones y abreviaturas.	6
4	Marco de referencia.	7
5	Desarrollo.	8
6	Verificación del cumplimiento del procedimiento.	17
7	Archivo y conservación de documentos.	18
8	Anexos.	18
9	Control de revisión	28

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

1. Objetivo.

Establecer los requerimientos mínimos para la selección, uso y manejo del equipo de protección personal, a fin de proteger al personal de los riesgos potenciales que puedan causar daños a la salud y/o lesiones.

2. Ámbito de aplicación y alcance

Este procedimiento crítico de seguridad establece los lineamientos para seleccionar y proporcionar el equipo de protección personal en actividades productivas, mantenimiento, construcción, así como, para elaboración de documentos técnicos operativos, en función de los riesgos a los que puedan estar expuestos durante la ejecución de los trabajos.

Este procedimiento crítico de seguridad es de aplicación en los centros de trabajo e instalaciones de Pemex Logística, cancela y sustituye, los documentos utilizados anteriormente por las Subdirecciones de Almacenamiento y Despacho, de Transporte, así como de Tratamiento y Logística Primaria.

Este procedimiento no considera la etapa de adquisición o compra de equipo de protección personal, para tal efecto, deben de cumplir con las especificaciones establecidas en los estándares técnicos emitidos por la Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos.

3. Definiciones y abreviaturas.

3.1 **Atlas de riesgo a la salud**. Documento en donde se registran los agentes, condiciones o circunstancias capaces de generar deterioro a la salud por la exposición de los trabajadores, formado por una serie de documentos y mapas con información de las áreas de trabajo, los procesos y equipos, las categorías expuestas, los niveles o concentraciones determinados durante las evaluaciones, y que informan acerca de los riesgos a la salud, a los que están expuestos los trabajadores durante la realización de sus actividades laborales.

3.2 **Equipo de protección personal (EPP).** Conjunto de elementos y dispositivos, diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes y enfermedades, que pudieran ser causados por agentes o factores generados con motivo de sus actividades de trabajo. Para fines de este procedimiento se refiere al equipo de protección personal básico.

3.3 **Equipo de protección personal específico (EPPE).** Aquellos elementos y dispositivos de uso personal adicional al básico, para proteger al trabajador contra riesgos adicionales a los que está expuesto, con motivo de la ejecución de trabajos peligrosos y la atención de emergencia.

3.4 **Personal ejecutor del trabajo.** Es el responsable de ejecutar las actividades de trabajo que le han sido asignadas, que cuenta con las competencias necesarias para realizarlo.

3.5 **Responsable de la ejecución del trabajo**. Es el personal que tiene a su cargo la planeación, programación, coordinación y la supervisión de las actividades del personal

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

ejecutor y del observador. Así como, los requerimientos de máquinas, equipos, herramientas y equipo de protección personal específico. Adicionalmente, es el responsable de la entrega a operación de la instalación en condiciones adecuadas para operar, de acuerdo con los siguientes roles:

- **Para trabajos por administración (Pemex Logística) y en sistemas operativos compartidos:** Es el jefe de mantenimiento, ingeniero de mantenimiento o ingeniero de área o quien haga la función de mantenimiento.
- **Para trabajos por contratista:** Es el representante de Pemex Logística designado como supervisor de obra, responsable de la administración y la supervisión del contrato ante el proveedor o contratista.
- **Para trabajos en áreas compartidas:** Es el supervisor de la línea de negocio (SAD o ST o STLP) responsable del equipo o instalación operativa en donde se realiza el trabajo.

Abreviaturas:

AST Análisis de Seguridad en el Trabajo.
DO Disciplina Operativa.
EPP Equipo de protección personal básico.
EPPE Equipo de protección personal específico.
FSSPA Función de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.
VLE Valor Limite de Exposición.

4. Marco de referencia.

4.1 NOM-017-STPS-2008. Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

4.2 NOM-115-STPS-2009 “Cascos de protección.- Especificaciones, métodos de prueba y clasificación”.

4.3 NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.

4.4 Norma Oficial Mexicana NOM-113-STPS-2009. Seguridad-Equipo de protección personal-Calzado de protección-Clasificación, especificaciones y métodos de prueba.

4.5 Norma Oficial Mexicana NOM-116-STPS-2009. Seguridad-Equipo de protección personal-Respiradores purificadores de aire de presión negativa contra partículas nocivas-Especificaciones y métodos de prueba.

4.6 Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. Edición 2017:

4.6.1 Capítulo I Disposiciones Generales. Artículos: 12, 13 y 14;

4.6.2 Capítulo II Medidas Preventivas. Artículos: Art. 1, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 57, 60, 78, 94, 95 y 96;

4.6.3 Capítulo III Cultura Ambiental. Artículo: 8,9;

4.6.4 Capítulo IV Procedimientos Críticos. Artículos: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9,17,19, 21, 26,27, 35, 37 y 43.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

4.6.5 Capítulo XII Plantas de Proceso. Artículos: 9; 28; 29; 31; 32; 33; 34; 35.

4.6.6 Capítulo XIX Generadores de Vapor y Plantas Eléctricas. Artículos: 9; 18; 32.

4.6.7 Capítulo XXI Contra incendio. Artículo: 8.

4.6.8 Capítulo XXII Mantenimiento y Talleres. Artículos: 1,5,11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 43; 46; 49 inciso C; 53; 58;59;60;70;72;84; 98;105;106;120;131; 145; 147; 166; 172; 178; 211; 246;259

4.6.9 Capítulo XXIII Laboratorios Industriales. Artículos: 8; 16; 25;

4.6.10 Capítulo XXIV Obras. Artículos: 14; 15; 16; 17; 18; 33; 35

4.6.11 Capítulo XXVII Salud en el Trabajo e Higiene Industrial. Artículos: 15 y 16.

4.6.12 Capítulo XXVIII Primeros Auxilios. Artículos: 15 y 16.

4.7 Anexo “SSPA”. Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los Proveedores o Contratistas que realizan Actividades en Instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

4.8 **Contrato Colectivo de Trabajo PEMEX-STPRM (2019-2021):**

Cláusulas: 62; 63 (incisos a; d; g; k); 65 (párrafo séptimo); 66 (párrafo primero); 67; 69.

4.9 Guía Técnica del elemento “Equipo de Protección Personal” clave: 800/16000/DCO/GT/054/10 (Pemex-SSPA).

4.10 **Guía Técnica Operativa para Elaborar y Actualizar Documentos Técnicos Operativos. PXL-GDSSSTPA-GTO-001**

5. Desarrollo.

5.1 Planeación.

5.1.1 Requerimientos generales de capacitación y entrenamiento.

El equipo de trabajo y ejecutor del trabajo donde se aplicará el presente procedimiento crítico de seguridad debe estar capacitado y entrenado en los siguientes procedimientos complementarios:

a) En los 9 procedimientos críticos de seguridad interrelacionados.

b) Procedimiento de auditorías efectivas.

c) Análisis de seguridad en el trabajo (AST).

d) Permiso de trabajo (PDT).

e) Procedimientos específicos del centro de trabajo.

El responsable de la ejecución del trabajo debe comunicar al personal ejecutor designado para realizar un trabajo, los riesgos a los que estará potencialmente expuesto por la actividad que desarrollará, como por las características de los agentes y factores de riesgo.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

El personal ejecutor debe cumplir los requerimientos de capacitación y entrenamiento, establecidos en el procedimiento/instructivo o recomendación del fabricante para el uso correcto del EPP y EPPE seleccionado para el trabajo a realizar.

5.1.2 Consideraciones generales.

a) El equipo de protección personal es la última capa para proteger al personal ejecutor, contra lesiones o daños a la salud, por la exposición a los agentes de riesgo durante la ejecución de una actividad y se debe usar cuando los riesgos no se puedan evitar o reducir mediante métodos de mitigación o administración.

b) El EPP y EPPE debe contar con los requerimientos de certificación y calidad de los materiales establecidos en las normas oficiales mexicanas, en los estándares técnicos de Petróleos Mexicanos para su adquisición; y en ausencia de éstas, apegarse a los estándares internacionales. (anexo 1)

c) Se debe identificar y señalar las áreas del centro de trabajo en donde se requiera el uso obligatorio de EPP y EPPE de acuerdo con lo descrito en el atlas de riesgo a la salud.

d) Con el propósito de facilitar el entendimiento acerca del equipo de protección personal y para fines de este procedimiento, se clasifica en:

- **Equipo de protección personal básico EPP.** Consiste en casco con barboquejo, ropa de trabajo 100% algodón, lentes de seguridad, guantes, zapato industrial y dependiendo del trabajo rutinario: arnés, cable de vida, tapones auditivos, entre otros.
- **Equipo de protección personal específico EPPE.** Equipo adicional al básico requerido para ejecutar trabajos peligrosos. La selección del equipo y sus características debe ser el resultado de un análisis de riesgo de los trabajos a ejecutarse, el personal que utilizará el equipamiento especial debe tener pleno conocimiento de las características, uso y limitantes del mismo.

e) Las características del EPP y EPPE debe determinarse para cada puesto de trabajo en base a un análisis de los riesgos de trabajo y considerando como referencia el Anexo 1, “Guía de referencia para la selección del EPP y EPPE y Anexo 2, “Relación de EPP y EPPE requerido por puesto de trabajo”.

Es obligación de todo trabajador y contratista que ingrese a cualquier área industrial en operación, mantenimiento, construcción y/o desmantelamiento, portar el EPP.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

f) El jefe inmediato y el responsable de la ejecución del trabajo, contando con el apoyo del profesional SSPA, en sus roles de soporte técnico, asesor, capacitador y normativo, deben:

- Comunicar a los trabajadores y contratistas los riesgos de trabajo a los que está expuesto por el puesto y área de trabajo con base a la identificación y análisis de riesgos.
- Proporcionar la capacitación y entrenamiento para identificar el EPP y EPPE que debe utilizar conforme al riesgo expuesto.
- Supervisar que el personal utilice el EPP y EPPE durante la ejecución de las actividades.

g) Cuando cambien o se modifiquen los procesos, se deben identificar y analizar los nuevos riesgos de trabajo incorporados a los que estarán expuestos los trabajadores, conforme a los procedimientos respectivos de *"Análisis de riesgo de proceso"* y la *"Administración del cambio".* Se debe documentar y actualizar la tabla del **Anexo 2**. *"Relación de EPP y EPPE requerido por puesto de trabajo."*

h) De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, es obligatorio el uso y cuidado del EPP y el EPPE por parte del personal ejecutor:

- *"Cap. I, Artículo 12. Es obligación de toda persona que ordena, dirige y/o supervisa un trabajo, conocer el uso del Equipo de Protección Personal (EPP) y, en su caso, del Equipo de Protección Personal Específico (EPPE), que se requiere para la ejecución segura de las labores, con base en los riesgos inherentes a las actividades a realizar y/o en los que han sido identificados en la instalación o área en la cual se va a llevar a cabo ese trabajo, previa capacitación.*
- *Cap. I, Artículo 13. Los trabajadores tienen la obligación de conocer el uso de los Equipos de Protección Personal (EPP) y, en su caso, de los Equipos de Protección Personal Específico (EPPE), y los dispositivos de seguridad, así como también en caso de duda, acudir a su jefe inmediato para que se les dé la explicación o la interpretación correcta, respecto a la ejecución de sus trabajos.*
- *Cap. I, Artículo 14. Todos los trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes están obligados a usar el Equipo de Protección Personal (EPP) y, en su caso, el Equipo de Protección Personal Específico (EPPE), conforme a la naturaleza de sus labores y a cumplir con los avisos y señalamientos que en materia de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental se encuentren colocados dentro de las instalaciones del centro de trabajo".*

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

i) De conformidad a lo establecido en *NOM-017-STPS-2008. "Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.*

Obligaciones de los trabajadores que usen equipo de protección personal

- *6.1 Participar en la capacitación y adiestramiento que el patrón proporcione para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal.*
- *6.2 Utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón de acuerdo con la capacitación que recibieron para tal efecto.*
- *6.3 Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo, las condiciones del equipo de protección personal que utiliza.*
- *6.4 Informar al patrón cuando las condiciones del equipo de protección personal ya no lo proteja, a fin de que se le proporcione mantenimiento, o se lo reemplace".*

Obligaciones del patrón.

- *5.8 Identificar y señalar las áreas del centro de trabajo donde se requiera el uso obligatorio del equipo de protección personal. La señalización debe cumplir con lo establecido en el NOM-026-STPS-2008.*

j) Las instalaciones deben contar con señales de seguridad e higiene, preventivas, informativas, prohibitivas u obligatorias, según aplique, que adviertan oportunamente a los trabajadores respecto del tipo de EPP y EPPE que debe emplear en un área específica. Estas deben cumplir con la forma, colores de seguridad, colores contrastantes y dimensiones establecidas en la *NOM-026-STPS-2008, "Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías."*

k) Como mínimo, las señales de seguridad alusivas al uso del EPP y EPPE, se deben colocar en el acceso a la instalación, sitios donde se tenga presencia de sustancias químicas peligrosas (en base al atlas de riesgos a la salud) y en los puntos de acceso a las áreas operativas.

l) En trabajos en caliente y en aquellos que considere el equipo de trabajo, el personal contra incendio debe estar debidamente equipado con casco de bombero, monja, chaquetón, pantalonera, tirantes, botas y guantes contra fuego, el cual debe estar en buenas condiciones de integridad y limpieza. Adicionalmente, cuando existan riesgos de atmosferas con deficiencia de oxígeno utilizar equipo de protección respiratoria.

m) El EPPE debe contar con un procedimiento o instructivo para su uso, incluyendo al menos lo siguiente:

- Instrucciones para verificar el buen estado del EPPE previo a su uso.
- Instrucciones para la colocación, uso y retiro del EPPE.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

- Limitaciones de uso:
  - ✓ Parte anatómica del cuerpo que protege.
  - ✓ Límites de protección, por ejemplo: sustancias químicas peligrosas, concentraciones, presiones, temperaturas, entre otras.
  - ✓ Sitios o áreas donde no se debe utilizar.
- La revisión y pruebas previas del EPPE y formatos de registros.

n) Identificación y evaluación de riesgos:

- **Antes de llevar a cabo una tarea programada o no programada, sea de mantenimiento, reparación, corrección, servicio o desmantelamiento a un equipo, maquinaria o sistema se deben identificar y analizar los posibles peligros y riesgos a los que potencialmente estarán expuestos los trabajadores, así como detectar partes del cuerpo que pueden ser afectadas.**
- **La línea de mando de operación, mantenimiento, FSSPA, el personal ejecutor y aquellas que se requieran por el tipo de tarea a desarrollar, deben realizar la identificación y análisis de los agentes y factores de riesgo, con base en la secuencia descrita a continuación:**
  - ✓ **Identificación de riesgos.-**
    Un grupo multidisciplinario deberá elaborar un AST para la identificación de peligros y riesgos, en donde se señalen los agentes y factores que puedan afectar la salud de los trabajadores.

    Esta identificación de peligros y riesgos, deberá estar de acuerdo con la información proporcionada por los mapas de riesgo que integran el Atlas de Riesgos a la Salud de cada área de trabajo.

    Se deberá utilizar la matriz de puestos-categorías /EPP del centro de trabajo, así como su descripción para las actividades a desarrollar.

    En esta identificación de peligros y riesgos se deberán relacionar los riesgos tipo presentes en cada actividad del puesto y categoría de trabajo y aquellos que se identifiquen para ese día en particular.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

- ✓ **Evaluación de riesgos.-**
  El centro de trabajo deberá establecer un mecanismo de evaluación de peligros y riesgos, basado en el análisis del AST, a fin de determinar el EPPE para cada tipo de actividad y lugar de trabajo, y adecuarlo en la planeación y programación de las actividades.

  En este AST se deberán considerar agentes y factores de riesgo a la salud de los trabajadores.

  Se deberá determinar la región anatómica expuesta al contacto con cada agente o factor de riesgo en cada puesto de trabajo para relacionar los puestos de trabajo, las regiones anatómicas expuestas y el EPPE requerido, de acuerdo con lo establecido en la NOM-017-STPS-2008.

o) Cuando se manejen y utilicen sustancias químicas peligrosas, se deben aplicar las recomendaciones de uso del EPP y EPPE indicado en las hojas de datos seguridad (HDS).

5.1.3 Mantenimiento y limpieza del EPP y EPPE.

a) Se debe contar con los programas de mantenimiento preventivo para el EPP y EPPE, que lo requieran de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, así como los registros correspondientes.

b) El responsable del almacén o quién haga la función, debe revisar el EPP y EPPE, cuando reingresa después de su uso y en caso de identificar algún deterioro que impida su funcionamiento óptimo, se debe dar aviso a mantenimiento para las acciones correspondientes.

c) Para el EPP y EPPE que deba reingresar al almacén después de su uso, el responsable del almacén o quien haga la función, debe revisarlo; y en caso de identificar algún daño o alteración, avisar a su jefe inmediato para su valoración y acciones conducentes.

d) Cuando se requiera reemplazar partes dañadas, se deben emplear partes de repuesto originales del fabricante.

e) Debe mantenerse en buenas condiciones de higiene y uso.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

f) El EPPE que está en contacto directo con el cuerpo del trabajador (protección respiratoria, ocular, entre otros), se debe someter a limpieza, descontaminación y/o desinfección, conforme al manual del fabricante, después de su uso y antes de que se utilice nuevamente.

g) De requerir, se debe contar con un sitio específico para realizar la limpieza, descontaminación o desinfección y con los equipos, materiales e insumos de acuerdo con el instructivo del fabricante.

5.1.4 Resguardo del EPP y EPPE.

a) Cada centro de trabajo debe contar con un área específica para resguardo:

- Para la atención de los escenarios de emergencia.
- Destinados para baja.

b) Se debe controlar la existencia máxima y mínima.

5.1.5 Disposición final del EPP y EPPE.

En caso de que el EPP o EPPE no cumpla la función para la cual fue diseñado, que concluyó su vida útil o presente daños irreparables, el centro de trabajo debe aplicar el procedimiento específico para la gestión de baja y manejarlo como residuo peligroso, disposición final o lo conducente, con la finalidad de cumplir con las disposiciones administrativas aplicables y evitar su uso.

5.1.6 Planeación de trabajos.

a) Identificación de EPPE requerido.

De conformidad a lo establecido en la NOM-017-STPS-2008. “Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

Identificación y selección del equipo de protección personal.

Con base en la actividad que desarrolle cada trabajador, en función de su puesto de trabajo, se podrá seleccionar el equipo de protección personal para la región anatómica del cuerpo expuesta y la protección que se requiere dar”.

Al efectuar cualquier actividad con riesgo, se deben identificar y analizar los factores que potencialmente puedan causar lesiones físicas o de salud a los trabajadores, con base en:

- **Por categoría, especialidad o puesto de trabajo.**

Los riesgos de trabajo se identifican aplicando la secuencia descrita a continuación:

✓ Proceso operativo.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

- ✓ El centro de trabajo y su entorno.
- ✓ Las categorías o especialidades que integran cada una de las áreas o departamentos.
- ✓ Las funciones y actividades responsabilidad de cada puesto de trabajo.

Los riesgos inherentes a cada especialidad serán los resultantes del análisis de riesgo de las actividades de acuerdo con lo indicado en su relación de labores, iniciando por las actividades peligrosas.

Las áreas o departamentos, categorías, especialidades o puestos de trabajo y las labores que se ejecutan, se deben registrar en el formato del **Anexo 2,** *"Relación de EPP y EPPE requerido por puesto de trabajo".*

- **Por área de trabajo.**

Los riesgos asociados a esta actividad pueden identificarse con lo siguiente:

- ✓ Analizar las labores que se realizan en cada puesto de trabajo.
- ✓ Planos de identificación de áreas con presencia de agentes contaminantes y de áreas peligrosas (clasificadas), atlas de riesgos a la salud, entre otros.
- ✓ La descripción del proceso del centro de trabajo (relación de materias primas, subproductos, productos y volúmenes que se manejan).
- ✓ Derivados de las inspecciones preventiva de riesgos.
- ✓ Recomendaciones de auditoría de primera y segunda parte, entre otros.

- **Por la actividad a realizar.**

  Es obligatorio que el equipo de trabajo y el personal ejecutor realicen una inspección previa en el sitio, donde se ejecutarán las actividades, para identificar los riesgos específicos presentes o posibles de presentarse en el desarrollo del trabajo, que puedan comprometer la integridad o salud del trabajador (AST), considerar:

  - ✓ Las condiciones del trabajo en: espacio confinado, fuego abierto, equipo eléctrico, altura, soldadura, juntas ciegas, entre otros.
  - ✓ Las condiciones ambientales: iluminación, humedad, temperatura ambiente, polvos, lluvia, velocidad y dirección del viento entre otros.
  - ✓ Los agentes o factores de riesgo presentes en el área donde se ejecutará el trabajo, información contenida en el atlas de riesgo a la salud.
  - ✓ Establecer las medidas preventivas de seguridad, salud en el trabajo y protección ambiental a observar antes, durante y al término de las actividades.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

b) Selección del EPPE.

Para la selección se debe aplicar:

- El apartado 5.3.1 del presente procedimiento.
- Lo indicado en la tabla del **Anexo 1,** *"Guía de referencia para selección del EPP y EPPE".*

Para aquellas categorías y puestos de trabajo que requieran de EPPE y no estén incluidos en la tabla del **Anexo 1,** "*Guía de referencia para la selección del EPP y EPPE*"**,** o no cubran las necesidades de protección del personal, el equipo de trabajo debe de realizar el análisis para determinar el EPPE requerido.

- Considerando las buenas prácticas referentes al uso de EPPE, descritas en los 9 procedimientos críticos de seguridad.

La selección del EPP debe quedar registrado en el AST y PDT de acuerdo con el trabajo a realizar.

5.2 Programación

El equipo de trabajo debe verificar el cumplimiento de todos los requerimientos de equipo de protección personal específico y aptitud del personal, establecidos en la etapa de planeación para su programación, estableciendo la fecha y hora de inicio del trabajo, así como, realizar la comunicación efectiva al personal asociado al trabajo.

5.3 Ejecución del trabajo

5.3.1 Actividades previas al trabajo.

a) El personal ejecutor verifica que el EPPE:
- Cumple con lo requerido en el AST y PDT.
- Esten limpios y en buen estado, con sus componentes o accesorios completos.
  Prohibido utilizar EPPE y/o accesorios que se encuentren defectuosos, dañados, alterados y que no cumplan con las especificaciones del fabricante.
- Se adapte a sus características físico - anatómicas (tamaño, ajuste, confort, entre otros).
- Cumple con las inspecciones y pruebas previas de funcionamiento, conforme al manual del fabricante.

b) Aplicar el **Anexo 3**, *"Lista de verificación de EPP y EPPE".*

5.3.2 Desarrollo de actividades del trabajo principal.

Se deben realizar las actividades propias del mantenimiento preventivo, predictivo o correctivo de la instalación a intervenir, conforme al procedimiento

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

especifico y lo definido en el AST, PDT, PAE o PTEE, listas de verificación y procedimiento específico del trabajo a realizar.

El responsable de la ejecución del trabajo debe supervisar que, durante la ejecución del trabajo, el ejecutor utilice en forma correcta el EPPE requerido.

El ejecutor del trabajo debe informar de inmediato al responsable de la ejecución del trabajo, cualquier defecto, anomalía o daño del EPPE o de alguno de sus complementos o accesorios utilizados, que puedan deteriorar su función protectora.

5.3.3 Suspender los trabajos conforme a lo establecido en la sección 7 del formato del PDT:

a) Por condiciones climatológicas adversas.
b) Condiciones inseguras, actos inseguros.
c) Emergencias.
d) Incumplimiento a lo establecido en AST, PDT, PAE o PTEE, listas de verificación y procedimiento específico del trabajo a realizar.

5.4 Conclusión del trabajo

5.4.1 Retiro del EPPE al término del trabajo.

a) Al concluir la ejecución del trabajo, en caso de que el EPPE se haya contaminado con alguna sustancia química peligrosa, el ejecutor debe realizar las siguientes acciones:
   1. Aplicar el procedimiento o instructivo de descontaminación del EPPE. Retirando cuidadosamente el EPPE, los accesorios o complementos utilizados, evitando cualquier contacto con la sustancia química peligrosa.

      En caso de que el EPPE o de alguno de sus complementos o accesorios utilizados, presenten daño o anomalías debe informar de inmediato al área responsable de su resguardo y aplicar el procedimiento especifico de gestión de baja, disposición final o lo conducente, con la finalidad de cumplir con las disposiciones administrativas aplicables y evitar su uso.

   2. Entregar el EPPE limpio y en buenas condiciones, al área responsable de su resguardo y mantenimiento.

6. Verificación del cumplimiento del procedimiento.

La verificación y cumplimiento de este procedimiento, se realiza a través del proceso de disciplina operativa (DO), en sus etapas de comunicación y cumplimiento. Así como, la auditoría al SPDT y auditoría efectiva.

7. Archivo y conservación de documentos.

La lista de verificación de trabajos concluidos debe ser resguardada por el responsable operativo conjuntamente con el AST y PDT correspondiente. Para trabajos realizados en franjas de seguridad conocido como derecho de vía, la información debe permanecer a resguardo del responsable de la ejecución del trabajo. Se debe resguardar la documentación al menos 5 años.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

8. Anexos.

No.	Título
1	Guía de referencia para selección del EPP y EPPE.
2	Relación de EPP y EPPE requerido por puesto de trabajo
3	Lista de verificación de EPP y EPPE.
4	Cuestionario de evaluación

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 1.
Guía de referencia para selección del EPP y EPPE.

Región anatómica		Equipo de protección personal requerido	Tipo de riesgo en función de la actividad del trabajador	
1	**Cabeza** *(NOM 115-STPS-2009)*	▪ Casco contra impacto.	A	Riesgo de ser golpeado por algo, que sea una posibilidad de riesgo continuo inherente a su actividad.
		▪ Casco dieléctrico, de características de acuerdo con el voltaje.	B	Riesgo a una descarga eléctrica (considerar alto o bajo voltaje).
		▪ Capuchas.	C	Riesgo por exposición a temperaturas bajas o exposición a partículas.
2	**Ojos y cara** *ANSI/ISEA Z87.1-2015*	▪ Anteojos de protección.	A	Riesgo de proyección de partículas o líquidos.
		▪ Anteojos de protección contra radiaciones.	B	Riesgo de exposición a radiaciones.
		▪ Goggles.	C	Riesgo de exposición a vapores o humos que pudieran irritar los ojos o partículas mayores a alta velocidad.
		▪ Pantalla facial.	D	Riesgo de proyección de partículas en procesos tales como esmerilado o procesos similares
		▪ Careta de soldador.	E	Riesgos derivados de los procesos de soldadura eléctrica.
		▪ Gafas de soldador.	F	Riesgos derivados de los procesos de soldadura autógena.
3	**Oídos** *(NOM-011-STPS-2001)*	▪ Tapones auditivos. ▪ Conchas acústicas.	A	Riesgo de exposición a ruido.
4	**Aparato respiratorio** *(NOM-116-STPS-2009)*	▪ Respirador contra partículas.	A	Riesgos por exposición a polvos o partículas en el medio ambiente laboral y que representan un riesgo a la salud del trabajador.
		▪ Equipo de respiración autónomo. ▪ Mascarilla de enchufe rápido. Seleccionar el equipo de protección respiratoria en función de los riesgos que implica la exposición a los gases y vapores tóxicos.	B	Riesgos por exposición a gases y vapores.
		▪ Equipo de respiración autónomo. ▪ Mascarilla de enchufe rápido.	C	Riesgos al ingresar a espacios confinados.
		▪ Mascarilla contra polvos, desechable.	D	Riesgos por exposición a polvos.
5	**Extremidades superiores**	▪ Guantes contra sustancias químicas peligrosas. ▪ Considerar el uso de mangas. Seleccionar el equipo de protección, en función del riesgo que implica la exposición a las sustancias químicas peligrosas.	A	Riesgo por exposición o contacto con sustancias químicas peligrosas.
		▪ Guantes dieléctricos. ▪ Considerar e uso de mangas. La selección de los guantes depende de la protección contra alta o baja tensión.	B	Riesgos por exposición a descargas eléctricas (considerar alta o baja tensión).
		▪ Guantes contra temperaturas extremas. ▪ Considerar el uso de mangas.	C	Riesgo por exposición a temperaturas bajas o altas.
		▪ Guantes de tela, carnaza, piel, PVC y látex, entre otros, dependiendo del tipo de protección que se requiera. ▪ Considerar el uso de mangas.	D	Riesgo por exposición a materiales, elementos o equipos cortantes o abrasivos.
6	**Tronco**	▪ Mandil contra altas temperaturas.	A	Riesgo por exposición a altas temperaturas.
		▪ Mandil contra sustancias químicas peligrosas.	B	Riesgo por exposición a sustancias químicas peligrosas.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Región anatómica		Equipo de protección personal requerido	Tipo de riesgo en función de la actividad del trabajador	
		▪ Overol.	C	Riesgos por posible exposición a sustancias o temperaturas. Considerar la facilidad de quitarse la ropa lo más pronto posible, cuando se trata de sustancias corrosivas.
		▪ Bata	D	Riesgos en hospitales o laboratorios.
		▪ Ropa contra sustancias peligrosas.	E	Riesgos por exposición a sustancias químicas peligrosas altamente tóxicas o corrosivas. (cuando se requiere protección del cuerpo, cabeza, brazos, piernas pies; cubre y protege completamente el cuerpo humano ante la exposición a sustancias altamente tóxicas o corrosivas).
7	**Extremidades inferiores** *(NOM-113-STPS-2009)*	▪ Calzado de seguridad contra impactos, resistente al aceite y antiderrapante. ▪ Considerar el uso de polainas.	A	Riesgos por exposición a golpes, machacamientos y resbalones, entre otros.
		▪ Calzado dieléctrico. ▪ Considerar el uso de polainas.	B	Riesgos por protección contra descargas eléctricas.
		▪ Calzado contra sustancias químicas peligrosas. ▪ Considerar el uso de polainas. Considerar especificación del fabricante.	C	Riesgos por la posibilidad de tener contacto con algunas sustancias químicas peligrosas.
		▪ Botas impermeables	D	Riesgos por exposición en áreas húmedas.
		▪ Calzado conductivo. Protección del trabajador cuando es necesario que se elimine la electricidad estática del trabajador; generalmente usadas en áreas de trabajo con manejo de sustancias explosivas.	E	Riesgos por exposición a electricidad estática.
8	**Otros**	▪ Cinturón de seguridad. ▪ Cable de vida. ▪ Línea de vida. Entre otros, en función de los riesgos potenciales identificados en el análisis de riesgos de trabajo correspondiente.	A	Riesgos durante la ejecución de trabajos en altura.
		▪ Cinturón de seguridad. ▪ Cable de vida. ▪ Equipo de respiración autónomo. Entre otros, en función de los riesgos potenciales identificados en el análisis de riesgos de trabajo correspondiente.	B	Riesgos durante la ejecución de trabajos en espacios confinados.
		▪ Equipo para brigadista contra incendio	C	Riesgo por la exposición a altas temperaturas y fuego, durante el combate de incendios. (aplica a los brigadistas contra incendios).
		▪ Equipo para brigadistas de atención a fugas y derrames de sustancias químicas peligrosas.	D	Riesgos por la exposición a sustancias químicas peligrosas, durante la atención de fugas y derrames. (aplica a los brigadistas de atención de fugas y derrames de sustancias químicas peligrosas).

NOTAS:

1.- En todos los casos, es importante verificar las recomendaciones, especificaciones y limitaciones de los fabricantes del equipo de protección personal.

2.- En todos los casos, la selección del equipo de protección personal debe estar en función de los riesgos identificados en el análisis de riesgos de trabajo (análisis de seguridad del trabajo) correspondiente.

3.- Fuente: NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal.- selección, uso y manejo en los centros de trabajo.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Consideraciones generales para la identificación y selección de EPP y EPPE.

Se debe seguir un orden anatómico para protección del cuerpo como sigue:

1. **Protección para la cabeza**

- Las lesiones en la cabeza se producen cuando caen o salen despedidos materiales o bien golpes contra objetos fijos o en movimiento.
- Los cascos protectores deben resistir la penetración de objetos y absorber el impacto de un golpe y como protección de descargas eléctricas.
- Los cascos no deben guardarse, ni transportarse en los vehículos en sitios expuestos a la luz solar y al calor extremo, ya que pueden afectar de manera adversa el nivel de protección
- La selección y tipo de protección para la cabeza debe realizarse conforme a lo establecido en la NOM-115-STPS-2009 *"Cascos de protección.- Especificaciones, métodos de prueba y clasificación.*

  Guía de referencia I.

  Recomendaciones y precauciones concernientes al uso y mantenimiento de cascos de protección.

  I.6 Precauciones.

  - ✓ *Los cascos de protección industrial deberán conservarse libres de abrasiones, ralladuras, dentelladas y no deberán ser dejados caer, arrojarse o usarse como soportes o apoyos.*
  - ✓ *La adición de accesorios al casco puede afectar adversamente el grado original de protección. Nunca se deberá alterar o modificar el casco para colocar accesorios, a menos que se contemple en las instrucciones del fabricante. Las marcas de identificación usadas en las conchas para los cascos deben ser agregadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante".*
- Se debe evitar el uso de accesorios para cascos de protección, que puedan dañarlo o aquellos que requieran realizar alguna alteración (perforaciones, pintura, uso de pegamento, entre otros), que no estén verificados y autorizados por el Profesional SSPA del centro de trabajo y contemplado por el fabricante.
- Se prohíbe el uso de accesorios entre el casco y la cabeza, tales como gorros, cachuchas, pañoletas, entre otros.

2. **Protección ocular y facial.**

- Se debe seleccionar protección ocular y facial cuando exista la posibilidad de sufrir lesiones en los ojos o en el rostro, debido a partículas que salen desprendidas a gran velocidad, tales como: metal fundido, sustancias químicas peligrosas, radiación lumínica potencialmente nociva o una combinación de éstos.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

- Por prescripción médica, se debe proporcionar a los trabajadores que lo requieran, anteojos de seguridad graduados; para corregir su deficiencia visual y protección ocular contra un riesgo específico, siempre que la tecnología lo permita.
- Una pantalla facial protege toda la cara de radiaciones o los peligros de naturaleza mecánica, térmica o química, e incluyen protección ocular, sin embargo, los ojos requieren una protección adicional independiente o complementaria a la protección facial.
- Existen diferentes tipos de protectores de los ojos y la cara para cada clase de peligro. De acuerdo con la magnitud del riesgo se debe proteger la cara completa, empleando protectores del rostro en forma de capucha o de casco, así como pantallas faciales. La protección específica de los ojos puede lograrse con gafas o gafas con montura integral.
- La protección facial y ocular deben ajustarse perfectamente, sin interferir con los movimientos o visión del trabajador.
- Para trabajos de corte y soldadura se debe utilizar protección ocular y facial de acuerdo con la radiación a la que el personal ejecutor esté expuesto, de conformidad al grado de protección requerido para el trabajo a realizar. NOM-027-STPS-2008 “Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene”.

3. Protección auditiva

- Se debe seleccionar el tipo de protección auditiva cuando los niveles de exposición superen los niveles máximos permisibles y los tiempos máximos permisibles de exposición por jornada de trabajo, su correlación y la implementación de un programa de conservación de la audición de acuerdo con lo establecido en la NOM-011-STPS-2001, “Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.”
- Tapones para oídos.
  - ✓ Desechables: se deben utilizar una sola vez y se desechan
  - ✓ No desechables: deben limpiarse conforme a recomendaciones del fabricante después de cada uso a fin de mantener una protección adecuada.
- Las orejeras deben sellar herméticamente para que resulten efectivas.

4. Protección respiratoria.

- Se debe utilizar equipo de protección respiratoria cuando se esté expuesto a los siguientes agentes:
  - ✓ Inhalación de polvos, vapores, humos, gases o nieblas que pueda provocar asfixia y/o intoxicación.
  - ✓ Cuando los niveles de exposición superen el VLE, de acuerdo con la *NOM-010-STPS-2014, “Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral - Reconocimiento, evaluación y control.”*
- Debe ser seleccionado de acuerdo con el tipo de riesgo.
- Debe sellar herméticamente para evitar filtraciones.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

- Inspeccionar, conservación y funcionamiento como mínimo una vez al mes.
- Limpiar y desinfectar después de su empleo y almacenarlos de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Lo anterior, donde aplique y conforme a lo establecido en los procedimientos críticos, y conforme a las observado en la NOM-116-STPS-2009, “Seguridad-Equipo de protección personal - Respiradores purificadores de aire de presión negativa contra partículas nocivas - Especificaciones y métodos de prueba”

5. Protección para manos y brazos (miembros superiores).

- La protección en manos y brazos es para evitar lesiones por quemaduras, cortes, descargas eléctricas, golpes, machucones y exposición a sustancias químicas peligrosas.
- En caso de protección contra sustancias químicas peligrosas, se debe identificar las propiedades de estas, en especial su capacidad de pasar a través de la piel y causar lesiones
- Para el caso de trabajadores electricistas deben utilizar el recomendado en el Procedimiento crítico de seguridad eléctrica PXL-GDSSSTPA-PCS-05.

6. Protección del torso.

- Para proteger partes expuestas a una lesión por calor, salpicaduras de líquidos y materiales calientes, impactos, corte, ácidos y radiación ionizante.
- Ejemplos de protección: overoles, delantales, traje de protección contra incendio, equipos aluminizados, entre otros.

7. Protección para pies y piernas (miembros inferiores)

- Para proteger los pies y las piernas de objetos que caen o ruedan, objetos contundentes, metal fundido, superficies calientes, resbaladizas y descargas eléctricas.
- Los trabajadores deben usar zapato de seguridad o botas conforme al estándar técnico de Petróleos Mexicanos..

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 2
Relación de EPP y EPPE requerido por puesto de trabajo.

Subdirección
Gerencia:
Subgerencia
Centro de trabajo

Departamento _____ Clave: _____ Fecha de actualización: _____
Especialidad / area _____ Clave: _____

| No. | Puesto de trabajo | Nivel | Descripción de las tareas que desarrolla | Equipo de protección personal requerido | | |

Anexo 3
Lista de verificación de EPP y EPPE

PEMEX LOGÍSTICA	Subdirección_____ Gerencia_____ Centro de trabajo _____	
Lista de verificación para equipo de protección personal		Fecha:
Descripción del Trabajo:	Planta o área: Equipo	
	Folio AST No.	Folio PDT No.

No.	REQUISITOS	Valida		Verifica
		Si	NA	
1	Cabeza ¿Se cuenta con casco de seguridad y/o protección para el trabajo a realizar, en buenas condiciones de integridad y limpieza? Contra impacto ( ); Dieléctrico ( ); Capucha o monja ( ); Otro (especificar):_____	☐	☐	☐
2	Ojos y Cara ¿Se cuenta con protección ocular/facial para el trabajo a realizar, en buenas condiciones de integridad y limpieza? Lentes de seguridad ( ); Careta facial ( ); Careta para corte y soldadura ( ); Otro (especificar):_____	☐	☐	☐
3	Oídos ¿Se cuenta con protección auditiva para el sitio o el trabajo a realizar, en buenas condiciones de integridad y limpieza? Tapones auditivos ( ); Conchas acústicas ( ); Otro (especificar):_____	☐	☐	☐
4	Protección respiratoria ¿Se cuenta con protección respiratoria para el sitio o el trabajo a realizar, en buenas condiciones de integridad y limpieza? Contra partículas ( ); Contra humo de soldadura ( ); Contra vapor orgánico ( ); Mascarilla con filtro ( ); Mascarilla desechable ( ); Equipo de respiración autónomo con capacidad requerida ( ); Equipo de respiración de enchufe rápido ( ); Escafandra ( ); Otro (especificar):_____	☐	☐	☐
5	Extremidades superiores ¿Se cuenta con protección para manos y/o brazos para el trabajo a realizar, en buenas condiciones de integridad y limpieza? Guantes de carnaza ( ); Guantes dieléctricos ( ); Guantes largos para soldar ( ); Mangas ( ); Guantes para altas temperaturas ( ); Otro (especificar):_____	☐	☐	☐
6	Tronco ¿Se cuenta con protección para tronco o espalda, para el trabajo a realizar, en buenas condiciones de integridad y limpieza? Peto ( ); Faja ( ); Chaleco salvavidas ( ); Chaleco con reflejante ( ); Arnés y cable de vida ( ); Otro (especificar):_____	☐	☐	☐
7	Extremidades inferiores ¿Se cuenta con protección para piernas y pies para el trabajo a realizar, en buenas condiciones de integridad y limpieza?	☐	☐	☐

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

	Industrial contra impacto ( ); Dieléctrico ( ); Botas largas ( ); Polainas ( ); Botas impermeables ( ); Otro (especificar):_____			
8	Equipo de protección contra incendio ¿Equipo contra incendio (casco de bombero, monja, chaquetón, pantalonera, tirantes, botas y guantes contra fuego), en buenas condiciones de integridad y limpieza?	☐	☐	☐
9	¿El EPPE requerido cuenta con registros de mantenimiento y pruebas con resultado satisfactorio para poder ser utilizado en la actividad a desarrollar?	☐	☐	☐

Valida:	**Verifica:**
Nombre y firma del responsable de la ejecución del trabajo	Nombre y firma del ejecutor del trabajo

Nota: Las columnas de validación y verificación deben estar completamente requisitadas. En caso contrario, el responsable operativo no debe autorizar el inicio del trabajo.

En la verificación de los puntos de seguridad, si se identifica un requisito que no cumpla, se debe suspender la verificación y corregir la desviación.

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

Anexo 4
Cuestionario de evaluación

PEMEX LOGISTICA	**Subdirección:** **Gerencia:** **Centro de trabajo:**	**Fecha de aplicación:**

Cuestionario de evaluación de conocimientos:
Procedimiento critico de seguridad equipo de protección personal
PXL-GDSSSTPA-PCS-03

Nombre del trabajador: _____ Ficha: _____
Categoría: _____ Área/departamento: _____
Evaluador: _____ Situación contractual: _____

Sección 1.- Relacione las columnas de preguntas con las respuestas correcta, colocando en el paréntesis la letra correspondiente. (Valor 3 puntos)

a) Equipo de Protección Personal (EPP).	( ) Elementos y dispositivos de uso personal para proteger al trabajador contra los riesgos a los que está expuesto durante la ejecución de sus actividades rutinarias.
b) Equipo de Protección Personal Básico (EPPB)	( ) El conjunto de elementos y dispositivos de uso personal para proteger al trabajador de accidentes y enfermedades, que pudieran ser causados por agentes o factores generados con motivo de la realización de sus actividades de trabajo.
c) Equipo de Protección Personal Específico (EPPE).	( ) Aquellos elementos y dispositivos de uso personal para proteger al trabajador contra riesgos adicionales a los que está expuesto, con motivo de la ejecución de tareas críticas.

Sección 2.-Conteste correctamente las siguientes preguntas (Valor 7 puntos)

1. ¿Por qué se debe realizar el AST de las tareas que se van a realizar? (1 punto)
2. Describa que es una actividad peligrosa (tarea critica).
3. Describa brevemente los pasos a seguir para seleccionar el EPP. (2 puntos)
4. ¿Por qué se deben comunicar los riesgos a los que se exponen los trabajadores, antes de la realización de una actividad? (1 punto)
5. ¿Cuándo causa baja el EPP? (1 punto)
6. ¿Qué actividades debe realizar la línea de mando previo a la ejecución de la tarea? (1 punto)

Nota: El número de reactivos es responsabilidad del evaluador.

_____ % Calificación Requiere nuevamente comunicación Si | No

Firma del trabajador	Nombre y firma del evaluador	Nombre y firma Jefe del área del trabajador

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística

9. Control de revisión.

9.1 Este Procedimiento Crítico de Seguridad está disponible para consulta del personal de Pemex logística en el portal de la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GDSSSTPA).

9.2 Las aclaraciones, sugerencias y comentarios relacionados con este Procedimiento Crítico de Seguridad deben remitirse por escrito a la Gerencia de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental (GDSSSTPA) vía correo electrónico a la Subgerencia de Administración de Seguridad de los Procesos ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Int. C3, Edificio B1, Piso 8, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México o al Buzón de sugerencias del portal de la GDSSSTPA.

App GDSSSTPA - Power Apps

9.3 El presente documento debe actualizarse cada 3 años o antes, por actualización o emisión de normas oficiales mexicanas o documentos técnicos operativos relacionados con el alcance de este procedimiento.

9.4 Revisar el Procedimiento Técnico Operativo para Control de Documentos y Registros, PXL-GDSSSTPA-PTO-045 e incluir lo que considere el equipo de trabajo que aplica.

Sección de cambios

Página	No. de revisión	Fecha	Descripción de cambios	Revisó (nombre)	Aprobó (nombre)
1	2	30.nov.23	Adición de acento a la palabra logística en el logo de la carátula	ARZ	JAMA
3	2	30.nov.23	Se agrega la columna de firmas del equipo de trabajo que participó en la elaboración y revisión del documento	ARZ	JAMA
28	2	30.nov.23	Modificación el periodo de actualización a 3 años	ARZ	JAMA
28	2	30.nov.23	Se modifico la descripción de la sección 9 Control de Revisión incluyendo el código QR del portal de la GDSSSTPA	ARZ	JAMA

Este documento es para uso interno por parte del personal autorizado de PEMEX Logística. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o reproducirse para su distribución externa, sin previa autorización escrita de la Dirección General de PEMEX Logística