$G_{inc} T_a$

Generador

$P_{DC}$

Inversor DC/AC

$P_{AC}$

$Y_r = \frac{G_{inc}}{G_{stc}}$

$Y_a = \frac{E_{dc}}{P_g^*}$

$Y_f = \frac{E_{ac}}{P_g^*}$

$L_s = Y_a - Y_f$

$L_c = Y_r - Y_a$