# LAPORAN PEMETAAN KONDISI WILAYAH

## KELURAHAN ANTASAN KECIL TIMUR
## Kecamatan Banjarmasin Utara
## Kota Banjarmasin

**Disusun oleh:**
**Kelurahan Antasan Kecil Timur**

**Tahun 2026**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan Pemetaan Kondisi Wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur dapat dilaksanakan dengan baik dan laporan ini dapat disusun sebagai bentuk dokumentasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pemetaan kondisi wilayah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi eksisting wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur, meliputi berbagai aspek pembangunan, sarana dan prasarana, kondisi lingkungan, pelayanan publik, serta potensi dan permasalahan yang terdapat di masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya inventarisasi data dan informasi yang diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan di tingkat kelurahan.

Melalui kegiatan pemetaan ini diharapkan dapat teridentifikasi berbagai potensi wilayah yang dapat dikembangkan, permasalahan yang memerlukan penanganan, serta kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat. Hasil pemetaan akan menjadi bahan masukan yang penting bagi Pemerintah Kelurahan Antasan Kecil Timur dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pemetaan ini, khususnya kepada Ketua RT, tokoh masyarakat, serta seluruh warga Kelurahan Antasan Kecil Timur yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi salah satu dasar dalam mewujudkan pembangunan Kelurahan Antasan Kecil Timur yang lebih maju, tertata, dan berkelanjutan.

Banjarmasin, 5 Agustus 2026
**Lurah Antasan Kecil Timur,**

**AKHMAD FAKHRUDY, S.Sos., M.M.**

# DAFTAR ISI


- Kata Pengantar i
- Daftar Isi ii
- BAB I Pendahuluan 1
- BAB II Gambaran Umum Wilayah 5
- BAB III Hasil Pemetaan Wilayah 7
- BAB IV Prioritas Penanganan dan Rekomendasi 70
- BAB V Penutup 74

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kelurahan Antasan Kecil Timur merupakan salah satu wilayah yang terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik, infrastruktur, lingkungan yang sehat, serta peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam rangka mendukung pembangunan yang terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diperlukan data dan informasi yang akurat mengenai kondisi wilayah secara menyeluruh.

Pemetaan kondisi wilayah menjadi salah satu langkah strategis untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi eksisting yang ada di Kelurahan Antasan Kecil Timur. Melalui kegiatan pemetaan ini dapat diketahui kondisi infrastruktur, lingkungan, sosial kemasyarakatan, serta potensi wilayah yang dimiliki sehingga menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dan penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Dari aspek infrastruktur, pemetaan diperlukan untuk mengidentifikasi kondisi jalan, drainase, fasilitas umum, sarana olahraga, ruang terbuka, penerangan jalan, dan berbagai sarana pendukung lainnya. Informasi tersebut sangat penting untuk mengetahui kebutuhan perbaikan, pemeliharaan, maupun pembangunan baru guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dari aspek lingkungan, pemetaan bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, daerah rawan genangan, kondisi sungai dan saluran air, ruang hijau, serta berbagai permasalahan lingkungan lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Data tersebut diperlukan sebagai dasar dalam merumuskan langkah-langkah penanganan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Sementara itu, dari aspek sosial kemasyarakatan, pemetaan dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial warga, keberadaan kelompok masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta berbagai permasalahan sosial yang memerlukan perhatian pemerintah. Informasi ini menjadi penting dalam penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Selain itu, Kelurahan Antasan Kecil Timur juga memiliki berbagai potensi wilayah yang perlu diidentifikasi dan dikembangkan, baik potensi ekonomi, usaha mikro dan kecil, sumber daya manusia, fasilitas sosial, maupun potensi lainnya yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemetaan potensi wilayah diharapkan mampu menjadi dasar dalam merancang program pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat secara optimal.

Oleh karena itu, pelaksanaan pemetaan kondisi wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur menjadi sangat penting sebagai upaya inventarisasi data dan informasi yang komprehensif. Hasil pemetaan ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan wilayah yang lebih maju, tertata, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**B. Tujuan**

Kegiatan pemetaan kondisi wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. **Menginventarisasi kondisi eksisting wilayah**, meliputi kondisi infrastruktur, lingkungan, sosial kemasyarakatan, fasilitas umum, serta berbagai potensi yang terdapat di wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur sebagai data dasar pembangunan.
2. **Mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pembangunan** yang ada di masyarakat, baik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, lingkungan, pelayanan publik, maupun aspek sosial kemasyarakatan, sehingga dapat diketahui kebutuhan yang memerlukan penanganan dan tindak lanjut.
3. **Menyusun usulan prioritas penanganan** berdasarkan hasil pemetaan dan identifikasi permasalahan di lapangan, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program, kegiatan, dan perencanaan pembangunan di Kelurahan Antasan Kecil Timur secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

## C. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pemetaan kondisi wilayah di Kelurahan Antasan Kecil Timur dilakukan melalui beberapa metode pengumpulan data dan informasi guna memperoleh gambaran kondisi wilayah yang akurat, aktual, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan meliputi:

### 1. Survei Lapangan

Survei lapangan dilakukan dengan cara meninjau langsung lokasi-lokasi yang menjadi objek pemetaan di seluruh wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk mengamati kondisi eksisting infrastruktur, lingkungan, fasilitas umum, kondisi sosial kemasyarakatan, serta berbagai permasalahan dan potensi yang ada di lapangan. Melalui survei lapangan, data yang diperoleh dapat menggambarkan kondisi nyata wilayah secara lebih akurat.

### 2. Dokumentasi Foto

Dokumentasi foto dilakukan untuk merekam kondisi objek yang dipetakan sebagai bukti visual dan pendukung data hasil survei. Foto diambil pada setiap lokasi yang memiliki kondisi tertentu, baik berupa potensi wilayah, fasilitas umum, maupun permasalahan yang memerlukan penanganan. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bahan verifikasi dan referensi dalam penyusunan laporan serta usulan pembangunan.

### 3. Pengambilan Titik Koordinat

Pengambilan titik koordinat dilakukan menggunakan perangkat Global Positioning System (GPS) atau aplikasi berbasis peta digital pada telepon pintar. Tujuannya adalah untuk mengetahui posisi geografis setiap objek yang dipetakan secara tepat dan akurat. Data koordinat digunakan sebagai dasar penyusunan peta lokasi dan memudahkan proses identifikasi serta penentuan lokasi kegiatan pembangunan di masa mendatang.

### 4. Wawancara Warga

Wawancara dilakukan dengan warga, Ketua RT, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk memperoleh informasi mengenai kondisi wilayah, permasalahan yang dihadapi masyarakat, serta kebutuhan pembangunan yang dianggap prioritas. Metode ini digunakan untuk melengkapi data hasil observasi lapangan sehingga diperoleh informasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.

**5. Pemetaan Lokasi**

Pemetaan lokasi dilakukan dengan mengintegrasikan hasil survei lapangan, dokumentasi foto, titik koordinat, dan informasi hasil wawancara ke dalam bentuk peta maupun tabel inventarisasi. Pemetaan ini bertujuan untuk menunjukkan sebaran lokasi potensi, fasilitas, dan permasalahan di wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur sehingga memudahkan analisis, penentuan prioritas, serta penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran.

Melalui penerapan metode-metode tersebut, diharapkan hasil pemetaan kondisi wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur dapat memberikan data dan informasi yang valid sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

# BAB II

# GAMBARAN UMUM WILAYAH

## A. Profil Kelurahan

- Luas wilayah

  Kelurahan Antasan Kecil Timur merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Secara administratif, wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur memiliki luas sekitar **76 Ha**. Luas wilayah tersebut terdiri dari kawasan permukiman penduduk, fasilitas umum, fasilitas sosial, jaringan jalan, saluran drainase, dan area pendukung lainnya.

- Jumlah RT

  Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Kelurahan Antasan Kecil Timur terbagi menjadi **23 Rukun Tetangga (RT) dan 2 Rukun Warga (RW)** yang tersebar di seluruh wilayah kelurahan. Pembagian wilayah RT ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat lingkungan.

- Jumlah penduduk

  Berdasarkan data administrasi kependudukan terbaru, jumlah penduduk Kelurahan Antasan Kecil Timur sebanyak **9.849 jiwa**, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak **4.937 jiwa** dan perempuan sebanyak **4.912 jiwa**. Jumlah penduduk tersebut tersebar pada 23 RT dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam.

  Data kependudukan ini menjadi salah satu dasar dalam perencanaan pembangunan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- Batas wilayah

  Secara administratif, Kelurahan Antasan Kecil Timur memiliki batas wilayah sebagai berikut:

  **Sebelah Utara** : Kelurahan Sungai Miai

  **Sebelah Selatan** : Sungai Martapura

  **Sebelah Timur** : Kelurahan Surgi mufti

**Sebelah Barat** : Kelurahan Pasar Lama

Batas wilayah tersebut menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan wilayah.

## B. Peta Wilayah Kelurahan

Peta Wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur merupakan gambaran spasial yang menunjukkan batas administrasi kelurahan, pembagian wilayah RT, jaringan jalan, fasilitas umum, sarana prasarana, serta lokasi-lokasi strategis yang berada dalam wilayah kelurahan.

Peta wilayah ini digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan pemetaan kondisi wilayah untuk mengetahui sebaran lokasi potensi, fasilitas umum, infrastruktur, serta berbagai permasalahan yang ditemukan di lapangan. Melalui peta tersebut dapat diketahui posisi dan keterkaitan antarwilayah sehingga memudahkan proses analisis, perencanaan, dan penentuan prioritas pembangunan.

Selain sebagai media informasi geografis, peta wilayah juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan program pembangunan, pengendalian pemanfaatan ruang, penanganan permasalahan lingkungan, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat di Kelurahan Antasan Kecil Timur.




**Gambar 1.1** Kelurahan Antasan Kecil Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara

# BAB III

# HASIL PEMETAAN WILAYAH

TABEL PEMETAAN

1. KONDISI JALAN

| No | Lokasi | Titik Koordinat | Kondisi Eksisting | Permasalahan | Usulan Penanganan | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jl. Antasan Kecil Timur RT.02 | -3.3082603,114.5937753 | Kondisi Baik | Tidak ada permasalahan signifikan | Pemeliharaan rutin | Terlampir |
| 2 | Jl. Belakang Masjid Jami RT.04 | -3.305084, 114.594652 | Kondisi Baik | Tidak ada permasalahan signifikan | Pemeliharaan rutin | Terlampir |
| 3 | Jl. Masjid Jami RT.02 | -3.307221,114.595937 | Kondisi Baik | Tidak ada permasalahan signifikan | Pemeliharaan rutin | Terlampir |
| 4 | Jl. Raya AKT RT.08, 09, 10 & 11 | -3.305596, 114.592226 | Kondisi Baik | Tidak ada permasalahan signifikan | Pemeliharaan rutin | Terlampir |
| 5 | Jl. AKT Dalam RT. 13, 14, 15, 16 & 17 | -3.299546, 114.594551 | Kondisi Baik | Tidak ada permasalahan signifikan | Tidak ada permasalahan signifikan | Terlampir |

- **Lokasi** : Nama jalan/gang dan RT setempat.
- **Titik Koordinat** : Hasil pengambilan koordinat menggunakan GPS atau aplikasi peta.
- **Kondisi Eksisting** : Kondisi fisik jalan saat dilakukan survei.
- **Permasalahan** : Kendala atau kerusakan yang ditemukan.
- **Usulan Penanganan** : Rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan.
- **Foto** : Dokumentasi kondisi jalan yang dilampirkan pada laporan.

Dokumentasi Foto

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 1 | Jl. Antasan Kecil Timur RT.2 |  |

2 Jl. Belakang Masjid Jami RT.04



| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 3 | Jl. Masjid Jami RT.02 |  |

4 Jl. Raya Antasan Kecil Timur
RT.08, 09, 10 & 11



| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 5 | Jl. Antasan Kecil Timur Dalam RT.13, 14, 14, 16 & 17 |  |

2. GANG & AKSES PERMUKIMAN

| No | Lokasi | Kondisi Eksisting | Permasalahan | Usulan Penanganan | Foto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gang Palam RT.14 | Kondisi gang rusak bolong | Kurang nyaman dan berpotensi menimbulkan gangguan keselamatan berlalu lintas | Perbaikan dan penambalan permukaan | Terlampir |
| 2 | Gang Merah Siam RT.14 | Permukaan gang retak dan sebagian rusak, bila pasang air sampai tergenang | Menyulitkan mobilitas warga | Perbaikan/perkerasan/peninggian gang | Terlampir |
| 3 | Gang Iklas RT.5 | Permukaan gang retak dan sebagian rusak | Menyulitkan mobilitas warga | Perbaikan dan penambalan permukaan | Terlampir |
| 4 | Gang Sakabadana RT.11 | Permukaan gang retak dan sebagian rusak | Menyulitkan mobilitas warga | Perbaikan dan penambalan permukaan | Terlampir |
| 5 | Gang Nurjanah 2 RT.12 | Permukaan gang berlubang | Berpotensi menyebabkan kecelakaan | Perbaikan dan penambalan permukaan jalan | Terlampir |
| 6 | Gang Nurjanah 6 RT.12 | Permukaan gang berlubang | Berpotensi menyebabkan kecelakaan | Perbaikan dan penambalan permukaan jalan | Terlampir |
| 7 | Gang 4 Mei RT . 1 | Permukaan gang retak dan sebagian rusak, | Menyulitkan mobilitas warga | Perbaikan dan penambalan permukaan jalan | Terlampir |
| 8 | Gang Saudagar RT.7 | Permukaan gang retak dan sebagian rusak, tergenang air dan tenggelam kalau air pasang | Menyulitkan mobilitas warga | Perbaikan,penambalan permukaan jalan dan peninggian gang | Terlampir |
| 9 | Gang sdn RT.08 | Permukaan gang berlubang | Berpotensi menyebabkan kecelakaan | Perbaikan dan penambalan permukaan jalan | Terlampir |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gang Keluarga RT.15 | Kondisi paving sudah rusak | Menyulitkan mobilitas warga | Perbaikan dan penambalan permukaan jalan | Terlampir |
| 11 | Gang Rahmat 1 RT.09 | Permukaan gang retak dan sebagian rusak | Menyulitkan mobilitas warga | Perbaikan dan penambalan permukaan jalan | Terlampir |
| 12 | Gang Rahmat 2 RT.09 | Permukaan gang retak dan sebagian rusak, | Menyulitkan mobilitas warga | Perbaikan dan penambalan permukaan jalan | Terlampir |
| 13 | Gang Sepakat RT.17 Komp. Benua Antasari | Rusak, belum dicor | Kurang nyaman, ada genangan air | Pengecoran dan peninggian | Terlampir |

Keterangan :

- **Lokasi** : Nama gang atau akses permukiman beserta RT.
- **Kondisi Eksisting** : Kondisi fisik gang atau akses permukiman saat survei.
- **Permasalahan** : Kendala atau kerusakan yang ditemukan.
- **Usulan Penanganan** : Rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan.
- **Foto** : Dokumentasi kondisi lapangan yang dilampirkan pada laporan.

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 1 | Gg.Palam RT.14 |  |

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 2 | Gg. Merah Siam RT .14 |  |

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 3 | Gg. Iklas RT.5 |  |

4 Gg. Sakabadana RT.11



5 Gg.Nurjanah 2 RT.12




| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 6 | Gg.Nurjanah 6 RT.12 |  |

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 7 | Gg. 4 Mei RT.01 |  |

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 8 | Gg. Saudagar RT.7 |  |

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 9 | Gg. Sdn RT.08 |  |

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 10 | Gang Keluarga RT.15 |  |

11 Gang Rahmat 1 RT.09





12 Gang Rahmat 2 RT.09



| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 13 | Gang Sepakat RT.17<br>Komp. Benua Antasari |   |

3. KOMPLEK PERUMAHAN

| No | Nama Komplek / Lokasi | Kondisi Infrastruktur | Kondisi Drainase Lingkungan | Permasalahan Banjir | Permasalahan Sampah | Penerangan Jalan (PJU) | Aksesibilitas | Usulan Penanganan | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komplek AKT Permai RT.17 | Jalan Lingkungan Baik | Drainase berfungsi baik | Tidak ada | Pengelolaan sampah cukup baik | PJU tersedia dan berfungsi | Mudah diakses | Pemeliharaan rutin | Terlampir |
| 2 | Komplek Hunia ASRI RT.17 | Jalan lingkungan kondisi baik | Drainase berfungsi baik | Tidak ada | Pengelolaan sampah cukup baik | PJU tersedia dan berfungsi | Mudah diakses | Penambahan penyediaan tempat sampah | Terlampir |
| 3 | Komplek Kelapa Gading RT.23 | Jalan lingkungan kondisi baik | Drainase berfungsi baik | Tidak ada | Pengelolaan sampah cukup baik | PJU tersedia dan berfungsi | Mudah diakses | Penambahan penyediaan tempat sampah | Terlampir |
| 4 | Komplek Bulakindo RT.22 | Jalan lingkungan kondisi baik | Drainase berfungsi baik | Tidak ada | Pengelolaan sampah cukup baik | PJU tersedia dan berfungsi | Mudah diakses | Penambahan penyediaan tempat sampah | Terlampir |

Keterangan :

- **Nama Komplek/Lokasi** : Nama komplek perumahan dan RT setempat.
- **Kondisi Infrastruktur** : Kondisi jalan lingkungan, titian, fasilitas umum, dan sarana pendukung lainnya.
- **Kondisi Drainase Lingkungan** : Kondisi saluran drainase dan fungsinya.
- **Permasalahan Banjir** : Kondisi genangan atau banjir yang terjadi di lingkungan komplek.

- **Permasalahan Sampah** : Kondisi pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.
- **Penerangan Jalan (PJU)** : Ketersediaan dan kondisi lampu penerangan jalan umum.
- **Aksesibilitas** : Kemudahan akses kendaraan maupun pejalan kaki menuju dan di dalam komplek.
- **Usulan Penanganan** : Rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil survei lapangan.
- **Foto** : Dokumentasi kondisi eksisting lokasi.

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 1 | Komp. AKT Permai RT.17 |  |

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 2 | Komplek Hunia ASRI RT.17 |   |

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 3 | Komplek Kelapa Gading RT.23 |  |

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 4 | Komplek Bulakindo RT.22 |  |

4. DRAINASE

| No | Lokasi | Jenis Saluran (Primer/Sekunder/Tersier) | Kondisi Eksisting | Permasalahan | Titik Genangan Saat Hujan | Usulan Penanganan | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jl. Masjid Jami RT.03 | Primer | Beton penutup saluran banyak yang rusak | Resiko kecelakaan bagi pejalan kaki | Tidak ada genangan | Perbaikan tutup beton drainase | Terlampir |
| 2 | Jl. Sultan Adam RT.23 | Primer | Saluran tersumbat sampah dan drainase buntu tidak terkoneksi | Endapan lumpur mengurangi kapasitas saluran dan drainase buntu tidak bisa menyalurkan air ke sungai | Ada genangan ±10–20 cm saat hujan lebat | Normalisasi dan pengerukan saluran | Terlampir |

Keterangan :

- **Lokasi** : Nama jalan, gang, atau kawasan yang dipetakan.
- **Jenis Saluran** : Klasifikasi saluran drainase (primer, sekunder, atau tersier).
- **Kondisi Eksisting** : Kondisi fisik saluran saat dilakukan survei.
- **Permasalahan** : Kerusakan, penyumbatan, sedimentasi, atau kendala lainnya.
- **Titik Genangan Saat Hujan** : Informasi lokasi dan kondisi genangan yang terjadi saat hujan.
- **Usulan Penanganan** : Rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan.
- **Foto** : Dokumentasi kondisi drainase di lapangan.

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 1 | Jl. Masjid Jami RT.03 |  |

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 2 | Jl. Sultan Adam RT.23 |  |


5. SUNGAI,ANAK SUNGAI,KANAL, DAN SAKA

| No | Nama Sungai/Kanal/Saka | Lokasi | Kondisi Kebersihan dan Pendangkalan | Penyempitan Alur Sungai | Titik Longsor/Kerusakan Siring/Hambatan Aliran | Bangunan di Sempadan Sungai | Permasalahan Utama | Usulan Penanganan | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sungai Antasan Kecil Timur | RT 01 & 02 | Pendangkalan sedang | Penyempitan akibat bangunan warga | Hambatan aliran air karena tumpukan sampah | Banyak rumah warga disempadan sungai | Apabila air pasang, bisa sampai ke jalan dikarenakan Sungai yang sudah mulai dangkal | Pengerukan Sungai, penertiban sempadan, pembersihan sungai | Terlampir |
| 2 | Sungai Antasan Kecil Timur | RT 03 | Pendangkalan sedang | Penyempitan akibat bangunan warga | Hambatan aliran air karena tumpukan sampah | Banyak rumah warga disempadan sungai | Banyak warga yang membuang sampah ke sungai | Pengerukan Sungai, penertiban sempadan, pembersihan sungai | Terlampir |
| 3 | Saka | RT 19 | Dangkal dan Banyak tumbuhan liar | Penyempitan akibat bangunan warga | Hambatan aliran air karena tumpukan rumput dan sampah | Banyak rumah warga disempadan sungai | Dangkal. Pemyempitan, banyak rumput dan sampah | Pengerukan dan pembersihan sungai | Terlampir |

- **Nama Sungai/Kanal/Saka** : Nama badan air yang dipetakan.
- **Lokasi** : Letak objek beserta RT setempat.
- **Kondisi Kebersihan dan Pendangkalan** : Kondisi sampah, sedimentasi, dan kedalaman alur.

- **Penyempitan Alur Sungai** : Adanya pengurangan lebar sungai akibat bangunan, timbunan, atau aktivitas masyarakat.
- **Titik Longsor/Kerusakan Siring/Hambatan Aliran** : Kondisi tebing, siring, serta faktor yang menghambat aliran air.
- **Bangunan di Sempadan Sungai** : Jumlah atau keberadaan bangunan yang berada pada area sempadan sungai.
- **Permasalahan Utama** : Permasalahan dominan yang ditemukan di lokasi.
- **Usulan Penanganan** : Rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan.
- **Foto** : Dokumentasi kondisi lapangan.

| No | Lokasi Sungai/Kanal/Saka | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 1 | Sungai Antasan Kecil Timur RT.01 & 02 |  |

| No | Lokasi Sungai/Kanal/Saka | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 2 | Sungai Antasan Kecil Timur RT.03 |  |

| No | Lokasi Sungai/Kanal/Saka | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 3 | Saka RT.19 |  <br>  |


6. TROTOAR DAN FASILITAS PEJALAN KAKI

| No | Lokasi | Kondisi Trotoar | Titik yang Digunakan untuk Berjualan/Bangunan Liar | Hambatan bagi Penyandang Disabilitas | Permasalahan | Usulan Penanganan | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jl. Masjid Jami RT 3 | Trotoar cukup baik | Terdapat pedagang kaki lima pada Sebagian trotoar, mobil dan kendaraan parkir di atas trotoar | Ruang Gerak pejalan kaki jadi sempit | Fungsi trotoar berkurang | Penataan lokasi berjualan | Terlampir |
| 2 | Jl. Masjid Jami RT 3 (depan Masjid Jami) | Trotoar retak dan rusak sebagian | Tidak ada pedagang kaki lima | Keselamatan pejalan kaki jadi terganggu | Fungsi trotoar tidak aman | Perbaikan trotoar | Terlampir |

Keterangan :

- **Lokasi** : Nama jalan atau kawasan yang dipetakan.
- **Kondisi Trotoar** : Kondisi fisik trotoar saat dilakukan survei.
- **Titik yang Digunakan untuk Berjualan/Bangunan Liar** : Keberadaan pedagang kaki lima, lapak, atau bangunan yang memanfaatkan area trotoar.
- **Hambatan bagi Penyandang Disabilitas** : Kendala yang dihadapi pengguna kursi roda, tunanetra, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
- **Permasalahan** : Permasalahan utama yang ditemukan di lokasi.

- **Usulan Penanganan** : Rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan.
- **Foto** : Dokumentasi kondisi lapangan.

| No | Lokasi Trotoar | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 1 | Jl.Masjid Jami RT 3 |  |

| No | Lokasi Trotoar | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 2 | Jl.masjid Jami RT 3 (depan Masjid Jami) |  |

7. PENERANGAN JALAN UMUM ( PJU)

| No | Lokasi | Jumlah PJU Eksisting | Kondisi PJU | Lampu Mati/Kurang Penerangan | Kebutuhan Penambahan PJU | Permasalahan | Usulan Penanganan | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jl. Antasan Kecil Timur RT.02 | 15 Unit | Berfungsi baik | Tidak ada | Tidak diperlukan | Tidak ada permasalahan signifikan | Pemeliharaan rutin | Terlampir |
| 2 | Jl. Masjid Jami RT.03 | 15 Unit | Berfungsi baik | Tidak ada | Tidak diperlukan | Tidak ada permasalahan signifikan | Pemeliharaan rutin | Terlampir |
| 3 | Jl. Antasan Kecil Timur Dalam | 12 Unit | Berfungsi baik | Tidak ada | Tidak diperlukan | Tidak ada permasalahan signifikan | Pemeliharaan rutin | Terlampir |

Keterangan :

- **Lokasi** : Nama jalan, gang, atau kawasan yang dipetakan.
- **Jumlah PJU Eksisting** : Jumlah lampu penerangan jalan yang tersedia saat survei.
- **Kondisi PJU** : Kondisi fisik dan fungsi lampu penerangan jalan.
- **Lampu Mati/Kurang Penerangan** : Identifikasi titik yang mengalami gangguan penerangan.
- **Kebutuhan Penambahan PJU** : Jumlah atau kebutuhan titik lampu baru.

- **Permasalahan** : Dampak yang ditimbulkan akibat kondisi PJU yang kurang memadai.
- **Usulan Penanganan** : Rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan.
- **Foto** : Dokumentasi kondisi lapangan.

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 1 | Jl. Antasan Kecil Timur RT.02 |  |

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 2 | Jl. Masjid Jami RT.03 |  |

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 3 | Jl. Antasan Kecil Timur Dalam |  |

8. PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN

| No | Lokasi | Kondisi Kebersihan Lingkungan | Titik Pembuangan Sampah Liar | Kebutuhan Tempat Sampah | Permasalahan Pengangkutan Sampah | Permasalahan Utama | Usulan Penanganan | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bawah Jembatan Kembar AKT RT.02 | Cukup bersih | Tidak ada | Ya (5 unit) | Kadang truk tidak tepat waktu, jadinya ada penumpukan sampah | Sampah menumpuk di bawah jembatan, pencemaran lingkungan terutama udara apabila lambat diangkut | Pengangkutan tepat waktu | Terlampir |
| 2 | Rumah Pilah Sampah | Cukup bersih | Tidak ada | Ya (5 unit) | Kadang truk tidak tepat waktu, jadinya ada penumpukan sampah | Sampah menumpuk di bawah jembatan, pencemaran lingkungan terutama udara apabila lambat diangkut | Pengangkutan tepat waktu | Terlampir |
| 3 | Area Sungai RT.17 | Kurang bersih | Ya | Ya (5 unit) | Pengangkutan belum optimal | Pencemaran lingkungan dan sungai | Pembersihan lokasi, penyediaan tempat sampah, dan pemasangan papan larangan | Terlampir |
| 4 | Area Komplek RT.17 | Bersih | Tidak ada | Ya (5 unit) | Pengangkutan rutin | Tidak ada | Tambah bak sampah | Terlampir |

Keterangan :

- **Lokasi** : Nama jalan, gang, fasilitas umum, atau kawasan yang dipetakan.
- **Kondisi Kebersihan Lingkungan** : Gambaran kondisi kebersihan lokasi saat survei.
- **Titik Pembuangan Sampah Liar** : Lokasi yang sering digunakan untuk membuang sampah secara tidak resmi.
- **Kebutuhan Tempat Sampah** : Kebutuhan penambahan sarana tempat sampah.
- **Permasalahan Pengangkutan Sampah** : Kendala dalam proses pengumpulan dan pengangkutan sampah.
- **Permasalahan Utama** : Masalah dominan yang ditemukan di lokasi.
- **Usulan Penanganan** : Rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan.
- **Foto** : Dokumentasi kondisi lapangan.

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 1 | Bawah Jembatan Kembar AKT RT.02 |  |

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 2 | Rumah Pilah Sampah |  |

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 3 | Area Sungai RT.17 |  |

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 4 | Area Komplek RT.17 |  |

9. PERMASALAHAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

| No | Lokasi | Kawasan Rawan Gangguan Ketertiban Umum | Bangunan Liar | Pedagang Menggunakan Fasilitas Umum | Permasalahan Sosial Lainnya | Dampak yang Ditimbulkan | Usulan Penanganan | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jl. Masjid Jami RT.03 | Dijadikan tempat berjualan Pedagang Kaki Lima di pinggir jalan | Ada tapi tidak permanen hanya payung dan meja jualan | Ya | Pedagang Kaki Lima di atas trotoar | Mengganggu akses pejalan kaki dan lalu lintas | Penertiban Pedagang Kaki Lima | Terlampir |
| 2 | Bawah Jembatan Kembar RT.02 Antasan Kecil Timur | Sering menjadi tempat berkumpul hingga larut malam | Tidak ada | Tidak ada | Potensi gangguan keamanan | Mengganggu TIBUM warga | Patroli rutin tiap malam oleh pihak terkait | Terlampir |

Keterangan :

- **Lokasi** : Nama jalan, gang, fasilitas umum, atau kawasan yang dipetakan.
- **Kawasan Rawan Gangguan Ketertiban Umum** : Lokasi yang berpotensi atau sering terjadi gangguan ketertiban masyarakat.
- **Bangunan Liar** : Bangunan yang berdiri tanpa izin atau berada pada lokasi yang tidak sesuai peruntukan.
- **Pedagang Menggunakan Fasilitas Umum** : Aktivitas perdagangan yang memanfaatkan trotoar, jalan, taman, atau fasilitas umum lainnya.
- **Permasalahan Sosial Lainnya** : Berbagai persoalan sosial yang memerlukan perhatian dan penanganan pemerintah.
- **Dampak yang Ditimbulkan** : Pengaruh atau akibat yang dirasakan masyarakat akibat permasalahan tersebut.

- **Usulan Penanganan** : Rekomendasi langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan.
- **Foto** : Dokumentasi kondisi lapangan.

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 1 | Jl. Masjid Jami RT.03 |  |

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 2 | Bawah Jembatan Kembar RT.02 Antasan Kecil Timur |   |

10. ASET PEMERINTAH

| No | Nama Aset | Lokasi | Status Aset | Luas/ Ukuran | Kondisi Aset | Pemanfaatan Saat Ini | Permasalahan | Potensi Pemanfaatan | Usulan Tindak Lanjut | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kantor Kelurahan | Jl. Jamaludin 3 RT.5 | Pemerintah Kota | 130 m² | Baik | Pelayanan masyarakat | Tidak ada | Pusat pelayanan publik | Pemeliharaan rutin | Terlampir |
| 2 | Eks Kantor Kelurahan | Jl. Antasan Kecil Timur RT 13 | Pemerintah Kota | 88 m² | Rusak | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Untuk pengamanan asset, sebaiknya diberi papan nama aset Pemerintah Kota Banjarmasin | Terlampir |

Keterangan :

- **Nama Aset** : Nama bangunan, lahan, atau fasilitas milik pemerintah.
- **Lokasi** : Letak aset yang dipetakan.
- **Status Aset** : Kepemilikan atau pengelolaan aset.
- **Luas/Ukuran** : Luas tanah atau bangunan.
- **Kondisi Aset** : Baik, cukup baik, rusak ringan, rusak sedang, atau rusak berat.
- **Pemanfaatan Saat Ini** : Fungsi atau penggunaan aset saat ini.
- **Permasalahan** : Kendala yang ditemukan pada aset.
- **Potensi Pemanfaatan** : Peluang pemanfaatan atau pengembangan aset untuk kepentingan masyarakat.

- **Usulan Tindak Lanjut** : Rekomendasi pengelolaan, pemeliharaan, atau pengembangan aset.
- **Foto** : Dokumentasi kondisi aset.

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 1 | Jl. Jamaludin 3 RT 5<br>Kantor Kelurahan<br>Antasan Kecil Timur |  |

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 2 | Jl. Antasan Kecil Timur RT 13 Eks Kantor Kelurahan Antasan Kecil Timur |  |

11. POTENSI WILAYAH

| No | Nama Potensi | Lokasi | Kategori Potensi (Wisata/UMKM/RTH/Pelayanan Publik) | Kondisi Eksisting | Potensi Pengembangan | Kendala/Permasalahan | Usulan Pengembangan | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Masjid Jami | RT 03 Kel AKT | Wisata Religi | Kondisi cukup baik | Merupakan salah satu masjid bersejarah di Banjarmasin yang bisa dijadikan destinasi wisata religi | Promosi yang harus ditingkatkan lagi untuk menggaet wisatawan domestik luar daerah | Perbaikan di infrastruktur masjid jami seperti pengecatan dan penggantian sarana yang rusak | Terlampir |
| 2 | Kubah Guru Zuhdi | RT 12 Kel AKT | Wisata Religi | Kondisi cukup baik | Haul yang setiap tahun didatangi ribuan orang | Akses jalan menuju kubah | Pemeliharaan akses jalan menuju kubah | Terlampir |

Keterangan :

- **Nama Potensi** : Nama atau identitas potensi yang ditemukan.
- **Lokasi** : Letak potensi beserta RT setempat.
- **Kategori Potensi** : Wisata, UMKM, Ruang Terbuka Hijau (RTH), atau lahan untuk pelayanan publik.
- **Kondisi Eksisting** : Kondisi saat dilakukan survei.
- **Potensi Pengembangan** : Peluang pengembangan yang dapat dilakukan.
- **Kendala/Permasalahan** : Hambatan yang mempengaruhi pengembangan potensi.

- **Usulan Pengembangan** : Rekomendasi tindak lanjut untuk optimalisasi potensi.
- **Foto** : Dokumentasi kondisi lapangan.

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 1 | Jl. Masjid Jami RT.03 |  |

| No | Lokasi | Dokumentasi |
|---|---|---|
| 2 | Kubah Guru Zuhdi<br>RT.12 Kel. AKT |  |

# BAB IV

# PRIORITAS PENANGANAN DAN REKOMENDASI

## A. Daftar Prioritas Utama

| Prioritas | Permasalahan | Lokasi | Tingkat Urgensi | Usulan Penanganan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Permukaan gang berlubang dan berpotensi menyebabkan kecelakaan | Gang Nurjanah 2 RT 12 | Sangat Tinggi | Perbaikan dan penambalan permukaan jalan |
| 2 | Permukaan gang retak dan sebagian rusak sehingga menyulitkan mobilitas warga | Gang 4 Mei RT.01 | Tinggi | Peningkatan dan perbaikan jalan |
| 3 | Sungai dangkal. Pemyempitan, banyak rumput dan sampah | Saka RT.19 | Sedang | Pengerukan dan pembersihan sungai |
| 4 | Resiko kecelakaan bagi pejalan kaki | Jl. Masjid Jami RT.03 | Tinggi | Perbaikan tutup beton drainase |
| 5 | Endapan lumpur mengurangi kapasitas saluran dan drainase buntu tidak bisa menyalurkan air ke sungai | Jl. Sultan Adam RT.23 | Tinggi | Normalisasi dan pengerukan saluran |
| 6 | Fungsi trotoar tidak aman | Jl.Masjid Jami RT.03 (Depan Masjid Jami) | Tinggi | Perbaikan trotoar |
| 7 | Pencemaran lingkungan dan sungai | Area Sungai RT.17 | Sedang | Pembersihan lokasi, penyediaan tempat sampah, dan pemasangan papan larangan |
| 8 | Permukaan gang retak dan sebagian rusak, bila pasang air sampai tergenang | Gang Merah Siam RT.14 | Sedang | Perbaikan/perkerasan/ peninggian gang |
| 9 | Kondisi paving sudah rusak | Gang Keluarga RT.15 | Sedang | Perbaikan dan penambalan permukaan jalan |
| 10 | Akses jalan menuju kubah | Kubah Guru Zuhdi | Rendah | Pemeliharaan akses jalan menuju kubah |

Keterangan :

| Tingkat Urgensi | Kriteria |
|---|---|
| Sangat Tinggi | Berdampak langsung terhadap keselamatan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat serta memerlukan penanganan segera. |
| Tinggi | Berdampak signifikan terhadap kenyamanan dan pelayanan masyarakat serta perlu menjadi prioritas pembangunan. |
| Sedang | Memerlukan penanganan dalam jangka menengah untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pelayanan publik. |
| Rendah | Tidak bersifat mendesak namun perlu direncanakan dalam program pembangunan berikutnya. |

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pemetaan kondisi wilayah yang telah dilaksanakan, diperoleh beberapa rekomendasi penanganan dan pengembangan wilayah sebagai berikut:

### 1. Kondisi Jalan

- Melakukan perbaikan jalan yang mengalami kerusakan ringan, sedang, maupun berat.
- Melaksanakan pemeliharaan rutin pada jalan lingkungan yang masih dalam kondisi baik.
- Mengusulkan peningkatan jalan pada ruas yang masih berupa tanah atau perkerasan sederhana.
- Memprioritaskan penanganan jalan yang menjadi akses utama masyarakat dan fasilitas umum.

### 2. Gang dan Akses Permukiman

- Melakukan perbaikan gang yang rusak atau berlubang.
- Meningkatkan aksesibilitas gang bagi pejalan kaki, lansia, dan penyandang disabilitas.
- Menambah penerangan jalan pada gang yang minim pencahayaan.
- Melakukan penataan lingkungan gang agar lebih bersih, aman, dan nyaman.

### 3. Komplek Perumahan

- Meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan perumahan.
- Memperbaiki dan menormalisasi drainase lingkungan.
- Menambah sarana persampahan dan penerangan jalan.
- Melakukan penanganan titik-titik genangan dan banjir yang terjadi saat musim hujan.

### 4. Drainase

- Melaksanakan normalisasi saluran primer, sekunder, dan tersier secara berkala.
- Membersihkan saluran yang tersumbat sampah dan sedimentasi.
- Merehabilitasi drainase yang mengalami kerusakan.
- Menambah kapasitas saluran pada lokasi yang sering mengalami genangan.

### 5. Sungai, Anak Sungai, Kanal, dan Saka

- Melakukan pengerukan pada sungai atau kanal yang mengalami pendangkalan.
- Menata kawasan sempadan sungai sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memperbaiki siring dan tebing sungai yang rusak atau longsor.

- Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang menyebabkan penyempitan alur sungai.
- Melaksanakan kegiatan gotong royong dan pembersihan sungai secara berkala.

**6. Trotoar dan Fasilitas Pejalan Kaki**

- Memperbaiki trotoar yang rusak atau tidak layak digunakan.
- Menata pedagang dan bangunan yang memanfaatkan area trotoar.
- Menyediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas seperti ramp dan guiding block.
- Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki di kawasan fasilitas umum.

**7. Penerangan Jalan Umum (PJU)**

- Mengganti lampu PJU yang mati atau rusak.
- Menambah titik PJU pada lokasi yang minim penerangan.
- Melakukan pemeliharaan rutin jaringan penerangan jalan.
- Memprioritaskan pemasangan PJU pada kawasan yang rawan gangguan keamanan dan kecelakaan.

**8. Persampahan dan Kebersihan Lingkungan**

- Menyediakan tempat sampah pada lokasi yang belum memiliki sarana persampahan.
- Menertibkan titik pembuangan sampah liar.
- Meningkatkan frekuensi pengangkutan sampah.
- Mengembangkan program edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
- Mendorong kegiatan gotong royong dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

**9. Permasalahan Sosial Kemasyarakatan**

- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kawasan rawan gangguan ketertiban umum.
- Melakukan pendataan dan penataan bangunan liar sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menata pedagang yang menggunakan fasilitas umum agar tidak mengganggu fungsi pelayanan publik.
- Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kepedulian sosial.

**10. Aset Pemerintah**

- Melakukan inventarisasi dan pembaruan data aset pemerintah secara berkala.
- Memelihara aset yang masih dalam kondisi baik.
- Merehabilitasi aset yang mengalami kerusakan.
- Mengoptimalkan pemanfaatan aset yang belum digunakan secara maksimal untuk mendukung pelayanan publik dan kegiatan masyarakat.

**11. Potensi Wilayah**

- Mengembangkan potensi wisata religi lokal yang memiliki nilai ekonomi dan sosial.
- Meningkatkan kapasitas dan promosi UMKM melalui pelatihan dan pendampingan.
- Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengembangan potensi wilayah.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Kegiatan pemetaan kondisi wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur dilaksanakan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi eksisting wilayah, baik dari aspek infrastruktur, lingkungan, sosial kemasyarakatan, aset pemerintah, maupun potensi wilayah yang dapat dikembangkan. Melalui kegiatan survei lapangan, dokumentasi, pengambilan titik koordinat, wawancara dengan masyarakat, dan pemetaan lokasi, diperoleh data dan informasi yang dapat menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa secara umum Kelurahan Antasan Kecil Timur memiliki berbagai potensi yang dapat mendukung pembangunan wilayah, seperti keberadaan UMKM, ruang terbuka hijau, aset pemerintah, serta potensi kawasan yang dapat dikembangkan untuk pelayanan publik dan kegiatan masyarakat. Di sisi lain, masih terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan, antara lain kondisi jalan lingkungan yang memerlukan perbaikan, saluran drainase yang mengalami sedimentasi dan penyumbatan, kebutuhan penerangan jalan umum, pengelolaan persampahan, penataan kawasan sungai, serta beberapa permasalahan sosial kemasyarakatan.

Data hasil pemetaan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur. Dengan tersedianya data yang akurat dan terukur, pemerintah kelurahan dapat menyusun program dan kegiatan pembangunan secara lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## B. Saran dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilakukan, diperlukan tindak lanjut secara bertahap dan berkelanjutan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya. Beberapa langkah yang disarankan antara lain:

1. Menjadikan hasil pemetaan sebagai bahan utama dalam penyusunan usulan pembangunan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Rencana Kerja Kelurahan, serta program pembangunan tingkat kecamatan dan kota.

2. Memprioritaskan penanganan permasalahan yang memiliki tingkat urgensi tinggi, khususnya terkait drainase, jalan lingkungan, penerangan jalan umum, pengelolaan sampah, dan penanganan titik genangan.
3. Melakukan pemeliharaan rutin terhadap infrastruktur dan fasilitas umum yang masih dalam kondisi baik agar tidak mengalami kerusakan yang lebih besar di kemudian hari.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah kelurahan, kecamatan, dinas terkait, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan lingkungan.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah dan potensi wilayah yang ada guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi lokal.
6. Melakukan pembaruan data pemetaan wilayah secara berkala agar informasi yang tersedia selalu aktual dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan.

Melalui pemanfaatan hasil pemetaan kondisi wilayah ini, diharapkan pembangunan di Kelurahan Antasan Kecil Timur dapat dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kualitas lingkungan, pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Demikian laporan pemetaan kondisi wilayah Kelurahan Antasan Kecil Timur ini disusun sebagai bahan inventarisasi permasalahan, potensi, dan kebutuhan pembangunan wilayah. Besar harapan agar hasil pemetaan ini dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih efektif demi terwujudnya lingkungan yang tertata, aman, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Kelurahan Antasan Kecil Timur.