## Firma Adolf Mückenhaupt, Grubebachstr. 43, 33129 Delbrück-Westenholz; Standort: Grubebachstr. 43

Entsorger-Nr.: E 774 740 09

## OUTPUT- Katalog /Betriebseinheit 3 Aussortieren

Neue Nummern gemäß AVV	Bezeichnung	Herkunft, Untergruppen- überschrift
10 05 04	andere Teilchen und Staub	Abfälle aus der thermischen
10 06 04	andere Teilchen und Staub	Zinkmetallurgie Abfälle aus der thermischen
		Kupfermetallurgie
10 07 04	andere Teilchen und Staub	Abfälle aus der thermischen Silber-, Gold- und Platinmetallurgie
10 08 04	Teilchen und Staub	Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie
10 08 09	andere Schlacken	Abfälle aus sonstiger thermischer Nichteisenmetallurgie
10 10 11*	andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten	Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen
10 10 12	Teilchen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 11 fallen	Abfälle vom Gießen von Nichteisenmetallen
11 05 02	Zinkasche	Abfälle aus Prozessen der thermischen Verzinkung
12 01 04	NE-Metallstaub und -teilchen	Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen
12 01 16*	Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten	Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen
12 01 17	Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen	Abfälle aus Prozessen der mechanischen Formgebung sowie der physikalischen und mechanischen Oberflächenbearbeitung von Metallen und Kunststoffen
17 04 04	Zink	Metalle (einschließlich Legierungen)

## Firma Adolf Mückenhaupt, Grubebachstr. 43, 33129 Delbrück-Westenholz; Standort: Grubebachstr. 43 Entsorger-Nr.: E 774 740 09

## OUTPUT- Katalog /Betriebseinheit 3 Aussortieren

Neue Nummern gemäß AVV	Bezeichnung	Herkunft, Untergruppen- überschrift
19 01 11*	Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten	Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen
19 01 12	Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen	Abfälle aus der Verbrennung oder Pyrolyse von Abfällen
19 10 04	Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen	Abfälle aus dem Shreddern von metallhaltigen Abfällen
19 10 06	andere Fraktionen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 05 fallen	Abfälle aus dem Shreddern von metallhaltigen Abfällen
19 12 03	Nichteisenmetalle	Abfälle aus der mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, Pelletieren) a. n. g.