

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Hallazgos del estado del espectro FM de Bucaramanga:

- Se observa una densa presencia de portadoras a lo largo de la banda FM con múltiples canales.
- Algunas portadoras presentan niveles cercanos a -40 dBm, típicas de emisoras locales, mientras otras aparecen en torno a -80 dBm o menores debido a cobertura limitada o provenientes de municipios aledaños.
- Dentro del espectro analizado se identificaron emisiones en frecuencias que no aparecen en la base oficial de FM de Bucaramanga como es el caso de las frecuencias 92.3 MHz, 96.9 MHz y 98.5 MHz, lo que sugiere transmisiones no licenciadas, migraciones de AM a FM aún no reflejadas en la base de datos, o transmisiones experimentales.

Recomendaciones como inspector de la ANE:

- Recomendando verificar in situ la operación de las emisoras correspondientes a 92.3 FM y 96.9 FM, dado que se encuentran registradas oficialmente en AM, pero fueron detectadas en FM. Es necesario confirmar si cuentan con autorización de migración o si se trata de retransmisiones sin licencia.
- Recomendando un monitoreo continuo y apertura de expediente preliminar para la emisora correspondiente a 98.5 FM, ya que no figura en los registros ANE y presenta transmisión activa en Bucaramanga.
- Recomendando oficiar a los concesionarios que no aparecieron en la medición, solicitando información sobre su estado operativo, a fin de garantizar cumplimiento de la concesión y continuidad del servicio.