


## 美东组 第四周作业











出来 (右图)

pilot 但不能 hold,有可能 thermal coupler 需要换了

