
U1
U20
JST SH 4
JST SH 4
STEMMA1
STEMMA2
BATT
+Ve
CHARGE
VBUS
3V3
IMU
SPI_TFT
MIC_L
MIC_R
SPK_L
SPK_R
GAIN
BOOT1
RESET
BOOT
ManushMulotoEka
you're gonna carry that weight