


สรุปเหตุการณ์ทางทะเล ประจำเดือน ก.ย.๖๖

ศูนย์ยุทธการ.ศรชล. (ศยก.ศรชล.)

อาณาเขตทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.

สถิติการเกิดเหตุการณ์ทางทะเล ประจำเดือน ก.ย.๖๖ (จำนวน ๒๔ เหตุการณ์)



๑. สรุปสถานการณ์ในภาพรวม

			จำนวน (ครั้ง)			
	ประเภทเหตุการณ์			ศรชล.ภาค ๓	พื้นที่อื่น ๆ	
•	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล	e	P	ഩ	-	
•	การทำประมงผิดกฎหมาย	9	હ	ම	-	
•	การทำลายสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง	ම	-	-	-	
•	เหตุการณ์อื่น ๆ	-	-	-	9	
รวมจำนวน		ଅଟ				

๒. รายละเอียดเหตุการณ์

ลำดับที่	วันที่เกิดเหตุ	รายละเอียด
9	ຄາ ຄ.ຍ. _ວ ່ວ	เมื่อ ๓ ก.ย.๒๖ บริษัท ไทยออยส์ จำกัด (มหาชน) รับสินค้า (น้ำมันดิบ) จากเรือชื่อ KALLISTA หมายเลข IMO ๔๘๑๓๙๒๕ ลีญชาติ เท่นามา เกิดเหตุท่อจ่ายน้ำมันแตกร้าบริเวณทุ่น Thai Oil SBM ๒ บริเวณ แลต. ๑๑ องศา ๔ สิปศา ๑๘ พิสิปตา เหมือ สงง. ๑๐๐ องศา ๔๖ สิปตา ๓๖ พิสิปตา ๓๖ นักขอก ในบริเ ๒๔๐ ระยะ ๕.๘๓๒ ไม่ดีพะส จากท่าเรือศรีราชา) ทำให้น้ำมันดิบรัวใหลดงสู่ทะเลในพื้นที่ อ.ศรีราชา จวะสงบุรี ภายหลังเกิดเหตุ บริษัทา ได้เช้าควบคุม สถานการณ์ โดยทำการปิดวาตร่างอย่าวันที่เกิดปัญหาและวางทุ่มล้อมควาบน้ำมัน ไม่มีน้ำมันวับริเพล เพิมเติม และไม่มี ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ในการนี้ กรมเจ้าท่า ในฐานะศูนย์ประสานงานตามแนนขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันแห่งราติ พ.ศ.๒๕๔๕ ขอให้ ทร. ดักนินการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการปฏิบัติงานจจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันแห่งราติ พ.ศ.๒๕๔๕ ขอให้ ทร. ดักนินการจัดตั้งศูนย์ควบคุมการปฏิบัติงานจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันเห่งอาทางย่าดางน้ำมันรั่วไหล อากาศยาม จำนวน ๑ เครื่อง อากาศยามรักพรบักนับร้ามน จำนวน ๑ เรรี่อง อากาศยามรักพรบักนับร้ามนำ ร่วมกับ เรื่อของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวน ๑๒ ลำ กางบุมเพื่อเป็นแนวป้องกันคราบน้ำมันที่จะไหลเข้าผู้ฝั่ง และกำลังพลจากหน่วยบัญชาการต่อสู่จากทศยานและรักษาฝั่ง (สอรส) และ ศรชล.จายบน้ำมันวันที่จะใหลเข้าผู้ฝั่ง และที่สังพลจากหน่วยบัญชาการต่อสู่จากทศยานและรักษาฝั่ง (สอรส) และ ศรชล.จายบน้ำมันวันร้างจานแนว ขายฝั่ง บริเวณการสีขึ้นและที่มีก็กล้ยงะ นอกจากนี้ กรมควบคุมเลชิง เละ กรมทรัพยากรทางทะแลและขยม่ง เร่ามีกับหนาขางขายฝ่ง เพลาและที่มาเพื่องย่าน้ำเพื่อบริเวณจากหนาม ขายฝั่ง บริเวณการสีขึ้นเลขทั้งในเขาที่เกิดประจานทางการที่มายสานข่วยเหลือนะที่ที่มาข้องย่าน้ำเพื่อบริเวณจากหนามายาหนาข้องคามายาหลัง เลขทับเลขามาข้องคนมายาหลามายาหนามายที่ที่จับผลกมายาหนามายาผลหนามายาคิดตามายาหลังที่ผลเลขามายาหนามายายาหนามายายาหนามายาหนามายาหนามายายาหนามายามายามายามายายาหนามายายามายายามายายามายามายามายามายามายา

b	ଖ ก.ย.๖๖	เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๖๖ ศรชล.จว./ศคท.จว.ชุมพร จัดเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยเรือ ศรชล.๒๙๐๓ เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและ ป้องปรามการทำประมงผิดกฎหมาย ในกรณีเรื่องร้องเรียนการทำประมงพื้นบ้านโดยใช้เครื่องมือประเภทลอบปูที่มีขนาด และจำนวนการทำประมงไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และการทำประมงในพื้นที่หวงห้าม บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล จว.ชุมพร ซึ่งผลการตรวจสอบ พบเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน ๓ ลำ ขณะทำการประมงในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่ เกาะชุมพร จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
តា	ಡ ೧.೮.៦៦	เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๖๖ ศรชล.ภาค ๑ ได้รับแจ้งจาก ศรชล.จว./ศคท.จว.ชลบุรี ว่าเรือประมงชื่อ พ.ขนุนทองนำโชค (เรือประมงพื้นบ้าน) ทะเบียนเรือ ๕๓๖๑๐๐๘๕๙ ขนาด ๖.๖๖ ตันกรอส มีลูกเรือ (สัญชาติไทย) พลัดตกน้ำ บริเวณ แลต. ๑๓ องศา ๑๙ ลิปดา ๕๗.๑๘ ฟิลิปดา เหนือ ลอง. ๑๐๐ องศา ๕๒ ลิปดา ๓๑.๘ ฟิลิปดา ตะวันออก (ห่างจากเขา สามมุข ประมาณ ๒ กม.) ต่อมา ศรชล.จว./ศคท.จว.ชลบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ผลการปฏิบัติได้พบร่างลูกเรือดังกล่าวแล้ว ศรชล.ภาค ๑ ได้ยุติการค้นหา เนื่องจากมี ความมืด กระแสน้ำค่อนข้างแรง นักประดาน้ำไม่สามารถดำลงไปได้ ก่อนที่จะยุติการค้นหา ต่อมาเมื่อ ๑๐ ก.ย.๖๖ กู้ภัย รัศมีมณีรัตน์ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉลามขาวบางแสน ได้นำศพ ขึ้นฝั่งที่สะพานราชนาวี วงเวียนแหลมแท่น อ.เมือง จว.ชลบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แสนสุข ทำการตรวจสอบ ญาติ ผู้เสียชีวิตยืนยันว่าเป็นลูกเรือที่พลัดตกน้ำและสูญหายดังกล่าว จึงได้นำร่างผู้สียชีวิตส่งให้ รพ.ชลบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจนิติเวช ทำการชันสูตรศพ และมอบศพให้ญาตินำศพไปทาพิธีทางศาสนาต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
Œ.	ଝ ก.ย.๖๖	เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๖๖ ศรชล.ภาค ๑ ได้รับแจ้งทางสายด่วน ๑๔๖๕ ว่าเรือประมงชื่อ โชคบุษราพรชัย มีลูกเรือป่วยเป็นไข้ ช็อคหมดสติ บริเวณ แลต. ๑๑ องศา ๕๕ ลิปดา ๔๓.๕ ฟิลิปดา เหนือ ลอง. ๑๐๐ องศา ๕ ลิปดา ๕๔.๔๘ ฟิลิปดา ตะวันออก (แบริ่ง ๐๓๒ ระยะ ๑๖.๗ ไมล์) จะนำส่งตัวผู้ป่วยที่ท่าเรือเจริญลาภ อ่าวน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาได้ โทรศัพท์สอบถามไต๋เรือ แจ้งว่าผู้ป่วยเป็นคนสัญชาติไทย ยังไม่ทราบชื่อ ได้สติ อาการดีขึ้นแล้ว และเรือจะเดินทางถึง ท่าเรือเจริญลาภ ศรชล.ภาค ๑ จึงให้ ศคท.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรียมการรับตัวผู้ป่วย นำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
&	ଟ ก.ย.๖๖	เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๖๖ ศปก.ศรชล. ได้รับแจ้งเป้าเรือประมงที่มีพฤติกรรมเสี่ยงกระทำผิดกฎหมายจากศูนย์ปฏิบัติการ เฝ้าระวังการทำประมง (Fisheries Monitoring Center : FMC) กรมประมง หมายเลขเป้า To๒๙-๖๖ เรือประมงชื่อ สุเทพนาวา ทะเบียนเรือ ๓๑๗๕๐๔๑๒ ขนาด ๙๒.๖๔ ตันกรอส และเรือประมงชื่อ ส.สุเทพนาวา ทะเบียนเรือ ๓๑๗๕๐๐๑๖๑ ขนาด ๙๙.๑๓ ตันกรอส ประเภทเครื่องมือทำการประมงอวนลากคู่ มีพฤติกรรมเสี่ยงกระทำผิด กฎหมายทำการประมงในเขตชายฝั่ง บริเวณ แลต. ๙ องศา ๙๗ ลิปดา ๙๑.๔๖ ฟิลิปดา เหนือ ลอง. ๙๙ องศา ๙๖ ลิปดา ๙๕ ฟิลิปดา ตะวันออก ในการนี้ ศรชล.ภาค ๒ พิจารณาให้เรือ ต.๒๗๐ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า - ออก เกาะสมุย ออกตรวจสอบเป้าฯ ตามที่ได้รับแจ้ง ต่อมา ศรชล.ภาค ๒ แจ้งว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ เข้า - ออก เกาะสมุย ติดภารกิจไม่สามารถเดินทางพร้อมกับเรือ ๓.๒๗๐ เพื่อทำการตรวจเรือได้ จึงประสานศูนย์ ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำประมง (Fisheries Monitoring Center : FMC) กรมประมง เพื่อตรวจสอบและดำเนินการใน ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ъ	ଝ ก.ย.๖๖	เมื่อวันที่ ๙ ก.ย.๖๖ ศรชล.ภาค ๓ ได้รับการประสานจาก ศคท.จว.สตูล ว่าได้รับแจ้งเรือชื่อ ไทยมาร์โก้ประมง ทะเบียน เรือ ๓๐๙๑๐๐๘๐๐ ขนาด ๗๖.๐๗ ตันกรอส ประเภทเครื่องมืออวนล้อมจับ มีลูกเรือประมง (สัญชาติไทย) เป็นลมหมด สติ บริเวณ แลต. ๖ องศา ๒๓ ลิปดา ๑๓.๐๒ ฟิลิปดา เหนือ ลอง. ๙๙ องศา ๑๗ ลิปดา ๓๗.๕ ฟิลิปดา ๓ะวันออก เบื้องต้น ศคท.จว.สตูล ได้ประสานสายด่วน ๑๖๖๙ และ รพ.สตูล เกาะหลีเป๊ะ เพื่อเตรียมทำการช่วยเหลือ ประสาน นป.๙๙๑ เข้ารับผู้ป่วยในทะเล โดยนัดหมายรับส่งผู้ป่วย กับเรือประมง เพื่อนำผู้ป่วยส่ง รพ.สตูลเกาะหลีเป๊ะ ต่อมาได้รับ แจ้งว่า ผู้ป่วยได้เสียชีวิตขณะทำการช่วยเหลือ สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ในส่วน การรับร่างผู้เสียชีวิตเพื่อนำขึ้นฝั่ง ใช้เรือยนต์เร็วส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับเข้าฝั่งที่แพโชคชุมสิน ต.ปากน้ำ อ.ละงู จว.สตูล ทั้งนี้ จุดตรวจประมงส่วนหน้าปากบารา จะทำการสัมภาษณ์ผู้ควบคุมเรือและลูกเรือที่มากับผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม และดำเนินการ ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ମ	oo බ.ව.වව	เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย.๖๖ ศรชล.ภาค ๓ ได้รับแจ้งว่ามีเรือประมงพื้นบ้าน มีลูกเรือทั้งหมด ๔ คน ประสบเหตุอับปาง บริเวณ แลต. ๗ องศา ๕๕ ลิปดา ๕๖.๗ ฟิลิปดา เหนือ ลอง. ๙๘ องศา ๒๓ ลิปดา ๕๘.๒ ฟิลิปดา ตะวันออก (แบริ่ง ๑๙๑ ระยะ ประมาณ ๒.๒ ไมล์ทะเลห่างจากหลักเทียบเรือ ทรภ.๓) ลูกเรือ จำนวน ๒ คน ว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้ ส่วนอีก ๒ คน ยังไม่พบ ในการนี้ บก.มว.เรือ ศรชล.ภาค ๓ จัดเรือ ๓.๒๗๒ ให้ความช่วยเหลือและค้นหาผู้ประสบเหตุ ศรชล.จว./ศคท.จว.ภูเก็ต ประสานศูนย์ใช่มุกๆ จว.ภูเก็ต จัดเรือยนต์เร็ว พร้อมทั้งประสบเหตุ โดยได้ทำการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ จำนวน ๒ คน ที่ ว่ายน้ำขึ้นฝั่ง ส่ง รพ.ฉลอง และพบร่างผู้เสียชีวิต จำนวน ๑ ราย นำส่ง รพ.ชิระภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลัง ระดมกำลังช่วยค้นหาผู้สูญหายที่เหลืออีก ๑ คน ต่อมาเมื่อ ๑๑ ก.ย.๖๖ ศปก.ศรชล.ภาค ๓ ได้จัดเรือ ๓.๒๗๒ ออกปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายอีก ๑ ราย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับรายงานเพิ่มเติมว่า ได้พบร่าง ผู้เสียชีวิตรายสุดท้ายแล้ว เรือของศูนย์ใช่มุก อบจ.ภูเก็ต ได้นำร่างผู้เสียชีวิตมาขึ้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง จว.ภูเก็ต ส่งต่อไปยัง รพ.วชิระภูเก็ต เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
હ	ඉග බ.ව. ප්	เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย.๖๖ ศรชล.ภาค ๓ ได้แจ้งจาก ศคท.จว.พังงา ว่าเรือชื่อ โชคถาวร ๗ ทะเบียนเรือ ๕๑๕๑๘๐๘๘๓ ขนาด ๕๖.๕๘ ตันกรอส เป็นเรือบรรทุกน้ำมัน แจ้งออกจากศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก ภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย. ๖๖ เพื่อไปส่งน้ำมันให้เรือประมงในพื้นที่ จว.พังงา โดยระหว่างเดินทางเกิดคลื่นลมแรง ผู้ควบคุมเรือจึงได้นำเรือหลบ คลื่นลม บริเวณ แลต. ๘ องศา ๓๕ ลิปดา ๐.๘๔ ฟิลิปดา เหนือ ลอง. ๙๘ องศา ๑๒ ลิปดา ๔๐.๐๒ ฟิลิปดา ตะวันออก และได้ชนกับโขดหิน ทำให้ท้องเรือและท้ายเรือทะลุ ไม่พบคราบน้ำมันในที่เกิดเหตุ ในการนี้ ศคท.จว.พังงา ได้ประสาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก พังงา เจ้าของเรือและเรือประมงในพื้นที่ให้การช่วยเหลือ และอยู่ระหว่างขั้นตอน การกู้เรือ ต่อมาเมื่อ ๒๙ ก.ย.๖๖ ศคท.จว.พังงา ได้รับแจ้งจากเจ้าของเรือโชคถาวร ๗ ว่าได้ดำเนินการกู้เรือออกจาก จุดเกยหิน บริเวณปากร่องน้ำทับละมุ จว.พังงา เรียบร้อย โดยใช้เรืออวนดำในพื้นที่บ้านทับละมุ จำนวน ๓ ลำ พร้อมทีม กู้เรือ และรอเข้ารับการช่อมทำท้องเรือที่ได้รับความเสียหาย ที่คานเรือบ้านทับละมุ ต.ลาแก่น อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
<i>«</i>	අය.ප. ම	เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๖ ศรชล.ภาค ๑ ได้รับแจ้งทางหมายเลข ๑๔๖๕ จากเสมียนเรือเพชรมงคลวารี ทะเบียนเรือ ๔๔๘๖๐๐๘๔๘ ขนาด ๗๒ ตันกรอส ว่ามีลูกเรือประมง (สัญชาติไทย) พลัดตกน้ำ บริเวณ แลต. ๑๒ องศา ๓ ลิปดา เหนือ ลอง. ๑๐๑ องศา ๘.๔ ฟิลิปดา ตะวันออก (แบริ่ง ๑๖๖ ระยะ ๓๕ ไมล์ จากแหลมปู่เจ้า) ในการนี้ ศรชล.ภาค ๑ ดำเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งไปยังชมรมวิทยุมดดำนาวี ทรภ.๑ เพื่อกระจายข่าวสารให้กับ เรือประมงที่ทำการประมงในพื้นที่ใกล้เคียงทราบ ให้เข้าทำการช่วยเหลือและช่วยค้นหา พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุน แบบจำลองค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (SARMAP) ไปยังกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ (อศ.) และ ศคท.จว. ชลบุรี ได้ประสานชุดสหวิชาชีพจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าแสมสาร ดำเนินการสอบสวนลูกเรือ และบันทึกไว้ เป็นหลักฐานต่อไป ในการนี้ เจ้าของเรือได้ไปแจ้งความลูกเรือพลัดตกน้ำสูญหายกับ สภ.สัตหีบ เรียบร้อย ปัจจุบันยังไม่ พบผู้สูญหาย
©	ලේ.පී.ව ම	เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๖ ศรชล.ภาค ๒ ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำประมง (Fisheries Monitoring Center : FMC) กรมประมง ตรวจพบเป้าเรือประมงที่มีพฤติกรรมเสี่ยงกระทำผิดกฎหมาย ชื่อเรือ อ.โชคมีชัย ๑๒ ทะเบียนเรือ ๓๒๗๔๐๐๖๘๐ ขนาด ๙๙.๙๑ ตันกรอส และเรือ อ.โชคมีชัย ๔ ทะเบียนเรือ ๓๑๗๔๐๑๔๑๔ ขนาด ๗๗.๙๔ ตันกรอส ประเภทเครื่องมือเบ็ดมือ อวนลากคู่ พบพฤติกรรมเสี่ยงทำประมงในเขตห้ามทำการประมง บริเวณ แลต. ๙ องศา ๓๒.๑ ฟิลิปดา เหนือ ลอง. ๙๙ องศา ๕๙ ลิปดา ๒๖.๗๖ ฟิลิปดา ตะวันออก เข้าเขตลึก ๐.๑๕ ไมล์ทะเล ในการนี้ ศรชล.ภาค ๒ ประสานหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสิชล (นครศรีธรรมราช) ออกตรวจสอบเรือทั้ง ๒ ลำ ผลการปฏิบัติ พบกระทำผิดจริง จึงนำเรือทั้ง ๒ ลำ กลับเข้าฝั่งที่จุดตรวจประมงส่วนหน้าขนอม เพื่อดำเนินการ ต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
99	මේ බ.ව.ට්ට	เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๖ ศปก.ศรชล. ได้รับแจ้งเป้าเรือประมงที่มีพฤติกรรมเสี่ยงกระทำผิดกฎหมายจากศูนย์ปฏิบัติการเฝ้า ระวังการทำประมง (Fisheries Monitoring Center : FMC) กรมประมง หมายเลขเป้า Tomo/๖๖ ชื่อเรือ ป.ดวงทวีพร ๕๕๕ ทะเบียนเรือ ๔๘๕๔๐๐๔๙๑ ประเภทเครื่องมือเบ็ดมือ อวนล้อมจับ มีพฤติกรรมเสี่ยงทำการประมงในเขตชายฝั่ง บริเวณ แลต. ๘ องศา ๕๔ ลิปดา ๓๔.๐๘ ฟิลิปดา เหนือ ลอง. ๙๗ องศา ๓๖ ลิปดา ๔๖.๙๘ ฟิลิปดา ตะวันออก ในการ นี้ ศปก.ศรชล. ได้ประสาน ศปก.ศรชล.ภาค ๓ ดำเนินการสั่งเรือ ต.๒๗๑ ออกตรวจสอบเรือลำดังกล่าว แต่เนื่องจาก สภาพอากาศบริเวณดังกล่าวมีคลื่นลมแรง อาจเป็นอันตรายต่อตัวเรือและลูกเรือ ต่อมาเมื่อ ๑๒๒๑๐๐ ก.ย.๖๖ ผู้ควบคุม

		เรือนำเรือ ป.ดวงทวีพร ๕๕๕ เข้าเทียบท่าที่ด่านตรวจประมงพังงา ในการนี้ ศคท.จว.พังงา จึงได้ประสานศูนย์ปฏิบัติการ เฝ้าระวังการทำประมง (Fisheries Monitoring Center : FMC) กรมประมง เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป การ ปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ම ෙ	ලෙ.පී. වි	เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ย.๖๖ ศปก.ศรชล. ได้รับแจ้งเป้าเรือประมงจากศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำประมง (Fisheries Monitoring Center : FMC) กรมประมง เป้าหมายเลข To๓๒/๖๖ ชื่อเรือ พรมณีรัตน์ ๗ ทะเบียนเรือ ๓๑๙๒๐๑๐๘๐ ประเภทเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ มีพฤติกรรมเสี่ยงทำประมงในเขตทะเลชายฝั่ง บริเวณ แลต. ๗ องศา ๒๗ ลิปดา ๔๗.๕๒ ฟิลิปดา เหนือ ลอง. ๙๙ องศา ๑๐ ลิปดา ๒๘.๐๘ ฟิลิปดา ตะวันออก ในการนี้ ศรชล.ภาค ๓ จัดเรือ ทช.๓๑๓ ออกตรวจสอบเป้าดังกล่าว จากการสอบถามกับไต้เรือแจ้งว่า ในเวลาดังกล่าวได้นำเรือเข้าไปในเขตห้ามทำการประมงจริง แต่ยังไม่ได้มีการทำการประมงแต่อย่างใด เป็นช่วงเวลาการนำเรือปรับแต่งอุปกรณ์ทำการประมงเท่านั้น และได้รับการ ยืนยันจากหัวหน้าชุดตรวจ ทช.๓๑๓ ว่าขณะขึ้นตรวจเรือประมงดังกล่าวไม่พบพันธุ์สัตว์น้ำในระวาง มีเพียงน้ำแข็งและ เสบียง การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ତ ଣୀ	ලේ බ.පී.ප්	เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๖ ศรชล.ภาค ๒ ได้รับแจ้งจาก ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี ว่าเรือประมงชื่อ อิทธิพัทธ์ ๑ ทะเบียนเรือ ๓๕๗๕๐๐๓๓๙ ขนาด ๑๑๒.๓๕ ตันกรอส มีลูกเรือประมง (สัญชาติเมียนมา) พลัดตกน้ำ ขณะทำการประมง บริเวณ แลต. ๙ องศา ๔๘ ลิปดา ๒๒.๘ ฟิลิปดา ๒๒.๘ ฟิลิปดา ๒๒.๘ ฟิลิปดา ๒๒.๘ ปิดัรับแจ้งเพิ่มเติมจาก ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี ว่าลูกเรือที่ประสบเหตุได้รับการช่วยเหลือ จากเรือ LOTUS DIVING KOHPHANGON เรียบร้อยแล้ว สภาพร่างกายปกติ ทั้งนี้ ได้นำผู้ประสบเหตุมายังท่าเรือโฉลกหลำ เกาะพงัน จว.สุราษฎร์ธานี พร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ଉ ଝ	ඉඳී බ.ව.55	เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๖ ศรชล.จว.ปัตตานี ประสานการปฏิบัติให้ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี จัดเจ้าหน้าที่พร้อมกับนำเรือตรวจการประมงทะเล ๒๐๙ ออกสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สำนักงานทรัพยากรทาง ทะเลชายฝั่งที่ ๙ ในพื้นที่อ่าวปัตตานี บริเวณ แลต. ๖ องศา ๕๒ ลิปดา ๒๑.๖ ฟิลิปดา เหนือ ลอง. ๑๐๑ องศา ๑๙ ลิปดา ๓๐.๖ ฟิลิปดา ตะวันออก ตรวจพบลอบพับได้ (ไอ้โง่) จำนวน ๕๒ ลูก จึงได้ทำการยึดพร้อมกับนำของกลาง ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมือง จว.ปัตตานี เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป การปฏิบัติเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
ଉ ଝି	මේ වැ.පී.	เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๒๒ ศรชล.จว.ปัตตานี ได้รับแจ้งจากด่านตรวจประมงปัตตานี ว่าเรือประมง โชคจิรประดิษฐ์ ๒ ทะเบียนเรือ ๕๑๔๑๘๐๑๒๖ และเรือประมง โชคจิรประดิษฐ์ ๓ ทะเบียนเรือ ๕๑๑๔๑๘๐๑๓๔ ถูกเรือของหน่วยงาน บังคับทางทะเลมาเลเชีย (MMEA) หมายเลข ๓๙๐๖ ที่ TOKBALI รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเชีย จับกุมบริเวณ แลต. ๗ องศา ๒๒ ถิปดา ๓๔.๒ พิลิปดา เหนือ ลอง. ๑๐๓ องศา ๘ ถิปดา ๒๒.๒ พิลิปดา ตะวันออก (แบริ่ง ๗๖.๖ ระยะ ประมาณ ๑๑๖ ไมล์ทะเล จากปลายแหลมตาชี จว.ปัตตานี) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะของ ราชอาณาจักรไทยประชิดกับเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศมาเลเซีย (พื้นที่ JDA) ในการนี้ ศรชล.ภาค ๒ พร้อมกับ ทรภ.๒ ได้ประสานงานไปยังศูนย์ประสานไทย - มาเลเซีย ขอให้ทางการมาเลเซีย ปล่อยเรือประมงไทยทั้ง ๒ ลำ เพื่อไม่ให้กระทบกับความสัมพันธ์อันดีของไทยและมาเลเซีย สำนักงานบังคับ ทางทะเลมาเลเซียแจ้งว่าจะไม่ดำเนินคดีกับเหตุการณ์ดังกล่าวฯ โดยขอให้ทางการไทยประสานเจ้าของเรือยื่นเอกสาร ประจำเรือ ผ่านสถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ซึ่งตั้งอยู่ที่ จว.สงขลา สำนักงานบังคับทางทะเลมาเลเซีย (MMEA) จึงจะ ทำการปล่อยเรือประมงไทยทั้ง ๒ ลำ และขอให้แจ้งเตือนเรือประมงไทยไม่ให้เข้าไปทำการประมงในพื้นที่ JDA อีก หากมีการรุกล้ำในครั้งต่อไป สำนักงานบังคับทางทะเลมาเลเซียจำเป็นต้องจับกุมและดำเนินคดี ต่อมาเมื่อ ๑๙ ก.ย.๖๖ ศรชล.ภาค ๒ ได้รับการนระสานหน่วยยามฝั่งมาเลเซีย ว่าจะส่งมอบเรือให้กับตำรวจน้ำตากใบที่จุด ปล่อยตัวออกจากห้องขังกลับมาพักที่เรือเรียบร้อย แต่ยังต้องรอการดำเนินการทางธุรการของมาเลเซีย ต่อมา เมื่อ ๒๒ ก.ย.๖๖ ศรชล.ภาค ๒ ได้รับการประสานหน่วยยามฝั่งมาเลเซีย ว่าจะส่งมอบเละกล่าวขอบคุณหน่วย MMEA ที่ไม่ดำเนินคดีกับเรือประมงไทยที่ถูกควบคุมไว้ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

		เมื่อวันที่ ๒๑ ก.ย.๖๖ ได้รับแจ้งจาก ทรภ.๑ ว่าเรือประมงชื่อ สิงห์แดง ๙๙๙ ทะเบียนเรือ ๓๒๗๗๐๐๑๐๓ ขนาด
වෙ	ප්ප්.යී. ලම	๑๑๙.๑๓ ตันกรอส ประสบเหตุไฟไหม้ถังน้ำมันในห้องเครื่อง บริเวณ แลต. ๑๑ องศา ๑๑ ลิปดา เหนือ ลอง. ๑๐๑ องศา
		๘ ลิปดา ตะวันออก (แบริ่ง ๑๖๙ ระยะ ๘๙.๖๙ ไมล์ จากกระโจมไฟแหลมปู่เจ้า อ.สัตหีบ) มีลูกเรือ จำนวน ๔๐ คน
		เบื้องต้นได้รับแจ้งว่า แท่นผลิตปิโตรเลียมจัสมิน ได้ส่งเรือไปช่วยเหลือ จำนวน ๒ ลำ (เรือช่วยชีวิต และเรือดับเพลิง) และ
		เรือประมง โชคมีแวว ๑๑ เดินทางไปให้ความช่วยเหลือได้เรียบร้อย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ แต่ยังไม่สามารถดับไฟได้
		เนื่องจากไฟไหม้บริเวณห้องเครื่องที่เป็นน้ำมัน ในการนี้ ศรชล.ภาค ๑ ให้ ศคท.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการประสาน
		ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก บางสะพาน เตรียมการให้ความช่วยเหลือเมื่อได้รับการร้องขอ ต่อมาผู้ประกอบการ
		เรือประมงฯ แจ้งว่าผู้ควบคุมเรือและลูกเรือทั้งหมด ๔๐ คน ปลอดภัย กำลังเดินทางเข้าฝั่งที่ อ.บางสะพาน จว.
		ประจวบคีรีขันธ์ ส่วนเรือประมงฯ ได้จมลง ต่อมาเมื่อ ๒๖ ก.ย.๖๖ ได้รับแจ้งว่า เรือลำดังกล่าว ได้ถูกลากมาจอดไว้ที่
		ท่าเรือแพซุ่งกี่ จว.ประจวบคีรีขันธ์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
		เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ย.๖๖ ศรชล.จว.เพชรบุรี ได้รับแจ้งว่าเรือประมงพื้นบ้านชื่อ จ.โชคมิ่งขวัญ ทะเบียนเรือ ๕๘๓๔๐๒๐๑๖
୭ମ	අය.පී.බ ඔම	ขนาด ๔.๒๔ ตันกรอส ประเภทเครื่องมือไดหมึก ประสบเหตุอับปาง เมื่อ ๒๑ ก.ย.๖๖ บริเวณ แลต. ๑๒ องศา ๔๙
		ลิปดา เหนือ ลอง. ๑๐๐ องศา ๓ ลิปดา ตะวันออก (แบริ่ง ๐๘๕ ระยะประมาณ ๓.๓ ไมล์ จากสะพานปลาชะอำ)
		ในการนี้ ศรชล.ภาค ๑ ขอรับการสนับสนุนแบบจำลองค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (SARMAP) ไปยัง
		กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ (อศ.) พร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ พร้อมทั้งแจ้งเรือประมง
		พื้นบ้านและเรือพาณิชย์ให้ช่วยค้นหา ทั้งนี้ได้จัด บ.ลว.๑ (DO-๒๒๘) ปฏิบัติการบินค้นหาผู้ประสบภัย ผลการปฏิบัติ
		ยังไม่พบผู้สูญหาย ต่อมาเมื่อ ๒๔ ก.ย.๖๖ ได้รับแจ้งจากกลุ่มเรือประมงพื้นบ้าน ว่าพบศพผู้สูญหาย บริเวณ
		แลต. ๑๒ องศา ๔๘.๖ ลิปดา เหนือ ลอง ๑๐๐ องศา ๔.๖ ลิปดา ตะวันออก ในการนี้ ศรชล.จว./ศคท.จว.เพชรบุรี
		จึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนเรือจาก ปภ.เทศบาลเมืองชะอำ นำเรือพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างสรรเพชญฯ รับร่าง
		ผู้สูญหายและดำเนินการนำร่าง ส่งเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
		เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย.๖๖ จุดตรวจประมงส่วนหน้าบางสะพาน แจ้งว่าเมื่อ ๒๔ ก.ย.๖๖ เรือประมงชื่อ ร.สมบัติรุ่งเรือง ๑
രേ	୭୯ ମ.୪.୨୨	ทะเบียนเรือ ๕๓๓๑๐๒๒๖๘ ขนาด ๕๘.๕๒ ตันกรอส ประเภทเครื่องมือลอบปลา มีลูกเรือประมง (สัญชาติเมียนมา)
		พลัดตกน้ำ บริเวณ แลต. ๑๒ องศา ๕ ลิปดา ๑๐.๓๘ ฟิลิปดา เหนือ ลอง. ๑๐๐ องศา ๒๕ ลิปดา ๕๘.๑ ฟิลิปดา
		ตะวันออก ผู้ควบคุมเรือแจ้งว่าผู้ประสบภัยดังกล่าวได้พยายามกระโดดน้ำแล้ว ๑ ครั้ง แต่ลูกเรือช่วยชีวิตไว้ได้ จนกระทั่ง
		ช่วงเช้าได้ปลุกให้ลูกเรือลุกขึ้นทำงาน พบว่าลูกเรือคนดังกล่าวหายไปจากบนเรือ จึงนำเรือค้นหาบริเวณที่จอดเรือ และ
		ประสานเรือใกล้เคียงช่วยค้นหา แต่ไม่พบผู้สูญหาย จึงโทรศัพท์แจ้งเจ้าของเรือและได้ประสานมายังศูนย์ควบคุมการแจ้ง
		เรือเข้า - ออก พิกัดสุดท้ายของเรือจากระบบติดตาม เมื่อเวลา ๑๓๒๑ บริเวณ แลต. ๑๒ องศา ๖.๐๙๙ ลิปดา เหนือ
		ลอง. ๑๐๐ องศา ๓๐.๐๖๐ ลิปดา ตะวันออก (แบริ่ง ๐๙๔ ระยะ ๓๑ ไมล์ จากอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด) ในการ
		นี้ ศรชล.ภาค ๑ ได้ขอรับการสนับสนุนแบบจำลองค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (SARMAP) ไปยังกรมอุทก
		ศาสตร์ กองทัพเรือ (อศ.) ประสานกลุ่มไลน์ MRCC ๒๐๒๐ แจ้งเรือสิ้นค้าในพื้นที่ช่วยค้นหาและให้ความช่วยเหลือ
		ผู้ประสบภัย และให้ ศคท.จว.ประจวบคีรีขันธ์ ประสานจุดตรวจประมงส่วนหน้าปราณบุรี ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้
		เรื่อประมงในพื้นที่ช่วยค้นหาและช่วยเหลือ จากการตรวจส ^{ื่} อบข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ประสบภัยดังกล่าว เป็นลูกเรือ ร.สมบัติ
		รุ่งเรือง ๑ และลงเรือทำการประมงเป็นครั้งแรก ซึ่งผู้ประสบภัยดังกล่าวมีอาการซึมเศร้า ภาวะเครียด ไม่ค่อยพูดคุยกับ
		เพื่อนร่วมงาน และดื่มสุราเป็นประจำ แต่ไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแต่อย่างใด ปัจจุบันยังไม่พบผู้สูญหาย
		เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย.๖๖ ศรชล.จว./ศคท.จว.ชลบุรี บูรณาการร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี ศูนย์ควบคุม
ଉ ଟ	මඳ බ.ව.වව	การจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (ศจป.) ทช. สำนักงานสิ่งแวดล้อมฯ ภาค ๑๓ เทศบาลนครแหลมฉบัง และ สส.
		พรรคก้าวไกล อ.ศรีราชา ร่วมตรวจสอบคราบน้ำมัน บริเวณหลังอู่ยูนิไทย และชายหาดหลัง บริษัทเอสโซ่ ผลการ
		ตรวจสอบบริเวณชายหาด หลังอู่ยูนิไทย พิกัด แลต. ๑๓ องศา ๔ ลิปดา ๓๗.๕ ฟิลิปดา เหนือ ลอง. ๑๐๐ องศา ๕๓
		ลิปดา ๘ ฟิลิปดา ตะวันออก พบคราบน้ำมันบริเวณชายหาด ความยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร ส่วนชายหาดหลังบริษัทเอส
		โซ่ พิกัด แลต. ๑๓ องศา ๖ ลิปดา ๑๙.๒ ฟิลิปดา เหนือ ลอง. ๑๐๐ องศา ๕๒ ลิปดา ๔๓.๗ ฟิลิปดา ตะวันออก
		พบคราบน้ำมันบริเวณชายหาด ความยาวประมาณ ๓๐๐ เมตร ลักษณะคราบน้ำมัน เป็นคราบสีดำ เกาะอยู่ตามขยะ
		และก้อนหิน มีบางส่วนเป็นฟิล์มบาง ๆ ลอยอยู่บนผิวน้ำ จึงได้ดำเนินการดังนี้ เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและ
		ชายฝั่ง นำตัวอย่างน้ำทะเลบริเวณดังกล่าวมาตรวจสอบ ผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเลอยู่ในเกณฑ์ปกติ และได้เก็บ
		ตัวอย่างคราบน้ำมันส่งไปตรวจอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการ แจ้งบริษัทไทยออยส์รับทราบและดำเนินการ
L	i	54

	ı	Σ
		ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานเทศบาลนครแหลมฉบังมาทำการเก็บขยะคราบน้ำมัน และนำไปกำจัดตามวิธีการ ที่ถูกต้องต่อไป ในการนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกันไปแจ้ง ความกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แหลมฉบัง เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
60	୭ଝ ମ.ଥ.๖๖	เมื่อวันที่ ๒๔ ก.ย.๖๖ ศรชล.ภาค ๒ ได้รับแจ้งจากด่านตรวจประมงปัตตานี ว่าเรือประมงชื่อ โชคบุญมาก ๑ ทะเบียนเรือ ๒๖๙๔๐๙๗๐๐ ขนาด ๔๕.๒๓ ตันกรอส เกิดรอยรั่วน้ำเข้ามาในตัวเรือและกำลังจะอับปางลง บริเวณ แลต. ๖ องศา ๕๓ ลิปดา ๓๔ ฟิลิปดา เหนือ ลอง. ๑๐๑ องศา ๒๘ ลิปดา ๒๙ ฟิลิปดา ตะวันออก โดยมีเรือ จ.บุญมาทวีทรัพย์ เป็นเรือที่ ลากจูงมาให้การช่วยเหลือลูกเรือ จำนวน ๓ คน ได้อย่างปลอดภัย ในการนี้ ศรชล.จว.ปัตตานี ได้ติดต่อประสานให้การ ช่วยเหลือไปยัง ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี ให้ประสานกับเรือขุดเจาะร่องน้ำ ซึ่งทำงานอยู่บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุ ให้ช่วยทำการกู้เรือ โดยมีเรือ จ.บุญมาทวีทรัพย์ ทำการโยงเรือ จนสามารถนาเรือเข้าเทียบท่าเรือประมงโดยปลอดภัย ปัจจุบันเรือได้จอดเทียบท่าที่ท่าเรือแพ หมายเลข ๕ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย
් වග	මඳ බ.ව.ටට	เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย.๖๖ ศคท.จว.นครศรีธรรมราช ประสานการตรวจสอบเป้าเรือประมงที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ตามได้รับแจ้ง จากศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำประมง (Fisheries Monitoring Center : FMC) กรมประมง ว่ามีเรือประมงชื่อ ต.ศรี วิชัย ๙ ประเภทเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ เบ็ดมือ มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงทำประมงในเขตชายฝั่ง บริเวณ แลต. ๑๐ องศา ๑๐ ลิปดา ๒๔.๑๒ ฟิลิปดา เหนือ ลอง. ๙๙ องศา ๕๒ ลิปดา ๓๑.๑๔ ฟิลิปดา ตะวันออก ได้เข้าไปในเขตชายฝั่งเกาะเต่า จว.สุราษฎร์ธานี ระยะ ๐.๑๓ ไมล์ โดยชุดสหวิชาชีพ จุดตรวจประมงส่วนหน้าขนอม ลงไปตรวจสอบพร้อมรวบรวม หลักฐาน แต่ทางผู้ควบคุมเรือให้การปฏิเสธ โดยอ้างว่าพิกัดของเรือที่ตั้งไว้กับพิกัดเขตทะเลชายฝั่งบริเวณเกาะเต่า อาจ เป็นการตั้งพิกัดตาบลคนละหน่วยกัน ซึ่งตอนนี้ทางหัวหน้าจุดตรวจประมงส่วนหน้าขนอม ได้ทำการชี้แจงเพื่อทราบ และ ส่งเรื่องไปทางคณะกรรมการกลั่นกรองส่วนกลางก่อนนำเข้าคณะทำงานติดตามการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในการ ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (Daily Brief) และรายงานการปฏิบัติตามแบบ ศฝป.๖ ส่งตามขั้นตอน ก่อนดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อไป การปฏิบัติโตโนไปด้วยความเรียบร้อย
<u>ම</u>	ම්ව බ.ව.විව	เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ย.๖๖ ศรชล.ภาค ๑ ได้รับแจ้งจาก ศรชล.จว./ศคท.จว.จันทบุรี ว่าเรือประมง ช.สงวนสินพานิช ๕ พบเรือโชควารี ๑ ทะเบียนเรือ ๐๘๑๐๐๗๐๓๕ ขนาด ๒๒.๑๑ ตันกรอส ประเภทเครื่องมืออวนลากคานถ่าง มีคนประจำ เรือ (สัญชาติไทย) ทั้งหมด ๓ คน ประสบเหตุเรือจม บริเวณ แลต. ๑๒ องศา ๒๓ ลิปดา ๓.๔๘ ฟิลิปดา เหนือ ลอง.๑๐๒ องศา ๗ ลิปดา ๙.๙ ฟิลิปดา ตะวันออก เบื้องต้นเกิดจากน้ำทะลักเข้าเรือ ปั้มน้ำระบายไม่ทัน ยังไม่ทราบสาเหตุที่ แน่นอน ต่อมาตัวเรือลอยน้ำในแนวดิ่ง ท้ายจม หัวเรือตั้งขึ้น ลูกเรือทั้งหมดได้รับการช่วยเหลือจากเรือประมง บ.สิงห์อา นวยพร อย่างปลอดภัย และเรือได้กลับเข้าเทียบท่าที่ท่าเรือประมงสงวนสิน ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จว.จันทบุรี ในการนี้ ศรชล.ภาค ๑ ประสานจุดตรวจประมงส่วนหน้าจันทบุรี กระจายข่าวให้เรือประมงทราบ เพื่อระมัดระวังและ ประสานให้หน่วยงานในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ แจ้งกลุ่มไลน์ MRCC ๒๐๒๓ ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเรือสินค้าที่เดิน ทางผ่าน ให้ระมัดระวังในการเดินเรือ ต่อมาเมื่อ ๒๗ ก.ย.๖๖ ศรชล.จว./ศคท.จว.จันทบุรี โดย รอง ผอ.ศรชล.จว.จันทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้า ศคท.จว.จันทบุรี และเจ้าหน้าที่ ศรชล.จว.จันทบุรี ตรวจเยี่ยมและสอบถามถึงความตั้งใจในการกู้เรือ และได้ประชาสัมพันธ์เรือประมงในพื้นที่ให้ระมัดระวังความปลอดภัยในการออกเรือ ให้ดูแลรักษาเรือและเครื่องมือ อุปกรณ์ในการใช้งานในเรือให้มีความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์เรือจมซ้ำซ้อนขึ้นอีก การปฏิบัติเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
ഉണ	මය් බ.පී.ප්	เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย.๖๖ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๖ (ระยอง) ได้รับแจ้งจาก บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวปล๊อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ว่าเรือลากจูงชื่อ นิจพร ๕ ทะเบียนเรือ ๒๘๐๘๓๐๘๒๘ ขนาด ๕๘.๖๓ ตันกรอส ประสบเหตุอับปางลง เมื่อ ๒๗ ก.ย.๖๖ บริเวณ แลต. ๑๒ องศา ๓๘ ลิปดา ๓๐ ฟิลิปดา เหนือ ลอง. ๑๐๑ องศา ๘ ลิปดา ตะวันออก ซึ่งเป็น เขื่อนกันคลื่นของพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จว.ระยอง โดยสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากเรือ นิจพร ๕ กำลังลากเรือปั้นจั่นแหลมฉบัง ๖ เพื่อเข้าไปหลบคลื่นภายในพื้นที่โครงการๆ ในระหว่างการลากจูงมีคลื่นสูงขึ้นประมาณ ๒ เมตร และมีลมกรรโชกแรงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เรือเสียการทรงตัวกระแทก เข้ากับโครงสร้างเขื่อน และถูกคลื่นซัดจมลงในทะเลทั้งลำ คนประจำเรือ ๔ คน (ลูกเรือ ๓ คน ปลอดภัย สูญหาย ๑ คน) และเรือแหลมฉบัง ๖ มีคนประจำเรือ ๔ คน ปลอดภัยทั้งหมด ในการนี้ ศรชล.ภาค ๑ ให้ ศคท.จว.ระยอง ประสาน

		หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือผู้สูญหาย ต่อมาเมื่อ ๒๙ ก.ย.๖๖ ศรชล.ภาค ๑ ได้รับแจ้งว่ามีผู้พบศพในบริเวณ
		ใกล้เคียงพื้นที่เรือจมและพิสูจน์ทราบว่าเป็นคนเดียวกันกับผู้ที่สูญหาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
୭୯	m o	เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๖ ศรชล.ภาค ๑ ได้รับแจ้งข้อความทางไลน์ ชมรมวิทยุมดดำนาวี ทรภ.๑ ว่ามีเรือประมงพบศพลอย
٥		น้ำ บุริเวณ แลต. ๑๒ องศา ๓๒ ลิปดา ๑๖.๘ ฟิลิปดา เหนือ ลอง. ๑๐๐ องศา ๕๒ ลิปดา ๙.๘๔ ฟิลิปดา ตะวันออก
		(แบริ่ง ๑๗๑ ระยะ ๖.๘ ไมล์ จากแหลมปู่เจ้า อ.สัตหีบ) ในการนี้ ศรชล.ภาค ๑ ให้ ศรชล.จว./ศคท.จว.ชลบุรี แจ้งศูนย์
		ควบคุมการแจ้งเรือเข้า – ออก ชลบุรี เพื่อทราบและติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเตรียมการจัดเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ
		ร่วมบูรณาการตรวจสอบศพ แจ้งสถานีตำรวจน้ำสัตหีบ สมาคมประมงแสมสาร เพื่อทราบและแจ้งข่าวเพิ่มเติมให้ ศร
		ชล.จว./ศคท.จว.ชลบุรี ทราบ แจ้งกู้ภัยฯ สัตหีบ เพื่อไปตรวจสอบและนำศพเข้าฝั่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ สัตหีบได้ไปรับศพ
		และนำศพกลับเข้าฝั่งที่ท่าเรือสโมสรเรือใบ หน้า บก.กร.กลางอ่าว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป การปฏิบัติเป็นไป
		ด้วยความเรียบร้อย