D1 & D3 智能网关

用户使用说明书（精简版）

本手册适用于注塑机控制器

Zk-cenda

目录

第 1 章 支持控制器型号.....4
1.1 网关支持的控制器列表.....4
第 2 章 网关硬件介绍及安装.....5
双串口网关 ZK-C1 正面图.....5
震雄 AI/CPC 系列 安装.....5
弘讯 AK 系列、TECH 系列、科强 T6F3/T6F5/T6H3/A6T5、伊事通 安装.....6
科强 TECHTOP5 安装.....7
宝捷信 PS 系列 安装.....8
宝捷信 MS/ML 系列 安装.....8
三网口网关 C3 正面图.....9
弘讯 ITECH 系列、科强 PILOT 5531/5530/5201、TECH580、蒙立 9118 、MXI 等安装.....10
发那科、东洋、日钢、keba、日精、东芝 安装.....10
第 3 章 网关北向协议推送设置.....11
3.1 网关设置.....11
3.1.1 网络设置介绍.....11
3.1.2 基本信息.....12
3.1.3 网络设置.....12
3.1.4 修改信息.....13
3.1.5 程序更新.....14
3.1.6 变量查看.....14
3.1.7 变量管理.....15
3.1.8 变量映射.....16
3.1.9 变量自定义.....16
3.1.10 北向协议.....17
3.1.11 MQTT 订阅工具测试接收数据.....17
3.2 采集数据列表.....19
3.2.1 过程数据.....19
3.2.2 实时温度.....20
3.2.3 工艺数据.....21
3.2.4 操作日志.....26
3.2.5 工作模式.....27
3.2.6 警报.....27
3.3 警报列表.....28
3.3.1 警报 ID 与警报信息对应表.....28
第 4 章 北向协议.....31
MQTT 协议数据发布节点对照表.....31
OPC UA 协议数据发布节点对照表.....50
Modbus tcp 协议节点表.....69

第1章 支持控制器型号

1.1 网关支持的控制器列表

控制器品牌	控制器型号
弘讯	PILOT3 PILOT5530 PILOT5531 TECH580 TECH01 TECH 系 A380 AK580 AK668 TECH580 （单/双色）
科强	T6F3 T6F5 T6H3 A6T5 TECHTOP3 TECHTOP5
盟立	MH9118 MH9118-9110 MXI ECO
震雄	AI01 AI02 AI11 AI12 CPC03 CPC06 CPC07 CPC09 MPC6 MPC7
宝捷信	PS860 PS660 PS560 MS300 MS500 MS700 ML300
伊事通	IA621 A501 A701 A920C IA921 venture
KEBA	CP051 CP052 CP053 CP033 CP035 ECO
发那科	S 系(带机械手网卡)
日精	TACT
东洋	需要开放私有协议
长飞亚	需要开放 OPC 协议
阿伯格	需要开放 OPC 协议
住友	网口开放协议或 2019 年后新机开放串口协议
日钢	ADS AD ADC
德马格	需要开放 OPC 协议

第2章 网关硬件介绍及安装

用户购买到网关后，根据注塑机控制器型号进行，网关的硬件接线和参数设置。


双串口网关 ZK-C1 正面图



震雄 AI/CPC 系列 安装

接线方面


步骤 1：将控制器主板的指定 RS235 接口与 C1 的 COM1 的 RS235 通过串口线直接相连。
步骤 2：接入 WiFi 天线或有线网络。
步骤 3：接入按照要求的直流或交流电源，安装完毕。



网关参数设置

弘讯 AK 系列、TECH 系列、科强 T6F3/T6F5/T6H3/A6T5、伊事通 安装


步骤 1：将控制器主板与人机面板直连的 RS235 串口线拔下，将人机面板的 RS235 母头接入新增串口线的公头，将控制器 RS235 的公头接入新增串口的母头。将新增串口线并接出来的 2355DI 线分别以 25 一组，35 一组分别接入 COM1 的 25 口，COM2 的 35 口。
步骤 2：接入 WiFi 天线或有线网络。
步骤 3：接入按照要求的直流或交流电源，安装完毕。
备注：配置 9pin 线



参数设置

科强 TECHTOP5 安装


备注：配置 9pin 线



参数设置

宝捷信 PS 系列 安装


备注：配置 15pin 线



参数设置

宝捷信 MS/ML 系列 安装

备注：配置 15pin 线




参数设置

三网口网关 C3 正面图




弘讯 ITECH 系列、科强 PILOT 5531/5530/5201、TECH580、蒙立 9118 、MXI 等安装

接线方面



步骤 1：将人机面板与控制器通讯网线水晶头一端拔下，插入 LAN1 口，增加一根网线，一头接入 LAN2 口，另一头接入控制器通讯网口插槽。
步骤 2：插入 WIFI 天线或接入 W/LAN 有线网络。
步骤 3：接入如上所述的直流或交流电源。

发那科、东洋、日钢、keba、日精、东芝 安装



第3章 网关北向协议推送设置

说明：网关包括 C1 和 C3，C1 适用于串口通信设备，C3 适用于网口通信设备，界面配置方面，除个别关于网口和串口配置不一致，其他 90%是一致的。都是使用统一的 MQTT 协议推送采集数据，用户不用考虑数据推送格式不一致等问题。

3.1 网关设置


3.1.1 网络设置介绍

C1/C3 智能网关全部支持网口，wifi，4g 通信。
使用前需要设置网络参数，默认网关 ip 地址 192.168.1.233，用电脑网线直连 C1 的 eth 或 C3 的 WAN 口，电脑 ip 和在 192.168.1.x 网段，在浏览器 url 栏直接键入：http://192.168.1.233。用户登录账号为：admin， 用户登录密码： admin123。
登录界面如下图所示：





3.1.2 基本信息



基本信息：显示智能网关的基本信息。
诊断信息：显示北向协议通讯中的诊断信息。

3.1.3 网络设置

进入网络设置页面设置 ip 地址

在“网络设置”页面设置网络。如下图所示：



功能说明:
4G:设置 4G 配置。
WIFI:设置 WIFI 的 SSID/PSK，DHCP 使用/IP/掩码/网关配置。
MAC：设置有线 WAN 口的 MAC 地址。

信号强度：WIFI 的信号强度与质量。
有线网络：RJ45 网口的 WAN/LAN 的 IP 信息设置。
Ping 测试：完成网络设置后，ping 测试。
备注：用户首次安装只需设置修改 WIFI 和有线网络后，再通过 ping 测试，即可完成网络配置。

3.1.4 修改信息



授权码更新：修改授权配置，不同的授权码导致使用的权限不一致。
设置 IP：网关 C3 的采集时，待采设备的对外通讯的 RJ45 的 IP 地址。
Mqtt 设置：北向协议 MQTT 的参数配置。
Mqtt 消息 jq 转换：mqtt 消息转换设置。
远程维护：工程师远程登陆维护服务。
时间服务器设置：ntp 服务器设置。
时间设置：系统时间更新设置。
备注：自选。
备注：用户首次安装只需设置修改设备 IP，MQTT 设置，时间服务器(根据实际情况而定)三项配置，即可完成参数修改。

3.1.5 程序更新



该页面可查看系统采集程序运行日志和更新系统等服务。

备注：必要时配置，一般不配置。

3.1.6 变量查看



变量查看页面共分实时数据，SPC,工艺表，特殊工艺表，工艺双色，三色，字典，字典双色分页面。

实时数据：为待采设备的基本实时性数据，常见有注塑机的炮筒温度值，PLC 数据，CNC 数据等其他实时性数据。

SPC：为待采设备的生产过程中数据。一般为注塑机。

工艺表：为注塑成型工艺参数，一般为注塑机。


特殊工艺表：特殊注塑机机型的工艺会有所不同，一般为注塑机。

工艺双色：为注塑机双模具工艺参数。

工艺三色：为注塑机三模具工艺参数。

备注：待采设备为注塑机，可查看实时数据，SPC，工艺表，特殊工艺，工艺双色，工艺三色；待采设备为 PLC 或 CNC 或其他，可查看实时数据。

3.1.7 变量管理



控制器类型选择：选择待采设备的品牌以及型号。

推送参数：配置实时参数间隔时间，离线时队列缓存条数。

数据子节点：在“推送全部变量”使能时，使用：每个工艺参数独立发送。不使用：工艺参数形成一个 json 数据包一次发送。

推送全部变量：在离线后恢复联网情况下，使用：会把工艺参数再推送一遍。不使用：不推送工艺参数。

功能选择：不根据待采设备的面板周期，网关内部根据计算功能。

半自动周期：使用：使用网关内部计算半自动周期。

待机延迟：半自动时，网关内部计算超过该时间，显示待机。


最大周期：半自动时，计算的周期时间上限。

工艺推送：推送一次工艺成型参数。

变量管理列表：该功能为修改所有变量的配置，可单独编辑修改，也可上传整个变量配置文件完成修改。


备注：用户首次安装配置时，完成“控制器类型选择”即可完成该页面配置。

3.1.8 变量映射




备注：用户首次安装配置时，可省略该页面配置。

3.1.9 变量自定义



备注：用户首次安装配置时，可省略该页面配置。

3.1.10 北向协议



北向协议选择：可选项有：mqtt,opc ua,modbus tcp 三种，默认为 mqtt

备注：用户首次安装配置时，可省略该页面配置,默认为 mqtt 协议推送。

3.1.11 MQTT 订阅工具测试接收数据



mqttfx-1.7.1-windows-x64.exe

使用上述 mqtt 工具即可看到推送的数据。


1.先设置 MQTT client 工具的重要参数(如下图 3.1)与上述配置一致。

2.工具会自动连接成功会显示如下图 3.2 所示。

3.MQTT 订阅端接收主题如图 3.2 所示。(提示:”#”表示接收该大主题下的所有小主题信息。”#”可替换为具体的小主题，如”spc”,”realtime”,”tech”,”opLog”,”opMode”,”wm”,等六个小主题)


4. 数据接收成功，如图 3.3 所示。

图 3.1



截图 1 处：填写当前订阅者的名称，一般填写 MQTT 服务器的域名或 IP。
截图 2 处：选择 MQTT Broker 类型。
截图 3 处：填写 mqtt 服务器的域名或 IP 地址和端口号。
截图 4 处：点击”generate”按钮获取一个唯一的订阅者 id，确保 id 唯一。
截图 5 处：填写 MQTT 服务器的用户登录的用户名和密码。
完成上述操作点击右下角 OK 按钮

进入数据接收页面，先点击”connect”按钮，再点击”Subscribe”按钮进入订阅者接收界面。
在订阅栏填写主题，格式为:prefix/devid/小主题。比如/test/imm/c01/realtime。如果未知小主题可使用”#”替代。如下图所示。
图 3.2



3.2 采集数据列表

说明：所有控制器使用统一变量命名，温度，注射，熔胶，开合模等段数以实际为准。

3.2.1 过程数据

Mqtt 主题：/Mqtt 前缀/deviceId/spc
(例如：按上述配置，这里订阅主题为：/HJD/IMM/C01/spc)

小主题	spc(生产记录)	数据类型
数据节点	翻译	
CYCN	模数/注射次数	整型
SYST	成型时间	字符串
QUALITY	品质代码	枚举(1 合格，5 不合格)
ECYCT	周期时间	浮点型单精度
MCT	锁模时间	浮点型单精度
INJT	射出时间(注射时间)	浮点型单精度
IVT	切换时间(转保压时间)	浮点型单精度
PLST	溶胶时间	浮点型单精度
COOLT	冷却时间	浮点型单精度
MOT	开模时间	浮点型单精度
EFT	顶进时间	浮点型单精度
EBT	顶退时间	浮点型单精度
GPT	取出时间	浮点型单精度

IDLET	空闲时间	浮点型单精度
MCP	锁模压力	浮点型单精度
INJMAXP	注射最大压力	浮点型单精度
IVP	切换压力(转保压压力)	浮点型单精度
PLSTMAXP	储料最大压力(溶胶最大压力)	浮点型单精度
INJSS	射出起点	浮点型单精度
INJES	射出终点	浮点型单精度
INJMINS	最小射胶位置	浮点型单精度
IVS	切换位置(转保压位置)	浮点型单精度
PLSTES	溶胶终点	浮点型单精度
MOES	开模终点	浮点型单精度
EJEES	顶针终点	浮点型单精度
MAXV	最大射速	浮点型单精度
OT	冷却环	浮点型单精度
TO	喷嘴温度	浮点型单精度
T1	一段生产温度	浮点型单精度
T2	二段生产温度	浮点型单精度
T3	三段生产温度	浮点型单精度
T4	四段生产温度	浮点型单精度
T5	五段生产温度	浮点型单精度
TN1	附加一段	浮点型单精度
TN2	附加二段	浮点型单精度
TN3	附加三段	浮点型单精度
TM1	模具温度	浮点型单精度
TM2	模具温度	浮点型单精度
TM3	模具温度	浮点型单精度
TM4	模具温度	浮点型单精度
TH	料斗温度	浮点型单精度
TO	油温	浮点型单精度

数据推送：在机器生产时，会实时推送每模的 spc；当机器不生产时，不推送 spc。

3.2.2 实时温度

Mqtt 主题：/Mqtt 前缀/deviceId/realtime
(例如：按上述配置，这里订阅主题为：/HJD/IMM/CO1/realtime)

小主题	realtime（实时温度）	数据类型
数据节点	节点翻译	
OPM	运行模式	枚举。0 手动 1 半自动 2 全自动 3 调试 4 其他

STS	运行状态	枚举。-1 未知 0 待机 1 生产
T0	喷嘴温度	浮点单精度
T1	一段实时温度	浮点单精度
T2	二段实时温度	浮点单精度
T3	三段实时温度	浮点单精度
T4	四段实时温度	浮点单精度
T5	五段实时温度	浮点单精度
ES	实时顶针位置	浮点单精度
MS	实时模具位置	浮点单精度
IS	实时注射位置	浮点单精度
CS	实时座台位置	浮点单精度
SP	实时系统压力	浮点单精度
T		
TH	料斗温度/鸿讯机器是电机温度	浮点单精度
TO	油温	浮点单精度

数据推送：每 3 秒推送一次，当有其他主题消息推送时，时间顺延。

3.2.3 工艺数据

简写 P 压力，V 速度，S 位置 ，T 时间，B 背压,M 模式
Mqtt 主题：/Mqtt 前缀/deviceId/tech
(例如：按上述配置，这里订阅主题为：/HJD/IMM/C01/tech)

小主题	tech（工艺参数）	
数据节点	节点翻译	数据类型
MCS0	锁模位置 1 段	浮点单精度
MCS1	锁模位置 2 段	浮点单精度
MCS2	锁模位置 3 段	浮点单精度
MCS3	锁模位置 4 段(低压)	浮点单精度
MCS4	锁模位置 5 段(高压)	浮点单精度
MCP0	锁模压力 1 段	浮点单精度
MCP1	锁模压力 2 段	浮点单精度
MCP2	锁模压力 3 段	浮点单精度
MCP3	锁模压力 4 段	浮点单精度
MCP4	锁模压力 5 段	浮点单精度
MCV0	锁模速度 1 段	浮点单精度
MCV1	锁模速度 2 段	浮点单精度
MCV2	锁模速度 3 段	浮点单精度

MCV3	锁模速度 4 段	浮点单精度
MCV4	锁模速度 5 段	浮点单精度
MOS0	开模位置 1 段	浮点单精度
MOS1	开模位置 2 段	浮点单精度
MOS2	开模位置 3 段	浮点单精度
MOS3	开模位置 4 段	浮点单精度
MOS4	开模位置 5 段	浮点单精度
MOP0	开模压力 1 段	浮点单精度
MOP1	开模压力 2 段	浮点单精度
MOP2	开模压力 3 段	浮点单精度
MOP3	开模压力 4 段	浮点单精度
MOP4	开模压力 5 段	浮点单精度
MOV0	开模速度 1 段	浮点单精度
MOV1	开模速度 2 段	浮点单精度
MOV2	开模速度 3 段	浮点单精度
MOV3	开模速度 4 段	浮点单精度
MOV4	开模速度 5 段	浮点单精度
EFS0	顶进位置 1 段	浮点单精度
EFS1	顶进位置 2 段	浮点单精度
EFS2	顶进位置 3 段	浮点单精度
EFS3	顶进位置 4 段	浮点单精度
EFP0	顶进压力 1 段	浮点单精度
EFP1	顶进压力 2 段	浮点单精度
EFP2	顶进压力 3 段	浮点单精度
EFP3	顶进压力 4 段	浮点单精度
EFV0	顶进速度 1 段	浮点单精度
EFV1	顶进速度 2 段	浮点单精度
EFV2	顶进速度 3 段	浮点单精度
EFV3	顶进速度 4 段	浮点单精度
EFD0	顶进段数	整型
EBS0	顶退位置 1 段	浮点单精度
EBS1	顶退位置 2 段	浮点单精度
EBS2	顶退位置 3 段	浮点单精度
EBS3	顶退位置 4 段	浮点单精度
EBP0	顶退压力 1 段	浮点单精度
EBP1	顶退压力 2 段	浮点单精度
EBP2	顶退压力 3 段	浮点单精度
EBP3	顶退压力 4 段	浮点单精度
EBV0	顶退速度 1 段	浮点单精度
EBV1	顶退速度 2 段	浮点单精度
EBV2	顶退速度 3 段	浮点单精度
EBV3	顶退速度 4 段	浮点单精度

EBD0	顶退段数	浮点单精度
VIP0	注射压力 1 段	浮点单精度
VIP1	注射压力 2 段	浮点单精度
VIP2	注射压力 3 段	浮点单精度
VIP3	注射压力 4 段	浮点单精度
VIP4	注射压力 5 段	浮点单精度
VIP5	注射压力 6 段	浮点单精度
VIV0	注射速度 1 段	浮点单精度
VIV1	注射速度 2 段	浮点单精度
VIV2	注射速度 3 段	浮点单精度
VIV3	注射速度 4 段	浮点单精度
VIV4	注射速度 5 段	浮点单精度
VIV5	注射速度 6 段	浮点单精度
VIS0	注射位置 1 段	浮点单精度
VIS1	注射位置 2 段	浮点单精度
VIS2	注射位置 3 段	浮点单精度
VIS3	注射位置 4 段	浮点单精度
VIS4	注射位置 5 段	浮点单精度
VIS5	注射位置 6 段	浮点单精度
PP0	溶胶压力 1 段	浮点单精度
PP1	溶胶压力 2 段	浮点单精度
PP2	溶胶压力 3 段	浮点单精度
PP3	溶胶压力 4 段	浮点单精度
PP4	溶胶压力 5 段	浮点单精度
PV0	溶胶速度 1 段	浮点单精度
PV1	溶胶速度 2 段	浮点单精度
PV2	溶胶速度 3 段	浮点单精度
PV3	溶胶速度 4 段	浮点单精度
PV4	溶胶速度 5 段	浮点单精度
PS0	溶胶位置 1 段	浮点单精度
PS1	溶胶位置 2 段	浮点单精度
PS2	溶胶位置 3 段	浮点单精度
PS3	溶胶位置 4 段	浮点单精度
PS4	溶胶位置 5 段	浮点单精度
PB0	溶胶背压 1 段	浮点单精度
PB1	溶胶背压 2 段	浮点单精度
PB2	溶胶背压 3 段	浮点单精度
PB3	溶胶背压 4 段	浮点单精度
PB4	溶胶背压 5 段	浮点单精度
CT	冷却时间	浮点单精度
ROGMODE	射退模式	整型
VPST	转保压时间	浮点单精度

VPSS	转保压位置	浮点单精度
VPSP	转保压压力	浮点单精度
VPP0	保压压力 1 段	浮点单精度
VPP1	保压压力 2 段	浮点单精度
VPP2	保压压力 3 段	浮点单精度
VPP3	保压压力 4 段	浮点单精度
VPP4	保压压力 5 段	浮点单精度
VPP5	保压压力 6 段	浮点单精度
VPS0	保压位置 1 段	浮点单精度
VPS1	保压位置 2 段	浮点单精度
VPS2	保压位置 3 段	浮点单精度
VPS3	保压位置 4 段	浮点单精度
VPS4	保压位置 5 段	浮点单精度
VPS5	保压位置 6 段	浮点单精度
VPT0	保压时间 1 段	浮点单精度
VPT1	保压时间 2 段	浮点单精度
VPT2	保压时间 3 段	浮点单精度
VPT3	保压时间 4 段	浮点单精度
VPT4	保压时间 5 段	浮点单精度
VPT5	保压时间 6 段	浮点单精度
CIM0	中子 A 进模式	枚举
CIM1	中子 B 进模式	枚举
CIM2	中子 C 进模式	枚举
CIM3	中子 D 进模式	枚举
CIS0	中子 A 进位置	浮点单精度
CIS1	中子 B 进位置	浮点单精度
CIS2	中子 C 进位置	浮点单精度
CIS3	中子 D 进位置	浮点单精度
CIP0	中子 A 进压力	浮点单精度
CIP1	中子 B 进压力	浮点单精度
CIP2	中子 C 进压力	浮点单精度
CIP3	中子 D 进压力	浮点单精度
CIV0	中子 A 进速度	浮点单精度
CIV3	中子 D 进速度	浮点单精度
CIT0	中子 A 进时间	浮点单精度
CIT3	中子 A 进时间	浮点单精度
COM0	中子 A 退模式	枚举
COM1	中子 B 退模式	枚举
COM2	中子 C 退模式	枚举
COM3	中子 D 退模式	枚举
COS0	中子 A 退位置	浮点单精度
COS1	中子 B 退位置	浮点单精度

COS2	中子 C 退位置	浮点单精度
COS3	中子 D 退位置	浮点单精度
COP0	中子 A 退压力	浮点单精度
COP1	中子 B 退压力	浮点单精度
COP2	中子 C 退压力	浮点单精度
COP3	中子 D 退压力	浮点单精度
COV0	中子 A 退速度	浮点单精度
COV3	中子 D 退速度	浮点单精度
COT0	中子 A 退时间	浮点单精度
COT3	中子 A 退时间	浮点单精度
CFS0	座进位置一段	浮点单精度
CFS1	座进位置二段	浮点单精度
CFP0	座进压力一段	浮点单精度
CFP1	座进压力二段	浮点单精度
CFV0	座进速度一段	浮点单精度
CFV1	座进速度二段	浮点单精度
CFT0	座进时间一段	浮点单精度
CFT1	座进时间二段	浮点单精度
CBS0	座退位置一段	浮点单精度
CBS1	座退位置二段	浮点单精度
CBP0	座退压力一段	浮点单精度
CBP1	座退压力二段	浮点单精度
CBV0	座退速度一段	浮点单精度
CBV1	座退速度二段	浮点单精度
CBT0	座退时间一段	浮点单精度
CBT1	座退时间二段	浮点单精度
CBD0	座退延时一段	浮点单精度
CBD1	座退延时二段	浮点单精度
P0M	前松模式	枚举
P0P0	前松压力 1 段	浮点单精度
P0P1	前松压力 2 段	浮点单精度
P0P2	前松压力 3 段	浮点单精度
P0P3	前松压力 4 段	浮点单精度
P0V0	前松速度 1 段	浮点单精度
P0V1	前松速度 2 段	浮点单精度
P0V2	前松速度 3 段	浮点单精度
P0V3	前松速度 4 段	浮点单精度
P0S0	前松位置 1 段	浮点单精度
P0S1	前松位置 2 段	浮点单精度
P0S2	前松位置 3 段	浮点单精度
P0S3	前松位置 4 段	浮点单精度
P1M	后松模式	枚举

P1P	后松压力	浮点单精度
P1V	后松速度	浮点单精度
P1S	后松位置	浮点单精度
OTS	冷却环温度	浮点单精度
TS0	1 段 喷嘴	浮点单精度
TS1	2 段	浮点单精度
TS2	3 段	浮点单精度
TS3	4 段	浮点单精度
TS4	5 段	浮点单精度
TS5	6 段	浮点单精度
TM0	模具 1	浮点单精度
TM1	模具 2	浮点单精度
TH	料温	浮点单精度
TO	油温	浮点单精度

数据推送：在网关开机时或注塑机开机时会推送一次 tech，然后每 20 分钟会自动推送一次。

3.2.4 操作日志

Mqtt 主题：/Mqtt 前缀/deviceId/opLog
(例如：按上述配置，这里订阅主题为：/HJD/IMM/C01/opLog)

小主题	opLog（工艺参数修改）	
数据节点	节点翻译	数据类型
varId	工艺数据节点名称	字符串
value	当前值	浮点单精度
lastValue	修改之前值	浮点单精度
modifyTime	修改时间	字符串

varId: 变量 id
lastValue:修改前的值
value：修改后的值
数据推送：当机器更改工艺参数时，会推送一次对应的数据变更记录。

例如 SIPS(注射保压切换时间)从 37 改为 37.5 会推送一条如下 MQTT 消息

```
{
    "devId" : "5",
    "time" : "2022-12-09 12:09:48",
```

```
    "timestamp" : 1670558986,
    "Data" : {
        "varId" : "SIPS",
        "value" : 37.5,
        "lastValue" : 37,
        "modifyTime" : "2022-12-09 12:09:46"
        }
}
```


3.2.5 工作模式

说明：工作模式为机器当前的生产模式，一般为：调试/手动/半自动/全自动/其他模式。

小主题	opMode（工作模式）	
数据节点	节点翻译	数据类型
opMode	当前模式	枚举
modeTime	修改时间	字符串

opMode 枚举数值：
keba 机型：　0 调试 1 手动 2 半自动 3 全自动 4 其他
非 keba 机型：0 手动 1 半自动 2 全自动 3 其他
数据推送：当工作模式在机器的生产模式发生更改时，才会推送数据。

3.2.6 警报

说明：目前只支持弘讯 AK 系统，TECH 系列
Mqtt 主题：/Mqtt 前缀/deviceId/wm
(例如：按上述配置，这里订阅主题为：/HJD/IMM/CO1/wm)

小主题	wm（警报）	
数据节点	节点翻译	数据类型
wmId	警告 ID 号	整型
wmMsg	警告信息	字符串
wmTime	警告产生时间	字符串

wmId 警报 id
wmMsg:警报内容
wmTime:警报时间
数据推送：警报信息是机器发生警报时，会推送数据；报警消除时也会再推送一次。其他时间不推送。

例如：安全门未关警报出现会推送一条如下 MQTT 消息：


```
{
    "devId" : "6",
    "time" : "2022-12-09 16:42:23",
    "timestamp" : 1670575342,
    "Data" : {
        "wmId" : 2,
        "wmMsg" : "安全门未关",
        "wmTime" : "2022-12-09 16:42:22"
        }
}
```


警报消失会推送一条如下消息：


```
{
    "devId" : "6",
    "time" : "2022-12-09 16:42:23",
    "timestamp" : 1670575342,
    "Data" : {
        "wmId" : 0,
        "wmMsg" : "",
        "wmTime" : "2022-12-09 16:42:22"
        }
}
```


3.3 警报列表

3.3.1 警报 ID 与警报信息对应表

id 序号(wmId) 警报信息 (wmMsg)
1 温度偏差
2 安全门未关
3 请开安全门
4 放开手动 / 急停键
5 油温偏差
6 全程未定时完成
7 加热器电流错误
8 托模未到定位
9 射出监控失败
10 射出防护罩未关
11 机械手失败
12 开模数已到

13 开模未到定位
14 托模失败
15 储料未定时完成
16 关模未到定位
17 位置设定不良
18 完成自动调模
19 润滑油位偏差
20 射出起始位置偏差
21 储料转速偏差
22 射出时间偏差
23 开模一慢未定位
24 关模保护失败
25 射退终未到定位
26 储料终未到定位
27 开模装数已到
28 中子未到定位
29 机械安全异常
30 润滑检出失败
31 油量检出失败
32 滤纲检出失败
33 位置检测不良
34 调模终已到
35 模子监控失败
36 中子动作位置偏
37 B 中子位设不良
38 侯空压机
39 调模电眼失败
40 冷却源压力偏低
41 机械手急停
42 等待机械手
43 请按关模键
44 托退未到定位
45 液压安全异常
46 请按安全确认键
47 限位失败
48 马达启动失败
49 请按启动键
50 背面安全门未关

51 调模锁定
52 手动开模 / 托模
53 马达过载
54 关模限动
55 调模保护失败
56 手动开模
57 温度没有上升
58 请离开安全踏板
59 模板失压
60 请按手动键
61 上顶盖未关
62 请开安全门二
63 安全门二未关
64 机械防护中
65 模具太小
66 模具太大
67 原点确认错误
68 移模入限位
69 移模出限位
70 QMC 紧急停止
71 移模出完成
72 移模入完成
73 销子退未到定位
74 销子进未到定位
75 模内无模具
76 平台有模具
77 模内有模具
78 平台无模具
79 连线位完成
80 警报五-15
81 漏电保护异常
82 储能失败
83 安全门检测异常
84 後安全门检测异常
85 自动门安全异常
86 储压过高
87 油温过高
88 料斗检知异常

89 防冷启动时间未到
90 电热马达未启动
91 回油堵塞
92 允许加料
93 锁模力偏差
94 输入调模吨数一
95 保压未到转换位置
96 气源压力低
97 外部警报
98 高压滤网异常
99 夹具异常
100 转模电眼失败
101 模腔压力异常
102 模具未顶退
103 料斗检知异常#2
104 警报七-07
105 锁模力未校正
106 输入调模吨数二
107 第二组润滑检出失败
108 放开安全确认键
109 中子状态异常
110 系统已自动转入半温,请按手动键恢复
111 电机温度异常
112 模具厚度异常
113 安全继电器未复位
150 有其他告警或提示

第4章 北向协议

MQTT 协议数据发布节点对照表

默认订阅主题：$mqttPrefix +" / " + $devId +$group; group 为订阅主题：一般分 realtime,spc,tech,b_tech,c_tech, opLog,wm 等 7 种类型；所有消息均为 json 格式; (另支持 jq 转换 json)

序号	订阅主题	订阅节点	节点翻译	type	数据类型	单色机/双色机/三色机备注

000001	realtime	OPM	运行模式	int	实时监视值	第一套模
000002	wm	wmId	警报号	int	实时监视值	第一套模
000003	realtime	T0	喷嘴温度	float	实时监视值	第一套模
000004	realtime	T1	一段温度	float	实时监视值	第一套模
000005	realtime	T2	二段温度	float	实时监视值	第一套模
000006	realtime	T3	三段温度	float	实时监视值	第一套模
000007	realtime	T4	四段温度	float	实时监视值	第一套模
000008	realtime	T5	五段温度	float	实时监视值	第一套模
000009	realtime	TH	料温温度	float	实时监视值	第一套模
000010	realtime	TO	油温	float	实时监视值	第一套模
000011	realtime	ES	顶针位置	float	实时监视值	第一套模
000012	realtime	MS	模具位置	float	实时监视值	第一套模
000013	realtime	IS	注射位置	float	实时监视值	第一套模
000014	realtime	CS	座台位置	float	实时监视值	第一套模
000015	realtime	SP	系统压力	float	实时监视值	第一套模
000016	wm	wmMsg	警报信息	char	实时监视值	第一套模
000017	wm	wmTime	警报生成时间	char	实时监视值	第一套模
000018	tech	MCV3	锁模速度 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000019	tech	MCV4	锁模速度 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000020	tech	MOS0	开模位置 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000021	tech	MOS1	开模位置 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000022	tech	MOS2	开模位置 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000023	tech	MOS3	开模位置 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000024	tech	MOS4	开模位置 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000025	tech	MOP0	开模压力 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000026	tech	MOP1	开模压力 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000027	tech	MOP2	开模压力 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000028	tech	MOP3	开模压力 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000029	tech	MOP4	开模压力 5	float	工艺成型监视值	第一套模

000030	tech	MOV0	开模速度 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000031	tech	MOV1	开模速度 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000032	tech	MOV2	开模速度 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000033	tech	MOV3	开模速度 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000034	tech	MOV4	开模速度 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000035	tech	EFS0	顶进位置 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000036	tech	EFS1	顶进位置 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000037	tech	EFS2	顶进位置 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000038	tech	EFP0	顶进压力 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000039	tech	EFP1	顶进压力 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000040	tech	EFP2	顶进压力 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000041	tech	EFV0	顶进速度 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000042	tech	EFV1	顶进速度 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000043	tech	EFV2	顶进速度 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000044	tech	EBS0	顶退位置 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000045	tech	EBS1	顶退位置 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000046	tech	EBS2	顶退位置 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000047	tech	EBP0	顶退压力 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000048	tech	EBP1	顶退压力 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000049	tech	EBP2	顶退压力 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000050	tech	EBV0	顶退速度 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000051	tech	EBV1	顶退速度 2	float	工艺成型监视值	第一套模

000052	tech	EBV2	顶退速度 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000053	tech	EBT0	顶针时间 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000054	tech	EBT1	顶针时间 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000055	tech	EBT2	顶针时间 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000056	tech	VIS0	注射位置 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000057	tech	VIS1	注射位置 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000058	tech	VIS2	注射位置 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000059	tech	VIS3	注射位置 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000060	tech	VIS4	注射位置 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000061	tech	VIS5	注射位置 6	float	工艺成型监视值	第一套模
000062	tech	VIP0	注射压力 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000063	tech	VIP1	注射压力 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000064	tech	VIP2	注射压力 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000065	tech	VIP3	注射压力 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000066	tech	VIP4	注射压力 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000067	tech	VIP5	注射压力 6	float	工艺成型监视值	第一套模
000068	tech	VIV0	注射速度 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000069	tech	VIV1	注射速度 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000070	tech	VIV2	注射速度 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000071	tech	VIV3	注射速度 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000072	tech	VIV4	注射速度 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000073	tech	VIV5	注射速度 6	float	工艺成型监视值	第一套模

000074	tech	PS0	溶胶位置 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000075	tech	PS1	溶胶位置 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000076	tech	PS2	溶胶位置 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000077	tech	PS3	溶胶位置 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000078	tech	PS4	溶胶位置 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000079	tech	PP0	溶胶压力 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000080	tech	PP1	溶胶压力 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000081	tech	PP2	溶胶压力 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000082	tech	PP3	溶胶压力 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000083	tech	PP4	溶胶压力 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000084	tech	PV0	溶胶速度 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000085	tech	PV1	溶胶速度 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000086	tech	PV2	溶胶速度 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000087	tech	PV3	溶胶速度 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000088	tech	PV4	溶胶速度 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000089	tech	PB0	溶胶背压 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000090	tech	PB1	溶胶背压 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000091	tech	PB2	溶胶背压 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000092	tech	PB3	溶胶背压 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000093	tech	PB4	溶胶背压 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000094	tech	CT	冷却时间(海天是储前冷却)	float	工艺成型监视值	第一套模

000095	tech	SM	射退模式	float	工艺成型监视值	第一套模
000096	tech	VPSS	转保位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000097	tech	VPSP	转保压力	float	工艺成型监视值	第一套模
000098	tech	VPST	转保时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000099	tech	VPP0	保压压力 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000100	tech	VPP1	保压压力 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000101	tech	VPP2	保压压力 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000102	tech	VPP3	保压压力 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000103	tech	VPP4	保压压力 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000104	tech	VPP5	保压压力 6	float	工艺成型监视值	第一套模
000105	tech	VPV0	保压速度 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000106	tech	VPV1	保压速度 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000107	tech	VPV2	保压速度 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000108	tech	VPV3	保压速度 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000109	tech	VPV4	保压速度 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000110	tech	VPV5	保压速度 6	float	工艺成型监视值	第一套模
000111	tech	VPT0	保压时间 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000112	tech	VPT1	保压时间 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000113	tech	VPT2	保压时间 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000114	tech	VPT3	保压时间 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000115	tech	VPT4	保压时间 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000116	tech	VPT5	保压时间 6	float	工艺成型监视值	第一套模

000117	tech	CIS0	中进 1 位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000118	tech	CIS1	中进 2 位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000119	tech	CIS2	中进 3 位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000120	tech	CIS3	中进 4 位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000121	tech	CIP0	中进 1 压力	float	工艺成型监视值	第一套模
000122	tech	CIP1	中进 2 压力	float	工艺成型监视值	第一套模
000123	tech	CIP2	中进 3 压力	float	工艺成型监视值	第一套模
000124	tech	CIP3	中进 4 压力	float	工艺成型监视值	第一套模
000125	tech	CIV0	中进 1 速度	float	工艺成型监视值	第一套模
000126	tech	CIV1	中进 2 速度	float	工艺成型监视值	第一套模
000127	tech	CIV2	中进 3 速度	float	工艺成型监视值	第一套模
000128	tech	CIV3	中进 4 速度	float	工艺成型监视值	第一套模
000129	tech	CIT0	中进 1 时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000130	tech	CIT1	中进 2 时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000131	tech	CIT2	中进 3 时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000132	tech	CIT3	中进 4 时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000133	tech	COS0	中退 1 位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000134	tech	COS1	中退 2 位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000135	tech	COS2	中退 3 位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000136	tech	COS3	中退 4 位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000137	tech	COP0	中退 1 压力	float	工艺成型监视值	第一套模
000138	tech	COP1	中退 2 压力	float	工艺成型监视值	第一套模

000139	tech	COP2	中退 3 压力	float	工艺成型监视值	第一套模
000140	tech	COP3	中退 4 压力	float	工艺成型监视值	第一套模
000141	tech	COV0	中退 1 速度	float	工艺成型监视值	第一套模
000142	tech	COV1	中退 2 速度	float	工艺成型监视值	第一套模
000143	tech	COV2	中退 3 速度	float	工艺成型监视值	第一套模
000144	tech	COV3	中退 4 速度	float	工艺成型监视值	第一套模
000145	tech	COT0	中退 1 时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000146	tech	COT1	中退 2 时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000147	tech	COT2	中退 3 时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000148	tech	COT3	中退 4 时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000149	tech	CFS0	座进位置 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000150	tech	CFS1	座进位置 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000151	tech	CFS2	座进位置 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000152	tech	CFP0	座进压力 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000153	tech	CFP1	座进压力 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000154	tech	CFP2	座进压力 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000155	tech	CFV0	座进速度 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000156	tech	CFV1	座进速度 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000157	tech	CFV2	座进速度 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000158	tech	CFT0	座进时间 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000159	tech	CFT1	座进时间 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000160	tech	CFT2	座进时间 3	float	工艺成型监视值	第一套模

000161	tech	CBS0	座退位置 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000162	tech	CBS1	座退位置 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000163	tech	CBS2	座退位置 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000164	tech	CBP0	座退压力 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000165	tech	CBP1	座退压力 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000166	tech	CBP2	座退压力 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000167	tech	CBV0	座退速度 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000168	tech	CBV1	座退速度 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000169	tech	CBV2	座退速度 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000170	tech	CBT0	座退时间 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000171	tech	CBT1	座退时间 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000172	tech	CBT2	座退时间 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000173	tech	CBT3	座退时间 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000174	tech	PFS0	前松位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000175	tech	PFP0	前松压力	float	工艺成型监视值	第一套模
000176	tech	PFV0	前松速度	float	工艺成型监视值	第一套模
000177	tech	PFT0	前松时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000178	tech	PBS0	后松位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000179	tech	PBP0	后松压力	float	工艺成型监视值	第一套模
000180	tech	PBV0	后松速度	float	工艺成型监视值	第一套模
000181	tech	PBT0	后松时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000182	tech	TSM	模具冷却	float	工艺成型监视值	第一套模

000183	tech	TS0	喷嘴温度	float	工艺成型监视值	第一套模
000184	tech	TS1	一段温度	float	工艺成型监视值	第一套模
000185	tech	TS2	二段温度	float	工艺成型监视值	第一套模
000186	tech	TS3	三段温度	float	工艺成型监视值	第一套模
000187	tech	TS4	四段温度	float	工艺成型监视值	第一套模
000188	tech	TS5	五段温度	float	工艺成型监视值	第一套模
000189	tech	TSM0	模具温度	float	工艺成型监视值	第一套模
000190	tech	TSM1	模具温度	float	工艺成型监视值	第一套模
000191	tech	TSH	料斗温度	float	工艺成型监视值	第一套模
000192	tech	TSO	油温	float	工艺成型监视值	第一套模
000193	spc	CYCN	模数	int	生产过程监视值	第一套模
000194	spc	ECYCN	生产数量	int	生产过程监视值	第一套模
000195	spc	ECYCT	周期时间	float	生产过程监视值	第一套模
000196	spc	MCT	锁模时间	float	生产过程监视值	第一套模
000197	spc	INJT	注射时间	float	生产过程监视值	第一套模
000198	spc	IVT	转保时间	float	生产过程监视值	第一套模
000199	spc	PLST	储料时间	float	生产过程监视值	第一套模
000200	spc	COOLT	冷却时间	float	生产过程监视值	第一套模
000201	spc	MOT	开模时间	float	生产过程监视值	第一套模
000202	spc	EFT	顶进时间	float	生产过程监视值	第一套模
000203	spc	EBT	顶退时间	float	生产过程监视值	第一套模
000204	spc	GPT	取件时间	float	生产过程监视值	第一套模

000205	spc	IDLT	空闲时间	float	生产过程监视值	第一套模
000206	spc	MCP	锁模压力	float	生产过程监视值	第一套模
000207	spc	INJMP	注射最大压力	float	生产过程监视值	第一套模
000208	spc	IVP	转保压压力	float	生产过程监视值	第一套模
000209	spc	PLSTMP	储料最大压力	float	生产过程监视值	第一套模
000210	spc	INJSS	注射起始位置	float	生产过程监视值	第一套模
000211	spc	INJES	注射终点	float	生产过程监视值	第一套模
000212	spc	INJMINS	注射最小位置	float	生产过程监视值	第一套模
000213	spc	IVS	转保压位置	float	生产过程监视值	第一套模
000214	spc	PLSTES	溶胶终点位置	float	生产过程监视值	第一套模
000215	spc	MOES	开模终点位置	float	生产过程监视值	第一套模
000216	spc	EJEES	顶针终点位置	float	生产过程监视值	第一套模
000217	spc	IVV	转保压速度	float	生产过程监视值	第一套模
000218	spc	MAXV	螺杆最大转速	float	生产过程监视值	第一套模
000219	spc	T0	生产喷嘴温度	float	生产过程监视值	第一套模
000220	spc	T1	生产一段温度	float	生产过程监视值	第一套模
000221	spc	T2	生产二段温度	float	生产过程监视值	第一套模
000222	spc	T3	生产三段温度	float	生产过程监视值	第一套模
000223	spc	T4	生产四段温度	float	生产过程监视值	第一套模
000224	spc	T5	生产五段温度	float	生产过程监视值	第一套模
000225	b_tech	B_MCS0	B 锁模位置 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000226	b_tech	B_MCS1	B 锁模位置 2	float	工艺成型监视值	第二套模

000227	b_tech	B_MCS2	B 锁模位置 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000228	b_tech	B_MCS3	B 锁模位置 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000229	b_tech	B_MCS4	B 锁模位置 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000230	b_tech	B_MCP0	B 锁模压力 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000231	b_tech	B_MCP1	B 锁模压力 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000232	b_tech	B_MCP2	B 锁模压力 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000233	b_tech	B_MCP3	B 锁模压力 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000234	b_tech	B_MCP4	B 锁模压力 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000235	b_tech	B_MCV0	B 锁模速度 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000236	b_tech	B_MCV1	B 锁模速度 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000237	b_tech	B_MCV2	B 锁模速度 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000238	b_tech	B_MCV3	B 锁模速度 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000239	b_tech	B_MCV4	B 锁模速度 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000240	b_tech	B_MOS0	B 开模位置 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000241	b_tech	B_MOS1	B 开模位置 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000242	b_tech	B_MOS2	B 开模位置 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000243	b_tech	B_MOS3	B 开模位置 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000244	b_tech	B_MOS4	B 开模位置 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000245	b_tech	B_MOP0	B 开模压力 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000246	b_tech	B_MOP1	B 开模压力 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000247	b_tech	B_MOP2	B 开模压力 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000248	b_tech	B_MOP3	B 开模压力 4	float	工艺成型监视值	第二套模

000249	b_tech	B_MOP4	B 开模压力 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000250	b_tech	B_MOV0	B 开模速度 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000251	b_tech	B_MOV1	B 开模速度 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000252	b_tech	B_MOV2	B 开模速度 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000253	b_tech	B_MOV3	B 开模速度 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000254	b_tech	B_MOV4	B 开模速度 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000255	b_tech	B_EFS0	B 顶进位置 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000256	b_tech	B_EFS1	B 顶进位置 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000257	b_tech	B_EFS2	B 顶进位置 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000258	b_tech	B_EFP0	B 顶进压力 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000259	b_tech	B_EFP1	B 顶进压力 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000260	b_tech	B_EFP2	B 顶进压力 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000261	b_tech	B_EFV0	B 顶进速度 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000262	b_tech	B_EFV1	B 顶进速度 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000263	b_tech	B_EFV2	B 顶进速度 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000264	b_tech	B_EBS0	B 顶退位置 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000265	b_tech	B_EBS1	B 顶退位置 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000266	b_tech	B_EBS2	B 顶退位置 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000267	b_tech	B_EBP0	B 顶退压力 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000268	b_tech	B_EBP1	B 顶退压力 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000269	b_tech	B_EBP2	B 顶退压力 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000270	b_tech	B_EBV0	B 顶退速度 1	float	工艺成型监视值	第二套模

000271	b_tech	B_EBV1	B 顶退速度 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000272	b_tech	B_EBV2	B 顶退速度 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000273	b_tech	B_EBT0	B 顶针时间 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000274	b_tech	B_EBT1	B 顶针时间 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000275	b_tech	B_EBT2	B 顶针时间 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000276	b_tech	B_VIS0	B 注射位置 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000277	b_tech	B_VIS1	B 注射位置 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000278	b_tech	B_VIS2	B 注射位置 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000279	b_tech	B_VIS3	B 注射位置 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000280	b_tech	B_VIS4	B 注射位置 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000281	b_tech	B_VIS5	B 注射位置 6	float	工艺成型监视值	第二套模
000282	b_tech	B_VIP0	B 注射压力 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000283	b_tech	B_VIP1	B 注射压力 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000284	b_tech	B_VIP2	B 注射压力 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000285	b_tech	B_VIP3	B 注射压力 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000286	b_tech	B_VIP4	B 注射压力 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000287	b_tech	B_VIP5	B 注射压力 6	float	工艺成型监视值	第二套模
000288	b_tech	B_VIV0	B 注射速度 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000289	b_tech	B_VIV1	B 注射速度 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000290	b_tech	B_VIV2	B 注射速度 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000291	b_tech	B_VIV3	B 注射速度 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000292	b_tech	B_VIV4	B 注射速度 5	char	工艺成型监视值	第二套模

000293	b_tech	B_VIV5	B 注射速度 6	float	工艺成型监视值	第二套模
000294	b_tech	B_PS0	B 储料位置 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000295	b_tech	B_PS1	B 储料位置 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000296	b_tech	B_PS2	B 储料位置 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000297	b_tech	B_PS3	B 储料位置 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000298	b_tech	B_PS4	B 储料位置 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000299	b_tech	B_PP0	B 储料压力 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000300	b_tech	B_PP1	B 储料压力 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000301	b_tech	B_PP2	B 储料压力 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000302	b_tech	B_PP3	B 储料压力 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000303	b_tech	B_PP4	B 储料压力 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000304	b_tech	B_PV0	B 储料速度 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000305	b_tech	B_PV1	B 储料速度 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000306	b_tech	B_PV2	B 储料速度 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000307	b_tech	B_PV3	B 储料速度 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000308	b_tech	B_PV4	B 储料速度 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000309	b_tech	B_PB0	B 储料背压 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000310	b_tech	B_PB1	B 储料背压 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000311	b_tech	B_PB2	B 储料背压 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000312	b_tech	B_PB3	B 储料背压 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000313	b_tech	B_PB4	B 储料背压 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000314	b_tech	B_CT	B 冷却时间	float	工艺成型监视值	第二套模

000315	b_tech	B_SM	B 射退模式	float	工艺成型监视值	第二套模
000316	b_tech	B_VPSS	B 转保位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000317	b_tech	B_VPSP	B 转保压力	float	工艺成型监视值	第二套模
000318	b_tech	B_VPST	B 转保时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000319	b_tech	B_VPP0	B 保压压力 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000320	b_tech	B_VPP1	B 保压压力 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000321	b_tech	B_VPP2	B 保压压力 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000322	b_tech	B_VPP3	B 保压压力 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000323	b_tech	B_VPP4	B 保压压力 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000324	b_tech	B_VPP5	B 保压压力 6	float	工艺成型监视值	第二套模
000325	b_tech	B_VPV0	B 保压速度 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000326	b_tech	B_VPV1	B 保压速度 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000327	b_tech	B_VPV2	B 保压速度 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000328	b_tech	B_VPV3	B 保压速度 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000329	b_tech	B_VPV4	B 保压速度 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000330	b_tech	B_VPV5	B 保压速度 6	float	工艺成型监视值	第二套模
000331	b_tech	B_VPT0	B 保压时间 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000332	b_tech	B_VPT1	B 保压时间 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000333	b_tech	B_VPT2	B 保压时间 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000334	b_tech	B_VPT3	B 保压时间 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000335	b_tech	B_VPT4	B 保压时间 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000336	b_tech	B_VPT5	B 保压时间 6	float	工艺成型监视值	第二套模

000337	b_tech	B_CIS0	B 中进 1 位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000338	b_tech	B_CIS1	B 中进 2 位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000339	b_tech	B_CIS2	B 中进 3 位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000340	b_tech	B_CIS3	B 中进 4 位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000341	b_tech	B_CIP0	B 中进 1 压力	float	工艺成型监视值	第二套模
000342	b_tech	B_CIP1	B 中进 2 压力	float	工艺成型监视值	第二套模
000343	b_tech	B_CIP2	B 中进 3 压力	float	工艺成型监视值	第二套模
000344	b_tech	B_CIP3	B 中进 4 压力	float	工艺成型监视值	第二套模
000345	b_tech	B_CIV0	B 中进 1 速度	float	工艺成型监视值	第二套模
000346	b_tech	B_CIV1	B 中进 2 速度	float	工艺成型监视值	第二套模
000347	b_tech	B_CIV2	B 中进 3 速度	float	工艺成型监视值	第二套模
000348	b_tech	B_CIV3	B 中进 4 速度	float	工艺成型监视值	第二套模
000349	b_tech	B_CIT0	B 中进 1 时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000350	b_tech	B_CIT1	B 中进 2 时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000351	b_tech	B_CIT2	B 中进 3 时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000352	b_tech	B_CIT3	B 中进 4 时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000353	b_tech	B_COS0	B 中退 1 位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000354	b_tech	B_COS1	B 中退 2 位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000355	b_tech	B_COS2	B 中退 3 位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000356	b_tech	B_COS3	B 中退 4 位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000357	b_tech	B_COP0	B 中退 1 压力	float	工艺成型监视值	第二套模
000358	b_tech	B_COP1	B 中退 2 压力	float	工艺成型监视值	第二套模

000359	b_tech	B_COP2	B 中退 3 压力	float	工艺成型监视值	第二套模
000360	b_tech	B_COP3	B 中退 4 压力	float	工艺成型监视值	第二套模
000361	b_tech	B_COV0	B 中退 1 速度	float	工艺成型监视值	第二套模
000362	b_tech	B_COV1	B 中退 2 速度	float	工艺成型监视值	第二套模
000363	b_tech	B_COV2	B 中退 3 速度	float	工艺成型监视值	第二套模
000364	b_tech	B_COV3	B 中退 4 速度	float	工艺成型监视值	第二套模
000365	b_tech	B_COT0	B 中退 1 时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000366	b_tech	B_COT1	B 中退 2 时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000367	b_tech	B_COT2	B 中退 3 时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000368	b_tech	B_COT3	B 中退 4 时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000369	b_tech	B_CFS0	B 座进位置 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000370	b_tech	B_CFS1	B 座进位置 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000371	b_tech	B_CFS2	B 座进位置 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000372	b_tech	B_CFP0	B 座进压力 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000373	b_tech	B_CFP1	B 座进压力 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000374	b_tech	B_CFP2	B 座进压力 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000375	b_tech	B_CFV0	B 座进速度 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000376	b_tech	B_CFV1	B 座进速度 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000377	b_tech	B_CFV2	B 座进速度 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000378	b_tech	B_CFT0	B 座进时间 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000379	b_tech	B_CFT1	B 座进时间 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000380	b_tech	B_CFT2	B 座进时间 3	float	工艺成型监视值	第二套模

000381	b_tech	B_CBS0	B 座退位置 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000382	b_tech	B_CBS1	B 座退位置 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000383	b_tech	B_CBS2	B 座退位置 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000384	b_tech	B_CBP0	B 座退压力 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000385	b_tech	B_CBP1	B 座退压力 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000386	b_tech	B_CBP2	B 座退压力 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000387	b_tech	B_CBV0	B 座退速度 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000388	b_tech	B_CBV1	B 座退速度 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000389	b_tech	B_CBV2	B 座退速度 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000390	b_tech	B_CBT0	B 座退时间 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000391	b_tech	B_CBT1	B 座退时间 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000392	b_tech	B_CBT2	B 座退时间 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000393	b_tech	B_CBT3	B 座退时间 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000394	b_tech	B_PFS0	B 前松位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000395	b_tech	B_PFP0	B 前松压力	float	工艺成型监视值	第二套模
000396	b_tech	B_PFV0	B 前松速度	float	工艺成型监视值	第二套模
000397	b_tech	B_PFT0	B 前松时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000398	b_tech	B_PBS0	B 后松位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000399	b_tech	B_PBP0	B 后松压力	float	工艺成型监视值	第二套模
000400	b_tech	B_PBV0	B 后松速度	float	工艺成型监视值	第二套模
000401	b_tech	B_PBT0	B 后松时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000402	b_tech	B_TSM	B 模具冷却	float	工艺成型监视值	第二套模

000403	b_tech	B_TS0	B 喷嘴	float	工艺成型监视值	第二套模
000404	b_tech	B_TS1	B 一段	float	工艺成型监视值	第二套模
000405	b_tech	B_TS2	B 二段	float	工艺成型监视值	第二套模
000406	b_tech	B_TS3	B 三段	float	工艺成型监视值	第二套模
000407	b_tech	B_TS4	B 四段	float	工艺成型监视值	第二套模
000408	b_tech	B_TS5	B 五段	float	工艺成型监视值	第二套模
000409	b_tech	B_TSM0	B 模具温度	float	工艺成型监视值	第二套模
000410	b_tech	B_TSM1	B 模具温度	float	工艺成型监视值	第二套模
000411	b_tech	B_TSH	B 料斗温度	float	工艺成型监视值	第二套模
000412	b_tech	B_TSO	B 油温	float	工艺成型监视值	第二套模

OPC UA 协议数据发布节点对照表

1) 接口 RJ45(Ethernet)
2) 通信协议 Opc ua
3) 通信速度 100BASE-T
4) 服务端通讯端口 4840 (不可变更)

序号	**订阅节点**	**节点翻译**	**type**	**数据类型**	**单色机/双色机/三色机备注**
000001	OPM	运行模式	int32	实时监视值	第一套模
000002	wmId	警报号	int32	实时监视值	第一套模
000003	T0	喷嘴温度	float	实时监视值	第一套模
000004	T1	一段温度	float	实时监视值	第一套模
000005	T2	二段温度	float	实时监视值	第一套模

000006	T3	三段温度	float	实时监视值	第一套模
000007	T4	四段温度	float	实时监视值	第一套模
000008	T5	五段温度	float	实时监视值	第一套模
000009	TH	料温温度	float	实时监视值	第一套模
000010	TO	油温	float	实时监视值	第一套模
000011	ES	顶针位置	float	实时监视值	第一套模
000012	MS	模具位置	float	实时监视值	第一套模
000013	IS	注射位置	float	实时监视值	第一套模
000014	CS	座台位置	float	实时监视值	第一套模
000015	SP	系统压力	float	实时监视值	第一套模
000016	wmMsg	警报信息	string	实时监视值	第一套模
000017	wmTime	警报生成时间	string	实时监视值	第一套模
000018	MCV3	锁模速度 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000019	MCV4	锁模速度 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000020	MOS0	开模位置 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000021	MOS1	开模位置 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000022	MOS2	开模位置 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000023	MOS3	开模位置 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000024	MOS4	开模位置 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000025	MOP0	开模压力 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000026	MOP1	开模压力 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000027	MOP2	开模压力 3	float	工艺成型监视值	第一套模

000028	MOP3	开模压力 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000029	MOP4	开模压力 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000030	MOV0	开模速度 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000031	MOV1	开模速度 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000032	MOV2	开模速度 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000033	MOV3	开模速度 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000034	MOV4	开模速度 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000035	EFS0	顶进位置 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000036	EFS1	顶进位置 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000037	EFS2	顶进位置 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000038	EFP0	顶进压力 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000039	EFP1	顶进压力 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000040	EFP2	顶进压力 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000041	EFV0	顶进速度 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000042	EFV1	顶进速度 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000043	EFV2	顶进速度 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000044	EBS0	顶退位置 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000045	EBS1	顶退位置 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000046	EBS2	顶退位置 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000047	EBP0	顶退压力 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000048	EBP1	顶退压力 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000049	EBP2	顶退压力 3	float	工艺成型监视值	第一套模

000050	EBV0	顶退速度 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000051	EBV1	顶退速度 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000052	EBV2	顶退速度 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000053	EBT0	顶针时间 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000054	EBT1	顶针时间 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000055	EBT2	顶针时间 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000056	VIS0	注射位置 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000057	VIS1	注射位置 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000058	VIS2	注射位置 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000059	VIS3	注射位置 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000060	VIS4	注射位置 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000061	VIS5	注射位置 6	float	工艺成型监视值	第一套模
000062	VIP0	注射压力 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000063	VIP1	注射压力 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000064	VIP2	注射压力 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000065	VIP3	注射压力 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000066	VIP4	注射压力 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000067	VIP5	注射压力 6	float	工艺成型监视值	第一套模
000068	VIV0	注射速度 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000069	VIV1	注射速度 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000070	VIV2	注射速度 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000071	VIV3	注射速度 4	float	工艺成型监视值	第一套模

000072	VIV4	注射速度 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000073	VIV5	注射速度 6	float	工艺成型监视值	第一套模
000074	PS0	溶胶位置 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000075	PS1	溶胶位置 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000076	PS2	溶胶位置 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000077	PS3	溶胶位置 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000078	PS4	溶胶位置 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000079	PP0	溶胶压力 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000080	PP1	溶胶压力 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000081	PP2	溶胶压力 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000082	PP3	溶胶压力 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000083	PP4	溶胶压力 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000084	PV0	溶胶速度 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000085	PV1	溶胶速度 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000086	PV2	溶胶速度 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000087	PV3	溶胶速度 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000088	PV4	溶胶速度 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000089	PB0	溶胶背压 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000090	PB1	溶胶背压 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000091	PB2	溶胶背压 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000092	PB3	溶胶背压 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000093	PB4	溶胶背压 5	float	工艺成型监视值	第一套模

000094	CT	冷却时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000095	SM	射退模式	float	工艺成型监视值	第一套模
000096	VPSS	转保位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000097	VPSP	转保压力	float	工艺成型监视值	第一套模
000098	VPST	转保时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000099	VPP0	保压压力 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000100	VPP1	保压压力 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000101	VPP2	保压压力 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000102	VPP3	保压压力 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000103	VPP4	保压压力 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000104	VPP5	保压压力 6	float	工艺成型监视值	第一套模
000105	VPV0	保压速度 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000106	VPV1	保压速度 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000107	VPV2	保压速度 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000108	VPV3	保压速度 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000109	VPV4	保压速度 5	float	工艺成型监视值	第一套模
000110	VPV5	保压速度 6	float	工艺成型监视值	第一套模
000111	VPT0	保压时间 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000112	VPT1	保压时间 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000113	VPT2	保压时间 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000114	VPT3	保压时间 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000115	VPT4	保压时间 5	float	工艺成型监视值	第一套模

000116	VPT5	保压时间 6	float	工艺成型监视值	第一套模
000117	CIS0	中进 1 位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000118	CIS1	中进 2 位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000119	CIS2	中进 3 位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000120	CIS3	中进 4 位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000121	CIP0	中进 1 压力	float	工艺成型监视值	第一套模
000122	CIP1	中进 2 压力	float	工艺成型监视值	第一套模
000123	CIP2	中进 3 压力	float	工艺成型监视值	第一套模
000124	CIP3	中进 4 压力	float	工艺成型监视值	第一套模
000125	CIV0	中进 1 速度	float	工艺成型监视值	第一套模
000126	CIV1	中进 2 速度	float	工艺成型监视值	第一套模
000127	CIV2	中进 3 速度	float	工艺成型监视值	第一套模
000128	CIV3	中进 4 速度	float	工艺成型监视值	第一套模
000129	CIT0	中进 1 时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000130	CIT1	中进 2 时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000131	CIT2	中进 3 时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000132	CIT3	中进 4 时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000133	COS0	中退 1 位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000134	COS1	中退 2 位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000135	COS2	中退 3 位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000136	COS3	中退 4 位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000137	COP0	中退 1 压力	float	工艺成型监视值	第一套模

000138	COP1	中退 2 压力	float	工艺成型监视值	第一套模
000139	COP2	中退 3 压力	float	工艺成型监视值	第一套模
000140	COP3	中退 4 压力	float	工艺成型监视值	第一套模
000141	COV0	中退 1 速度	float	工艺成型监视值	第一套模
000142	COV1	中退 2 速度	float	工艺成型监视值	第一套模
000143	COV2	中退 3 速度	float	工艺成型监视值	第一套模
000144	COV3	中退 4 速度	float	工艺成型监视值	第一套模
000145	COT0	中退 1 时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000146	COT1	中退 2 时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000147	COT2	中退 3 时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000148	COT3	中退 4 时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000149	CFS0	座进位置 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000150	CFS1	座进位置 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000151	CFS2	座进位置 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000152	CFP0	座进压力 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000153	CFP1	座进压力 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000154	CFP2	座进压力 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000155	CFV0	座进速度 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000156	CFV1	座进速度 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000157	CFV2	座进速度 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000158	CFT0	座进时间 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000159	CFT1	座进时间 2	float	工艺成型监视值	第一套模

000160	CFT2	座进时间 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000161	CBS0	座退位置 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000162	CBS1	座退位置 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000163	CBS2	座退位置 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000164	CBP0	座退压力 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000165	CBP1	座退压力 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000166	CBP2	座退压力 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000167	CBV0	座退速度 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000168	CBV1	座退速度 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000169	CBV2	座退速度 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000170	CBT0	座退时间 1	float	工艺成型监视值	第一套模
000171	CBT1	座退时间 2	float	工艺成型监视值	第一套模
000172	CBT2	座退时间 3	float	工艺成型监视值	第一套模
000173	CBT3	座退时间 4	float	工艺成型监视值	第一套模
000174	PFS0	前松位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000175	PFP0	前松压力	float	工艺成型监视值	第一套模
000176	PFV0	前松速度	float	工艺成型监视值	第一套模
000177	PFT0	前松时间	float	工艺成型监视值	第一套模
000178	PBS0	后松位置	float	工艺成型监视值	第一套模
000179	PBP0	后松压力	float	工艺成型监视值	第一套模
000180	PBV0	后松速度	float	工艺成型监视值	第一套模
000181	PBT0	后松时间	float	工艺成型监视值	第一套模

000182	TSM	模具冷却	float	工艺成型监视值	第一套模
000183	TS0	喷嘴温度	float	工艺成型监视值	第一套模
000184	TS1	一段温度	float	工艺成型监视值	第一套模
000185	TS2	二段温度	float	工艺成型监视值	第一套模
000186	TS3	三段温度	float	工艺成型监视值	第一套模
000187	TS4	四段温度	float	工艺成型监视值	第一套模
000188	TS5	五段温度	float	工艺成型监视值	第一套模
000189	TSM0	模具温度	float	工艺成型监视值	第一套模
000190	TSM1	模具温度	float	工艺成型监视值	第一套模
000191	TSH	料斗温度	float	工艺成型监视值	第一套模
000192	TSO	油温	float	工艺成型监视值	第一套模
000193	CYCN	模数	int32	生产过程监视值	第一套模
000194	ECYCN	生产数量	int33	生产过程监视值	第一套模
000195	ECYCT	周期时间	float	生产过程监视值	第一套模
000196	MCT	锁模时间	float	生产过程监视值	第一套模
000197	INJT	注射时间	float	生产过程监视值	第一套模
000198	IVT	转保时间	float	生产过程监视值	第一套模
000199	PLST	储料时间	float	生产过程监视值	第一套模
000200	COOLT	冷却时间	float	生产过程监视值	第一套模
000201	MOT	开模时间	float	生产过程监视值	第一套模
000202	EFT	顶进时间	float	生产过程监视值	第一套模
000203	EBT	顶退时间	float	生产过程监视值	第一套模

000204	GPT	取出时间	float	生产过程监视值	第一套模
000205	IDLT	空闲时间	float	生产过程监视值	第一套模
000206	MCP	锁模压力	float	生产过程监视值	第一套模
000207	INJMP	注射最大压力	float	生产过程监视值	第一套模
000208	IVP	转保压力	float	生产过程监视值	第一套模
000209	PLSTMP	储料最大压力	float	生产过程监视值	第一套模
000210	INJSS	注射起始位置	float	生产过程监视值	第一套模
000211	INJES	注射终点位置	float	生产过程监视值	第一套模
000212	INJMINS	注射最小位置	float	生产过程监视值	第一套模
000213	IVS	转保位置	float	生产过程监视值	第一套模
000214	PLSTES	溶胶终点位置	float	生产过程监视值	第一套模
000215	MOES	开模终点位置	float	生产过程监视值	第一套模
000216	EJEES	顶针终点位置	float	生产过程监视值	第一套模
000217	IVV	转保压速度	float	生产过程监视值	第一套模
000218	MAXV	螺杆最大转速	float	生产过程监视值	第一套模
000219	T0	生产喷嘴温度	float	生产过程监视值	第一套模
000220	T1	生产一段温度	float	生产过程监视值	第一套模
000221	T2	生产二段温度	float	生产过程监视值	第一套模
000222	T3	生产三段温度	float	生产过程监视值	第一套模
000223	T4	生产四段温度	float	生产过程监视值	第一套模
000224	T5	生产五段温度	float	生产过程监视值	第一套模
000225	B_MCS0	B 锁模位置 1	float	工艺成型监视值	第二套模

000226	B_MCS1	B 锁模位置 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000227	B_MCS2	B 锁模位置 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000228	B_MCS3	B 锁模位置 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000229	B_MCS4	B 锁模位置 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000230	B_MCP0	B 锁模压力 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000231	B_MCP1	B 锁模压力 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000232	B_MCP2	B 锁模压力 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000233	B_MCP3	B 锁模压力 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000234	B_MCP4	B 锁模压力 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000235	B_MCV0	B 锁模速度 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000236	B_MCV1	B 锁模速度 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000237	B_MCV2	B 锁模速度 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000238	B_MCV3	B 锁模速度 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000239	B_MCV4	B 锁模速度 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000240	B_MOS0	B 开模位置 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000241	B_MOS1	B 开模位置 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000242	B_MOS2	B 开模位置 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000243	B_MOS3	B 开模位置 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000244	B_MOS4	B 开模位置 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000245	B_MOP0	B 开模压力 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000246	B_MOP1	B 开模压力 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000247	B_MOP2	B 开模压力 3	float	工艺成型监视值	第二套模

000248	B_MOP3	B 开模压力4	float	工艺成型监视值	第二套模
000249	B_MOP4	B 开模压力5	float	工艺成型监视值	第二套模
000250	B_MOV0	B 开模速度1	float	工艺成型监视值	第二套模
000251	B_MOV1	B 开模速度2	float	工艺成型监视值	第二套模
000252	B_MOV2	B 开模速度3	float	工艺成型监视值	第二套模
000253	B_MOV3	B 开模速度4	float	工艺成型监视值	第二套模
000254	B_MOV4	B 开模速度5	float	工艺成型监视值	第二套模
000255	B_EFS0	B 顶进位置1	float	工艺成型监视值	第二套模
000256	B_EFS1	B 顶进位置2	float	工艺成型监视值	第二套模
000257	B_EFS2	B 顶进位置3	float	工艺成型监视值	第二套模
000258	B_EFP0	B 顶进压力1	float	工艺成型监视值	第二套模
000259	B_EFP1	B 顶进压力2	float	工艺成型监视值	第二套模
000260	B_EFP2	B 顶进压力3	float	工艺成型监视值	第二套模
000261	B_EFV0	B 顶进速度1	float	工艺成型监视值	第二套模
000262	B_EFV1	B 顶进速度2	float	工艺成型监视值	第二套模
000263	B_EFV2	B 顶进速度3	float	工艺成型监视值	第二套模
000264	B_EBS0	B 顶退位置1	float	工艺成型监视值	第二套模
000265	B_EBS1	B 顶退位置2	float	工艺成型监视值	第二套模
000266	B_EBS2	B 顶退位置3	float	工艺成型监视值	第二套模
000267	B_EBP0	B 顶退压力1	float	工艺成型监视值	第二套模
000268	B_EBP1	B 顶退压力2	float	工艺成型监视值	第二套模
000269	B_EBP2	B 顶退压力3	float	工艺成型监视值	第二套模

000270	B_EBV0	B 顶退速度 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000271	B_EBV1	B 顶退速度 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000272	B_EBV2	B 顶退速度 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000273	B_EBT0	B 顶针时间 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000274	B_EBT1	B 顶针时间 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000275	B_EBT2	B 顶针时间 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000276	B_VIS0	B 注射位置 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000277	B_VIS1	B 注射位置 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000278	B_VIS2	B 注射位置 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000279	B_VIS3	B 注射位置 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000280	B_VIS4	B 注射位置 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000281	B_VIS5	B 注射位置 6	float	工艺成型监视值	第二套模
000282	B_VIP0	B 注射压力 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000283	B_VIP1	B 注射压力 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000284	B_VIP2	B 注射压力 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000285	B_VIP3	B 注射压力 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000286	B_VIP4	B 注射压力 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000287	B_VIP5	B 注射压力 6	float	工艺成型监视值	第二套模
000288	B_VIV0	B 注射速度 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000289	B_VIV1	B 注射速度 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000290	B_VIV2	B 注射速度 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000291	B_VIV3	B 注射速度 4	float	工艺成型监视值	第二套模

000292	B_VIV4	B 注射速度5	char	工艺成型监视值	第二套模
000293	B_VIV5	B 注射速度6	float	工艺成型监视值	第二套模
000294	B_PS0	B 储料位置1	float	工艺成型监视值	第二套模
000295	B_PS1	B 储料位置2	float	工艺成型监视值	第二套模
000296	B_PS2	B 储料位置3	float	工艺成型监视值	第二套模
000297	B_PS3	B 储料位置4	float	工艺成型监视值	第二套模
000298	B_PS4	B 储料位置5	float	工艺成型监视值	第二套模
000299	B_PP0	B 储料压力1	float	工艺成型监视值	第二套模
000300	B_PP1	B 储料压力2	float	工艺成型监视值	第二套模
000301	B_PP2	B 储料压力3	float	工艺成型监视值	第二套模
000302	B_PP3	B 储料压力4	float	工艺成型监视值	第二套模
000303	B_PP4	B 储料压力5	float	工艺成型监视值	第二套模
000304	B_PV0	B 储料速度1	float	工艺成型监视值	第二套模
000305	B_PV1	B 储料速度2	float	工艺成型监视值	第二套模
000306	B_PV2	B 储料速度3	float	工艺成型监视值	第二套模
000307	B_PV3	B 储料速度4	float	工艺成型监视值	第二套模
000308	B_PV4	B 储料速度5	float	工艺成型监视值	第二套模
000309	B_PB0	B 储料背压1	float	工艺成型监视值	第二套模
000310	B_PB1	B 储料背压2	float	工艺成型监视值	第二套模
000311	B_PB2	B 储料背压3	float	工艺成型监视值	第二套模
000312	B_PB3	B 储料背压4	float	工艺成型监视值	第二套模
000313	B_PB4	B 储料背压5	float	工艺成型监视值	第二套模

000314	B_CT	B 冷却时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000315	B_SM	B 射退模式	float	工艺成型监视值	第二套模
000316	B_VPSS	B 转保位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000317	B_VPSP	B 转保压力	float	工艺成型监视值	第二套模
000318	B_VPST	B 转保时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000319	B_VPP0	B 保压压力 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000320	B_VPP1	B 保压压力 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000321	B_VPP2	B 保压压力 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000322	B_VPP3	B 保压压力 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000323	B_VPP4	B 保压压力 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000324	B_VPP5	B 保压压力 6	float	工艺成型监视值	第二套模
000325	B_VPV0	B 保压速度 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000326	B_VPV1	B 保压速度 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000327	B_VPV2	B 保压速度 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000328	B_VPV3	B 保压速度 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000329	B_VPV4	B 保压速度 5	float	工艺成型监视值	第二套模
000330	B_VPV5	B 保压速度 6	float	工艺成型监视值	第二套模
000331	B_VPT0	B 保压时间 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000332	B_VPT1	B 保压时间 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000333	B_VPT2	B 保压时间 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000334	B_VPT3	B 保压时间 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000335	B_VPT4	B 保压时间 5	float	工艺成型监视值	第二套模

000336	B_VPT5	B 保压时间 6	float	工艺成型监视值	第二套模
000337	B_CIS0	B 中进 1 位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000338	B_CIS1	B 中进 2 位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000339	B_CIS2	B 中进 3 位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000340	B_CIS3	B 中进 4 位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000341	B_CIP0	B 中进 1 压力	float	工艺成型监视值	第二套模
000342	B_CIP1	B 中进 2 压力	float	工艺成型监视值	第二套模
000343	B_CIP2	B 中进 3 压力	float	工艺成型监视值	第二套模
000344	B_CIP3	B 中进 4 压力	float	工艺成型监视值	第二套模
000345	B_CIV0	B 中进 1 速度	float	工艺成型监视值	第二套模
000346	B_CIV1	B 中进 2 速度	float	工艺成型监视值	第二套模
000347	B_CIV2	B 中进 3 速度	float	工艺成型监视值	第二套模
000348	B_CIV3	B 中进 4 速度	float	工艺成型监视值	第二套模
000349	B_CIT0	B 中进 1 时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000350	B_CIT1	B 中进 2 时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000351	B_CIT2	B 中进 3 时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000352	B_CIT3	B 中进 4 时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000353	B_COS0	B 中退 1 位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000354	B_COS1	B 中退 2 位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000355	B_COS2	B 中退 3 位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000356	B_COS3	B 中退 4 位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000357	B_COP0	B 中退 1 压力	float	工艺成型监视值	第二套模

000358	B_COP1	B 中退 2 压力	float	工艺成型监视值	第二套模
000359	B_COP2	B 中退 3 压力	float	工艺成型监视值	第二套模
000360	B_COP3	B 中退 4 压力	float	工艺成型监视值	第二套模
000361	B_COV0	B 中退 1 速度	float	工艺成型监视值	第二套模
000362	B_COV1	B 中退 2 速度	float	工艺成型监视值	第二套模
000363	B_COV2	B 中退 3 速度	float	工艺成型监视值	第二套模
000364	B_COV3	B 中退 4 速度	float	工艺成型监视值	第二套模
000365	B_COT0	B 中退 1 时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000366	B_COT1	B 中退 2 时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000367	B_COT2	B 中退 3 时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000368	B_COT3	B 中退 4 时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000369	B_CFS0	B 座进位置 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000370	B_CFS1	B 座进位置 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000371	B_CFS2	B 座进位置 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000372	B_CFP0	B 座进压力 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000373	B_CFP1	B 座进压力 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000374	B_CFP2	B 座进压力 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000375	B_CFV0	B 座进速度 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000376	B_CFV1	B 座进速度 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000377	B_CFV2	B 座进速度 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000378	B_CFT0	B 座进时间 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000379	B_CFT1	B 座进时间 2	float	工艺成型监视值	第二套模

000380	B_CFT2	B 座进时间 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000381	B_CBS0	B 座退位置 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000382	B_CBS1	B 座退位置 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000383	B_CBS2	B 座退位置 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000384	B_CBP0	B 座退压力 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000385	B_CBP1	B 座退压力 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000386	B_CBP2	B 座退压力 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000387	B_CBV0	B 座退速度 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000388	B_CBV1	B 座退速度 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000389	B_CBV2	B 座退速度 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000390	B_CBT0	B 座退时间 1	float	工艺成型监视值	第二套模
000391	B_CBT1	B 座退时间 2	float	工艺成型监视值	第二套模
000392	B_CBT2	B 座退时间 3	float	工艺成型监视值	第二套模
000393	B_CBT3	B 座退时间 4	float	工艺成型监视值	第二套模
000394	B_PFS0	B 前松位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000395	B_PFP0	B 前松压力	float	工艺成型监视值	第二套模
000396	B_PFV0	B 前松速度	float	工艺成型监视值	第二套模
000397	B_PFT0	B 前松时间	float	工艺成型监视值	第二套模
000398	B_PBS0	B 后松位置	float	工艺成型监视值	第二套模
000399	B_PBP0	B 后松压力	float	工艺成型监视值	第二套模
000400	B_PBV0	B 后松速度	float	工艺成型监视值	第二套模
000401	B_PBT0	B 后松时间	float	工艺成型监视值	第二套模

000402	B_TSM	B 模具冷却	float	工艺成型监视值	第二套模
000403	B_TS0	B 喷嘴	float	工艺成型监视值	第二套模
000404	B_TS1	B 一段	float	工艺成型监视值	第二套模
000405	B_TS2	B 二段	float	工艺成型监视值	第二套模
000406	B_TS3	B 三段	float	工艺成型监视值	第二套模
000407	B_TS4	B 四段	float	工艺成型监视值	第二套模
000408	B_TS5	B 五段	float	工艺成型监视值	第二套模
000409	B_TSM0	B 模具温度	float	工艺成型监视值	第二套模
000410	B_TSM1	B 模具温度	float	工艺成型监视值	第二套模
000411	B_TSH	B 料斗温度	float	工艺成型监视值	第二套模
000412	B_TSO	B 油温	float	工艺成型监视值	第二套模

Modbus　tcp 协议节点表

1）接口 RJ45(Ethernet)
2）通信协议 Modbus/TCP
3）通信速度 100BASE-T
4）slave 端通讯端口 502（不可变更）
5）请求间隔延迟建议大于 0.1 秒小于 5 秒，5 秒内未请求，视作断开

Modbus/TCP Slave 地址映

射

No	项目名称	数据类型	单元	类型	地址	取值说明	单色机/双色注
000000	运行模式	监视值	无	4 字节整型	40001	0:手动 1:半自动 2:全自动 3:调试 4:其他	第一套模
000001	生产状态	监视值	无	4 字节整型	40003	0:待机 1:生产 -1:未知	第一套模

000002	模数	监视值	无	4 字节整型	40005		第一套模
000003	生产数量	监视值	无	4 字节整型	40007		第一套模
000004	品质代码	监视值	无	4 字节整型	40009	只有部分机型支持	第一套模
000005	警报号	监视值	无	4 字节整型	40011	只有部分机型支持	第一套模
000006	预留	监视值	无	4 字节整型	40013		第一套模
000007	预留	监视值	无	4 字节整型	40015		第一套模
000008	预留	监视值	无	4 字节整型	40017		第一套模
000009	预留	监视值	无	4 字节整型	40019		第一套模
000010	锁模位置 1	设定值	mm	浮点型单精度	40021	除以 10	第一套模
000011	锁模位置 2	设定值	mm	浮点型单精度	40023	除以 10	第一套模
000012	锁模位置 3	设定值	mm	浮点型单精度	40025	除以 10	第一套模
000013	锁模位置 4	设定值	mm	浮点型单精度	40027	除以 10	第一套模
000014	锁模位置 5	设定值	mm	浮点型单精度	40029	除以 10	第一套模
000015	锁模压力 1	设定值	Mpa	浮点型单精度	40031	除以 10	第一套模
000016	锁模压力 2	设定值	Mpa	浮点型单精度	40033	除以 10	第一套模
000017	锁模压力 3	设定值	Mpa	浮点型单精度	40035	除以 10	第一套模
000018	锁模压力 4	设定值	Mpa	浮点型单精度	40037	除以 10	第一套模
000019	锁模压力 5	设定值	Mpa	浮点型单精度	40039	除以 10	第一套模
000020	锁模速度 1	设定值	mm/s	浮点型单精度	40041	除以 10	第一套模
000021	锁模速度 2	设定值	mm/s	浮点型单精度	40043	除以 10	第一套模
000022	锁模速度 3	设定值	mm/s	浮点型单精度	40045	除以 10	第一套模
000023	锁模速度 4	设定值	mm/s	浮点型单精度	40047	除以 10	第一套模
000024	锁模速度 5	设定值	mm/s	浮点型单精度	40049	除以 10	第一套模
000025	开模位置 1	设定值	mm	浮点型单精度	40051	除以 10	第一套模
000026	开模位置 2	设定值	mm	浮点型单精度	40053	除以 10	第一套模
000027	开模位置 3	设定值	mm	浮点型单精度	40055	除以 10	第一套模
000028	开模位置 4	设定值	mm	浮点型单精度	40057	除以 10	第一套模
000029	开模位置 5	设定值	mm	浮点型单精度	40059	除以 10	第一套模
000030	开模压力 1	设定值	Mpa	浮点型单精度	40061	除以 10	第一套模
000031	开模压力 2	设定值	Mpa	浮点型单精度	40063	除以 10	第一套模
000032	开模压力 3	设定值	Mpa	浮点型单精度	40065	除以 10	第一套模
000033	开模压力 4	设定值	Mpa	浮点型单精度	40067	除以 10	第一套模
000034	开模压力 5	设定值	Mpa	浮点型单精度	40069	除以 10	第一套模
000035	开模速度 1	设定值	mm/s	浮点型单精度	40071	除以 10	第一套模
000036	开模速度 2	设定值	mm/s	浮点型单精度	40073	除以 10	第一套模
000037	开模速度 3	设定值	mm/s	浮点型单精度	40075	除以 10	第一套模
000038	开模速度 4	设定值	mm/s	浮点型单精度	40077	除以 10	第一套模
000039	开模速度 5	设定值	mm/s	浮点型单精度	40079	除以 10	第一套模
000040	顶进位置 1	设定值	mm	浮点型单精度	40081	除以 10	第一套模
000041	顶进位置 2	设定值	mm	浮点型单精度	40083	除以 10	第一套模
000042	顶进位置 3	设定值	mm	浮点型单精度	40085	除以 10	第一套模

000043	顶进压力 1	设定值	Mpa	浮点型单精度	40087	除以 10	第一套模
000044	顶进压力 2	设定值	Mpa	浮点型单精度	40089	除以 10	第一套模
000045	顶进压力 3	设定值	Mpa	浮点型单精度	40091	除以 10	第一套模
000046	顶进速度 1	设定值	mm/s	浮点型单精度	40093	除以 10	第一套模
000047	顶进速度 2	设定值	mm/s	浮点型单精度	40095	除以 10	第一套模
000048	顶进速度 3	设定值	mm/s	浮点型单精度	40097	除以 10	第一套模
000049	顶退位置 1	设定值	mm	浮点型单精度	40099	除以 10	第一套模
000050	顶退位置 2	设定值	mm	浮点型单精度	40101	除以 10	第一套模
000051	顶退位置 3	设定值	mm	浮点型单精度	40103	除以 10	第一套模
000052	顶退压力 1	设定值	Mpa	浮点型单精度	40105	除以 10	第一套模
000053	顶退压力 2	设定值	Mpa	浮点型单精度	40107	除以 10	第一套模
000054	顶退压力 3	设定值	Mpa	浮点型单精度	40109	除以 10	第一套模
000055	顶退速度 1	设定值	mm/s	浮点型单精度	40111	除以 10	第一套模
000056	顶退速度 2	设定值	mm/s	浮点型单精度	40113	除以 10	第一套模
000057	顶退速度 3	设定值	mm/s	浮点型单精度	40115	除以 10	第一套模
000058	顶针时间 1	设定值	sec	浮点型单精度	40117	除以 10	第一套模
000059	顶针时间 2	设定值	sec	浮点型单精度	40119	除以 10	第一套模
000060	顶针时间 3	设定值	sec	浮点型单精度	40121	除以 10	第一套模
000061	注射位置 1	设定值	mm	浮点型单精度	40123	除以 10	第一套模
000062	注射位置 2	设定值	mm	浮点型单精度	40125	除以 10	第一套模
000063	注射位置 3	设定值	mm	浮点型单精度	40127	除以 10	第一套模
000064	注射位置 4	设定值	mm	浮点型单精度	40129	除以 10	第一套模
000065	注射位置 5	设定值	mm	浮点型单精度	40131	除以 10	第一套模
000066	注射位置 6	设定值	mm	浮点型单精度	40133	除以 10	第一套模
000067	注射压力 1	设定值	Mpa	浮点型单精度	40135	除以 10	第一套模
000068	注射压力 2	设定值	Mpa	浮点型单精度	40137	除以 10	第一套模
000069	注射压力 3	设定值	Mpa	浮点型单精度	40139	除以 10	第一套模
000070	注射压力 4	设定值	Mpa	浮点型单精度	40141	除以 10	第一套模
000071	注射压力 5	设定值	Mpa	浮点型单精度	40143	除以 10	第一套模
000072	注射压力 6	设定值	Mpa	浮点型单精度	40145	除以 10	第一套模
000073	注射速度 1	设定值	mm/s	浮点型单精度	40147	除以 10	第一套模
000074	注射速度 2	设定值	mm/s	浮点型单精度	40149	除以 10	第一套模
000075	注射速度 3	设定值	mm/s	浮点型单精度	40151	除以 10	第一套模
000076	注射速度 4	设定值	mm/s	浮点型单精度	40153	除以 10	第一套模
000077	注射速度 5	设定值	mm/s	浮点型单精度	40155	除以 10	第一套模
000078	注射速度 6	设定值	mm/s	浮点型单精度	40157	除以 10	第一套模
000079	溶胶位置 1	设定值	mm	浮点型单精度	40159	除以 10	第一套模
000080	溶胶位置 2	设定值	mm	浮点型单精度	40161	除以 10	第一套模
000081	溶胶位置 3	设定值	mm	浮点型单精度	40163	除以 10	第一套模
000082	溶胶位置 4	设定值	mm	浮点型单精度	40165	除以 10	第一套模
000083	溶胶位置 5	设定值	mm	浮点型单精度	40167	除以 10	第一套模
000084	溶胶压力 1	设定值	Mpa	浮点型单精度	40169	除以 10	第一套模
000085	溶胶压力 2	设定值	Mpa	浮点型单精度	40171	除以 10	第一套模

000086	溶胶压力 3	设定值	Mpa	浮点型单精度	40173	除以 10	第一套模
000087	溶胶压力 4	设定值	Mpa	浮点型单精度	40175	除以 10	第一套模
000088	溶胶压力 5	设定值	Mpa	浮点型单精度	40177	除以 10	第一套模
000089	溶胶速度 1	设定值	mm/s	浮点型单精度	40179	除以 10	第一套模
000090	溶胶速度 2	设定值	mm/s	浮点型单精度	40181	除以 10	第一套模
000091	溶胶速度 3	设定值	mm/s	浮点型单精度	40183	除以 10	第一套模
000092	溶胶速度 4	设定值	mm/s	浮点型单精度	40185	除以 10	第一套模
000093	溶胶速度 5	设定值	mm/s	浮点型单精度	40187	除以 10	第一套模
000094	溶胶背压 1	设定值	Mpa	浮点型单精度	40189	除以 10	第一套模
000095	溶胶背压 2	设定值	Mpa	浮点型单精度	40191	除以 10	第一套模
000096	溶胶背压 3	设定值	Mpa	浮点型单精度	40193	除以 10	第一套模
000097	溶胶背压 4	设定值	Mpa	浮点型单精度	40195	除以 10	第一套模
000098	溶胶背压 5	设定值	Mpa	浮点型单精度	40197	除以 10	第一套模
000099	冷却时间	设定值	sec	浮点型单精度	40199	除以 10	第一套模
000100	射退模式	设定值	无	浮点型单精度	40201	除以 10	第一套模
000101	转保位置	设定值	mm	浮点型单精度	40203	除以 10	第一套模
000102	转保压力	设定值	Mpa	浮点型单精度	40205	除以 10	第一套模
000103	转保时间	设定值	sec	浮点型单精度	40207	除以 10	第一套模
000104	保压压力 1	设定值	Mpa	浮点型单精度	40209	除以 10	第一套模
000105	保压压力 2	设定值	Mpa	浮点型单精度	40211	除以 10	第一套模
000106	保压压力 3	设定值	Mpa	浮点型单精度	40213	除以 10	第一套模
000107	保压压力 4	设定值	Mpa	浮点型单精度	40215	除以 10	第一套模
000108	保压压力 5	设定值	Mpa	浮点型单精度	40217	除以 10	第一套模
000109	保压压力 6	设定值	Mpa	浮点型单精度	40219	除以 10	第一套模
000110	保压速度 1	设定值	mm/s	浮点型单精度	40221	除以 10	第一套模
000111	保压速度 2	设定值	mm/s	浮点型单精度	40223	除以 10	第一套模
000112	保压速度 3	设定值	mm/s	浮点型单精度	40225	除以 10	第一套模
000113	保压速度 4	设定值	mm/s	浮点型单精度	40227	除以 10	第一套模
000114	保压速度 5	设定值	mm/s	浮点型单精度	40229	除以 10	第一套模
000115	保压速度 6	设定值	mm/s	浮点型单精度	40231	除以 10	第一套模
000116	保压时间 1	设定值	sec	浮点型单精度	40233	除以 10	第一套模
000117	保压时间 2	设定值	sec	浮点型单精度	40235	除以 10	第一套模
000118	保压时间 3	设定值	sec	浮点型单精度	40237	除以 10	第一套模
000119	保压时间 4	设定值	sec	浮点型单精度	40239	除以 10	第一套模
000120	保压时间 5	设定值	sec	浮点型单精度	40241	除以 10	第一套模
000121	保压时间 6	设定值	sec	浮点型单精度	40243	除以 10	第一套模
000122	中进 1 位置	设定值	mm	浮点型单精度	40245	除以 10	第一套模
000123	中进 2 位置	设定值	mm	浮点型单精度	40247	除以 10	第一套模
000124	中进 3 位置	设定值	mm	浮点型单精度	40249	除以 10	第一套模
000125	中进 4 位置	设定值	mm	浮点型单精度	40251	除以 10	第一套模
000126	中进 1 压力	设定值	Mpa	浮点型单精度	40253	除以 10	第一套模
000127	中进 2 压力	设定值	Mpa	浮点型单精度	40255	除以 10	第一套模
000128	中进 3 压力	设定值	Mpa	浮点型单精度	40257	除以 10	第一套模

000129	中进 4 压力	设定值	Mpa	浮点型单精度	40259	除以 10	第一套模
000130	中进 1 速度	设定值	mm/s	浮点型单精度	40261	除以 10	第一套模
000131	中进 2 速度	设定值	mm/s	浮点型单精度	40263	除以 10	第一套模
000132	中进 3 速度	设定值	mm/s	浮点型单精度	40265	除以 10	第一套模
000133	中进 4 速度	设定值	mm/s	浮点型单精度	40267	除以 10	第一套模
000134	中进 1 时间	设定值	sec	浮点型单精度	40269	除以 10	第一套模
000135	中进 2 时间	设定值	sec	浮点型单精度	40271	除以 10	第一套模
000136	中进 3 时间	设定值	sec	浮点型单精度	40273	除以 10	第一套模
000137	中进 4 时间	设定值	sec	浮点型单精度	40275	除以 10	第一套模
000138	中退 1 位置	设定值	mm	浮点型单精度	40277	除以 10	第一套模
000139	中退 2 位置	设定值	mm	浮点型单精度	40279	除以 10	第一套模
000140	中退 3 位置	设定值	mm	浮点型单精度	40281	除以 10	第一套模
000141	中退 4 位置	设定值	mm	浮点型单精度	40283	除以 10	第一套模
000142	中退 1 压力	设定值	Mpa	浮点型单精度	40285	除以 10	第一套模
000143	中退 2 压力	设定值	Mpa	浮点型单精度	40287	除以 10	第一套模
000144	中退 3 压力	设定值	Mpa	浮点型单精度	40289	除以 10	第一套模
000145	中退 4 压力	设定值	Mpa	浮点型单精度	40291	除以 10	第一套模
000146	中退 1 速度	设定值	mm/s	浮点型单精度	40293	除以 10	第一套模
000147	中退 2 速度	设定值	mm/s	浮点型单精度	40295	除以 10	第一套模
000148	中退 3 速度	设定值	mm/s	浮点型单精度	40297	除以 10	第一套模
000149	中退 4 速度	设定值	mm/s	浮点型单精度	40299	除以 10	第一套模
000150	中退 1 时间	设定值	sec	浮点型单精度	40301	除以 10	第一套模
000151	中退 2 时间	设定值	sec	浮点型单精度	40303	除以 10	第一套模
000152	中退 3 时间	设定值	sec	浮点型单精度	40305	除以 10	第一套模
000153	中退 4 时间	设定值	sec	浮点型单精度	40307	除以 10	第一套模
000154	座进位置 1	设定值	mm	浮点型单精度	40309	除以 10	第一套模
000155	座进位置 2	设定值	mm	浮点型单精度	40311	除以 10	第一套模
000156	座进位置 3	设定值	mm	浮点型单精度	40313	除以 10	第一套模
000157	座进压力 1	设定值	Mpa	浮点型单精度	40315	除以 10	第一套模
000158	座进压力 2	设定值	Mpa	浮点型单精度	40317	除以 10	第一套模
000159	座进压力 3	设定值	Mpa	浮点型单精度	40319	除以 10	第一套模
000160	座进速度 1	设定值	mm/s	浮点型单精度	40321	除以 10	第一套模
000161	座进速度 2	设定值	mm/s	浮点型单精度	40323	除以 10	第一套模
000162	座进速度 3	设定值	mm/s	浮点型单精度	40325	除以 10	第一套模
000163	座进时间 1	设定值	sec	浮点型单精度	40327	除以 10	第一套模
000164	座进时间 2	设定值	sec	浮点型单精度	40329	除以 10	第一套模
000165	座进时间 3	设定值	sec	浮点型单精度	40331	除以 10	第一套模
000166	座退位置 1	设定值	mm	浮点型单精度	40333	除以 10	第一套模
000167	座退位置 2	设定值	mm	浮点型单精度	40335	除以 10	第一套模
000168	座退位置 3	设定值	mm	浮点型单精度	40337	除以 10	第一套模
000169	座退压力 1	设定值	Mpa	浮点型单精度	40339	除以 10	第一套模
000170	座退压力 2	设定值	Mpa	浮点型单精度	40341	除以 10	第一套模
000171	座退压力 3	设定值	Mpa	浮点型单精度	40343	除以 10	第一套模

000172	座退速度 1	设定值	mm/s	浮点型单精度	40345	除以 10	第一套模
000173	座退速度 2	设定值	mm/s	浮点型单精度	40347	除以 10	第一套模
000174	座退速度 3	设定值	mm/s	浮点型单精度	40349	除以 10	第一套模
000175	座退时间 1	设定值	sec	浮点型单精度	40351	除以 10	第一套模
000176	座退时间 2	设定值	sec	浮点型单精度	40353	除以 10	第一套模
000177	座退时间 3	设定值	sec	浮点型单精度	40355	除以 10	第一套模
000178	座退时间 4	设定值	sec	浮点型单精度	40357	除以 10	第一套模
000179	前松位置	设定值	mm	浮点型单精度	40359	除以 10	第一套模
000180	前松压力	设定值	Mpa	浮点型单精度	40361	除以 10	第一套模
000181	前松速度	设定值	mm/s	浮点型单精度	40363	除以 10	第一套模
000182	前松时间	设定值	sec	浮点型单精度	40365	除以 10	第一套模
000183	后松位置	设定值	mm	浮点型单精度	40367	除以 10	第一套模
000184	后松压力	设定值	Mpa	浮点型单精度	40369	除以 10	第一套模
000185	后松速度	设定值	mm/s	浮点型单精度	40371	除以 10	第一套模
000186	后松时间	设定值	sec	浮点型单精度	40373	除以 10	第一套模
000187	模具冷却	设定值	sec	浮点型单精度	40375	除以 10	第一套模
000188	喷嘴温度	设定值	℃	浮点型单精度	40377	除以 10	第一套模
000189	一段温度	设定值	℃	浮点型单精度	40379	除以 10	第一套模
000190	二段温度	设定值	℃	浮点型单精度	40381	除以 10	第一套模
000191	三段温度	设定值	℃	浮点型单精度	40383	除以 10	第一套模
000192	四段温度	设定值	℃	浮点型单精度	40385	除以 10	第一套模
000193	五段温度	设定值	℃	浮点型单精度	40387	除以 10	第一套模
000194	模具温度 1	设定值	℃	浮点型单精度	40389	除以 10	第一套模
000195	模具温度 2	设定值	℃	浮点型单精度	40391	除以 10	第一套模
000196	料斗温度	设定值	℃	浮点型单精度	40393	除以 10	第一套模
000197	油温	设定值	℃	浮点型单精度	40395	除以 10	第一套模
000198	周期时间	监视值	sec	浮点型单精度	40397	除以 10	第一套模
000199	锁模时间	监视值	sec	浮点型单精度	40399	除以 10	第一套模
000200	注射时间	监视值	sec	浮点型单精度	40401	除以 10	第一套模
000201	转保时间	监视值	sec	浮点型单精度	40403	除以 10	第一套模
000202	储料时间	监视值	sec	浮点型单精度	40405	除以 10	第一套模
000203	冷却时间	监视值	sec	浮点型单精度	40407	除以 10	第一套模
000204	开模时间	监视值	sec	浮点型单精度	40409	除以 10	第一套模
000205	顶进时间	监视值	sec	浮点型单精度	40411	除以 10	第一套模
000206	顶退时间	监视值	sec	浮点型单精度	40413	除以 10	第一套模
000207	取出时间	监视值	sec	浮点型单精度	40415	除以 10	第一套模
000208	空闲时间	监视值	sec	浮点型单精度	40417	除以 10	第一套模
000209	锁模压力	监视值	Mpa	浮点型单精度	40419	除以 10	第一套模
000210	注射最大压力	监视值	Mpa	浮点型单精度	40421	除以 10	第一套模
000211	转保压压力	监视值	Mpa	浮点型单精度	40423	除以 10	第一套模
000212	储料最大压力	监视值	Mpa	浮点型单精度	40425	除以 10	第一套模
000213	注射起始位置	监视值	mm	浮点型单精度	40427	除以 10	第一套模
000214	注射终点位置	监视值	mm	浮点型单精度	40429	除以 10	第一套模

000215	注射最小位置	监视值	mm	浮点型单精度	40431	除以 10	第一套模
000216	转保压位置	监视值	mm	浮点型单精度	40433	除以 10	第一套模
000217	溶胶终点位置	监视值	mm	浮点型单精度	40435	除以 10	第一套模
000218	开模终点位置	监视值	mm	浮点型单精度	40437	除以 10	第一套模
000219	顶针终点位置	监视值	mm	浮点型单精度	40439	除以 10	第一套模
000220	转保速度	监视值	mm/s	浮点型单精度	40441	除以 10	第一套模
000221	螺杆最大转速	监视值	mm/s	浮点型单精度	40443	除以 10	第一套模
000222	SPC 喷嘴温度	监视值	℃	浮点型单精度	40445	除以 10	第一套模
000223	SPC 一段温度	监视值	℃	浮点型单精度	40447	除以 10	第一套模
000224	SPC 二段温度	监视值	℃	浮点型单精度	40449	除以 10	第一套模
000225	SPC 三段温度	监视值	℃	浮点型单精度	40451	除以 10	第一套模
000226	SPC 四段温度	监视值	℃	浮点型单精度	40453	除以 10	第一套模
000227	SPC 五段温度	监视值	℃	浮点型单精度	40455	除以 10	第一套模
000228	实时喷嘴温度	监视值	℃	浮点型单精度	40457	除以 10	第一套模
000229	实时一段温度	监视值	℃	浮点型单精度	40459	除以 10	第一套模
000230	实时二段温度	监视值	℃	浮点型单精度	40461	除以 10	第一套模
000231	实时三段温度	监视值	℃	浮点型单精度	40463	除以 10	第一套模
000232	实时四段温度	监视值	℃	浮点型单精度	40465	除以 10	第一套模
000233	实时五段温度	监视值	℃	浮点型单精度	40467	除以 10	第一套模
000234	实时料温温度	监视值	℃	浮点型单精度	40469	除以 10	第一套模
000235	实时油温温度	监视值	℃	浮点型单精度	40471	除以 10	第一套模
000236	实时顶针位置	监视值	mm	浮点型单精度	40473	除以 10	第一套模
000237	实时模具位置	监视值	mm	浮点型单精度	40475	除以 10	第一套模
000238	实时注射位置	监视值	mm	浮点型单精度	40477	除以 10	第一套模
000239	实时座台位置	监视值	mm	浮点型单精度	40479	除以 10	第一套模
000240	实时系统压力	监视值	Mpa	浮点型单精度	40481	除以 10	第一套模
000241	预留	监视值		浮点型单精度	40483	除以 10	第一套模
000242	预留	监视值		浮点型单精度	40485	除以 10	第一套模
000243	预留	监视值		浮点型单精度	40487	除以 10	第一套模
000244	预留	监视值		浮点型单精度	40489	除以 10	第一套模
000245	预留	监视值		浮点型单精度	40491	除以 10	第一套模
000246	B 锁模位置 1	设定值	mm	浮点型单精度	40521	除以 10	第二套模
000247	B 锁模位置 2	设定值	mm	浮点型单精度	40523	除以 10	第二套模
000248	B 锁模位置 3	设定值	mm	浮点型单精度	40525	除以 10	第二套模
000249	B 锁模位置 4	设定值	mm	浮点型单精度	40527	除以 10	第二套模
000250	B 锁模位置 5	设定值	mm	浮点型单精度	40529	除以 10	第二套模
000251	B 锁模压力 1	设定值	Mpa	浮点型单精度	40531	除以 10	第二套模
000252	B 锁模压力 2	设定值	Mpa	浮点型单精度	40533	除以 10	第二套模
000253	B 锁模压力 3	设定值	Mpa	浮点型单精度	40535	除以 10	第二套模
000254	B 锁模压力 4	设定值	Mpa	浮点型单精度	40537	除以 10	第二套模
000255	B 锁模压力 5	设定值	Mpa	浮点型单精度	40539	除以 10	第二套模
000256	B 锁模速度 1	设定值	mm/s	浮点型单精度	40541	除以 10	第二套模
000257	B 锁模速度 2	设定值	mm/s	浮点型单精度	40543	除以 10	第二套模

000258	B 锁模速度 3	设定值	mm/s	浮点型单精度	40545	除以 10	第二套模
000259	B 锁模速度 4	设定值	mm/s	浮点型单精度	40547	除以 10	第二套模
000260	B 锁模速度 5	设定值	mm/s	浮点型单精度	40549	除以 10	第二套模
000261	B 开模位置 1	设定值	mm	浮点型单精度	40551	除以 10	第二套模
000262	B 开模位置 2	设定值	mm	浮点型单精度	40553	除以 10	第二套模
000263	B 开模位置 3	设定值	mm	浮点型单精度	40555	除以 10	第二套模
000264	B 开模位置 4	设定值	mm	浮点型单精度	40557	除以 10	第二套模
000265	B 开模位置 5	设定值	mm	浮点型单精度	40559	除以 10	第二套模
000266	B 开模压力 1	设定值	Mpa	浮点型单精度	40561	除以 10	第二套模
000267	B 开模压力 2	设定值	Mpa	浮点型单精度	40563	除以 10	第二套模
000268	B 开模压力 3	设定值	Mpa	浮点型单精度	40565	除以 10	第二套模
000269	B 开模压力 4	设定值	Mpa	浮点型单精度	40567	除以 10	第二套模
000270	B 开模压力 5	设定值	Mpa	浮点型单精度	40569	除以 10	第二套模
000271	B 开模速度 1	设定值	mm/s	浮点型单精度	40571	除以 10	第二套模
000272	B 开模速度 2	设定值	mm/s	浮点型单精度	40573	除以 10	第二套模
000273	B 开模速度 3	设定值	mm/s	浮点型单精度	40575	除以 10	第二套模
000274	B 开模速度 4	设定值	mm/s	浮点型单精度	40577	除以 10	第二套模
000275	B 开模速度 5	设定值	mm/s	浮点型单精度	40579	除以 10	第二套模
000276	B 顶进位置 1	设定值	mm	浮点型单精度	40581	除以 10	第二套模
000277	B 顶进位置 2	设定值	mm	浮点型单精度	40583	除以 10	第二套模
000278	B 顶进位置 3	设定值	mm	浮点型单精度	40585	除以 10	第二套模
000279	B 顶进压力 1	设定值	Mpa	浮点型单精度	40587	除以 10	第二套模
000280	B 顶进压力 2	设定值	Mpa	浮点型单精度	40589	除以 10	第二套模
000281	B 顶进压力 3	设定值	Mpa	浮点型单精度	40591	除以 10	第二套模
000282	B 顶进速度 1	设定值	mm/s	浮点型单精度	40593	除以 10	第二套模
000283	B 顶进速度 2	设定值	mm/s	浮点型单精度	40595	除以 10	第二套模
000284	B 顶进速度 3	设定值	mm/s	浮点型单精度	40597	除以 10	第二套模
000285	B 顶退位置 1	设定值	mm	浮点型单精度	40599	除以 10	第二套模
000286	B 顶退位置 2	设定值	mm	浮点型单精度	40601	除以 10	第二套模
000287	B 顶退位置 3	设定值	mm	浮点型单精度	40603	除以 10	第二套模
000288	B 顶退压力 1	设定值	Mpa	浮点型单精度	40605	除以 10	第二套模
000289	B 顶退压力 2	设定值	Mpa	浮点型单精度	40607	除以 10	第二套模
000290	B 顶退压力 3	设定值	Mpa	浮点型单精度	40609	除以 10	第二套模
000291	B 顶退速度 1	设定值	mm/s	浮点型单精度	40611	除以 10	第二套模
000292	B 顶退速度 2	设定值	mm/s	浮点型单精度	40613	除以 10	第二套模
000293	B 顶退速度 3	设定值	mm/s	浮点型单精度	40615	除以 10	第二套模
000294	B 顶针时间 1	设定值	sec	浮点型单精度	40617	除以 10	第二套模
000295	B 顶针时间 2	设定值	sec	浮点型单精度	40619	除以 10	第二套模
000296	B 顶针时间 3	设定值	sec	浮点型单精度	40621	除以 10	第二套模
000297	B 注射位置 1	设定值	mm	浮点型单精度	40623	除以 10	第二套模
000298	B 注射位置 2	设定值	mm	浮点型单精度	40625	除以 10	第二套模
000299	B 注射位置 3	设定值	mm	浮点型单精度	40627	除以 10	第二套模
000300	B 注射位置 4	设定值	mm	浮点型单精度	40629	除以 10	第二套模

000301	B 注射位置 5	设定值	mm	浮点型单精度	40631	除以 10	第二套模
000302	B 注射位置 6	设定值	mm	浮点型单精度	40633	除以 10	第二套模
000303	B 注射压力 1	设定值	Mpa	浮点型单精度	40635	除以 10	第二套模
000304	B 注射压力 2	设定值	Mpa	浮点型单精度	40637	除以 10	第二套模
000305	B 注射压力 3	设定值	Mpa	浮点型单精度	40639	除以 10	第二套模
000306	B 注射压力 4	设定值	Mpa	浮点型单精度	40641	除以 10	第二套模
000307	B 注射压力 5	设定值	Mpa	浮点型单精度	40643	除以 10	第二套模
000308	B 注射压力 6	设定值	Mpa	浮点型单精度	40645	除以 10	第二套模
000309	B 注射速度 1	设定值	mm/s	浮点型单精度	40647	除以 10	第二套模
000310	B 注射速度 2	设定值	mm/s	浮点型单精度	40649	除以 10	第二套模
000311	B 注射速度 3	设定值	mm/s	浮点型单精度	40651	除以 10	第二套模
000312	B 注射速度 4	设定值	mm/s	浮点型单精度	40653	除以 10	第二套模
000313	B 注射速度 5	设定值	mm/s	浮点型单精度	40655	除以 10	第二套模
000314	B 注射速度 6	设定值	mm/s	浮点型单精度	40657	除以 10	第二套模
000315	B 储料位置 1	设定值	mm	浮点型单精度	40659	除以 10	第二套模
000316	B 储料位置 2	设定值	mm	浮点型单精度	40661	除以 10	第二套模
000317	B 储料位置 3	设定值	mm	浮点型单精度	40663	除以 10	第二套模
000318	B 储料位置 4	设定值	mm	浮点型单精度	40665	除以 10	第二套模
000319	B 储料位置 5	设定值	mm	浮点型单精度	40667	除以 10	第二套模
000320	B 储料压力 1	设定值	Mpa	浮点型单精度	40669	除以 10	第二套模
000321	B 储料压力 2	设定值	Mpa	浮点型单精度	40671	除以 10	第二套模
000322	B 储料压力 3	设定值	Mpa	浮点型单精度	40673	除以 10	第二套模
000323	B 储料压力 4	设定值	Mpa	浮点型单精度	40675	除以 10	第二套模
000324	B 储料压力 5	设定值	Mpa	浮点型单精度	40677	除以 10	第二套模
000325	B 储料速度 1	设定值	mm/s	浮点型单精度	40679	除以 10	第二套模
000326	B 储料速度 2	设定值	mm/s	浮点型单精度	40681	除以 10	第二套模
000327	B 储料速度 3	设定值	mm/s	浮点型单精度	40683	除以 10	第二套模
000328	B 储料速度 4	设定值	mm/s	浮点型单精度	40685	除以 10	第二套模
000329	B 储料速度 5	设定值	mm/s	浮点型单精度	40687	除以 10	第二套模
000330	B 储料背压 1	设定值	Mpa	浮点型单精度	40689	除以 10	第二套模
000331	B 储料背压 2	设定值	Mpa	浮点型单精度	40691	除以 10	第二套模
000332	B 储料背压 3	设定值	Mpa	浮点型单精度	40693	除以 10	第二套模
000333	B 储料背压 4	设定值	Mpa	浮点型单精度	40695	除以 10	第二套模
000334	B 储料背压 5	设定值	Mpa	浮点型单精度	40697	除以 10	第二套模
000335	B 冷却时间	设定值	sec	浮点型单精度	40699	除以 10	第二套模
000336	B 射退模式	设定值	无	浮点型单精度	40701	除以 10	第二套模
000337	B 转保位置	设定值	mm	浮点型单精度	40703	除以 10	第二套模
000338	B 转保压力	设定值	Mpa	浮点型单精度	40705	除以 10	第二套模
000339	B 转保时间	设定值	sec	浮点型单精度	40707	除以 10	第二套模
000340	B 保压压力 1	设定值	Mpa	浮点型单精度	40709	除以 10	第二套模
000341	B 保压压力 2	设定值	Mpa	浮点型单精度	40711	除以 10	第二套模
000342	B 保压压力 3	设定值	Mpa	浮点型单精度	40713	除以 10	第二套模
000343	B 保压压力 4	设定值	Mpa	浮点型单精度	40715	除以 10	第二套模

000344	B 保压压力 5	设定值	Mpa	浮点型单精度	40717	除以 10	第二套模
000345	B 保压压力 6	设定值	Mpa	浮点型单精度	40719	除以 10	第二套模
000346	B 保压速度 1	设定值	mm/s	浮点型单精度	40721	除以 10	第二套模
000347	B 保压速度 2	设定值	mm/s	浮点型单精度	40723	除以 10	第二套模
000348	B 保压速度 3	设定值	mm/s	浮点型单精度	40725	除以 10	第二套模
000349	B 保压速度 4	设定值	mm/s	浮点型单精度	40727	除以 10	第二套模
000350	B 保压速度 5	设定值	mm/s	浮点型单精度	40729	除以 10	第二套模
000351	B 保压速度 6	设定值	mm/s	浮点型单精度	40731	除以 10	第二套模
000352	B 保压时间 1	设定值	sec	浮点型单精度	40733	除以 10	第二套模
000353	B 保压时间 2	设定值	sec	浮点型单精度	40735	除以 10	第二套模
000354	B 保压时间 3	设定值	sec	浮点型单精度	40737	除以 10	第二套模
000355	B 保压时间 4	设定值	sec	浮点型单精度	40739	除以 10	第二套模
000356	B 保压时间 5	设定值	sec	浮点型单精度	40741	除以 10	第二套模
000357	B 保压时间 6	设定值	sec	浮点型单精度	40743	除以 10	第二套模
000358	B 中进 1 位置	设定值	mm	浮点型单精度	40745	除以 10	第二套模
000359	B 中进 2 位置	设定值	mm	浮点型单精度	40747	除以 10	第二套模
000360	B 中进 3 位置	设定值	mm	浮点型单精度	40749	除以 10	第二套模
000361	B 中进 4 位置	设定值	mm	浮点型单精度	40751	除以 10	第二套模
000362	B 中进 1 压力	设定值	Mpa	浮点型单精度	40753	除以 10	第二套模
000363	B 中进 2 压力	设定值	Mpa	浮点型单精度	40755	除以 10	第二套模
000364	B 中进 3 压力	设定值	Mpa	浮点型单精度	40757	除以 10	第二套模
000365	B 中进 4 压力	设定值	Mpa	浮点型单精度	40759	除以 10	第二套模
000366	B 中进 1 速度	设定值	mm/s	浮点型单精度	40761	除以 10	第二套模
000367	B 中进 2 速度	设定值	mm/s	浮点型单精度	40763	除以 10	第二套模
000368	B 中进 3 速度	设定值	mm/s	浮点型单精度	40765	除以 10	第二套模
000369	B 中进 4 速度	设定值	mm/s	浮点型单精度	40767	除以 10	第二套模
000370	B 中进 1 时间	设定值	sec	浮点型单精度	40769	除以 10	第二套模
000371	B 中进 2 时间	设定值	sec	浮点型单精度	40771	除以 10	第二套模
000372	B 中进 3 时间	设定值	sec	浮点型单精度	40773	除以 10	第二套模
000373	B 中进 4 时间	设定值	sec	浮点型单精度	40775	除以 10	第二套模
000374	B 中退 1 位置	设定值	mm	浮点型单精度	40777	除以 10	第二套模
000375	B 中退 2 位置	设定值	mm	浮点型单精度	40779	除以 10	第二套模
000376	B 中退 3 位置	设定值	mm	浮点型单精度	40781	除以 10	第二套模
000377	B 中退 4 位置	设定值	mm	浮点型单精度	40783	除以 10	第二套模
000378	B 中退 1 压力	设定值	Mpa	浮点型单精度	40785	除以 10	第二套模
000379	B 中退 2 压力	设定值	Mpa	浮点型单精度	40787	除以 10	第二套模
000380	B 中退 3 压力	设定值	Mpa	浮点型单精度	40789	除以 10	第二套模
000381	B 中退 4 压力	设定值	Mpa	浮点型单精度	40791	除以 10	第二套模
000382	B 中退 1 速度	设定值	mm/s	浮点型单精度	40793	除以 10	第二套模
000383	B 中退 2 速度	设定值	mm/s	浮点型单精度	40795	除以 10	第二套模
000384	B 中退 3 速度	设定值	mm/s	浮点型单精度	40797	除以 10	第二套模
000385	B 中退 4 速度	设定值	mm/s	浮点型单精度	40799	除以 10	第二套模
000386	B 中退 1 时间	设定值	sec	浮点型单精度	40801	除以 10	第二套模

000387	B 中退 2 时间	设定值	sec	浮点型单精度	40803	除以 10	第二套模
000388	B 中退 3 时间	设定值	sec	浮点型单精度	40805	除以 10	第二套模
000389	B 中退 4 时间	设定值	sec	浮点型单精度	40807	除以 10	第二套模
000390	B 座进位置 1	设定值	mm	浮点型单精度	40809	除以 10	第二套模
000391	B 座进位置 2	设定值	mm	浮点型单精度	40811	除以 10	第二套模
000392	B 座进位置 3	设定值	mm	浮点型单精度	40813	除以 10	第二套模
000393	B 座进压力 1	设定值	Mpa	浮点型单精度	40815	除以 10	第二套模
000394	B 座进压力 2	设定值	Mpa	浮点型单精度	40817	除以 10	第二套模
000395	B 座进压力 3	设定值	Mpa	浮点型单精度	40819	除以 10	第二套模
000396	B 座进速度 1	设定值	mm/s	浮点型单精度	40821	除以 10	第二套模
000397	B 座进速度 2	设定值	mm/s	浮点型单精度	40823	除以 10	第二套模
000398	B 座进速度 3	设定值	mm/s	浮点型单精度	40825	除以 10	第二套模
000399	B 座进时间 1	设定值	sec	浮点型单精度	40827	除以 10	第二套模
000400	B 座进时间 2	设定值	sec	浮点型单精度	40829	除以 10	第二套模
000401	B 座进时间 3	设定值	sec	浮点型单精度	40831	除以 10	第二套模
000402	B 座退位置 1	设定值	mm	浮点型单精度	40833	除以 10	第二套模
000403	B 座退位置 2	设定值	mm	浮点型单精度	40835	除以 10	第二套模
000404	B 座退位置 3	设定值	mm	浮点型单精度	40837	除以 10	第二套模
000405	B 座退压力 1	设定值	Mpa	浮点型单精度	40839	除以 10	第二套模
000406	B 座退压力 2	设定值	Mpa	浮点型单精度	40841	除以 10	第二套模
000407	B 座退压力 3	监视值	Mpa	浮点型单精度	40843	除以 10	第二套模
000408	B 座退速度 1	监视值	mm/s	浮点型单精度	40845	除以 10	第二套模
000409	B 座退速度 2	监视值	mm/s	浮点型单精度	40847	除以 10	第二套模
000410	B 座退速度 3	监视值	mm/s	浮点型单精度	40849	除以 10	第二套模
000411	B 座退时间 1	监视值	sec	浮点型单精度	40851	除以 10	第二套模
000412	B 座退时间 2	监视值	sec	浮点型单精度	40853	除以 10	第二套模
000413	B 座退时间 3	监视值	sec	浮点型单精度	40855	除以 10	第二套模
000414	B 座退时间 4	监视值	sec	浮点型单精度	40857	除以 10	第二套模
000415	B 前松位置	监视值	mm	浮点型单精度	40859	除以 10	第二套模
000416	B 前松压力	监视值	Mpa	浮点型单精度	40861	除以 10	第二套模
000417	B 前松速度	监视值	mm/s	浮点型单精度	40863	除以 10	第二套模
000418	B 前松时间	监视值	sec	浮点型单精度	40865	除以 10	第二套模
000419	B 后松位置	监视值	mm	浮点型单精度	40867	除以 10	第二套模
000420	B 后松压力	监视值	Mpa	浮点型单精度	40869	除以 10	第二套模
000421	B 后松速度	监视值	mm/s	浮点型单精度	40871	除以 10	第二套模
000422	B 后松时间	监视值	sec	浮点型单精度	40873	除以 10	第二套模
000423	B 模具冷却	监视值	sec	浮点型单精度	40875	除以 10	第二套模
000424	B 喷嘴	监视值	℃	浮点型单精度	40877	除以 10	第二套模
000425	B 一段	监视值	℃	浮点型单精度	40879	除以 10	第二套模
000426	B 二段	监视值	℃	浮点型单精度	40881	除以 10	第二套模
000427	B 三段	监视值	℃	浮点型单精度	40883	除以 10	第二套模
000428	B 四段	监视值	℃	浮点型单精度	40885	除以 10	第二套模
000429	B 五段	监视值	℃	浮点型单精度	40887	除以 10	第二套模

000430	B 模具温度 1	监视值	℃	浮点型单精度	40889	除以 10	第二套模
000431	B 模具温度 2	监视值	℃	浮点型单精度	40891	除以 10	第二套模
000432	B 料斗温度	监视值	℃	浮点型单精度	40893	除以 10	第二套模
000433	B 油温	监视值	℃	浮点型单精度	40895	除以 10	第二套模