

Convertisseur AD du HC12

permet de transformer une valeur analogique continue en valeur numérique

• Le capteur LM45 est connecte à l'entrée (canal)
5 du convertisseur