

## **ÍNDICE**

## Portada

## Desmontaje

Paso 1. Quitamos el chasis del servidor

Paso 2. Desconectamos los cables de la fuente de alimentación

Paso 3. Sacamos la fuente de alimentación con cuidado

Paso 4. Desconectamos cables SATA de HDDs para su extracción posterior

Paso 5.Extraemos los HDDs con cuidado

Paso 6. Extracción de Ram, Tarjeta Gráfica y Disipador.

Paso 7. Extracción de procesador

Paso 8. Extracción de Ventiladores

## Montaje

Paso 9. Montaje de Procesador

Paso 10. Montaje de Disipador


Paso 11. Montaje de Fuente de alimentación

Paso 12. Montaje de Tarjeta Gráfica

Paso 13. Cableado de HDDs


Paso 14. Montaje de HDDs


Paso 15. Cableado de componentes del sistema y de puertos de entrada






Paso 2. Desconectamos los cables de la fuente de alimentación





Paso 3. Sacamos la fuente de alimentación con cuidado

Paso 4. Desconectamos cables SATA de HDDs para su extracción posterior




Paso 5.Extraemos los HDDs con cuidado



Paso 6. Extracción de Ram, Tarjeta Gráfica y Disipador.



Paso 7.Extracción de procesador



Paso 8. Extracción de Ventiladores




Paso 9.Montaje de Procesador




Paso 10. Montaje de Disipador








Paso 12. Montaje de Tarjeta Gráfica





Paso 13. Cableado de HDDs



Paso 14. Montaje de HDDs







Paso 16. Montaje Completado a falta de colocar el chasis metálico.

