

그림 8. 전환 워크로드에서의 견고성: 평균은 CAT-Best, 최댓값은 iCAT-v4가 최소
전환 워크로드 6종 · 3배 길이 · 최상위는 측정한 고정 조합(2~6개) 기준

최상위 고정 조합 대비 WAF 증가율 (%), 낮을수록 우수

