

Alur Sistem Predictive Maintenance Berbasis Web

Versi ini disusun mengikuti SOP predictive maintenance yang sudah berjalan (penjadwalan penggantian part berbasis reminder H-50 / H-30 / H-7), dirapikan menjadi flowchart digital agar lebih mudah dibaca dan digunakan sebagai acuan tim.



Diagram ini mengikuti urutan SOP predictive maintenance yang berjalan: penjadwalan penggantian part dari tiga sumber data, rangkaian reminder berjenjang (H-50, H-30, H-7, konfirmasi H-7), pengecekan kesiapan part, eksekusi oleh tim maintenance, lalu verifikasi dan pelaporan.

INPUT & PENJADWALAN

Tiga sumber jadi satu jadwal

Checksheet, manual book, dan data historis/estimasi digabung menjadi satu tanggal penggantian part — titik awal dari seluruh rangkaian reminder di bawahnya.

REMINDER BERJENJANG

H-50 → H-30 → H-7 → H-7

Empat reminder terjadwal memastikan stock part dicek lebih awal, aktivitas predictive disiapkan, dan ketersediaan part dikonfirmasi dua kali sebelum hari eksekusi.

EKSEKUSI & PELAPORAN

Penggantian sampai dokumentasi

Setelah koordinasi dengan tim line, penggantian part dieksekusi, hasilnya diverifikasi, lalu didokumentasikan sebagai laporan dan riwayat mesin.

Catatan: urutan dan patokan hari (H-50/H-30/H-7) mengikuti SOP predictive maintenance yang sudah berjalan — diagram ini hanya merapikan tampilannya menjadi flowchart digital untuk dokumentasi/sistem web.