## ใบงานครั้งที่ 11


Display Interface (LCD)

## อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง


- 1. STM32CubeIDE
- 2. Proteus 8.9 SP 2

## ขั้นตอนการทดลอง

1. ต่อวงจรตามรูปด้านล่าง



2. ทำการ configure ขา PB0 ถึง PB5 เป็น Output และ Pull-up ทุกขา



3. ทำการ copy ไฟล์ไปไว้ในตำแหน่งที่จะใช้งาน ทั้งสองไฟล์นี้จะเป็นไฟล์ library สำหรับเขียนข้อความลง LCD



4. นำไฟล์ lcd.c ในข้อที่ 3 วางไว้ที่ "roject directory>/Core/Src"





6. เรียกใช้งาน Library lcd โดยการ include เข้ามา ในไฟล์ main.c

- 7. เพิ่มโค้ดเพื่อสร้างตัวแปรที่ใช้เชื่อมต่อกับ lcd
- ตัวแปร ports[] เป็น array ที่ใช้เก็บ port ของ STM32F401 ที่เชื่อมไปยัง pin D4 D7 ของ LCD
- ตัวแปร pins[] เป็น array ที่ใช้เก็บ pin ของ STM32F401 ที่เชื่อมไปยัง pin D4 D7 ของ LCD
- PB0  $\rightarrow$  D4; PB1  $\rightarrow$  D5; PB2  $\rightarrow$  D6; PB3  $\rightarrow$  D7

- 8. สร้างตัวแปรเพื่อใช้เชื่อมต่อกับ LCD และเขียนข้อความไปที่ LCD ข้อความจะต้องไม่เกิน 16 ตัวอักษรต่อ บรรทัด
- function lcd\_create ใช้ในการ instance ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ lcd พารามิเตอร์ตัวที่ 1: ports เป็นอะเรย์ที่ใช้เก็บ port แต่ละขาของ lcd พารามิเตอร์ตัวที่ 2: pins เป็นอะเรย์ที่ใช้เก็บ pin แต่ละขาของ lcd พารามิเตอร์ตัวที่ 3: GPIOB เป็น port ของ STM ที่เชื่อมต่อกับขา E ของ lcd พารามิเตอร์ตัวที่ 4: GPIO\_PIN\_5 เป็น pin ของ STM ที่เชื่อมต่อกับขา E ของ lcd พารามิเตอร์ตัวที่ 5: GPIOB เป็น port ของ STM ที่เชื่อมต่อกับขา RS ของ lcd พารามิเตอร์ตัวที่ 6: GPIO\_PIN\_4 เป็น pin ของ STM ที่เชื่อมต่อกับขา RS ของ lcd
  - พารามเตอรตวท 6: GPIO\_PIN\_4 เบน pin ของ STM ที่เชื่อมต่อกับขา RS ของ เด็ พารามิเตอร์ตัวที่ 7: เป็นโหมดการเชื่อมต่อกับ lcd โดยในที่นี้จะเชื่อมต่อแบบ 4 บิต

```
/* Initialize all configured peripherals */
91
      MX GPIO Init();
92
93
      /* USER CODE BEGIN 2 */
      Lcd HandleTypeDef lcd = Lcd create(ports, pins, GPIOB, GPIO PIN 5, GPIOB, GPIO PIN 4, LCD 4 BIT MODE);
95
      Lcd string(&lcd, "Hello
96
97
      Lcd_cursor(&lcd, 1, 6);
Lcd_string(&lcd, "By KrisMT");
98
99
      /* USER CODE END 2 */
101
102
103 /* Infinite loop */
      /* USER CODE BEGIN WHILE */
104
      while (1)
105
```

- function Lcd\_cursor เป็น function สำหรับเลื่อนตำแหน่งเคอร์เซอร์ของจอ LCD

พารามิเตอร์ตัวที่ 1: instance ของ lcd

พารามิเตอร์ตัวที่ 2: บรรทัดของ lcd ที่จะเลื่อนไป

พารามิเตอร์ตัวที่ 3: ตำแหน่งของตัวอักษรของ lcd นับจากซ้ายไปขวาที่เคอร์เวอร์จะไปอยู่

- function Lcd\_string เป็น function สำหรับเขียนข้อมูลไปยัง lcd ที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน

พารามิเตอร์ตัวที่ 1: instance ของ lcd

พารามิเตอร์ตัวที่ 2: ข้อความที่ต้องการแสดงผลบน lcd

## <u>คำถามท้ายใบงาน</u>

1. ให้นิสิตเขียนโปรแกรมเพื่อทำหน้าที่เป็นนาฬิกา โดยเวลาเริ่มต้นที่ "13:30:00" จากนั้นนับเวลาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ และแสดงเวลาดังกล่าวบนหน้าจอ LCD ในบรรทัดที่ 1 และบรรทัดที่ 2 ให้แสดงรหัสนิสิตของตัวเอง