# Requirements and Design Documentation

## Version 5.00

## SE2P - Praktikum - WS2012

Jan-Tristan Rudat, 2007852, jan-tristan.rudat@haw-hamburg.de

Martin Slowikowski, 1999166, martin.slowikowski@haw-hamburg.de

Chris Addo, 2010200, christopher.addo@haw-hamburg.de

Jens Eberwein, 2007797, jens.eberwein@haw-hamburg.de

## Changelog:

	1	Ι	
Version	Author	Datum	Anmerkungen
0.01	Rudat	14.10.2012	RDD erstellt + Requirements
0.02	Slowikowski	16.10.2012	UML
1.00	Slowikowski	17.10.2012	Aufgabenplan, Milestone 1
1.01	Rudat	17.10.2012	Klassen- + Komponentendiags
2.00	Rudat	22.10.2012	PSP grob
3.01	Slowikowski	07.11.2012	Regressionstests
3.02	Eberwein,	10.11.2012	Fertigstellung PSP
	Rudat		
3.03	Eberwein,	13.11.2012	Erstellung Zustandsautomaten
	Addo		
4.01	Addo,	28.11.2012	Regressionstest State Pattern,
	Slowikowski		Ablauf eingefügt
4.02	Addo,	01.12.2012	FSMs aktualisiert im RDD
	Slowikowski		
4.03	Rudat,	01.12.2012	Klassendiagramme aktualisiert
	Eberwein		
5.00	Addo,	01.12.2012	Timerkonzept eingefügt
	Slowikowski		

## Inhaltsverzeichnis

1	Motivation	4
2	Randbedinungen	4
	2.1 Entwicklungsumgebung	4
	2.2 Werkzeuge	4
	2.3 Sprachen	4
3	Requirements und Use Cases (Sequenzdiagramme)	4
	3.1 Allgemeine Anforderungen	4
	3.2 Anforderungen	5
	3.2.1 Durchlauf akzeptierter Werkstücke	5
	3.2.2 Aussortieren von zu flachen Werkstücken	6
	3.2.3 Aussortieren von Werkstücken mit Bohrung nach oben mit Metalleinsatz	6
	3.3 Fehlerszenarien	6
	3.3.1 Fehlermeldung "Rutsche voll"	6
	3.3.2 Werkstück wurde vom Band genommen	7
	3.3.3 Werkstück wurde mitten auf dem Band hinzugefügt	7
	3.4 Diagramme	8
	3.4.1 Durchlauf akzeptierter Werkstücke	8
	3.4.2 Aussortieren von zu flachen Werkstücken	9
	3.4.3 Aussortieren von Werkstücken mit Bohrung nach oben mit Metalleinsatz	10
	3.4.4 Fehlerbehandlung	11
	3.5 Timer-Konzept	11
4	Design	12
	4.1 System	12
	4.2 Datenmodell	13
	4.3 Verhaltensmodell	13
5	Implementierung	13
	5.1 Algorithmen	13
	5.2 Patterns	13
	5.3 Mapping Rules	13
6	Testen	13
	6.1 Unit-Test/Komponenten Test	13
	6.2 Integration Test/System Test	13
	6.3 Regressionstest	13
	6.3.1 Aktorik HAL Testablauf	12

6.3.2 RS232 Testablauf
6.3.3 Ampelkontrollthread Testablauf
6.3.4 Sensorik HAL Testablauf
6.3.5 State Pattern Testablauf
6.4 Abnahmetest
6.5 Testplan
6.6 Testprotokolle und Auswertungen
7 Bedienung der Anlage
7.1 Funktionsweise des Laufbands 19
7.2 Funktionsweise der Buttons
7.3 Verhalten im Fehlerfall
8 Projektplan
8.1 Verantwortlichkeiten
8.2 Projektstrukturplan
9 Lessons Learned
Glossar
Abkürzungen
Anhänge1

### 1 Motivation

Im Rahmen des Studienganges "Technische Informatik" an der HAW Hamburg, soll im Rahmen des vierten Semesters ein Kurs namens Software Engineering 2 absolviert werden.

In diesem Kurs werden vertiefende Grundlagen des Software Engineering vermittelt, sowie eine Aufgabe erteilt, in welcher die Software für eine Werkstücksortieranlage entwickelt werden soll. Die Werkstücksortieranlage besteht aus zwei Förderbandmodulen, welche über zwei GEME Rechner gesteuert werden. Beide Rechner sind über eine serielle Schnittstelle miteinander verbunden. Aus diesem Kontext ist das vorliegende Dokument entstanden.

## 2 Randbedinungen

## 2.1 Entwicklungsumgebung

- Visual Paradigm 10.0 Enterprise
- Momentics 4.70 IDE
- QNX 6.5

### 2.2 Werkzeuge

- GIT
- TortoiseGIT
- Notepad++

## 2.3 Sprachen

- C
- C++
- Shellscript

## 3 Requirements und Use Cases (Sequenzdiagramme)

## 3.1 Allgemeine Anforderungen

Werkstücke werden in gewissen Zeitabständen aufs Band gelegt und Sensoren sortieren bestimmte Werkstücke aus.

Diese Werkstücke können auf das Band gelegt werden:

- mit richtiger Höhe
  - Mit Metalleinsatz
    - Öffnung nach oben
    - Öffnung nach Unten
  - Ohne Metalleinsatz
    - Öffnung nach oben
    - Öffnung nach Unten
- mit falscher Höhe

Folgende sollen aussortiert werden:

Höhe	Metall	Öffnung	Aussortieren
richtige Höhe	Mit Metalleinsatz	Öffnung nach oben	Ja (Band 2)
		Öffnung nach Unten	Ja (Band 2, wenden Band 1)
	Ohne Metalleinsatz	Öffnung nach oben	Nein
		Öffnung nach Unten	Nein (wenden Band 1)

mit falsche Höhe		Ja (Band 1)
------------------	--	-------------

## 3.2 Anforderungen

#### 3.2.1 Durchlauf akzeptierter Werkstücke

**Akteur:** Arbeiter am Förderband

**Ziel:** Akzeptiertes Werkstück erreicht Ende des zweiten Förderbandes **Auslöser:** Arbeiter legt ein Werkstück an den Anfang des ersten Förderbandes

#### Vorbedingung:

- Förderband 1 in Betrieb und bereit (Ampel: Grün)
- Anfang des ersten Förderbandes ist frei (Schranke 1 nicht unterbrochen)

#### **Erfolgsszenario 1:**

- 1. Ermittlung der Höhe des Werkstückes mit Höhenmessung
- 2. Werkstück hat akzeptierte Höhe und Bohrung zeigt nach **oben**, Werkstück wird angenommen
- 3. Öffnen der Weiche, Werkstück wird durchgelassen
- 4. Weiche wird geschlossen
- 5. Werkstück erreicht Ende des ersten Förderbandes
- 6. Transport des Werkstück auf Förderband 2, da dieses frei ist
- 7. Bohrung des Werkstücks zeigt nach oben
- 8. Werkstück enthält kein Metallkern
- 9. Weiche wird geöffnet, Werkstück wird durchgelassen
- 10. Weiche wird wieder geschlossen
- 11. Werkstück erreicht das Ende von Band 2, Band zwei bleibt stehen
- 12. Arbeiter nimmt das Werkstück vom Band 2

#### **Erfolgsszenario 2:**

- 1. Ermittlung der Höhe des Werkstückes mit Höhenmessung
- 2. Werkstück hat akzeptierte Höhe und Bohrung zeigt nach **unten**, Werkstück wird angenommen
- 3. Öffnen der Weiche, Werkstück wird durchgelassen
- 4. Weiche wird geschlossen
- 5. Werkstück erreicht Ende des ersten Förderbandes (Zustandsanzeige: Gelb blinkend)
- 6. Arbeiter nimmt Werkstück aus der Lichtschranke, wendet es und legt es zurück
- 7. Transport des Werkstück auf Förderband 2, da dieses frei ist
- 8. Bohrung des Werkstücks zeigt nach oben
- 9. Werkstück enthält kein Metallkern
- 10. Weiche wird geöffnet, Werkstück wird durchgelassen
- 11. Weiche wird wieder geschlossen
- 12. Werkstück erreicht das Ende von Band 2, Band zwei bleibt stehen
- 13. Arbeiter nimmt das Werkstück vom Band 2

Nachbedingung: Werkstück wird nach Erreichen der Lichtschranke am Ende von Band 2 entnommen

Fehlerfälle: siehe Fehlerszenarien:

- Werkstück wurde vom Band genommen

Werkstück wurde mitten auf dem Band hinzugefügt

#### 3.2.2 Aussortieren von zu flachen Werkstücken

Akteur: -

Ziel: Werkstücke, deren Höhe kleiner XXmm beträgt, werden von Band 1 aussortiert

**Auslöser:** Sensor meldet die Höhe des Werkstücks

#### Vorbedingung:

- Bandanlage in Betrieb (Zustandsanzeige: Grün)
- Werkstücke befinden sich auf dem Förderband

### **Erfolgsszenario:**

- 1. Höhe des Werkstückes wird mit Hilfe der Höhenmessung erkannt
- 2. Werkstück zu flach
- 3. Weiche bleibt zu
- 4. Werkstück wird aussortiert

Nachbedingung: Aussortiertes Werkstück befindet sich auf der Rutsche

Fehlerfälle: siehe Fehlerszenarien:

- Rutsche ist voll

#### 3.2.3 Aussortieren von Werkstücken mit Bohrung nach oben mit Metalleinsatz

Akteur: -

Ziel: Werkstücke mit Metalleinsatz, deren Bohrung nach oben liegt, werden von Band 2

aussortiert

**Auslöser:** Sensor meldet Metall im Werkstück

#### Vorbedingung:

- Bandanlage in Betrieb (Zustandsanzeige: Grün)
- Ein Werkstück befindet sich auf dem Förderband

#### **Erfolgsszenario:**

- 1. Metallsensor auf Band 2 erkennt Metallkern im Werkstück
- 2. Weiche bleibt geschlossen
- 3. Werkstück wird aussortiert

Nachbedingung: Aussortiertes Werkstück befindet sich auf der Rutsche

Fehlerfälle: siehe Fehlerszenarien:

- Rutsche ist voll

#### 3.3 Fehlerszenarien

### 3.3.1 Fehlermeldung "Rutsche voll"

**Akteur:** Arbeiter am Förderband

**Ziel:** Behebung des Fehlers: Rutsche entleeren

**Auslöser:** Sensor meldet Rutsche voll

#### Vorbedingung:

- Bandanlage in Betrieb (Zustandsanzeige: Grün)
- Ein Werkstück wurde auf die Rutsche geschoben

#### Ablauf der Fehlerbehebung:

- 1. Bandstopp, Zustandsanzeige blinkt rot (Fehlerzustand: "anstehend unquittiert", schnelles Blinken 1 Hz)
- 2. Arbeiter sieht den Fehler
- 3. Arbeiter drückt die Quittierungstaste
- 4. Zustandsanzeige: rotes Dauerlicht (Fehlerzustand: "anstehend quittiert")
- 5. Arbeiter nimmt Werkstücke von der Rutsche
- 6. Arbeiter betätigt die Starttaste
- 7. Rote Leuchte erlischt

Nachbedingung: Bandanlage wieder in Betrieb (Zustandsanzeige: Grün)

#### 3.3.2 Werkstück wurde vom Band genommen

**Akteur:** Arbeiter am Förderband

Ziel: Das entnommene Werkstück wird an den Anfang von Band eins gelegt

Auslöser: Sensor meldet, dass ein Werkstück fehlt

#### Vorbedingung:

- Bandanlage in Betrieb (Zustandsanzeige: Grün)
- Ein Werkstück wird vom Band genommen

#### Ablauf der Fehlerbehebung:

- 1. Bandstopp, Zustandsanzeige blinkt rot (Fehlerzustand: "anstehend unquittiert", schnelles Blinken 1Hz)
- 2. Arbeiter sieht den Fehler
- 3. Arbeiter drückt die Quittierungstaste
- 4. Zustandsanzeige: rotes Dauerlicht (Fehlerzustand: "anstehend quittiert")
- 5. Arbeiter legt das vom Band genommene Werkstück an den Anfang von Band 1
- 6. Arbeiter betätigt die Starttaste
- 7. Rote Leuchte erlischt

Nachbedingung: Bandanlage wieder in Betrieb (Zustandsanzeige: Grün)

### 3.3.3 Werkstück wurde mitten auf dem Band hinzugefügt

Akteur: Arbeiter am Förderband

**Ziel:** Werkstück wird wieder vom Band genommen

**Auslöser:** Sensor meldet, dass ein Werkstück zu viel auf dem Band ist

#### Vorbedingung:

- Bandanlage in Betrieb (Zustandsanzeige: Grün)
- Ein Werkstück wird mitten auf dem Band hinzugefügt

#### Ablauf der Fehlerbehebung:


- 1. Bandstopp, Zustandsanzeige blinkt rot (Fehlerzustand: "anstehend unquittiert", schnelles Blinken 1Hz)
- 2. Arbeiter sieht den Fehler
- 3. Arbeiter drückt die Quittierungstaste
- 4. Zustandsanzeige: rotes Dauerlicht (Fehlerzustand: "anstehend quittiert")
- 5. Arbeiter entfernt das hinzugefügte Werkstück wieder vom Band
- 6. Arbeiter betätigt die Starttaste
- 7. Rote Leuchte erlischt

Nachbedingung: Bandanlage wieder in Betrieb (Zustandsanzeige: Grün)


## 3.4 Diagramme

### 3.4.1 Durchlauf akzeptierter Werkstücke


## Szenario 1, richtige Höhe, Bohrung nach oben, kein Metall:




### Szenario 2, richtige Höhe, Bohrung nach unten, kein Metall:




### 3.4.2 Aussortieren von zu flachen Werkstücken



## 3.4.3 Aussortieren von Werkstücken mit Bohrung nach oben mit Metalleinsatz



#### 3.4.4 Fehlerbehandlung



## 3.5 Timer-Konzept

Timer werden benötigt, um gewisse Fehlerszenarien darstellen zu können, um einen geregelten Bandablauf sicherstellen zu können. Dafür werden an verschiedenen Stellen des Bandes Timer eingesetzt.

An folgenden Positionen sollen Timer zum Einsatz kommen:

## 1. Rutsche

 Wurde die Lichtschranke unterbrochen, wurde aber nach x Sekunden nicht wieder geschlossen, ist die Rutsche voll

#### 2. Weiche

 Wurde die Weiche für einen Puck geöffnet, muss sie nach x Sekunden wieder geschlossen werden

#### 3. Band 1 am Ende

Bei der Übergabe eines Pucks von Band 1 nach Band 2 muss das Band 1 noch x
 Sekunden weiterlaufen, damit der Puck auf das Band 2 transportiert wird

#### 4. Band 1 am Ende


- Wartet am Ende von Band 1 ein Puck auf die Übergabe, und kein ACK wird nach x
   Sekunden empfangen, ist Band 2 vermutlich gestört (z.B. EStop, Fehler, nicht aktiv)
- 5. Band 1 und Band 2 für jedes der drei Segmente
  - Min/Max Timer für die Fahrtzeit durch die drei Segmente pro Werkstück (z.B. vom Bandanfang (LS1 wieder geschlossen) bis zur Höhenkontrolle (LS2 unterbrochen)

Das Auslösen eines Timers hat das Absenden eines Pulses zur Folge. Je nachdem, welcher Timer ausgelöst wurde, sind für die oben genannten Timer verschiedene Ziele der Pulse zur Abarbeitung zu definieren:


- 1. Der Dispatcher erhält den Pulse, dass die Rutsche voll ist
- 2. Der Dispatcher erhält den Pulse, dass die Weiche geschlossen werden muss
- 3. Der Dispatcher von Band 1 erhält den Pulse, dass das Band noch weiterlaufen muss
- 4. Die Error FSM erhält den Pulse, dass am Ende von Band 1 kein ACK von Band 2 kam
- 5. Die Error FSM erhält den Pulse, dass ein Timer unter- oder überschritten wurde

## 4 Design

### 4.1 System



### 4.2 Datenmodell



## 4.3 Verhaltensmodell

## **5** Implementierung

## 5.1 Algorithmen

### **5.2 Patterns**

- State Pattern
- Facade Pattern
- Singleton Pattern

## **5.3 Mapping Rules**

## 6 Testen

## **6.1 Unit-Test/Komponenten Test**

## **6.2 Integration Test/System Test**

## **6.3 Regressionstest**

Um Fehler in Modifikationen bereits getesteter Software innerhalb dieses Projektes zu finden, ist es unerlässlich, über einen Grundstock an Regressionstests zu verfügen. Es werden folgende Testfälle ausgeführt:

#### 6.3.1 Aktorik HAL Testablauf

Für einen Test der gesamten Aktorik werden folgende Zeilen Code verwendet:

```
39 HALTest halTest;
40 halTest.testHal();
```

Folgende Ausgabe auf der Konsole wird erwartet, analog zur Ausgabe soll das Verhalten am Festo-System zu beobachten sein:

```
Debug Hal: New HAL instance created
Debug Hal: red light on
                                            rotes Licht an Ampel geht an
Debug Hal: red light off
                                            rotes Licht an Ampel geht aus
Debug Hal: yellow light on
                                            gelbes Licht an Ampel geht an
Debug Hal: yellow light off
                                            gelbes Licht an Ampel geht aus
Debug Hal: green light on
                                            grünes Licht an Ampel geht an
Debug Hal: green light off
                                            grünes Licht an Ampel geht aus
Debug Hal: green light on
                                            grünes Licht an Ampel geht an
Debug Hal: yellow light on
                                            gelbes Licht an Ampel geht an
Debug Hal: red light on
                                            rotes Licht an Ampel geht an
Debug Hal: all lights off
                                            alle Lichter an Ampel gehen aus
Debug Hal: engine right with normal speed
                                            Laufband fährt rechts
                                            Laufband fährt langsam rechts
Debug Hal: engine right with slow speed
                                            Laufband hält an
Debug Hal: engine stopped
Debug Hal: engine revert stop
                                            Laufband fährt weiter rechts
Debug Hal: engine stopped
                                            Laufband hält an
Debug Hal: gate open
                                            Weiche öffnet sich
Debug Hal: gate closed
                                            Weiche schließt sich
Debug Hal: start led on
                                            LED Start geht an
Debug Hal: reset led on
                                            LED Reset geht an
Debug Hal: Q1 led on
                                            LED Q1 geht an
Debug Hal: Q2 led on
                                            LED Q2 geht an
Debug Hal: start led off
                                            LED Start geht aus
Debug Hal: reset led off
                                            LED Reset geht aus
Debug Hal: Q1 led off
                                            LED Q1 geht aus
Debug Hal: Q2 led off
                                            LED Q2 geht aus
```

#### 6.3.2 RS232 Testablauf

Für einen Test der seriellen Schnittstelle werden folgende Zeilen Code verwendet, weiterhin müssen die beiden COM-Ports des GEME-PC mit einem Null-Modem Kabel verbunden werden:

```
42 RS232Test rs232Test;
43 rs232Test.testRS232();
```

Folgende Ausgabe ist bei korrekter Funktion auf der Konsole zu erwarten:

```
Debug RS232 1: opening devfile1 SUCCESSED
                                              COM1 initialisiert und geöffnet
Debug RS232 1: New RS232 1 instance created
Debug RS232 2: opening devfile2 SUCCESSED
                                              COM2 initialisiert und geöffnet
Debug RS232_2: New RS232_2 instance created
                                              Lese auf COM1, schreibe auf COM2
Debug RS232_1: Unknown msg recved: b
                                              Unbekannte Nachricht ,b' empfangen
Debug RS232 1: Timeout or EAGAIN
Debug RS232_1: Timeout recved
                                              Zyklisch generierter Timeout
Debug RS232_1: Timeout or EAGAIN
Debug RS232_1: Timeout recved
Testmessage recved on devfile1: a
                                              Gültige Nachricht ,a' empfangen
Debug RS232_1: Timeout or EAGAIN
Debug RS232_1: Timeout recved
Debug RS232 1: Timeout or EAGAIN
Debug RS232_1: Timeout recved
```

```
Debug RS232_2: Unknown msg recved: b
Debug RS232_2: Timeout or EAGAIN
Debug RS232_2: Timeout recved
Debug RS232_2: Timeout or EAGAIN
Debug RS232_2: Timeout recved
Testmessage recved on devfile2: a
Debug RS232_2: Timeout or EAGAIN
Debug RS232_2: Timeout or EAGAIN
Debug RS232_2: Timeout or EAGAIN
Debug RS232_2: Timeout recved
```

#### 6.3.3 Ampelkontrollthread Testablauf

Für einen Test der verschiedenen Funktionen der Ampel werden folgende Zeilen Code benötigt:

```
46 LightControllerTest lctest;
47 lctest.testLightController();
```

Bei korrekter Funktion ist folgender Ablauf auf der Konsole zu beobachten, analog dazu sind die beschriebenen einzelnen Zustände auch an der Ampel zu sehen:

```
Debug Hal: New HAL instance created
Debug Hal: all lights off
                                          Falls noch Lampen an sind, aus machen
Debug Hal: green light on
                                          Normaler Betrieb
Debug Hal: all lights off
                                          Alle Lichter löschen
Debug Hal: red light on
                                          Anstehend unquittiert
Debug Hal: red light off
Debug Hal: red light on
Debug Hal: red light off
Debug Hal: red light on
Debug Hal: red light off
Debug Hal: red light on
Debug Hal: red light off
Debug Hal: all lights off
                                          Alle Lichter löschen
Debug Hal: red light on
                                          Anstehend quittiert
Debug Hal: all lights off
                                          Alle Lichter löschen
Debug Hal: red light on
                                          Gegangen unquittiert
Debug Hal: red light off
Debug Hal: red light on
Debug Hal: red light off
                                          Alle Lichter löschen
Debug Hal: all lights off
Debug Hal: yellow light on
                                          Manuelle Drehung
Debug Hal: yellow light off
Debug Hal: yellow light on
Debug Hal: yellow light off
Debug Hal: all lights off
                                          Alle Lichter löschen
```

#### 6.3.4 Sensorik HAL Testablauf

Für einen Test der Sensorik mit Interrupts müssen folgende Zeilen Code verwendet werden:

```
ISRTest isrtest;
55 isrtest.start(0);
```

Beim folgenden Testablauf wurden der Reihe nach folgende Werkstücke auf das Band gelegt:

- 1. Zu kleines Werkstück (landet auf der Rutsche)
- 2. Akzeptiertes Werkstück, Bohrung nach oben (Band stoppt, wenn WS das Ende erreicht)
- 3. Akzeptiertes Werkstück, Bohrung nach unten (Band stoppt, wenn WS das Ende erreicht, Ampel blinkt gelb)
- 4. Werkstück mit Metall (WS landet auf der Rutsche)

### Anschließend werden die Knöpfe bedient:

- 1. Reset
- 2. Stop
- 3. E-Stop drücken
- 4. Start
- 5. E-Stop lösen
- 6. Start

Diese Reihenfolge führt zu folgender Ausgabe auf der Konsole:

Debug SensorHAL: New SensorHAL instance

created

Debug Hal: New HAL instance created Debug LightController: New LC instance

created

Werkstueck im Einlauf

Debug Hal: engine right with normal speed

Debug Hal: engine revert stop Kein Werkstueck im Einlauf Werkstueck in Hoehenmessung Werkstueck Hoehe: 2712

Debug Hal: engine stopped Debug Hal: engine revert stop Kein Werkstueck in Hoehenmessung

Werkstueck in Weiche Kein Werkstueck in Weiche

Rutsche voll Rutsche nicht voll

Debug Hal: engine stopped Werkstueck im Einlauf

Debug Hal: engine right with normal speed

Debug Hal: engine revert stop Kein Werkstueck im Einlauf

Werkstueck im Toleranzbereich: 4040 Werkstueck zu klein/gross: 2525 Werkstueck in Hoehenmessung Werkstueck Hoehe: 3526 Debug Hal: engine stopped Debug Hal: engine revert stop

Werkstueck im Toleranzbereich: 4025 Werkstueck zu klein/gross: 2548 Kein Werkstueck in Hoehenmessung

Werkstueck in Weiche Debug Hal: gate open

Maiala a CCar

Weiche offen

Kein Werkstueck in Weiche Werkstueck im Auslauf Debug Hal: gate closed Debug Hal: engine stopped

Weiche geshlossen

Werkstück auf Band gelegt

Band fährt los

Werkstück ist in Höhenmessung

Messung Band stoppt

Nach Messung/Prüfung weiterfahren

Werkstück an der Weiche

Werkstück wird aussortiert

Neues Werkstück auf Band gelegt

Werkstück erreicht Weiche

Werkstück ok, daher Weiche öffnen

Werkstück erreicht Ende des Bands

Weiche wieder schließen

kein Werkstueck im Auslauf Debug Hal: all lights off Werkstueck im Einlauf Neues Werkstück auf Band gelegt Debug Hal: engine right with normal speed Debug Hal: engine revert stop Kein Werkstueck im Einlauf Werkstueck im Toleranzbereich: 4023 Werkstueck in Hoehenmessung Werkstueck Hoehe: 2471 Debug Hal: engine stopped Debug Hal: engine revert stop Werkstueck zu klein/gross: 2551 Kein Werkstueck in Hoehenmessung Werkstueck in Weiche Debug Hal: gate open Weiche offen Kein Werkstueck in Weiche Werkstück erreicht Ende des Bands Werkstueck im Auslauf Debug Hal: gate closed Debug Hal: engine stopped Werkstück muss gewendet werden manualTurnover: 1 Debug Hal: all lights off Gelbes blinken Debug Hal: yellow light on Weiche geshlossen Debug Hal: yellow light off Debug Hal: yellow light on kein Werkstueck im Auslauf Debug Hal: all lights off Werkstueck im Einlauf Neues Werkstück auf Band gelegt Debug Hal: engine right with normal speed Debug Hal: engine revert stop Kein Werkstueck im Einlauf Werkstueck im Toleranzbereich: 2663 Werkstueck zu klein/gross: 2510 Werkstueck in Hoehenmessung Werkstueck Hoehe: 3465 Debug Hal: engine stopped Debug Hal: engine revert stop Werkstueck im Toleranzbereich: 3800 Werkstueck zu klein/gross: 2553 Kein Werkstueck in Hoehenmessung Werkstück enthält Metall Werkstueck Metall Werkstueck in Weiche Werkstueck kein Metall Kein Werkstueck in Weiche Rutsche voll Werkstück aussortieren Rutsche nicht voll Debug Hal: engine stopped Reset Taster Resettaste gedrueckt Resettaste losgelassen Stoptaste gedrueckt Stop Taster Stoptaste losgelassen E-Stoptaste gedrueckt E-Stop Taster System angehalten mittels EStop Debug Hal: red light on Rotes Licht geht an

Start Taster gedrückt, rotes Licht

kann prellen, an dieser Stelle mit

E-Stop Taster zurückgesetzt, Schalter

bleibt an

Starttste gedrueck

Starttste losgelassen

E-Stoptaste gedrueckt

E-Stoptaste geloest

```
System angehalten mittels EStop
                                            bool und Start Taster verbunden
Debug Hal: red light on
E-Stoptaste geloest
E-Stoptaste gedrueckt
System angehalten mittels EStop
Debug Hal: red light on
E-Stoptaste geloest
E-Stoptaste gedrueckt
System angehalten mittels EStop
Debug Hal: red light on
E-Stoptaste geloest
E-Stoptaste gedrueckt
System angehalten mittels EStop
Debug Hal: red light on
E-Stoptaste geloest
Starttste gedrueck
                                            Nach rücksetzen von E-Stop Start
                                            Taster gedrückt, System läuft wieder,
System rennt weiter, EStop geloest udn
start
                                            rotes Licht geht aus, grünes Licht
Debug Hal: red light off
                                            geht an
Debug Hal: green light on
Starttste losgelassen
```

#### 6.3.5 State Pattern Testablauf

Für einen Test des State Patterns muss in der Datei "bandselection.h" folgendes define gesetzt werden:

```
//valid defines are BAND_1 BAND_2 BAND_TEST
#define BAND TEST
```

Weiterhin wird folgendes Setup in der "main.cpp" benötigt:

```
64
          ErrorFSM* errfsm = ErrorFSM::getInstance();
          errfsm->start(0);
65
66
67
          Dispatcher* disp = Dispatcher::getInstance();
          disp->start(0);
68
69
70
          ISRHandler* isrhandler = ISRHandler::getInstance();
71
          isrhandler->start(0);
72
73
          PuckHandler::getInstance()->initializePucks(disp);
```

Für den Test müssen nach und nach alle Lichtschranken unterbrochen und wieder geschlossen werden. Folgende Reihenfolge ist für den Test vorgesehen:

- 1. Lichtschranke am Bandanfang unterbrechen/schließen
- 2. Lichtschranke an der Höhenmessung unterbrechen/schließen
- 3. Lichtschranke an der Weiche unterbrechen/schließen
- 4. Lichtschranke an der Rutsche unterbrechen/schließen
- 5. Lichtschranke am Bandende unterbrechen/schließen

Dieser Ablauf bewirkt folgende Ausgabe auf der Konsole:

Leaving State 1: LS1	LS am Bandanfang geschlossen (new State 2)
Entering State 2: LS2	LS an Höhenkontrolle unterbrochen (Konstruktor)
Leaving State 2: LS2	LS an Höhenkontrolle geschlossen (new State 3)
Entering State 3: LS3	LS an der Weiche unterbrochen (Konstruktor)
Leaving State 3: LS3	LS an Weiche geschlossen (new State 4)
Entering State 4: LS4	LS an Rutsche unterbrochen (Konstruktor)
Leaving State 4: LS4	LS an Rutsche geschlossen (new State 5)
Entering State 5: LS5	LS am Bandende unterbrochen (Konstruktor)
Leaving State 5: LS5	LS am Bandende geschlossen (Test beendet)
time to kill test program	

## 6.4 Abnahmetest

## 6.5 Testplan

## 6.6 Testprotokolle und Auswertungen

## 7 Bedienung der Anlage

- 7.1 Funktionsweise des Laufbands
- 7.2 Funktionsweise der Buttons
- 7.3 Verhalten im Fehlerfall

## 8 Projektplan

### 8.1 Verantwortlichkeiten

Innerhalb der Gesprächssitzung zur Organisation des Teams wurde sich darauf verständigt, eine demokratische Grundordnung zu verfolgen. Entscheidungen werden gemeinsam im Team getroffen.

## 8.2 Projektstrukturplan

Der fertige Projektstrukturplan liegt in der Datei "se2psp.pdf" vor.

## **9 Lessons Learned**

### Glossar

## Abkürzungen

## Anhänge