


DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS 3D FDM UTILIZANDO OCTOPRINT

Trabajo de titulación presentado en conformidad de los requisitos para optar al título de **Ingeniero Civil en Mecánica.**



ANTECEDENTES






ANTECEDENTES









OBJETIVOS DEL PROYECTO






OBJETIVOS DEL PROYECTO

1. Identificar las variables implicadas en el proceso de impresión 3D que permitan obtener indicadores relacionados al mantenimiento. **OBJETIVOS** 2. Investigar compatibilidad entre hardware, **ESPECÍFICOS** software, protocolos de comunicación, y códigos de programación a utilizar. 3. Identificar registros y fichas técnicas de impresoras 3D.



OBJETIVOS DEL PROYECTO





PROBLEMA DESCRIPCIÓN














RCM: Análisis de Fallas





RCM: Delimitación de funciones





RCM: AMEF

HOJA DE INFORMACIÓN RCM	ACTIVO			ACTIVO N°		
	SUBSISTEMA			SUBSISTEMA N°		
COMPONENTE	FUNCIÓN	FALLA NAL	FUNCIO-	MODO DE FALLA	EFECTOS DE LAS FALLAS	


			SISTEMA/ACTIVO					ACTIVO N°		
HOJA DE DECISIÓN RCM		SUBSISTEMA						SUBSISTEMA N°		
		H1	H2	НЗ						
Defense in de letermonife	Evaluación de consecuencias	S1	S2	S3	Tareas a falta de					
Referencia de Información		01	02	О3	Tare	as a	taita de	Tareas Propuestas	s Frecuencia Inicial	A realizar por
F FF MF	H S E O	N1	N2	N3	H4	H5	S4	- raiodo i Topocotas		





RESULTADOS

Resultados obtenidos de la linealización de los datos



β	1,1113738
b	-2,8992923
θ	13,58201254


Resultados obtenidos a través de la librería Scipy de Python

shape: 0.9554383829299531 scale: 13.133371155314343

ShapiroResult(statistic=0.9501206874847412, pvalue=0.6913892030715942)




RCM: Confiabilidad RESULTADOS





Design Thinking: Empatizar

FASES	Configurar parámetros de impresión en laminado					
OBJETIVOS Eficiencia de proceso de impresión (más y mejores piezas tiempo)						
PUNTOS DE CONTACTO Se carga el archivo en .stl en el programa laminador y se i la tarjeta SD. Se seleccionan los parámetros necesarios dependiendo del análisis de uso. Luego, se verifica que la parametrización realizado cumpla con la cantidad máxim material permitida y el tiempo destinado para la producci finalmente se obtiene el archivo en formato . gcode						
PENSAMIENTOS	Preocupación por la situación actual de la impresión (Limpieza, estado) o por que en el archivo tenga los parámetros equivocados o imprima mal					
SENSACIONES						
CONCLUSIONES	El usuario se siente satisfecho, porque existen diversas posibilidades de configurar el proceso en el cual estan interiorizados, por lo tanto se cuenta como virtud. Una preocupación es que la información referida al proceso de impresión no suele ser correcta (tiempos infravalorados, mayor tiempo al entregado por el laminador) Podría existir una oportunidad de mejora en casa de que se tuviera certeza del estado de maquina a utilizar, limpieza, cantidad de fallos en piezas similares, para poder determinar de mejor manera el tiempo dei impresión real.					





¿Quién?

Operario con varias responsabilidades

¿Cómo?

De manera gradual

Técnica 5W ¿Qué?

Aplicación desde el computador o móvil

¿Dónde?

Taller 3Dlux, a través de interfaz gráfica ¿Cuándo?

Mientras las máquinas estén operativas

Design Thinking: definir



Design Thinking: investigar

RESULTADOS

Búsqueda de referentes

Software y hardware a utilizar

Herramientas de desarrollo


- Público objetivo
- Relación con impresión 3D
- Mantenimiento de activos
- Gestión de procesos

- Raspberry Pi
- Octoprint
- Interfaz Gráfica
- API
- Request HTTP

- Node-red
- . Grafana
- Python
- Mysql




Design Thinking: Idear RESULTADOS






Design Thinking: Prototipar





Design Thinking: Prototipar





Design Thinking: Prototipar RESULTADOS

OCTOCMMS ▼	METRICAS	OctoPrint X350	OctoPrint X400		OctoPrint PRUSA MK3	OctoPrint ENDER 3		
Inspección	previa a utilizar la máquina			Inspección Semanal				
 Alimentación Eléctrica: Revise la conexión de la fuente de alimentación de la máquina Conexión a OCTOCMMS: Revise su conexión a internet y que la máquina esté debidamente conectada al software Sistema Mecánico: deshabilite motores y mueva manualmente el carro extrusor y cama según corresponda Nivelación de la cama: deshabilite los motores y verique distancia vertical entre boquilla y cama. Esta debe ser aproximadamente la mitad del diámetro de la boquilla y paralela al plano de desplazamiento x-y Sistema térmico: Revise que boquilla y cama estén limpias y sin restos de filamento extruido, y que la cama no tenga restos de plástico o superficies de apoyo. Precaliente desde Octoprint y verifique que llegue correctamente a la temperatura configurada. Sistema de extrusión: una vez precalentada la boquilla, extruir filamento y verificar uniformidad del flujo 				Limpieza y lubricación: Limpiar barras con papel absorbente y agregar lubricante en el contacto de las barras con los rodamientos. Limpieza de extrusor en caliente: Caliente el extrusor sobre un 20% de la temperatura configurada e inserte aguja limpiadora por la salida de la boquilla. Inserte el filamento y verifique que el flujo de material es uniforme y vertical Listo Última revisión semanal Estado				
	L	isto		2020-11-15 20:14:1	~	Realizada		
Última revisión p	previa	Estado		Inspección M	ensual			
2020-11-15 20:05:18 Realizada • Gabinete y placa: Desenergizar máquina, revisar y limpiar gabinete • Limpieza de extrusor en caliente: Caliente el extrusor sobre un 20								

· Revisar estado de conexiones en cables de termistor y calentador

Estado

Realizada

Última revisión Mensual

2020-11-15 20:14:45



CONCLUSIONES

- RCM permite identificar equipos críticos, análisis de la máquina, fallas, registro y planes de mantenimiento.
- Análisis estadístico de Weibull y su validación con test de Shapiro es útil para estimar confiabilidad y tasa de fallos.
- Utilización de Raspberry Pi para el control remoto de impresoras 3D.

- Datos obtenidos por HTTP en funciones de Node-red permite calcular matemáticamente indicadores como peso total, tiempo de impresión total, MTTR, MTBF.
- Se utilizaron bases de datos de series de tiempo para indicadores, y relacionales para gestión de datos.
- Interfaz tipo Dashboard con indicadores, control y registro de datos.



PROYECCIONES

- Utilización de actuadores y sensores para mayor control y medición de otras variables.
- Nuevas iteraciones para obtención de MVP.
- Escalabilidad y QA.

