UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA



DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS 3D FDM UTILIZANDO OCTOPRINT

Propuesta de Trabajo de Título para Ingeniero Civil en Mecánica

Nombre: Pablo Alejandro Ruz Donoso

R.U.N.: 17,874.835-1

Año Ingreso: 2018

Teléfono: +569 72369058 E-mail: pablo.ruz@usach.cl Profesor: Pablo Alvarado M.

Jueves, 16 de julio de 2020

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ĺn	ndice de Figuras			iv
ĺn	ndice de Tablas			
1.	Mar	co Teó	rico	1
	1.1.	Fabric	cación aditiva	. 1
	1.2.	Impres	sión 3D	. 3
		1.2.1.	Historia de la impresión 3D	. 5
		1.2.2.	Tecnologías de impresión 3D	. 10
		1.2.3.	Impresoras 3D FDM	. 11
		1.2.4.	Tipologías de impresión 3D FDM	. 14
	1.3.	Mante	enimiento	. 17
		1.3.1.	Historia y evolución del mantenimiento	. 18
		1.3.2.	Mantenimiento correctivo	. 22
		1.3.3.	Mantenimiento preventivo	. 24
		1.3.4.	Mantenimiento centrado en la condición	. 27
		1.3.5.	Mantenimiento centrado en la confiabilidad	. 31
		1.3.6.	Confiabilidad	. 36
			1.3.6.1. Función densidad de probabilidad	. 37
			1.3.6.2. Media y varianza de una variable continua	. 37
			1.3.6.3. Distribución normal	. 38

ĺΝ	DICE	DE CONTENIDOS	ii
		1.3.6.4. Distribución exponencial	38
		1.3.6.5. Distribución de Weibull	39
	1.4.	Metodologías ágiles	41
		1.4.1. Design Thinking	42
		1.4.2. Fases del Design Thinking	44
	1.5.	Herramientas de software	47
		1.5.1. Lenguajes de programación orientada a objetos	47
		1.5.2. Lenguajes de hojas de estilo	49
		1.5.3. Bases de datos	50
		1.5.4. Arquitectura Cliente-Servidor	52
		1.5.5. Interfaz de Programación de Aplicaciones	53
		1.5.6. Ordenadores de placa reducida	57
2.	Esta	ado del Arte	60
	2.1.	Gestión de la producción en la fabricación aditiva	60
	2.2.	Gestión del mantenimiento basado en la teoría de la confiabilidad	70
	2.3.	Tecnologías innovadoras que utilicen CMMS para la gestión del	
		mantenimiento	74
3.	Des	arrollo del proyecto	79
	3.1.	Antecedentes de la empresa	79
		3.1.1. Descripción de la empresa	79
	3.2.	Descripción del Problema	80
	3.3.	Aplicación de mantenimiento basado en la teoría de la confiabilidad	81
		3.3.1. Selección del equipo	81
		3.3.1.1. Análisis de criticidad	81
		3.3.2. Descripción del equipo	83
		3.3.3. Contexto Operacional	89

ÍNDICE DE CONTENIDOS	iii
	<u></u>

٠	٠	
1	ı	1
ı	ı	ı

	3.3.4.	Delimitación de funciones	. 90
		3.3.4.1. Diagrama de Interrelaciones Funcionales	. 90
	3.3.5.	Determinación de fallas	. 92
		3.3.5.1. Árbol de Fallas	. 92
	3.3.6.	Análisis de Modos y Efectos de Falla	. 97
		3.3.6.1. Estructura del Análisis	. 97
		3.3.6.2. Estructura Diagrama de decisión	. 97
		3.3.6.3. Resultados	. 100
3.4.	Aplica	ción de metodología Design Thinking para el desarrollo de	
	Aplica	ción Web	. 100
	3.4.1.	Situación actual	. 100
	3.4.2.	Planificación del marco de trabajo	. 103
	3.4.3.	Empatizar	. 104
	3.4.4.	Definir	. 110
	3.4.5.	Investigar	. 112
		3.4.5.1. Investigación de referentes	. 113
		3.4.5.2. Investigación de software a utilizar	. 120
		3.4.5.3. Investigación de las herramientas de desarrollo a	
		utilizar	. 125
	3.4.6.	Idear	. 129
	3.4.7.	Prototipar	. 129
	3.4.8.	Testear	. 129
Referer	ncias		130
Apéndi	ces		134

ÍNDICE DE FIGURAS

1.1.	Tamano del mercado y pronostico de la impresión 3D (Alexander,	
	2019)	9
1.2.	Hype Cycle o Ciclo de sobreexplotación de Gartner de la tecnología	
	de impresión 3D al año 2019 (Valdivieso, 2019)	10
1.3.	Proceso de impresión 3D FDM (Bournias, 2017)	12
1.4.	Esquema de funcionamiento de impresión 3D FDM (Bournias, 2017).	12
1.5.	Esquema de impresora 3D cartesiana (3DSourced, 2020)	15
1.6.	Esquema de impresora 3D Delta (3DSourced, 2020)	15
1.7.	Esquema de impresora 3D polar (Takamori, 2018)	16
1.8.	Esquema de impresora 3D scara (Saygin et al., 2016)	16
1.9.	Esquema conceptual de niveles (Camps et al., 2005)	51
1.10	.Modelo Cliente/Servidor (Marini, 2012)	52
1.11	.Raspberry Pi 3 modelo B+ (Halfacree, 2018)	59
2.1.	Número de publicaciones por año y según temática (Fera et al., 2018)	62
2.2.	Marco de trabajo para la programación de la producción (Fera et al.,	
	2018)	68
2.3.	Diagrama de Pareto por número de fallas para Plegadora (Cruz, 2018)	72
2.4.	Curva de confiabilidad para la sección de plegado (Cruz, 2018)	73
2.5.	Indicadores de mantenimiento para la sección de plegado (Cruz,	
	2018)	73

2.6.	Diagrama UML que describe la relación de los registros entre	
	máquinas, fallas, causas y acciones de mantenimiento (Aransyash	
	et al., 2019)	76
2.7.	Sistema de Realidad Aumentada integrado con CMMS. De izquier-	
	da a derecha y de arriba a abajo: (a) operador utiliza el sistema utili-	
	zando teclado inalámbrico; (b) funcionalidad del sistema; (c) opera-	
	ción de diagnóstico basado en el historial de fallas; (d) guía del siste-	
	ma al operador a través de instrucciones de texto y video (Aransyash	
	et al., 2019)	77
3.1.	Impresora X350	85
	Layout y simbología del taller de impresión 3D	
3.3.	Diagrama funcional de bloques para la máquina de impresión 3D	91
3.4.	Árbol de fallas de impresora 3D	94
3.5.	Continuación del árbol de fallas de impresora 3D	95
3.6.	Continuación del árbol de fallas de impresora 3D	95
3.7.	Continuación del árbol de fallas de impresora 3D	96
3.8.	Árbol de fallas de impresora 3D	96
3.9.	Diagrama de decisión para impresora 3D	99
3.10	Diagrama de flujos para el proceso de recepción, producción y	
	entrega de piezas y productos	101
3.11	.Diagrama de flujo del proceso de impresión 3D	102
3.12	.Mapa de Stakeholders del proyecto	105
3.13	Primera etapa del mapa de experiencia	108
3.14	. Segunda etapa del mapa de experiencia.	108
3.15	. Tercera etapa del mapa de experiencia	109

3.16. Captura de interfaz utilizada por 3Dtrust para el monitoreo de la
condición
3.17. Captura de interfaz utilizada por 3Dtrust para el monitoreo de la
condición
3.18.Captura de interfaz utilizada por 3Dtrust para el control de la
producción
3.19. Captura de interfaz utilizada por AMFG para el control de la producción116
3.20.Captura de interfaz utilizada por AMFG para el control de la
producción
3.21.Captura de interfaz utilizada por FRACCTAL para el control de
indicadores
3.22. Captura de interfaz utilizada por FRACCTAL para el control del
mantenimiento
3.23. Captura de interfaz utilizada por FRACCTAL para la gestión de tareas.118
3.24.Interfaz del estado actual de una impresora 3D en Octoprint
(Recuperado https://www.octoprint.org)
3.25. Interfaz del mando a distancia de una impresora 3D en Octoprint
(Recuperado https://www.octoprint.org)
3.26. Visualización de datos en grafana (Olano, 2019)
3.27. Nodos utilizados en la programación por flujos En Node-Red 127
3.28. Dashboard de Node-red para acceso remoto por navegador 127
3.29. Interfaz de bases de datos MySQL en PHPMyAdmin

ÍNDICE DE TABLAS

1.1.	Principales materiales utilizados en impresión 3D FDM (Bournias,	
	2017)	14
1.2.	Principales diferencias entre Metodologías ágiles y tradicionales	
	(Canos et al., 2012)	42
1.3.	Tabla de preguntas y resultados con la técnica de las cinco W	
	(Ambrose and Harris, 2010)	45
1.4.	Diferencias entre ficheros y bases de datos (Camps et al., 2005)	50
1.5.	Funciones principales utilizadas en API (de Hacienda y Administra-	
	ciones Publicas, 2019)	55
2.1.	Atributos y descripción para programación de la producción en	
	máquinas de fabricación aditiva (Fera et al., 2018)	68
3.1.	Ponderaciones para el ítem de frecuencia de fallas	82
3.2.	Ponderaciones para el ítem de costo de reparación	82
3.3.	Ponderaciones para el ítem de Impacto a la seguridad	82
3.4.	Ponderaciones para el ítem de impacto operacional	83
3.5.	Análisis de criticidad para determinar el activo más crítico	83
3.6.	Ficha Técnica de la máquina X350 German RepRap (German-	
	RepRap, 2016)	84
3.7.	Tabla de problemas frecuentes entregados por el fabricante	88
3.8.	Símbolos y significados del árbol de fallas (Piqué, 1998)	93

3.9. Estructura propuesta para hoja de Información RCM	97
3.10. Estructura propuesta para hoja de Información RCM	100
3.11. Tabla resumen del marco de trabajo y sus características	104
3.12. Resumen de respuestas dadas por el operario de mantenimiento en	
entrevista	106
3.13. Resultados de la técnica de las cinco W	111
3.14. Tabla resumen del análisis de referentes según los criterios	
propuestos	119
3.15. Ejemplo de una consulta GET a la API de Octoprint	122
3.16. Ejemplo de una respuesta en formato .json de la API de <i>Octoprint</i>	
ante la consulta GET	123
3.17. Ejemplo de una consulta POST a la API de <i>Octoprint</i>	123
3.18. Ejemplo de respuesta exitosa de la API de <i>Octoprint</i> ante la consulta	
POST	123
3.19. Principales operaciones permitidas por la API de Octoprint	124

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO

1.1 FABRICACIÓN ADITIVA

El Estándar Internacional ISO/ASTM 52900 del año 2015 establece y define los términos usados en la tecnología de manufactura aditiva, relativos a la impresión 3D (ISO, 2015):

- Manufactura aditiva: proceso de unión de material para producir piezas desde la data de un modelo 3D, usualmente capa sobre capa, que se opone a las metodologías de manufactura sustractiva y formativa.
- Máquina de manufactura aditiva: sección de n sistema de manufactura aditiva. Incluye hardware, software de control de la máquina, requiere de un software de configuración y accesorios periféricos para completar el ciclo de construcción para producir piezas.
- Usuario de sistema de manufactura aditiva: Operador o entidad que utiliza por entero un sistema de manufactura aditiva, o cualquier componente del sistemaenvelope aditivo.
- Extrusión de material: Proceso de manufactura aditiva en el cual el material es dispensado selectivamente a través de un orificio de una boquilla.
- Impresora 3D: Fabricación de objetos a través de la deposición de material usando un cabezal de impresión, boquilla u otra tecnología de impresión.

- Ciclo de construcción: Proceso de ciclo simple en el cual uno o más componentes son construidos por capas en la cámara de procesos de un sistema de manufactura aditiva.
- Plataforma de construcción: (de una máquina) base que provee una superficie sobre la cual son construidas las piezas, desde el inicio y a través de todo el proceso de construcción.
- Capas: material dispuesto o extendido para crear una superficie.
- Envoltura de construcción: dimensiones máximas externas de los ejes-x,
 -y , y eje-z dentro del espacio de construcción donde las piezas pueden ser fabricadas.
- Espacio de construcción: lugar donde es posible fabricar las piezas,
 típicamente dentro de la cámara de construcción o sobre la plataforma de construcción.
- Volumen de construcción: volumen utilizable total, disponible en la máquina para construir piezas.
- Origen, punto cero, (0,0,0): punto universal de referencia designado, donde los tres ejes de coordenadas primarios se intersectan.
- Parámetros del proceso: configuración de los parámetros de operación y ajustes del sistema utilizados durante el ciclo de construcción.

1.2 IMPRESIÓN 3D

A diferencia de las técnicas principales que se emplean desde hace décadas en la fabricación de objetos, que se encargan de sustraer, combinar, o deformar paulatina y controladamente materia hasta llegar a una pieza final, la impresión 3D funciona de un modo completamente distinto. La pieza se crea en un solo paso, capa por capa, a un ritmo medio de uno a dos centímetro de altura por hora; el objeto creado puede constar de mecanismos internos (como rodamientos de bolas), formas tejidas y entrelazadas, o incluso huecos y curvas (Berchon and Luyt, 2014). Pues bien, todas las impresoras 3D, están basadas sobre el mismo principio: un modelo digital es transformado a un objeto físico de 3 dimensiones por adición de material en capas. Esto se conoce alternativamente como *Manufactura Aditiva* (3Dhub, 2018). Este tipo de fabricación también se puede englobar dentro de lo que se denomina *Fabricación digital*, cuyo principio básico es la transformación de la información desde el mundo físico al digital. Según (Jorquera Ortega, 2016), la fabricación digital incluye los siguientes sistemas y tecnologías:

- 1. Sistemas integrados: Es un *hardware* electrónico diseñado específicamente para llevar a cabo una o pocas tareas definidas. Las impresoras llevan un sistema electrónico integrado que utilizan para controlar los motores paso a paso que alimentan el papel, recibir información de los sensores de temperatura y finales de carrera, o que mandan al cabezal de impresión.
- 2. Sistemas CNC (Computer Numeric Control control numérico computarizado): Es el control numérico de un sistema de automatización que se utiliza para controlar diferentes máquinas herramienta. Este sistema ha revolucio-

nado la industria gracias a la simplificación del *software* de diseño en conjunto con los lenguajes de programación como el *.gcode*. Esencialmente, un sistema CNC es cualquier sistema que utiliza un ordenador para controlar los movimientos de una máguina.

- Software CAD (Computer Aided Design- diseño asistido por computador):
 es, en esencia, un programa que sirve para la creación, edición análisis y
 visualización de modelos tridimensionales.
- Internet: Los programas CAD actuales disponen de herramientas de trabajo colaborativo en red, de esta manera se define el producto y el proceso de fabricación de forma simultánea.

En la misma línea, y dependiendo de la profundidad técnica que el proceso de fabricación necesite, se agregan los sistemas (leao, 2017):

- 1. Software CAE (Computer Aided Engineering Ingeniería Asistida por computador): Son los programas mayoritariamente usados para las tareas de análisis de ingeniería. Estos softwares, a través de métodos numéricos como el método de elementos finitos o dinámica de fluidos computacional, se utilizan para, por ejemplo, analizar la robustez y el funcionamiento de ensambles de piezas.
- 2. Software CAM (Computer Aided Manufacturing- Manufactura Asistida por computador): Corresponde a programas que controlan las herramientas de máquinas de control numérico relacionadas con el proceso de manufactura a realizar, generando un código específico para el producto a fabricar.

1.2.1 Historia de la impresión 3D

La primera vez que se hizo pública la conceptualización de algo que pudiese parecerse a una impresora 3D, se remonta al año 1964, cuando el científico y escritor británico Arthur C. Clarke realiza la descripción de una máquina ficticia llamada El Replicador. En teoría, este artefacto -que en palabras del autor es la invención que va a poner fin todas las invenciones- sería capaz de crear una copia exacta de una cosa, reorganizando partículas subatómicas, y luego ensamblar esas moléculas para ser transformadas en un objeto real (Renstrom, 2012). No obstante, el comienzo de la generación del concepto técnico de impresión 3D puede ser rastreado al año 1976, a partir de la creación de la primera impresora a tinta por inyección (Maxey, 2013). La utilización de la inyección de tinta abrió la pregunta respecto a qué tipo de materias primas podían ser utilizadas con esta tecnología, y cómo los mecanismos presentes en la época podían ser adaptados para abrir la posibilidad de ocupar otras materias primas. En Mayo de 1981, el Dr. Hideo Kodama del Instituto de Investigación Industrial del Municipio de Nagoya publicó detalles relativos a la técnica de prototipado rápido. Esta investigación se considera como la primera publicación que describe la técnica de fabricación capa a capa propia de los procesos de impresión 3D; no obstante, los desarrollos de Kodama no llegaron a ser materializados debido a problemas encontrados en el proceso de fundido de material. (3dsourced, 2020). Paralelamente, la idea de máquinas de prototipado rápido continuó su desarrollo en Francia, por Jean-Claude André, Oliver de Witte y Alain le Méhauté. En la primera mitad de la década de los 80, le Méhauté investigaba en la empresa Alcatel sobre partes y piezas generadas a partir de la geometría fractal, y la manera en que éstas podrían ser fabricadas dada su complejidad de forma. De Witte, quien era también investigador de Alcatel en el área de luz láser, propuso a le Méhauté que algunos líquidos compuestos por ciertos monómeros podían ser curados y transformados en sólidos tras la aplicación de luz láser, convirtiéndose en el primer paso para la construcción efectiva de máquinas de prototipado rápido a través de el proceso de Estereolitografía. Ambos compartieron el resultado de sus avances con André, que en ese tiempo trabajaba en el Centro Nacional Francés de Investigación Científica, para ya el año 1984 inscribir la patente de su desarrollo. Infortunadamente, el grupo debe abandonar el proyecto debido a problemas con la solidificación del material y poca rentabilidad desde la perspectiva económica (Greguric, 2018).

Con solo tres semanas de diferencia respecto a los investigadores franceses, Charles Hull, ingeniero graduado de la Universidad de Colorado, solicita la patente del proceso de Esterolitografía con nuevos avances, como la utilización del formato STL (Standard Triangle Language) y la laminación digital de objetos. A diferencia de la Esterolitografía francesa, el método de Hull utiliza luz ultravioleta para el curado de fotopolímeros. El año 1986, obtenida su patente, Hull forma la empresa 3D Systems y lanza la primera impresora 3D, la SLA-1, el año 1987 (3dsourced, 2020). Casi al mismo tiempo, la tecnología de modelado por deposición fundida (FDM) era patentada por Scott Crump como otra tecnología de fabricación aditiva(Greguric, 2018). FDM utiliza un cabezal móvil, el cual funde un filamento de material gie se deposita en una plataforma. Es interesante mencionar que tanto las máquinas SLA como FDM son actualmente las más utilizadas y diversificadas en el mundo de la impresión 3D. Un año después de la presentación de la SLA-1, Carl Deckard de la Universidad de Texas patentó la tecnología de Sinterizado Selectivo por Láser (SLS). En lugar de utilizar luz ultravioleta, SLS hace uso de un láser para trazar y solidificar las capas de un polvo de polímeros (3dsourced, 2020). Así, la máquina de Deckard se convirtió en la primera impresora 3D en utilizar la tecnología SLS, a la cual llamó Betsy; sin

embargo, el propósito central de su invención era testear el sistema de sinterizado por láser, por lo que la calidad de impresión y el nivel de detalle no estaba dentro de sus prioridades(Greguric, 2018). En 1993, el MIT desarrolla una técnica de impresión 3D basada en las impresoras de inyección de tinta. Adaptando ésta a un movimiento en un nuevo eje, se crea la Z Corp Z402. El primero modelo utilizaba polvos basados en yeso como base y un aglutinante basado en agua. El mismo año, Royden Sanders fundó Solidscape, creando una impresora 3D basada en cera. La segunda mitad de los años noventa vio la diversificación de las tecnologías para la técnica de fabricación aditiva, ampliando la gama de materias primas a utilizar y los proceso de transformación de materiales. En 1997, se crea la impresora 3D de metales, la cual utiliza el proceso de fundición por haz de electrones (EBM) y el perfeccionamiento del Polyjet. Así, este desarrollo trajo consigo mayores oportunidades comerciales para estas máquina abriéndose, entre otras, a la industria médica con la bioimpresión de partes adaptables al cuerpo humano tales como piezas dentales o prótesis(3dsourced, 2020). Los avances de las investigaciones y la búsqueda de la competitividad en la utilización de la impresión 3D como manufactura aditiva trajo consigo durante los años posteriores el comienzo de la democratización de esta tecnología. Como se ha mostrado en esta sección, la impresión 3D es una tecnología que nace en los años ochenta, por lo cual es factible preguntar cómo y por qué estas máquinas son tan conocidas y valoradas en la actualidad, y de qué manera comienzan a gestar una de las mayores revoluciones tecnológicas del siglo XXI. El proyecto RepRap nace el año 2005 a través de un blog impulsado por el doctor Adrian Bowyer, profesor de ingeniería mecánica de la Universidad de Bath del Reino Unido. En él, Bowyer comienza a modelar el primer boceto de una impresora 3D FDM con el objetivo de crear una máquina autoreplicante, capaz de imprimir nuevos componentes en 3D para ser útil en el desarrollo del prototipado rápido,

y al mismo tiempo fabricar nuevas piezas para nuevas máquinas. Así, cualquier persona al otro lado del mundo y con las instrucciones adecuadas podría llegar a construirla (Torre, 2013). Según Torre (2013) a casi tres años del primer modelo, la *RepRap 0.1* ya había impreso casi la mitad de sus propios componentes; al año 2008, se estima que ya existían más de 100 copias construidas y funcionando en todo el mundo. RepRap es un diseño abierto, y toda la propiedad intelectual producida en este proyecto está sujeto a una licencia de software libre (All3DP, 2016). A partir de esta invención libre, y sumado al vencimiento de las patentes de las tecnologías SLA y FDM, se desata el desarrollo de nuevas impresoras como las de tipología Delta (no cartesiana), y la creación de empresas dedicadas a la fabricación de máquinas de bajo costo como MakerBot (3dsourced, 2020). En la actualidad, se estima que el tamaño del mercado es de alrededor de 10 billones de dólares, y se espera que crezca alrededor de un 23,5 % anualmente, abarcando industrias como la automovilística, aeroespacial, médica, e inclusive el calzado deportivo(Alexander, 2019).




FIGURA 1.1: Tamaño del mercado y pronóstico de la impresión 3D (Alexander, 2019).

Respecto al Hype Cycle o ciclo de sobreexpectación de Gartner, el cual corresponde a una publicación anual que representa gráficamente la madurez, adopción y aplicación comercial de tecnologías disruptivas, el inicio del ciclo se caracteriza por usos técnicos especializados como la bioimpresión de órganos, impresión 3D a nanoescala o lo macro fabricación. El peak de expectativas se alcanza con la impresión 3D en el retail para luego decaer en usos pedagógicos o la cadena de suministros. La meseta de productividad se caracteriza por la creación de empresas dedicadas a la impresión 3D, nuevos materiales, la creación de software y servicios. Por otra parte, las predicciones para el año 2019 se centran en el comienzo de la impresión 4D, el auge del sector médico y la impresión 3D de nuevas aleaciones de metal (Valdivieso, 2019).




FIGURA 1.2: Hype Cycle o Ciclo de sobreexplotación de Gartner de la tecnología de impresión 3D al año 2019 (Valdivieso, 2019).

1.2.2 Tecnologías de impresión 3D

Según la norma ASTM F2792-12a del año 2013 que define el estándar de terminologías para tecnologías de manufactura aditiva, establece las siguientes categorías (ASTM, 2013):

- Chorro de aglutinante: proceso de manufactura aditiva en el cual un agente
 líquido de unión es depositado selectivamente para unir polvo de materiales.
- Deposición de energía directa: proceso de manufactura aditiva en el cual se enfoca energía térmica, que es usada para fundir materiales soldándose a medida que se depositan (láser, flujo de electrones, o arco de plasma).
- **Extrusión de material:** proceso de manufactura aditiva en el cual un material es depositado selectivamente a través del orificio de una boquilla.

- Chorro de material: proceso de manufactura aditiva en el cual gotas del material de construcción son depositadas selectivamente (ejemplo de materiales incluyen fotopolímeros y ceras).
- Fusión de lecho de polvos: proceso de manufactura aditiva en el cual energía térmica funde selectivamente fusiona regiones del lecho de polvos.
- Laminación: proceso de manufactura aditiva en el cual láminas de material son depositadas para formar un objeto.
- Fotopolimerización: proceso de manufactura aditiva en el cual un fotopolímero líquido dentro de un recipiente es curado selectivamente por polimerización de luz activa.

1.2.3 Impresoras 3D FDM

Según la norma ASTM F2792-12a, el método de modelado por deposición fundida (FDM por sus siglas en inglés), se define como un proceso de extrusión de material usado para hacer piezas de termoplásticos a través de la extrusión en caliente y la deposición de material capa a capa. Este término denota a las máquinas construidas por la compañía Stratasys (ASTM, 2013). De una forma más amplia, el proceso físico del modelo de fabricación corresponde a un filamento que pasa a través de un elemento calentador, el cual lo convierte en un material fundido o semi-fundido. El filamento ya licuado, es alimentado por una boquilla y depositado sobre la pieza parcialmente construida. El nuevo material añadido se une con el material adyacente ya depositado. El cabezal de extrusión se mueve en el plano X-Y, y vierte controladamente el material acorde a la geometría de las capas ya impresas. Luego de terminar una capa, la plataforma de

construcción realiza un movimiento relativo en el eje Z, para comenzar a depositar una nueva capa en la parte superior de la capa anterior. Luego de un tiempo que depende del volumen de la pieza impresa, el cabezal de extrusión habrá realizado una representación física completa del archivo CAD (Dudek, 2013).




FIGURA 1.3: Proceso de impresión 3D FDM (Bournias, 2017)




FIGURA 1.4: Esquema de funcionamiento de impresión 3D FDM (Bournias, 2017).

Dentro de las características principales de este proceso de fabricación se encuentran (Bournias, 2017):

Parámetros de impresión: la mayoría de los sistemas FDM permiten el ajuste de parámetros del proceso, dentro de los que se incluyen la temperatura de la boquilla y de la plataforma de construcción, velocidad de construcción, altura de capa y velocidad de ventilador de enfriamiento.

Adhesión de capa: Cuando el termoplástico fundido es extruído a través de la boquilla, ejerce una presión sobre la capa previa. La alta temperatura y la presión re-funde la superficie y posibilita la unión con la capa previa. Esto significa que el proceso FDM es ineherentemente anisotrópico: el esfuerzo en el eje-Z es siempre menor que en el plano X-Y.

Estructura de Soporte: Un termoplástico fundido no puede ser depositado en el aire. Por esta razón, algunas geometrías requieren una estructura de soporte, generalmente con una calidad menor que el resto de la pieza.

Relleno y ancho de pared: Usualmente, las piezas impresas en FDM no son sólidas, con el objetivo de reducir el tiempo de impresión y material. Así, los perímetro exteriores son trazados realizando varias pasadas denominadas ancho de pared, mientras que el interior es fabricado con una estructura de baja densidad, llamada relleno.

Por otro lado, los materiales mayoritariamente utilizados por esta tecnología y sus características son:

Material	Características
ABS	Alto resistencia, alta resistencia a la tempera-
	tura, susceptibilidad a la separación de capas
PLA	Excelente calidad visual, fácil de imprimir,
	baja resistencia al impacto
Nylon (PA)	Alta resistencia, Excelente resistencia quími-
	ca, baja resistencia a la humedad
PETG	Seguro para alimentos, buena resistencia,
	fácil de imprimir
TPU	Muy Flexible, difícil de imprimir
PEI	Excelente resistencia al peso, ignífugo, Exce-
	lente resistencia química, alto costo

TABLA 1.1: Principales materiales utilizados en impresión 3D FDM (Bournias, 2017).

1.2.4 Tipologías de impresión 3D FDM

Si bien el principio de funcionamiento para las impresoras 3D FDM es el mismo, existen diferentes tipologías o modelos de clasificación de éstas. En este caso, se presenta una clasificación según el sistema de coordenadas que utiliza para construir las piezas, donde se distinguen cuatro tipos (3DSourced, 2020):

Cartesiana: Estas impresoras siguen el patrón de coordenadas X, Y y Z para posicionar el cabezal de impresión en el lugar correcto. Existen dos posibilidades de movimiento tanto del cabezal como de la plataforma de construcción: (a) Cabezal móvil en el plano X-Z y plataforma en el eje-Y; (b) Cabezal móvil en el plano X-Y y plataforma en el eje-Z.




FIGURA 1.5: Esquema de impresora 3D cartesiana (3DSourced, 2020).

Delta: Las impresoras tipo delta incluyen una plataforma de construcción circular y un cabezal unido a tres puntos triangulares fijos. Cada uno de esos tres puntos pueden mover hacia arriba y abajo el cabezal dentro del cilindro de impresión.




FIGURA 1.6: Esquema de impresora 3D Delta (3DSourced, 2020).

Polar: Esta impresora utiliza un sistema de coordenadas polares, donde cada punto de impresión está determinado por su posición comparada con un punto central en el medio de la plataforma de fabricación.




FIGURA 1.7: Esquema de impresora 3D polar (Takamori, 2018)

SCARA: una impresora SCARA (acrónimo de las siglas en inglés Selective Compilant Assembly Robot Arm) maniobra en los ejes X, Y, y Z dentro de un límite de 180 grados. El cabezal de esta máquina se sitúa en un extremo del brazo robot, el cual consta de dos articulaciones giratorias con ejes verticales.




FIGURA 1.8: Esquema de impresora 3D scara (Saygin et al., 2016)

1.3 MANTENIMIENTO

Según la norma ISO-14224:2016, el mantenimiento se define como una combinación de todas las técnicas y acciones de gestión destinadas a mantener un item o restablecerlo, a un estado en el cual su desempeño es requerido (ISO, 2016). De una manera más amplia, el concepto de mantenimiento puede establecerse según distintas formas dado el enfoque que se dé en cada caso. Un punto de partida, es mantener el correcto estado funcional de los equipos e instalaciones, sin embargo, las consecuencias que el desarrollo de este principio elemental puede tener sobrepasan ampliamente el objetivo inicial (de León, 1998). En este sentido, y buscando una definición global, se puede decir que el mantenimiento corresponde al conjunto de técnicas destinado a conservar equipos e instalaciones en servicio durante el mayor tiempo posible (buscando la más alta disponibilidad) y con el máximo rendimiento (Garrido, 2010). Teniendo en cuenta factores como el tipo de industria y su tamaño, la política de la empresa, las características de la producción, el campo de acción de las actividades de un departamento de ingeniería de mantenimiento puede incluir las siguientes responsabilidades (de León, 1998):

- Mantener los equipos e instalaciones en condiciones operativas, eficaces y seguras.
- Efectuar un control del estado de los equipos, así como de su disponibilidad.
- Realizar los estudios necesarios para reducir el número de averías imprevistas.
- En función de los datos históricos disponibles, efectuar una previsión de los

repuestos de almacén necesarios.

- Intervenir en los proyectos de modificación del diseño de equipos e instalaciones.
- Llevar a cabo aquellas tareas que implican la modificación o reparación de los equipos e instalaciones.
- Instalación de nuevo equipo.
- Asesorar a los mandos de producción.
- Velar por el correcto suministro y distribución de energía.
- Tareas de vigilancia.

1.3.1 Historia y evolución del mantenimiento

Si bien no existe precisión histórica o documentación para establecer los orígenes del mantenimiento ya sea, por ejemplo, en la diferencia entre la evolución de las distintas industrias, la literatura sí genera distintos consensos en lo que respecta a ciertos hitos que pueden dar luces a este contexto histórico. En este sentido, las principales referencias que existen en diversas fuentes bibliográficas sobre los tipos de mantenimiento llevados a cabo han concluido, de común acuerdo entre muchos autores, en establecer durante el siglo XX tres grandes etapas que, aunque no tienen una una frontera clara desde el punto de vista temporal, si pueden dar una clara idea de cómo ha sido la evolución de las técnicas y organizaciones que se han implementado durante dicho siglo. Se ha convenido entonces, que la evolución del mantenimiento ha tenido tres etapas, a las cuales se les denomina *primera, segunda y tercera generación*

(Fernández, 2005). Así, el comienzo del siglo XX marca efectivamente el inicio de las actividades de mantenimiento reparativo y la creación de los primeros talleres que originan la *Primera Generación* del mantenimiento, que se extiende hasta mediados del siglo y tiene como características relevantes (Palencia, 2012):

- Equipos robustos, sobredimensionados y simples.
- Volúmenes de producción bajos.
- Las actividades demandaban poca destreza.
- No existía la alta mecanización industrial.
- Poca importancia a los tiempos de parada de los equipos.
- La prevención de fallas en los equipos no era prioridad.
- El mantenimiento era mantenimiento reactivo o de reparación.
- No había necesidad de un mantenimiento sistemático.

Esta etapa, la más larga desde la revolución industrial hasta después de la Segunda Guerra Mundial, se caracteriza esencialmente por la corrección de averías, reengrases, lubricaciones y limpiezas (Fernández, 2005).

En tiempos posteriores a la guerra se vio la necesidad de implantar técnicas con el fin de prevenir las fallas de los equipos en combate y disminuir los costos de reparación, por lo que vino a tomar importancia relevante la disponibilidad y duración de vida útil de la maquinaria (Palencia, 2012). El descubrimiento de relación entre edad de equipos y probabilidad de fallos, junto a la enorme competencia industrial, además de la incorporación de los fabricantes orientales al mundo competitivo occidental, es uno de los desencadenantes de una continua búsqueda de mejores resultados. En esta etapa denominada

segunda generación, se ponen en marcha sistemas de mantenimiento preventivo basados en revisiones cíclicas de equipos, instalaciones y medios en general (Fernández, 2005). Dentro de las características principales de este periodo se señalan (Palencia, 2012):

- Importancia de la productividad
- Incremento de la mecanización en las industrias
- Aumento de la complejidad de los equipos
- Mayor interés a los tiempos de parada de los equipos
- Inicio del mantenimiento preventivo
- Altos niveles de inventario de repuestos
- Crecimiento de los costos de mantenimiento
- Sistemas de planificación y control de mantenimiento
- Aumento de la vida útil de los equipos y sistemas
- Inicio de la sistematización del Mantenimiento

La optimización de este mantenimiento de segunda generación, basado por tanto en mantenimientos preventivos rutinarios y mantenimiento correctivo, se fundamenta en avanzados sistemas de planificación de actividades y de control de trabajos realizados; entendiendo por control tanto el lanzamiento de órdenes de trabajo como la retroalientacnión y verificación de los datos habidos en esas órdenes de trabajo (Fernández, 2005).

Se debe decir que, durante el periodo posterior a 1980, se han visto los peores accidentes en la historia de la industria mundial. Las filtraciones de

baterías en Bhopal, India, o la amenaza a la supervivencia de la humanidad causada por el accidente nuclear de Chernobyl, solo han hecho que la industria realce la importancia del mantenimiento (Shenoy, 2005). Este punto de inflexión, sumado a las preocupaciones que ya existían ciertos postulados en relación a la máxima calidad, seguridad y protección del medio ambiente, dio origen a la tercera generación del mantenimiento, que se extendió hasta el final del siglo (Palencia, 2012). Cabe destacar que en el mantenimiento de tercera generación, la observancia de normativa adquiere una importancia primordial. Son muchas las administraciones estatales, autonómicas y locales que abordan reglamentaciones específicas del mantenimiento; así pues, aparecen reglamentos para aparatos a presión, equipos de manutención y transporte, ascensores y escaleras mecánicas, etc. Este aspecto toma también relevancia y define lo que se ha convenido en llamar, dentro de los mantenimientos preventivos, mantenimientos legales o reglamentarios (Fernández, 2005). Dentro de los parámetros más importantes involucrados en esta generación del mantenimiento se encuentran (Arun, 2012):

- Disponibilidad y confiabilidad de los equipos
- Mayor seguridad
- Eliminar el daño al Medio Ambiente
- Mejor calidad de producción
- Mayor vida útil de los equipos
- Efectividad en los costos.

Asimismo, las técnicas asociadas a este periodo de tiempo son (Arun, 2012):

- Monitoreo de la condición
- Diseños para la mantenibilidad y confiabilidad
- Computadores pequeños y rápidos
- Analisis de modos y efectos de falla

La añadidura tanto de nuevos desafíos y de las técnicas que hacen frente a éstos, revelan que las tres generaciones anteriormente mencionadas plantean la necesidad de coexistir en un mantenimiento equilibrado y acondicionado a la realidad de la industria. De esto se obtiene que la primera generación define las acciones del mantenimiento reactivo, la segunda plantea la estrategia de revisiones cíclicas, y la tercera generación la estrategia basada en la condición (Hide, 2013). Así, la cuarta generación del mantenimiento es también el entendimiento que tanto el mantenimiento preventivo, como el correctivo o el predictivo juega un rol en la optimización de la disponibilidad, confiabilidad y el costo de los activos industriales. En este caso, son importantes las técnicas avanzadas como la recolección de data a través de sensores o la analítica de softwares (Houle, 2016). En tanto a los procesos, la tecnología de la información, el uso y la disponibilidad del internet, la obtención de información en cualquier parte del mundo y el entendimiento de estos son reconocidos como los conductores hacia los nuevos entendimientos del mantenimiento.

1.3.2 Mantenimiento correctivo

El estándar ISO-14224-2016 define el mantenimiento correctivo como el mantenimiento realizado después de la detección de fallas, con objeto de efectuar su restauración (ISO, 2016). Este tipo de mantenimiento, también llamado

mantenimiento a rotura, sólo se interviene en los equipos cuando el fallo ya se ha producido. Se trata, por tanto, de una actitud pasiva, frente a la evolución del estado de los equipos, a la espera de la avería o fallo (de León, 1998). De la misma forma, el mantenimiento correctivo es el conjunto de tareas destinadas a corregir los defectos que se van presentando en los distintos equipos y que son comunicados al departamento de mantenimiento por los usuarios de los mismos (Garrido, 2010). Adoptar esta forma de mantenimiento supone asumir algunos inconvenientes respecto a las máquinas y equipos afectados, entre los que pueden citarse (de León, 1998):

- Las averías se producen generalmente de forma imprevista, lo que puede ocasionar trastornos en la producción, que pueden ir desde ligeras pérdidas de tiempo, por reposición de equipo o cambio de tarea, hasta la parada de la producción, en tanto no se repare o sustituya el equipo averiado.
- Las averías, al ser imprevistas, suelen ser graves para el equipo, con o que su reparación puede ser costosa.
- Las averías son siempre -en mayor o menor medida- inoportunas, por lo que la reparación de los equipos averiados puede llevar más tiempo del previsto, ya sea por ausencia del personal necesario para su reparación, o ya sea por la falta de los repuestos necesarios.
- Por tratarse de averías inesperadas, el fallo podría venir acompañado de algún siniestro, lo que obviamente puede tener consecuencias muy negativas para la seguridad del personal y las instalaciones.

De aquellas empresas donde el 100 % del mantenimiento es correctivo, se podría considerar que, en promedio, en más del 70 % del tiempo total dedicado

a mantener sus activos se utiliza para la solución de fallas no programadas; por tanto, gestionar con eficacia el mantenimiento correctivo significa (Garrido, 2010):

- Realizar intervenciones con rapidez, que permitan la puesta en marcha del equipo en el menor tiempo posible (MTTR o tiempo medio para reparar bajo).
- Realizar intervenciones fiables, y adoptar medidas para que no se vuelvan a producir estas en un periodo de tiempo suficientemente largo (MTBF o tiempo medio entre fallos grande).
- Consumir la menor cantidad posible de recursos (tanto mano de obra como materiales).

1.3.3 Mantenimiento preventivo

El estándar ISO-14224-2016 presenta el mantenimiento preventivo planificado como el mantenimiento realizado de acuerdo a una planificación específica (ISO, 2016). En este sentido, este tipo de mantenimiento pretende evitar la reparación mediante una rutina de inspecciones periódicas y la renovación de los elementos deteriorados. En estas inspecciones, se procede al desmontaje total o parcial de la máquina con el fin de revisar el estado de sus elementos, reemplazando aquellos que se estime oportuno a la vista del examen realizado. Otros elementos son sustituidos sistemáticamente en cada inspección, tomando como referencia el número de operaciones realizadas o un determinado periodo de tiempo de funcionamiento (de León, 1998). Dicho esto, existen autores que plantean modelos donde estos tipos de mantenimiento estén involucrados y compartan otras actividades, con el fin de hacer más rentable las acciones determinadas. Uno de estos modelos es el mantenimiento preventivo sistemático,

el cual incluye un conjunto de tareas que se realizarán sin importar la condición del equipo. Es importante señalar que un equipo sujeto a un modelo de mantenimiento sistemático no tiene por qué tener todas sus tareas con su periodicidad fija. El mantenimiento preventivo sistemático contempla (Garrido, 2010):

- Inspecciones visuales.
- Lubricación.
- Mantenimiento preventivo planificado.
- Mantenimiento condicional.
- Reparación de averías.

Dentro de las principales ventajas de este tipo de mantenimiento están (Jimenez, 2015):

- Conocimiento del estado de funcionamiento de las instalaciones.
- Mejora de las condiciones de seguridad laborales.
- Aumento de la vida útil de las instalaciones.
- Mayor rendimiento de trabajadores y máquinas debido a la eliminación de tiempos muertos.
- Disminución en los costes de reparación de averías.

Según Jimenez (2015), los principales inconvenientes son:

 Los elementos son cambiados antes de que estos lleguen a su vida útil completa. Si no se realiza una buena programación de operaciones y con una frecuencia óptima, con este tipo de mantenimiento se pueden aumentar los costes, así como la disminución del rendimiento de las máquinas o instalaciones.

Para que un mantenimiento preventivo sea efectivo, deberá seguir los siguientes pasos (Jimenez, 2015):

- 1. Saber los objetivos del trabajo.
- 2. Conocer el programa de mantenimiento preventivo y predictivo.
- 3. Seleccionar los equipos para realizar el mantenimiento.
- 4. Recoger información de los equipos susceptibles de mantenimiento.
- 5. Estudio de la información obtenida.
- Estudio de los métodos de trabajo así de cómo las desviaciones de las operaciones de mantenimiento.
- 7. Análisis y conclusiones de las operaciones de mantenimiento realizadas.
- 8. Presentación de las propuestas de mejora.
- Estudio de propuestas de mejora y posibilidad de nueva frecuencia del mantenimiento preventivo.
- 10. Estudio y análisis de los resultados.
- 11. Actualización del programa de mantenimiento.

1.3.4 Mantenimiento centrado en la condición

Respecto al mantenimiento centrado en la condición de equipos y las normas que definen su marco de trabajo, se encuentra la norma ISO 13372:2012 la cual se refiere al vocabulario relacionado al monitoreo de la condición y su diagnóstico, y el estándar ISO 17359-2018 que presenta las guías generales para el proceso anteriormente mencionado. Las perspectivas del proceso de monitoreo de la condición se presentan a través de un diagrama que detalla los pasos necesarios para dirigir las actividades de monitoreo para identificar y evitar modos de falla (ISO, 2018). Al mismo tiempo, el estándar propone una diversidad de análisis a tener en cuenta para el monitoreo de la condición, entre los que se encuentran (ISO, 2018):

Análisis costo beneficio: un análisis inicial de factibilidad y costo beneficio ayuda a establecer indicadores de desempeño precisos y referencias para medir la efectividad de cualquier programa de monitoreo de la condición. Los ítem a considerar incluyen:

- Ciclo de costo de vida.
- Costo de la producción perdida.
- Daño consecuente.
- Garantías y seguros.

Identificación del equipo: Se establece un esquema genérico de una máquina y sus distintos componentes y procesos para considerar la gestión del monitoreo de la condición. Entre ellos se encuentran: estructura; tuberías; lubricación; sistemas de control; configuración y rangos; entradas y salidas;

personal; medio ambiente; sistemas de protección; data; técnicas de monitoreo de la condición; posición y accesibilidad; máquinas adyacentes.

Identificación de la función del equipo: Se busca identificar la siguiente información: (a) qué debe realizar el sistema, máquina o equipamiento; (b) cuáles son las condiciones de operación de la máquina o sistema, o el rango de condiciones de operación.

Equipos críticos: se recomienda una evaluación crítica de todas las máquinas, para crear una lista de prioridades y ser incluidas (o no) en el programa de monitoreo de la condición. Puede ser un sistema simple de calificación basado en los siguientes factores:

- Costo de máquina fuera de servicio o pérdida de costos de producción.
- Rango de falla y tiempo medio para reparar.
- Redundancia.
- daño secundario.
- Costo de reemplazo de la máquina.
- Costo del mantenimiento.
- Costo del ciclo de vida.
- Costo del sistema de monitoreo.
- Seguridad e impacto medioambiental.

Técnicas de medición: Para la medición particular de los parámetros considerados, pueden ser apropiadas una o más mediciones. Los parámetros de éstas pueden ser simples mediciones de valores generales, o valores promediados en el tiempo. Para ciertos parámetros como voltaje, corriente o

vibraciones, puede que este tipo de mediciones no sean suficientes para mostrar la ocurrencia de una falla.

Exactitud de los parámetros de monitoreo: En la mayoría de los casos, la exactitud de los parámetros requeridos para ser usado en el monitoreo y diagnostico de la condición de la máquina no es necesariamente tan absoluto como la precisión que se podría requerir para otras mediciones, como pruebas de rendimiento.

Condiciones de operación durante el monitoreo: Si es posible, el monitoreo debe ser llevado a cabo cuando la máquina ya ha alcanzado una configuración predeterminada de las operaciones de condición. Mediciones de diferentes parámetros deben ser tomados siempre que sea posible y al mismo tiempo bajo las mismas condiciones de operación.

Intervalos de monitoreo: Se debe considerar el intervalo entre mediciones, y si se requiere un muestreo continuo o periódico. El intervalo primario del monitoreo depende del tipo de falta, su rango de progresión y el rango de cambio de los parámetros relevantes. El tiempo transcurrido entre la detección de la falta y la falla actual es conocido como tiempo de espera para fallar (LTTF).

Registro de parámetros de monitoreo: el regitro de parámetros de monitoreo debe incluir, como mínimo, la siguiente información:

- Data esencial que describe la máquina.
- Data esencial que describe la condición de operación.
- Posición de medición.
- Unidades y procesamiento de medición.

Información sobre fecha y hora.

Criterio de alerta inicial: el criterio de alerta inicial debe ser configurado como el más temprano indicador posible de la ocurrencia de una falta. Las alarmas deben ser valores unitarios o de niveles múltiples, donde ambos incrementan y/o decrecen.

Data Base o referencia: Esta data es medida u observada cuando la operación del equipo se conoce como aceptable o estable.

Diagnóstico y pronóstico: el proceso de diagnóstico es generalmente provocado por una detección anormal. Esta detección es llevada a cabo realizando una comparación entre los descriptores presentes de la máquina, o comparando con una máquina similar.

Determinar acciones de mantenimiento: la acción más simple que puede ser tomada en ciertas circunstancias es decidir el llevar a cabo una acción no inmediata, y continuar el monitoreo a intervalos normales. en caso de ocurrencia de una falta, las decisiones incluyen lo siguiente:

- Sin acción, continuar con el monitoreo de rutina.
- Reducir el intervalo a la siguiente medición requerida.
- cambiar la carga o velocidad de la máquina.
- Apagar la máquina.
- Inspeccionar la máquina o adelantar mantenimiento de rutina planificado.
- Llevar a cabo mantenimiento correctivo.

1.3.5 Mantenimiento centrado en la confiabilidad

El Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) corresponde a un procedimiento basado en el sentido común con un diagrama de decisión para la creación de estrategias de mantenimiento para proteger las funciones de los activos. RCM se define como un proceso para determinar qué debe hacerse para mantener los activos físicos funcionando de acuerdo a lo que sus operadores quieren que éstos hagan en su contexto operacional actual (Sifonte, 2017). El estándar internacional ISO 14224-2016 reúne los criterios para la colección e intercambio de data de mantenimiento y confiabilidad para los equipos. Por otra parte, los criterios que todo proceso debe cumplir para ser llamado RCM son establecidos en la norma SAE JA1011, publicada en 1999. respecto a la primera, se plantean las siguientes definiciones (ISO, 2016):

Ciclo medio de Falla (MCTF): número de ciclos esperado antes de que el item falle.

Número medio de ciclos: número esperado de ciclos por unidad de tiempo.

Tiempo medio de reparación activa (MART): tiempo esperado para reparación activa.

Tiempo medio transcurrido entre fallas (METBF): tiempo medio transcurrido esperado entre fallas sucesivas de un ítem reparable.

Tiempo medio de reparación general: tiempo esperado para lograr las siguientes acciones: tiempo gastado antes de comenzar la reparación y; tiempo anterior en que el ítem esté disponible para volver a operación

32

Tiempo medio para falla (MTTF):: tiempo esperado antes de que un ítem falle.

Tiempo medio para reparar (MTTR): tiempo esperado para lograr la reparación un ítem fallado.

Por otra parte, la norma SAE JA1011 establece siete pasos descritos a continuación:

- Delimitar el contexto operativo, las funciones y los estándares de desempeño asociados al activo (contexto operacional y funciones.
- Determinar cómo un activo puede fallar en el cumplimiento de sus funciones (fallas funcionales).
- Definir las causas de cada falla funcional (modos de falla).
- Describir qué sucede cuando ocurre cada falla (efectos de falla).
- Clasificar los efectos de las fallas (consecuencias de la falla).
- Determinar qué se debe realizar para predecir o prevenir cada falla (tareas e intervalos de tareas).
- Decidir si otras estrategias de gestión de fallas pueden ser más efectivas (cambios de una sola vez).

Para el cumplimiento de los pasos anteriores, la norma determina una serie de definiciones dentro de las cuales se encuentran (SAE, 1999):

Función: lo que un usuario espera que realice un activo físico o sistema.

Falla Evidente: Modo de falla cuyos efectos se vuelven evidentes para los operarios bajo circunstancias normales si el modo de falla ocurre por si mismo o aislado.

Función Evidente: Función cuya falla sobre si mismo se vuelven aparentes para los operarios bajo circunstancias normales.

Fallas Funcionales: Estado en el cual un activo físico o sistema no es capaz de ejercer una función específica a un nivel de desempeño deseado.

Modos de falla: Evento único, que provoca una falla funcional.

Efectos de falla: Lo que ocurre cuando se produce un modo de falla.

Consecuencias de la falla: las formas en las cuales importan los modos de falla o múltiples fallas.

Falla oculta: Modo de falla cuyos efectos no son evidentes para los operarios bajo circunstancias normales si el modo de falla ocurre por si mismo.

Falla múltiple: Evento que ocurre si la función protegida falla mientras un sistema se encuentra en estado de falla.

Probabilidad condicional de una falla: La probabilidad de que una falla ocurra en un periodo específico, siempre que el item en cuestión haya sobrevivido desde el principio de ese periodo.

Respecto al establecimiento de los modos de falla, la norma en cuestión recomienda cierta profundidad en el nivel de causalidad de los modos de falla. Cuando éstos se enumeren, se debe considerar (SAE, 1999):

- Identificar todos los modos de falla razonablemente propensos a causar cada falla funcional.
- El método utilizado para decidir qué constituye un modo de falla.
- El nivel de causalidad para los modos de falla debe ser suficientemente exhaustivo para puedan asignar políticas de gestión de fallos.
- Los modos de falla enumerados en el análisis deben considerar los eventos que han ocurrido antes, los modos de falla que se previenen en las tareas programadas existentes y otros eventos que es probable que se produzcan en el contexto operacional real, pero que nunca ha ocurrido.
- Los errores humanos y de diseño que causan un evento de falla deben incluirse en la lista de modos de falla, al menos que estén siendo abordados por otros métodos de análisis.

En torno a los efectos de falla, se recomienda describir lo que ocurre cuando se produce el modo de falla, teniendo en cuenta lo siguiente (SAE, 1999):

- ¿Hay alguna evidencia de que ha ocurrido una falla?
- ¿Cuál es el impacto potencial que tiene la falla en la seguridad del personal?
- ¿Cuál es el impacto potencial que tiene la falla en el medio ambiente?
- ¿Cómo se ve afectada la producción o las operaciones?
- ¿Hay algún daño físico causado por la falla?
- ¿Hay algo que deba hacerse para restaurar la función del sistema después de la falla?

Los efectos de fallas se deben clasificar en categorías basadas en la evidencia que se tiene de éstas, impactos en la seguridad, medio ambiente, capacidad operacional y costos. Se debe elegir una categoría para cada efecto de modo de falla, haciendo énfasis en la que sea más grave (Sifonte, 2017).

La norma SAE JA1011 reconoce cinco posibles estrategias de mantenimiento que deben ser aplicadas para mitigar las consecuencias de las fallas(Sifonte, 2017):

Mantenimiento Basado en la Condición: Estas tareas están destinadas a detectar fallas potenciales. Tal detección debe ocurrir con suficiente antelación para que la acción correctiva se pueda tomar antes de un paro operacional. Una tarea de monitoreo de condición es aplicada a intervalos fijos para predecir la tendencia de un paro operacional antes de que ocurra una falla funcional.

Tareas de reparaciones programadas: Las tareas de reparación basadas en el tiempo deben ser realizadas en función de la vida útil del activo. Es decir, el momento en que la tasa de falla del equipo deja de ser constante. En teoría, al final de la vida útil, la tasa de falla del activo aumenta más allá de lo que podemos tolerar. Además de la vida útil, el costo de la reparación preventiva también necesita ser evaluado. Esto es, una comparación del costo del trabajo de reparación contra el de las consecuencias de la falla funcional debe confirmar la viabilidad económica de la tarea.

Tareas de reemplazo programado: Las tareas programadas de descarte y reemplazo se consideran cuando se demuestra que es más rentable reemplazar que reparar el activo. Se recomienda aplicar dicha sustitución al final de la llamada vida "útil" del mismo.

Tareas de búsqueda de fallas: Estas tareas están destinadas a detectar fallas ocultas asociadas, la mayoría de las veces, con dispositivos de protección o componentes redundantes. Debemos asegurarnos de que es físicamente posible realizar la tarea de búsqueda recomendada y que la frecuencia sugerida es aceptable para el propietario del activo. En el libro se hablará más sobre la frecuencia de la tarea.

Tareas de búsqueda de rediseño: Los cambios en la configuración física de los activos, los procedimientos de operación o mantenimiento, el adiestramiento del operador / mantenedor y la alteración del contexto operacional son todas las formas posibles de cambios de una sola vez o rediseño potencialmente necesario para la mitigación de fallas.

1.3.6 Confiabilidad

La confiabilidad puede ser definida como la confianza que se tiene de que un componente, equipo o sistema desempeñe su función básica, durante un periodo de tiempo preestablecido, bajo condiciones estándares de operación; otra definición es la probabilidad de que un ítem pueda desempeñar su función requerida durante un intervalo establecido y bajo condiciones de uso definidas (Mesa, 2006). Existen diversos modelos matemáticos que pueden describir el comportamiento de una variable a través del tiempo, los cuales se enuncian a continuación:

1.3.6.1 Función densidad de probabilidad

La función densidad de probabilidad puede describir la distribución de la probabilidad de una variable aleatoria continua X. Así, una función de densidad de probabilidad es una función tal que:

$$f(x) \geqslant 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

$$P(a \geqslant X \geqslant b) = \int_a^b f(x) dx =$$
área bajo $f(x)$ de a a b , para cualquier a y b .

Esta función proporciona una descripción simple de las probabilidades asociadas a una variable aleatoria.

1.3.6.2 Media y varianza de una variable continua

Si se tiene que X es una variable aleatoria continua con función de densidad de probabilidad f(x), se define la Media de X como:

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \tag{1.1}$$

Asimismo, la Varianza de X:

$$\sigma^{2} = V(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^{2} f(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^{2} f(x) dx - \mu^{2}$$
 (1.2)

La Desviación Estandar:

$$\sigma = \sqrt{V(X)} \tag{1.3}$$

1.3.6.3 Distribución normal

Variables aleatorias con medias y varianzas diferentes pueden modelares por medio de funciones de densidad de probabilidad normal, con la elección adecuada del centro y anchura de la curva. La función de densidad de probabilidad normal se define como:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{\frac{-(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < \infty$$
 (1.4)

tiene una distribución normal con parámetros $\mu,$ donde $-\infty<\mu<\infty,$ y $\sigma>0.$

Además,

$$E(X) = \mu, V(x) = \sigma^2 \tag{1.5}$$

1.3.6.4 Distribución exponencial

La distribución exponencial debe su nombre a la función exponencial de la función de densidad de probabilidad. Así, la variable aleatoria X (que es igual a la distancia entre conteos sucesivos de un proceso de Poisson con media $\lambda>0$ tiene una distribución exponencial con parámetro λ :

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, 0 < x < \infty \tag{1.6}$$

Si la variable tiene una distribución exponencial con parámetro λ :

$$E(x) = \frac{1}{\lambda}, V(X) = \frac{1}{\lambda^2} \tag{1.7}$$

1.3.6.5 Distribución de Weibull

La distribución de Weibull se utiliza con frecuencia para modelar el tiempo hasta que ocurre una falla en algún sistema. La función de densidad de problabilidad para la distribución está definida como:

$$f(t) = \frac{\beta \cdot t^{\beta - 1}}{\theta^{\beta}} \cdot exp \left[-\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta} \right] \quad t \ge 0, \ \theta > 0, \ b > 0$$
 (1.8)

Donde β y θ son los parámetros forma de y escala de la distribución, respectivamente; mientras que t corresponde a la variable aleatoria que en el caso de la confiabilidad responde al tiempo entre fallas.

La función confiabilidad de Weibull se determina como:

$$R(t) = \int_{s}^{\infty} f(s)ds = exp\left[-\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta}\right]$$
 (1.9)

Por otro lado, la función de distribución acumulativa está dad por la ecuación

$$R(t) = 1 - F(t) \quad R(t) = 1 - exp - \left[\left(\frac{t}{\theta} \right)^{\beta} \right]$$
 (1.10)

Utilizando el método de mínimos cuadrados para obtener los parámetros de forma y escala, aplicado a la función de distribución acumulativa:

$$F(t) = 1 - exp\left[-\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta}\right] \tag{1.11}$$

$$\rightarrow \frac{1}{exp\left[\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta}\right]} = 1 - F(t) \tag{1.12}$$

$$\rightarrow \frac{1}{1 - F(t)} = exp\left[\left(\frac{t}{\theta} \right)^{\beta} \right] \tag{1.13}$$

Aplicando logaritmo natural:

$$\rightarrow ln\left(\frac{1}{1 - F(t)}\right) = ln\left[exp\left[\left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta}\right]\right]$$
 (1.14)

$$\to \ln\left(\frac{1}{1 - F(t)}\right) = \left(\frac{t}{\theta}\right)^{\beta} \tag{1.15}$$

Calculando nuevamente el logaritmo natural para la expresión anterior:

$$\rightarrow ln\left[ln\left[\frac{1}{1-F(t)}\right]\right] = \beta \cdot ln\left(\frac{t}{\theta}\right) \tag{1.16}$$

$$\rightarrow ln \left[ln \left[\frac{1}{1 - F(t)} \right] \right] = \beta ln(t) - \beta ln(\theta)$$
 (1.17)

Luego, se obtiene una ecuación lineal de la forma y=ax-b. Se debe notar que β corresponde a la pendiente de la ecuación. Como se éste se define como el factor de forma, surgen las siguientes consideraciones:

Cuando $\beta<1$ existen desgastes en que la tasa de fallos disminuye en función del tiempo, luego de un incremento repentino. Si $\beta\to0$, se asocia a ciclos de desgaste bajo; por otra parte, cuando $\beta\to1$, existen ciclos de desgaste altos. Asimismo, un valor de β menor a uno indica fallos infantiles.

Cuando $\beta>1$, se trata de desgaste debido a la disminución constante de la resistencia antes de su puesta en servicio.

1.4 METODOLOGÍAS ÁGILES

El término ágil nace en febrero de 2001, tras una reunión celebrada en Utah-EEUU donde participan un grupo de 17 expertos de la industria del software, incluyendo algunos creadores o impulsores de distintas metodologías de softwares. Su objetivo fue esbozar los valores y principios que deberían permitir a los equipos desarrollar software rápidamente y respondiendo a los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto (Canos et al., 2012). Así, surge el *Manifiesto ágil*, cuyo objetivos es englobar aquellos principios y valores que hacen diferente un proyecto de desarrollo de software ágil de uno en su forma tradicional. Según el manifiesto, se valora (Canos et al., 2012):

Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo sobre el proceso y las herramientas. La gente es el principal factor de éxito de un modelo de software. Es más importante construir un buen equipo que construir el entorno. Muchas veces se comete el error de construir primero el entorno y esperar que el equipo se adapte automáticamente. Es mejor crear el equipo y que éste configure su propio entorno de desarrollo en base a sus necesidades.

Desarrollar Software que funciona más que conseguir una buena documentación. La regla a seguir es "no producir documentos a menos que sean
necesarios de forma inmediata para tomar una decisión importante". Estos
documentos deben ser cortos y centrarse en lo fundamental.

La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato. Se propone que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo. Esta colaboración entre ambos será la que marque la marcha del proyecto y asegure su éxito.

Responder a los cambios más que seguir estrictamente un plan. La habilidad de responder a los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto (cambios en los requisitos, en la tecnología, en el equipo, etc.) determina también el éxito o fracaso del mismo. por lo tanto, la planificación no debe ser estricta sino flexible y abierta.

Las principales diferencias entre las metodologías ágiles con respecto a las tradicionales, se pueden comparar en la siguiente tabla:

Metodologías Ágiles	Metodologías Tradicionales
Basadas en heurísticas prove-	Basadas en normas provenientes
nientes de prácticas de produc-	de estándares seguidos por el
ción de código	entorno de desarrollo
Especialmente preparados para	Cierta resistencia a los cambios
cambios durante el proyecto	
Impuestas internamente (por el	Impuestas externamente
equipo)	
Proceso menos controlado, con	Proceso mucho más controlado,
pocos principios	con numerosas políticas y normas
No existe contrato tradicional o al	Existe un contrato prefijado
menos es bastante flexible	
El cliente es parte del desarrollo	El cliente interactúa con el equipo
	de desarrollo mediante reuniones

TABLA 1.2: Principales diferencias entre Metodologías ágiles y tradicionales (Canos et al., 2012).

1.4.1 Design Thinking

Design Thinking es una innovación comprensiva orientada al cliente, que se enfoca en desarrollar ideas o modelos de negocio creativas. Esencialmente, plantea diversas aproximaciones para los diseñadores de proyectos y métodos en los procesos de negocio. EL enfoque es aplicable a todo tipo de ideas de negocio, productos o servicios (Mueller, 2018). Como el diseño es un proceso que

transforma requerimientos en un producto final, el proceso de Design Thinking puede ser comprimido en siete fases escenarios: Definir, investigar, idear, prototipar, seleccionar, implementar y testear (Ambrose and Harris, 2010). Las características del Design Thinking se pueden enumerar de la siguiente manera (Mueller, 2018):

Aproximación integrativa: Esto significa que, para el problea a resolver, su proceso debe estar sujeto a las condiciones del marco de trabajo. El análisis del problema y el desarrollo de su solución deben ser consideradas sistemática y holísticamente en la formación del proceso.

Foco en la temprana orientación del cliente: el Design Thinking comienza con las personas y no con la tecnología o las metas del negocio. En último lugar, el cliente debe tener una influencia decisiva en las decisiones de seguir o parar el proceso. No es suficiente preguntar a los clientes con los instrumentos de investigación del mercado tradicional.

Empatía: EL elemento centrar es ponerse uno mismo en la posición del cliente o usuario, y tener en cuenta los detalles desde su observación. La empatía puede crear una distancia entre la persona que innova y, al mismo tiempo, proximidad con el cliente.

Esfuerzo en crear ideas tempranas: Los prototipos deben ser creados tan rápido como sea posible. Esto no significa tener un producto perfecto y casi terminado, sino todo lo contrario: funciones o características individuales que ofrece el producto para ser probadas por los clientes.

Consistencia en la frecuencia de ciclos de iteración entre las fases de desarrollo: el retorno a una fase previa no es un error, pero muestra un

logro en el proceso de aprendizaje. Las fallas son parte integral desde este enfoque y deben ser tolerados y aceptadas por todos los participantes.

Combinar fases analíticas y fases sintéticas: En la primera parte, el problema es analizado en detalle (recolección, organización, evaluación y posibles soluciones). En segundo lugar se plantean soluciones concretas que son desarrolladas y testeadas.

1.4.2 Fases del Design Thinking

Como se dijo anteriormente, el Design Thinking puede separarse en siete fases, que se muestran a continuación (Ambrose and Harris, 2010):

Definir: la mayoría de las veces, esta primera parte involucra la generación o recepción de los requisitos de diseño. Estos pueden ser verbales o escritos, simples o complejos. Los clientes o usuarios tienen una variedad de experiencias en servicios relacionados al diseño, es por esta razón que suelen ser muy diversos. En este sentido, si estos requerimientos no son lo suficientemente robustos, posiblemente sea necesario reescribirlos y trabajarlos nuevamente junto al cliente. Una vez obtenidos los requisitos, son transformados en objetivos con el fin de especificar al equipo de diseño qué es lo que se pretende lograr, y plantear el marco para el desarrollo. Para esto, existe la técnica de las *cinco W*, referida a cinco palabras en ingles que comienzan con "W", que permiten obtener respuestas objetivas mediante preguntas para definir el trabajo de diseño. Estas son: who (quién), what (cómo), when (cuándo), where (dónde) y why (por qué).

Pregunta	Resultados
¿Quién es el cliente y el público	Tamaño, naturaleza, carac-
objetivo?	terísticas
¿En qué solución de diseño pien-	Impresión, web, video
sa el cliente?	
¿Cuándo y por cuánto tiempo	escalas de tiempo
será necesitado el diseño?	
¿Dónde sera utilizado el diseño?	Media, territorio, país
¿Por qué el cliente piensa que se	[-]
necesita una solución de diseño?	
¿Cómo será implementada la so-	Presupuesto, distribución,
lución?	campaña

TABLA 1.3: Tabla de preguntas y resultados con la técnica de las cinco W (Ambrose and Harris, 2010)

Investigar: una vez se han definido y acordado los acuerdos, el diseñador comienza a realizar una búsqueda de información. Ésta puede ser cuantitativa, con una estadística dura respecto al tamaño y la composición de los grupos objetivo de usuarios, o cualitativa, con información acerca de qué grupos consumen o compran este tipo de productos. La investigación se separa en dos tipos: primaria, corresponde a la retroalimentación generada durante la fase de aprendizaje de proyectos previamente acometidos con el cliente; secundaria, cuando la información es obtenida por fuente secundarias como reportes o investigaciones en el mercado de consumidores. Para esto, se plantea una lista de ítem a responder:

- ¿Se tiene una retroalimentación de proyectos previos?
- ¿Se tiene una composición estadística del conjunto de usuarios?
- ¿Se comprende el mercado objetivo?
- ¿Cuál es el nivel educativo de ese grupo?
- ¿Cuál es el estilo de vida típico de ese grupo?

¿Cuáles son las aspiraciones de ese grupo de usuarios?

Idear: Durante la fase de idear, el equipo de diseño esboza la información obtenida y las restricciones establecidas durante la etapa de definición. Esta información es usada para crear ideas usando como entrada los requerimientos de diseño. Para esto, existen distintos métodos para idear, entre los que se encuentran:

- Brainsorming: Los participantes son libres para hacer propuestas en un ambiente no crítico. Estas propuestas pueden ser puestas en tarjetas sobre una pizarra para facilitar el proceso o registrar las ideas generadas.
- Sketching ideas: En esta instancia, el diseñador puede esbozar una representación de quien es el público objetivo. Este esbozo puede usarse para producir un diseño o concepto inicial, refinar elementos o resolver detalles.

Prototipar: la fase anterior genera una variedad de soluciones potenciales para los requisitos del diseño. Por esto, el prototipo puede ser utilizado para testear la fiabilidad técnica del diseño. Un prototipo entrega al equipo de diseño y a los clientes la capacidad de visualizar y manejar el concepto del diseño, o para tener una idea física o real sobre éste. Como el objetivo del prototipo es probar aspectos particulares de la solución de diseño, este puede hacer que alguno de los aspectos presentados puedan ser efectivamente evaluados; también, no necesita estar hecho con los materiales o funcionalidades finales. Dentro de los distintos tipos de prototipos se encuentran:

Bosquejo: idea básica visual de diferentes elementos del diseño.

- Modelo: una réplica del diseño que los clientes pueden ver en tres dimensiones. Puede tener distintos grados de funcionalidad y componentes de trabajo.
- Maqueta: réplica a escala del diseño, que los clientes pueden observar según su configuración en el terreno.

Seleccionar: la etapa de selección es un punto en el cual uno de las soluciones de diseño propuestas son elegidas para el desarrollo. El criterio de decisión se ajusta para un propósito: ¿está el diseño interpretando las necesidades y objetivos de los requerimientos? No obstante, pueden existir otros factores como el costo, tiempo o el presupuesto disponible.

Implementar y testear: durante esta fase, la solución de diseño debe ser implementada o producida. Corresponde a la etapa final del proceso de diseño, e involucra la puesta en marcha física del proyecto en el ambiente donde se encuentran los objetivos, funciones y restricciones obtenidas de los requerimientos del cliente.

1.5 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

1.5.1 Lenguajes de programación orientada a objetos

La programación orientada a objetos se define como un paradigma de la programación, es decir, una manera de programar específica donde se organiza un código en unidades denominadas clases, de las cuales se crean objetos que se relacionan entre sí para conseguir los objetivos de las aplicaciones (Alvarez, 2019). SE diferencia de la programación estructurada puesto que los programas se deben

escribir en términos de clases, objetos, propiedades y métodos. Un objeto no es más que un conjunto de variables (o datos) y métodos (o funciones) relacionados entre sí. Los objetos se utilizan para modelar objetos o entidades del mundo real. Un objeto es, por tanto, la representación en un programa de un concepto, y contiene toda la información necesaria para abstraerlo (Izquierdo, 2013). Cuando las variables de un objeto se empaquetan o protegen "rodeadoçon sus métodos, se denomina encapsulamiento. El hecho de realizar esta acción proporciona dos beneficios a los programadores (Izquierdo, 2013):

- Capacidad de crear módulos: el código fuente de un objeto puede escribirse y mantenerse independiente del código fuente del resto de los objetos. De esta forma, un objeto puede pasarse fácilmente de una parte a otra del programa.
- Protección de la información: Un objeto tendrá una interfaz pública perfectamente definida que otros objetos puedan mantener información privada y pueden cambiar el modo de operar de sus funciones miembros sin que esto afecte a otros objetos que usen estas funciones miembro. Es decir, no se necesita entender cómo funciona el mecanismo de cambio de marcha para hacer uso de él.

Las clases son declaraciones o abstracciones de objetos. Esto quiere decir que la definición de un objeto es la clase. Cuando se programa un objeto y se define sus características y funcionalidades, en realidad lo que se hace es programar una clase. Las propiedades o atributos son las características de los objetos; también se pueden entender como variables donde se almacenan datos relacionados con los objetos. Por otra parte, los métodos son las funcionalidades asociadas a los objetos. Un mensaje, es la acción de efectuar una llamada a un método; para mandar mensajes a los objetos se utiliza el operador punto,

seguido del método que se desea invocar y los paréntesis, como en las llamadas a las funciones (Alvarez, 2019). Dentro de los lenguajes orientados a objetos se reconocen:

- C++
- Java
- Ruby
- Python

1.5.2 Lenguajes de hojas de estilo

Las hojas de estilo (css debido a las palabras en inglés cascading style sheets corresponden a una norma que permite especificar y controlar de una forma muy cómoda y racional el aspecto del texto en los documentos HTML. Estas son constituidas por una recomendación del W3Consortium, organismo internacional que publica las normas sobre la web (Codina, 2012). Esta centralización de la información permite que se puedan trabajar por separado el contenido de una página web y su aspecto gráfico (SPIP, 2012). Las hojas de estilo consisten en instrucciones simples que pueden situarse dentro de documentos html (en la zona head o distribuidas en el cuerpo del documento) o como un fichero externo (Codina, 2012)

1.5.3 Bases de datos

Una base de datos de un sistema informático corresponde a la representación integrada de los conjuntos de entidades instancia correspondientes a diferentes entidades tipo del sistema, y de sus interrelaciones. Esta representación informática debe poder ser utilizada de forma compartida por muchos usuarios de distintos tipos (Camps et al., 2005). Según Camps (2005), se pueden enumerar de forma simplificada las principales diferencias entre ficheros tradicionales y las bases de datos según la siguiente tabla:

Item	Ficheros	Bases de datos
Entidades tipo	Tienen registros de	Tienen datos de varias
	una sola entidad tipo	entidades tipo
Interrelaciones	El sistema no interre-	El sistema tiene pre-
	laciona ficheros	vistas herramientas
		para interrelacionar
		entidades
Redundancia	Se crean ficheros a	Todas las aplicaciones
	la medida de cada	trabajan con la misma
	aplicación, con todos	BD y la integración de
	los datos necesarios	los datos es básica, de
	aunque algunos sean	modo que se evita la
	redundantes respecto	redundancia
	de otros ficheros	
Usuarios	Sirven para un solo	Es compartida por mu-
	usuario o aplicación	chos usuarios de dis-
		tintos tipos

TABLA 1.4: Diferencias entre ficheros y bases de datos (Camps et al., 2005)

Respecto a la arquitectura de las bases de datos, y de acuerdo con el estándar ANSI/SPARC, existen tres niveles de esquemas (Camps et al., 2005):

■ Nivel externo: aquí se sitúan las diferentes visiones lógicas que los procesos usuarios (programas de aplicación y usuarios directos) tendrán de las partes de la BD que utilizarán.

- Nivel Conceptual: existe una sola descripción básica, única y global, que sirve de referencia para el resto de los esquemas.
- Nivel Físico: hay solo una descripción física, denominada esquema interno.




FIGURA 1.9: Esquema conceptual de niveles (Camps et al., 2005)

Con el fin de comunicarse con el sistema de gestión de base de datos, el usuario o aplicación debe valerse de un lenguaje específicos. En este sentido, el lenguaje SQL es más utilizado en las bases de datos, y tiene tres tipos de instrucciones diferentes (Camps et al., 2005):

- Verbos tipo DML: por ejemplo SELECT para hacer consultas, e INSERT,
 UPDATE, y DELETE para hacer mantenimiento de los datos.
- Verbos tipo DDL: por ejemplo, CREATE TABLE para definir tablas, columnas y restricciones.
- Verbos de control de entorno: por ejemplo, COMMIT y ROLLBACK para delimitar transacciones.

1.5.4 Arquitectura Cliente-Servidor

El modelo Cliente/Servidor corresponde a una aplicación distribuida en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes, denominados clientes. Este modelo permite diversificar el trabajo que realiza cada aplicación, de forma que los clientes no se sobrecarguen. La arquitectura Cliente/Servidor tiene en consideración que la capacidad de proceso se encuentre repartida en ambos proveedores; asimismo, la centralización de la gestión de la información separada de las responsabilidades permite mayores ventajas desde el punto de vista organizativo. Tanto cliente como servidor son entidades abstractas que pueden residir en la misma máquina como en máquinas diferentes (Marini, 2012).




FIGURA 1.10: Modelo Cliente/Servidor (Marini, 2012).

El modelo de servicios corresponde a una vista abstracta, en la que se establece las definiciones, reglas y relaciones entre las estructuras vinculadas a la aplicación. Sirve de base para el intercambio de ideas durante el desarrollo lógico de la aplicación y determina su resultado. Dicho modelo establece tres conjuntos de funcionalidades, en los cuales se encuadran las distintas tareas en las que se ve involucrado cualquier tipo de desarrollo (Marini, 2012):

 Lógica de presentación: Es la responsable del control de todos los aspectos relacionados con la interacción entre el usuario y la aplicación. La codificación de las tareas asociadas a esta lógica consiste en la llamada a procesos independientes situados en otras lógicas, cuya ejecución es totalmente transparente.

- Lógica de negocios: Es la que controla la secuencia de acciones y fuerza el cumplimiento de las reglas de negocio propias de cada empresa. Es flexible a la hora de decidir cómo y donde situar el código de esta lógica; tiene la habilidad de colocar distintas interfaces de usuario para un mismo conjunto estándar de reglas de negocio; facilita el mantenimiento de las reglas del negocio y de su lógica, aislando los cambios de las interfaces de usuario; y tiene la habilidad para sustituir el código de estas reglas.
- Lógica de datos: En este conjunto entran los proceso encargados de la gestión de los datos propiamente dicha. Es decir, los proceso encargados del mantenimiento de los datos, de garantizar las reglas de integridad referencial establecidas, así como la gestión de las transacciones. Estas tareas son realizadas generalmente por un sistema de gestión de bases de datos.

1.5.5 Interfaz de Programación de Aplicaciones

Una Interfaz de Aplicación Programable o API (por las siglas en ingles de *Application Programming Interface*) corresponde a un conjunto de reglas que las aplicaciones pueden seguir para comunicarse entre ellas, sirviendo de interfaz entre programas diferentes de la misma manera en que la interfaz de usuario facilita la interacción entre el humano y el software (Merino, 2014). Las API permiten hacer uso de funciones existentes en otro software, reutilizando así el código que se sabe que está probado y que funciona correctamente. Asimismo,

un recurso es cualquier objeto de información que se pueda apuntar que no sea un literal asignado a una propiedad del recurso. Por otra parte, existe un conjunto de principios de arquitectura para la construcción de interfaces entre sistemas, denominado REST por el acrónimo inglés *Representational State Transfer*, y que tiene las siguientes características (de Hacienda y Administraciones Publicas, 2019):

- El uso de HTTP (Hipertext Transfer Protocol) como protocolo de comunicación para obtener datos o indicar la ejecución de operaciones sobre los datos.
- La transferencia de los datos se realiza utilizando formatos como XML
 (Extensible Markup Languaje) o JSON (Javascript Object Notation)

El protocolo utilizado es del tipo cliente/servidor sin estado, esto quiere decir que no recuerda pasadas interacciones. Las funciones principales con las cuales el sistema interactúa con los datos y las gestiones propias de la conexión se muestran en la siguiente tabla (de Hacienda y Administraciones Publicas, 2019):

Función	Descripción
HEAD	Solicita la cabecera de
	la respuesta. Permite
	obtener los metadatos
	de las entidades sin
	solicitar la entidad pro-
	piamente
GET	Solicita el recurso es-
	pecificado
POST	Envía un recurso. Esta
	petición suele usarse
	tanto para crear como
	para actualizar conte-
	nidos
PUT	Sube o carga un recur-
	so especificado
DELETE	Solicita la eliminación
	del recurso especifica-
	do
OPTIONS	Solicita las opciones
	que el servidor sopor-
	ta para un URL espe-
	cífico

TABLA 1.5: Funciones principales utilizadas en API (de Hacienda y Administraciones Publicas, 2019)

Los errores HTTP de la API son fuente importante de información para quien esté desarrollando. Las más relevantes respecto al esado de las peticiones son (de Hacienda y Administraciones Publicas, 2019):

- **2xx Peticiones correctas:** Conjunto de respuestas para indicar recepción, compresión y aceptación de peticiones.
 - 200 OK: Respuesta correcta. Indica que el servidor ha recibido, entendido y aceptado la petición.
 - 201 Created: La petición ha sido aceptada y ha resultado en la creación de un nuevo recurso.

- 202 Accepted: La petición ha sido aceptada para procesarse pero aun no se ha completado.
- 204: El recurso ha sido borrado con éxito.
- **3xx Redirecciones:** Esta categoría permite informar que la petición ha de concretarse en algun sentido o se atiende desde otra ubicación.
 - 300 Multiple choices: La petición corresponde a cualquier elemento de un conjunto y debe especificarse uno en concreto. La respuesta ha de incluir las posibilidades.
 - **304 Not modified:** Especifica que el documento solicitado no ha variado con respecto al solicitado.
- **4xx Errores del cliente:** Esta categoría permite informar de peticiones incorrectas por parte del cliente.
 - 401 Unauthorized: El recurso solicitado requiere autorización.
 - 402 Forbidden: Prohibido. La petición se ha entendido pero no hay autorización para atenderla.
 - 404 Not Found: El servidor no encuentra lo solicitado en la petición.
- **5xx Errores internos del servidor:** Permite indicar cuando el servidor no responde satisfactoriamente las peticiones y es consciente de ello.
 - 500 Internal Server Error: El servidor encontró algo inesperado que le impidió resolver la petición.

1.5.6 Ordenadores de placa reducida

Los Ordenadores de Placa reducida o SBC por las siglas en inglés Single Board Computer son placas que contienen todos o la mayor parte de los componentes de un ordenador (Garcia, 2014). Las principales características de estas placas es su reducido tamaño en comparación con ordenadores disponibles en el mercado, su precio económico y una potencia relativamente baja. Algunos ejemplos de placas SBC son (Garcia, 2014):

- Raspberry Pi
- BeagleBone Black
- PcDuino
- Pandaboard.

Para este caso, se profundizará en torno a la SBC Raspberry Pi. En este sentido, la placa está compuesta por los siguientes componentes (Halfacree, 2018):

- Sistema en chip: Corresponde a una con una cubierta metálica, compuesta por la unidad central de procesamiento (CPU), y la unidad gráfica de procesamiento.
- Memoria RAM: del inglés Random Access Memory, almacena datos e instrucciones para que puedan ser accedidos por otros componentes, evitando que vuelvan a pasar por las unidades de procesamiento.
- 3. **Radio:** componente que permite a la placa comunicarse con otros aparatos sin cables.

- Controlador USB: Responsable de correr el puerto Ethernet y los puertos USB.
- 5. **Puertos USB:** Permite conectar periféricos compatibles con USB.
- Puerto Ethernet: puerto de red, que permite conectar el computador a la red.
- 7. **Puerto AV:** Posee un *jack* para conexión a parlantes y audífonos.
- 8. **CSI**: del inglés Camera Serial Interface, permite la conexión a una cámara diseñada especialmente para la placa.
- 9. Puerto HDMI: puerto para conexión de interfaz multimedia de alta definición.
- 10. Puerto MicroUSB: Utilizado para conectar la placa a una fuente de poder.
- 11. Conector Display: conector DSI diseñado para utilizar dispositivo touch.
- 12. **pines GPIO:** Del inglés General-purpose input/output, pines utilizados para agregar hardware adicional como botones y sensores.
- 13. **conector Tarjeta MicroSD:** conector para insertar tarjeta MicroSD con el sistema operativo, softwares y archivos guardados.



FIGURA 1.11: Raspberry Pi 3 modelo B+ (Halfacree, 2018)

CAPÍTULO 2. ESTADO DEL ARTE

El análisis del estado del arte realizado en esta tesis se agrupa en tres tipos: el primero corresponde a proyectos relacionados sobre la gestión de la producción con fabricación aditiva, el segundo sobre proyectos vinculados a la gestión del mantenimiento de equipos basados en la teoría de la confiabilidad, y el tercero en proyectos con tecnologías innovadoras que utilicen CMMS para la gestión del mantenimiento. Las palabras clave para el presente análisis son: *Impresión 3D*, *Fabricación aditiva*, *Gestión de la producción*, *gestión del mantenimiento*, *CMMS*, *Innovación* y *Confiabilidad* (*RCM*).

2.1 GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN LA FABRICACIÓN ADITI-VA

Fera, M., Macchiaroli, R., Fruggiero, F., and Lambiase, A. (2018). Production managment fundamentals for additive manufacturing. IntechOpen

Objetivos:

- Presentar revisión de la literatura de las principales facetas de la fabricación aditiva relacionada con el campo de la gestión de operaciones.
- Intentar definir un modelo que de cuenta de los costos de producción y la programación de la actividad de una máquina.

Resumen: La manufactura aditiva es una nueva forma de producir piezas, que en los últimos años ha tenido una significativa aplicación en los ambientes tradicionales de producción, desde que ha demostrado su capacidad para producir piezas sin defectos particulares y con buenas propiedades mecánicas. Durante las dos últimas décadas, la fabricación aditiva fue primeramente usada para producir polímeros, y luego aplicada a metales; esta evolución hizo posible su entrada en los sectores industriales tradicionales, como la industria aeroespacial, mecánica y otros sectores relacionados. No obstante, la introducción de esta tecnología en el contexto mencionado anteriormente, pone en la mesa de los investigadores algunos cuestionamientos acerca de la gestión de esta tecnología en contextos más complejos, caracterizados por la integración con otras máquinas.

Resultados: Las palabras clave investigadas en relación a la gestión de las operaciones son (Fera et al., 2018): (i) organización de la producción; (ii) equilibrio de la producción; (iii) calidad de la producción; (iv) ciclo de vida de la producción y; (v) sustentabilidad de la producción. Desde este punto de vista, la literatura analizada respecto a la gestión de operaciones utilizando manufactura aditiva no está bien cubierta aún desde el punto de vista de la investigación. Esto se puede mostrar en la siguiente figura, que muestra las publicaciones relacionadas a la gestión de operaciones en función del año de publicación, según la temática especificada.




FIGURA 2.1: Número de publicaciones por año y según temática (Fera et al., 2018)

El primer punto de partida para ser desarrollado en el futuro está enfocado, principalmente, en la definición de modelos de la contabilidad de costo, y también en el modelo de programación para manufactura asistida. El costo total de fabricación para cada geometría es obtenido a través de la suma de costos por cada paso.

$$C_{tot}(G_i) = C_{prep}(G_i) + C_{buidjob}(G_i) + C_{setup}(G_i) + C_{build}(G_i) + C_{removal}(G_i)$$

Donde:

 C_{tot} es el costo total de fabricación por cada parte con i-ésima geometría [\$/pieza]

 G_i es la iésima geometría.

 C_{prep} es el costo de preparación de los datos de la geometría (orientación, soportes, estructuras, etc.)[\$/pieza]

 C_{build} es el costo de trabajo de ensamblaje y construcción [\$/pieza].

 C_{setup} es el costo de seteo de la máquina [\$/pieza].

 C_{build} es el costo de construcción de una pieza con una i-ésima geometría [\$/pieza].

 $C_{removal}$ Costo de remoción de la pieza con i-ésima geometría desde la cámara de la máquina [\$/pieza].

EL primer paso del proceso presentado en este documento son los datos del diseño de la geometría, que incluye orientación y estructura de soporte generada. Una posible formulación para este costo considera el valor específico del costo referido al número de partes producidas, por cada geometría.

$$C_{prep}(G_i) = (C_{op.pre} + C_{PC}) \cdot \frac{T_{prep}(G_i)}{N_i}$$

Donde:

 C_{prep} costo de preparación de los datos de geometría (orientación, estructuras de soporte, etc)[\$/pieza]

 G_i es la i-ésima geometría. [-]

 $C_{op.pre}$ Tarifa por hora del operador de pre-proceso [\$/hora]

 C_{PC} Tarifa por hora del espacio de trabajo, incluido costos requeridos de software y herramientas [\$/hora].

 T_{prep} Tiempo requerido para preparar los datos de CAD [h].

 N_i Cantidad de piezas con i-ésima geometría [-]

Cuando las actividades previas, es decir, la preparación de la geometría y la fase de planificación, están completas, comienza la fase de producción. Este proceso incluye la importación de los datos y la configuración de la máquina. Durante esta fase, la máquina no debe estar en uso, es por esta

misma razón que se incluye el costo horario. También, en este caso, se usó el volumen de las piezas como un criterio de distribución en la formulación final. Así:

$$C_{setup}(G_i) = (C_{op.mach} + C_{mach}) \cdot (T_{setup} + (F_{mat.ch} \cdot T_{mat.ch}) \cdot F_{inertgas} \cdot \frac{V(G_i)}{\sum_{i=1}^{n} V(G_i) \cdot N_i}$$

Donde:

 C_{setup} es el costo de configuración de la máquina [\$/pieza]

 G_i i-ésima geometría[-]

 $C_{op.mach}$ tarifa por hora del operario de la máquina [\$/hora]

 C_{mach} costo por hora de máquina [\$/hora]

 T_{setup} Tiempo requerido por la configuración de la máquina [h]

 F_{mat-ch} Factor para modelar la frecuencia del cambio de material [-]

 $T_{mat.ch}$ Tiempo requerido para el cambio de material [h]

 $F_{intertgas}$ Factor para modelar el esfuerzo requerido por manipular en ambiente protector de gases.

V es el volumen de la geometría.

 N_i Cantidad de piezas para cada i-ésima geometría [-].

En la fórmula anterior, es posible incluir el tiempo extra de trabajo debido al uso de gas protector ($F_{inertgas}$), el cual es un factor que puede ser 1 o 0. También, el cambio de material puede ser considerado a través de un factor que, al igual que el anterior, puede ser 1 o 0 ($F_{mat.ch}$). Además, si el costo está dividido en más trabajos, esta formulación puede ser utilizada como una fracción. El costo por hora de la máquina se obtiene dividiendo el costo de

compra de ésta por el periodo de depreciación de la máquina, y su tiempo de actividad por año.

$$C_{machine} = \frac{Cost_{machine}}{h \cdot upt}$$

Donde:

 $C_{machine}$ es el costo por hora de la máquina [\$/h]

 $Cost_{machine}$ es el costo de compra de la máquina [\$]

h es el periodo de depreciación de la máquina [Años]

upt es el tiempo de actividad de la máquina [horas/año]

A continuación, se muestra la fórmula para el cálculo de los pasos de construcción de las piezas. En esta fase, se considera la fabricación de todas las piezas en la cámara. EL costo considera:

- Máquina
- Energía
- Material
- Gas

$$C_{build} = T_{build}(G_i) \cdot (C_{mach} + C_{inertgas} \cdot Gas_{cons} + C_{energy} * P_{cons} \cdot K_u) + M(G_i) \cdot (C_{material} \cdot W_f)$$

Donde:

 C_{build} es el costo de construcción de una pieza con i-ésima geometría $[\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect\protect$

 G_i es la i-ésima geometría [-]

 T_{build} es el tiempo total de construcción [horas]

 $C_{machine}$ es el costo por hora de la máquina [\$/hora]

 $C_{inertgas}$ es el costo del gas inerte [\$/ m^3]

 Gas_{cons} es el consumo promedio de gas $[m^3/hora]$

 C_{energy} es el costo de energía [\$/KWh]

 P_{cons} es la potencia consumida [kW]

M es la masa de la geometría [kg]

 $C_{material}$ es el costo del material [\$/kg]

 W_f es el factor de desecho para el polvo [-]

Cuando la operación de construcción concluye, es necesario remover las piezas fabricadas y el sustrato desde la cámara de la máquina. De la misma forma, en este caso se incluye el factor de modelo, esto es considerar el tiempo extra de esfuerzo por trabajar en un ambiente gas protector. EL criterio de localización para este costo está basado en el volumen de las piezas.

$$C_{rem}(G_i) = T_{rem} \cdot (C_{op.mach} + C_{mach}) \cdot \frac{V(G_i)}{\sum_{i=1}^{n} V(G_i) \cdot N_i} \cdot F_{inertgas}$$

Donde:

 C_{rem} es el costo de remoción de la pieza con i-ésima geometría desde la cámara [\$/pieza]

 G_i i-ésima geometría[-]

 T_{rem} Tiempo requerido para remover la pieza desde la cámara de la máquina [\$/hora]

 $C_{op,mach}$ Tarifa horaria del operador de la máquina [\$/hora]

 C_{mach} Costo por hora de la máquina [\$/hora]

 ${\cal F}_{intertgas}$ Factor para modelar el esfuerzo requerido por manipular en ambiente protector de gases.

V es el volumen de la geometría.

 N_i Cantidad de piezas para cada i-ésima geometría [-].

El problema de la programación en la fabricación aditiva, diferente a la programación tradicional de máquinas, ha sido un desafío a resolver desde que esta tecnología comenzó a ser parte permanente dentro de los entornos de producción en diferentes empresas, especialmente en el campo de la defensa y la industria aeroespacial. La pregunta que se busca responder es común en todos los problemas vinculados a la programación de los procesos, es decir: ¿cuál es la programación que permite respetar las fechas de producción con el menor costo?. Si bien la pregunta es la misma, el contexto de la fabricación aditiva es muy diferente al de producción tradicional, ya que la actividad se realiza durante toda la fase de diseño y transferencia de datos desde la estación de trabajo; además, se nota el hecho que con la manufactura aditiva es posible producir varios y complejos tipos de geometrías en la misma ejecución de la producción. Por esta razón, se debe introducir un modelo "multiobjetivo" para la programación. El marco de trabajo del desarrollo es parecido a los problemas tradicionales de la programación de la producción pero, en este caso, las órdenes de producción son entradas para la máquina de fabricación aditiva.




FIGURA 2.2: Marco de trabajo para la programación de la producción (Fera et al., 2018)

Además, cada orden es caracterizada según los siguientes atributos:

Atributo	Descripción	unidades
d_1	demanda de la i-ésima geometría	[pieza]
dd_1 fecha límite para la i-ésima geometría		[día]
V_1	Volumen de la i-ésima geometría	$[cm^3]$

TABLA 2.1: Atributos y descripción para programación de la producción en máquinas de fabricación aditiva (Fera et al., 2018).

Una vez que se listan los atributos para las órdenes de producción, se debe señalar que para este caso se aplicará un modelo de tiempo y costo. Particularmente, se debe considerar el tiempo total o tiempo para producir una unidad de la i-ésima geometría (CT) y el costo total de la pieza (TPC).

Conclusiones: Se pudo realizar el intento de analizar y categorizar los temas relacionados con los problemas de producción de la fabricación aditiva. Esta tecnología comenzó a transformarse en una solución industrial reciente y, entonces, esta fue reconocida como una interesante temática con

la posibilidad de profundizar la investigación en el área, acaso estas tecnologías logran un buen nivel de madurez en términos de la resistencia mecánica, y sus tolerancias. Después de este primer paso de análisis, el estado de las investigaciones acerca de la gestión de las operaciones en el campo fue analizada y estudiada. Este capítulo define un camino preciso para la revisión de la literatura, y es analizada y categorizada con el método mencionado anteriormente. Del análisis de la literatura realizado, fue bastante claro desde la tecnología y de los niveles de calidad en la producción, y no son muchos los problemas abiertos, por tanto es posible concluir que la fabricación aditiva está lo suficientemente lista como para ser llevada al contexto industrial, dándole algunos ajustes que aún siguen necesitando para evitar problemas en la porosidad, tolerancias en la concentricidad y circularidad de las piezas trabajadas. Sin embargo, las piezas en mntal pueden ser fabricadas directamente utilizando la manufactura aditiva, teniendo un buen nivel de confiabilidad de éstas cuando es sometida a esfuerzos de tensión. La fabricación aditiva está evolucionando, así también la necesidad de entender los problemas en la gestión de la producción. No obstante, es posible decir esto teniendo en cuenta que desde el punto de vista de las propiedades mecánicas y sus propiedades existe una variedad de trabajos; pero no se puede decir lo mismo desde el punto de vista de la gestión. Así, este estado del arte puede identificarse como el primer punto de estudio en una importante problemática acerca de los métodos de medición y los procesos de coste cuando la manufactura aditiva es utilizada. Sumado a esto, la temática de la gestión se ve afectada desde una ausencia importante respecto a la información disponible. No obstante, una gran variedad autores han comenzado a estudiar la problemática de la gestión relacionada a sistemas generales, pero ninguno reconoce un límite principal en el nivel de conocimiento actual. Finalmente, en este documento fue presentado un modelo de asignación de costos que encaja con los requerimientos de esta nueva tecnología, así también formulaciones matemáticas para la programación de una máquina única de fabricación aditiva.

2.2 GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO BASADO EN LA TEORÍA DE LA CONFIABILIDAD

Cruz, B. (2018). Aplicación de modelo RCM bajo las normas SAE JA1011 y JA1012 para mejorar la gestión del mantenimiento en la máquina flexoplegadora de cartón Martin 618. Universidad de Santiago de Chile.

Objetivos: Diseñar una propuesta basada en RCM para la máquina flexoplegadora de cartón MARTIN 618 que mejore los indicadores de confiabilidad y mantenibilidad, conforme a un plan para la gestión del activo desde el foco de mantenimiento.

Resumen: El uso de la metodología del mantenimiento centrado en la confiabilidad (RCM) contempla no solamente el estudio del equipo como tal sino de los subsistemas que lo conforman y la interacción con el entorno físico que lo rodea. En esta tesis primero se realizó la identificación de los subsistemas que tienen mayor incidencia en las fallas y en la prolongación de estas, aplicando un análisis de Pareto se reconocen aquellos subsistemas críticos para la producción, para luego estudiar caso a caso las fallas potenciales a través de un análisis de modos y efectos de falla (AMEF). Al definir los modos y las causas de las fallas se pudo establecer un catálogo de fallas completo para cada subsistema, en donde se condensa información relevante en cuanto a

criticidad de cada una ellas y el impacto en las metas de producción, mantenimiento, salud y medio ambiente; así como su priorización. Luego, mediante el desarrollo de la hoja de decisión RCM, con ayuda del árbol lógico, se determinaron las siguientes estrategias de mantenimiento para eliminar las causas de las fallas identificadas:

- Optimización del mantenimiento preventivo.
- Implementación de mantenimiento predictivo.
- Optimización del cambio sistemático de componentes en función de la frecuencia de las fallas.
- Implementación de inspecciones sensoriales por parte de los operadores.
- Identificación de mejoras en las instalaciones a cargo de Ingeniería de Mantenimiento.
- Identificación de repuestos críticos.

Como resultado de la aplicación de la metodología se espera lograr incrementar la vida útil de los componentes de los equipos, así como la disponibilidad de los mismos al disminuir las fallas y sus consecuencias, incrementando así la confiabilidad operacional del activo significando mayores beneficios económicos para la empresa.

Resultados: El activo seleccionado para este estudio muestra indicadores de seguridad operacional bastante desfavorables, una disponibilidad porcentual de un 42.8 % desde ningún punto de vista es concebible económicamente para una empresa, menos para una que, como es el caso de packaging CMPC chile, pretende ser líder en excelencia operacional a nivel internacional. Para complementar esto, el diagrama de Jack Nife es revelador para

indicar la posición que tiene el equipo en comparación con sus similares dentro del proceso productivo. Sugiriendo indudablemente que es necesario confrontar el problema y dar un paso hacia adelante en la gestión del activo. Es por eso que un estudio RCM es la mejor manera de dilucidar los principales problemas que están aquejando el funcionamiento de la máquina flexoplegadora MARTIN 618. Con la interpretación del diagrama de Pareto, establecimos que los focos estarían centrados en la plegadora, rapidset y slotter, con este primer paso sacamos provecho de abordar el 70 % de los objetivos, que para nuestro caso resultaría en un aumento de la confiabilidad y disponibilidad del equipo si logramos administrar las tareas de mitigación. Estos objetivos son las fallas que provocan intervenciones de emergencia deteniendo el activo mientras está produciendo. El segundo análisis de Pareto nos profundiza el estudio dando oportunidad de desentrañar los problemas desde su causa raíz, siendo este uno de los objetivos principales de la metodología evitando caer en redundancias o ineficiencia de las tareas por realizar un estudio demasiado superficial.




FIGURA 2.3: Diagrama de Pareto por número de fallas para Plegadora (Cruz, 2018)

Las fallas en los sistemas generalmente son aleatorias y su probabilidad

de ocurrencia pueden ser modeladas a través de diversos métodos matemáticos. Para la confiabilidad operacional la que más se adapta es la distribución de Weibull y al obtener el comportamiento de cada subsistema podemos establecer metas de confiabilidad o límites a los cuales la empresa está dispuesta a trabajar. Si observamos las curvas de confiabilidad de cada uno de los subsistemas críticos, tenemos que para la sección de plegado, el sistema de adhesivo y el árbol de ranurado a las 200 horas de funcionamiento tendrían una probabilidad de funcionamiento del 55 % lo que es muy bajo para una empresa de excelencia operacional, para el grupo de tinta y la lona de aspiración a las mismas 200 horas de funcionamiento presentan una probabilidad cercana al 64 % de confiabilidad.




FIGURA 2.4: Curva de confiabilidad para la sección de plegado (Cruz, 2018)

MTBF [Hrs]	MTTR [Hrs]	β	0	Υ
219.4	1.78	0.6837	430.0546	0

FIGURA 2.5: Indicadores de mantenimiento para la sección de plegado (Cruz, 2018)

Conclusiones: El presente estudio RCM pretende brindar herramientas y conocimientos para la gestión de la instalación y con esto implementar un programa eficaz de mantenimiento, logrando llevar a la empresa a la

excelencia operacional que está buscando, aumentando la confiabilidad y mantenibilidad de sus equipos y otorgando grandes beneficios económicos. Claramente la metodología no debe terminar acá, sino que debe seguir un proceso constante. Ciertamente los principales problemas de hoy no serán los mismos de mañana si es que se logra satisfacer las necesidades que justificaron en primer lugar este análisis. Es indudable que el proceso debe seguir a través del tiempo y que debe involucrar a cada integrante del ciclo de producción.

2.3 TECNOLOGÍAS INNOVADORAS QUE UTILICEN CMMS PARA LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO.

Aransyash, D., Rosa, F., and Colombo, G. (2019). Smart maintenance:

A wearable augmented reality application integrated with cmms to minmize unsheduled downtime. Computer-Aidded Design and Applications.

Objetivos:

- Mostrar la integración de un sistema de información de activos como un CMMS con el sistema de realidad aumentada.
- Demostrar cómo la información integrada de activos de un CMMS con la tecnología de realidad aumentada puede reducir la indisponibilidad.

Resumen: El objetivo final de los encargados del mantenimiento en cualquier industria es maximizar el tiempo de actividad de la producción y mantener la indisponibilidad de los activos al mínimo. Estos factores afectan la capacidad de la industria para cumplir los plazos de producción, sin dejar de garantizar la buena calidad de los productos manteniendo los costos de producción al

mínimo. Para lograr este objetivo, se requieren herramientas innovadoras y métodos efectivos del mantenimiento. Estudios previos muestran que el crecimiento de la complejidad de las tecnologías de manufactura actual necesitarán incrementar las competencias, así como la capacitación del personal para resolver rápidamente las interrupciones que ocurren. Así, es difícil lograr una operación de reparación eficiente, especialmente cuando un fallo funcional de la máquina involucra varios posibles problemas, así como la asignación de las habilidades técnicas y fuentes para atender el fallo de equipo requieren más que solo la información reportada por el operador. La realidad aumentada es una de las tecnologías que emergen en el marco de trabajo de la Industria 4.0, que provee un camino para acelerar el proceso de mantenimiento y minimiza el servicio del trabajo de mantenimiento debido a la información limitada entregada por el operador.

Resultados: El desarrollo de un sistema RA-CMMS para el mantenimiento fue demostrado en una impresora 3D, la cual es una tecnología emergente que transformará el cómo los productos serán fabricados en el futuro. Debido al avance que subyace en esta tecnología, el mal funcionamiento de una impresora 3D puede ser causada por diversas fuentes. En este estudio, se consideran dos tipos de fallas: fallas que involucren un componente que se puede reparar, y fallas que requieren cierta experiencia para resolver el problema. Los pasos para desarrollar el sistema RA-CMMS son los siguientes: la relación entre los diferentes componentes fue diseñada para un almacenamiento eficiente de de un alto volumen de datos.




FIGURA 2.6: Diagrama UML que describe la relación de los registros entre máquinas, fallas, causas y acciones de mantenimiento (Aransyash et al., 2019)

En segundo lugar, la interfaz de usuario fue diseñada para presentar la información relevante del activo. Por ejemplo, las instrucciones de mantenimiento pueden ser presentadas en formato de texto o mensajes verbales, seguidos por etiquetas para determinar con precisión la localización del objetivo con animaciones 3D o vídeos. La interacción con la interfaz del usuario fue realizada según la visión del usuario hacia el objeto, y el reconocimiento de comandos se realiza con gestos manuales o a través de la voz, con el objetivo de navegar en el menú o el control de contenidos digitales. El objetivo a través de la realidad aumentada (es decir, la imagen objetivo), es anexada a la impresora 3D para entrega la localización en la cual el contenido digital debe ser puesto según el marco de referencia en la visión del usuario. Así, el usuario puede acceder a la funcionalidad a través de la aplicación de Realidad aumentada para el diagnóstico de las tareas, o crear ordenes de trabajo utilizando un teclado inalámbrico. Cuando ocurre una falla inesperada, el operador puede hacer un reporta a través del comando de voz o puede observar el tipo de falla y las posibles causas.



FIGURA 2.7: Sistema de Realidad Aumentada integrado con CMMS. De izquierda a derecha y de arriba a abajo: (a) operador utiliza el sistema utilizando teclado inalámbrico; (b) funcionalidad del sistema; (c) operación de diagnóstico basado en el historial de fallas; (d) guía del sistema al operador a través de instrucciones de texto y video (Aransyash et al., 2019).

Conclusiones: El propósito principal de los sistemas de Realidad aumentada y la integración a través de CMMS es establecer una aproximación más efectiva para tratar con las paradas inesperadas en el contexto cotidiano de la industria, la cual es caracterizada por la complejidad, conectividad y diversidad del sistema de producción. A través de la obtención de información completa sujeta a la información de los activos y las buenas prácticas de las acciones de mantenimiento en el ambiente de la realidad aumentada, esta aproximación puede asistir al operador no capacitado, para diagnosticar instantáneamente, o reparar cualquier falla del equipo, minimizando el tiempo de reparación no programado. Además, la inspección inmediata de los activos con fallas en sus funciones puede ayudar a idear una planificación de mantenimiento más precisa y, de este modo, evitar las operaciones de mantenimiento no productivos. La reducción del tiempo de recuperación podrá mejorar la disponibilidad de los equipos y, por lo tanto,

incrementar la rentabilidad y la ventaja competitiva en la industria.

CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO

3.1 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

3.1.1 Descripción de la empresa

3Dlux es un emprendimiento dedicado al diseño e impresión 3D, fundada el año 2016 por Javier Oliva y Juan Marinetti. La empresa comenzó con el propósito de utilizar la tecnología de impresión 3D FDM para la fabricación de piezas, enfocadas principalmente a las soluciones del área industrial y manufactura. Así, el año 2017 la empresa comenzó con una etapa de investigación y aprendizaje de la maquinaria para estos efectos, y la posibles industrias en las cuales la impresión 3D podría agregar valor. El interés de Javier, diseñador de profesión, por trabajar con softwares de diseño 3D y la visión de Juan, empresario, por incursionar en nuevas áreas de negocio, fueron dando forma al estado actual de la empresa. La primera capacitación o acercamiento a la industria fue en Estados Unidos, donde Javier estuvo de pasante en la empresa de impresión 3D 3DChimera durante dos semanas. Tanto las máquinas como el modelo de negocio que utilizaban, fueron tomados como ejemplo para lo que se implementaría en Chile. Posterior a este hecho, el primer año de desarrollo se llevó a cabo con la colaboración de la empresa Acrus-ccl, dedicada al etiquetado de vinos ubicada en la comuna de Conchalí. Allí, haciendo uso de una oficina facilitada para estos efectos, se instalaron las primeras máquinas e impresoras 3d, haciendo trabajos ocasionales y a pedido. En 2018, la empresa se trasladó a las dependencias de la Fundacion Mustakis, en la comuna de Recoleta, emplazamiento que ocupa en la actualidad. Hoy, el taller cuenta con 9 impresoras 3d y desarrolla piezas para distintas industrias como minería, salud, entre otras. La capacidad instalada ha permitido la producción de piezas de un volumen aproximado de 300 unidades por pedido; asimismo, la diversidad de impresoras da la posibilidad de trabajar con diversos filamentos de impresión 3D, tanto materiales tradicionales (PLA, ABS y PETG) como plásticos de ingeniería (ASA, PC, entre otros). Dentro de los servicios ofrecidos está el diseño y fabricación de productos y piezas, escaneo 3D y capacitaciones orientadas al uso de las máquinas.

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Las ventajas del proceso de impresión 3D FDM como la fabricación de diseños complejos, el bajo coste de inversión y la obtención de un objeto final, han hecho que muchas empresas dedicadas al rubro de la manufactura comiencen a incorporar a sus lineas estas máquinas. Por otra parte, la existencia de pequeñas empresas y emprendimientos dedicados a la impresión 3D ha generado un avance en el conocimiento, aplicación y difusión de esta tecnología. Sumado a lo anterior, la personalización de los productos en masa da lugar a que, para maximizar la producción, es necesario el control y la gestión de una mayor cantidad de impresoras. Es por esto que, a mayor cantidad de máquinas, también aumenta la complejidad, ya sea en la operación misma, o mantenerlas en un estado confiable y disponible. A medida que fue aumentando la cantidad de activos, la empresa se vio en la necesidad de optimizar el proceso de producción y mantenimiento,

detectando los siguientes problemas:

- Imposibilidad de monitorización de múltiples máquinas funcionando a la vez.
- Impresoras detenidas frecuentemente por mantenimiento correctivo.
- Impresoras detenidas por varias horas debido a dificultades con la identificación de los problemas.
- Existencia nula o insuficiente de datos referidos a los mantenimientos realizados.
- Existencia nula o insuficiente de datos referidos al material utilizado.

3.3 APLICACIÓN DE MANTENIMIENTO BASADO EN LA TEORÍA DE LA CONFIABILIDAD

3.3.1 Selección del equipo

3.3.1.1 Análisis de criticidad

El primer paso para determinar la máquina de impresión 3D más crítica, es la realización de un análisis de criticidad a los equipos del taller. Debido a que la empresa no ha registrado periódicamente las fallas ocurridas y las acciones de mantenimiento realizadas, el análisis se basará en establecer cual sería la condición más favorable, así como la condición menos favorable de cada uno de los criterios a evaluar, según apreciaciones generales e información obtenida en los últimos seis meses. Para esto, los aspectos a evaluar son:

- Impacto a la seguridad
- Costo de reparación
- Frecuencia de las fallas
- Costo operacional

Las tablas de ponderaciones para cada uno de estos son las siguientes:

Frecuencia de las fallas	Ponderación
mayor que 16 /semestre	5
12-15/semestre	4
8-11/semestre	3
4-7/semestre	2
Menor a 4/al semestre	1

TABLA 3.1: Ponderaciones para el ítem de frecuencia de fallas

Costo de reparación	Ponderación	
mayor a \$80.000	10	
\$60.000 - \$79.000	8	
\$40.000 - \$59.000	6	
\$20.000 - \$39.000	4	
Menor a \$20.000	2	

TABLA 3.2: Ponderaciones para el ítem de costo de reparación

Impacto a la seguridad	Ponderación
Muy grave	10
Grave	8
Severo	6
Moderado	4
Bajo	2

TABLA 3.3: Ponderaciones para el ítem de Impacto a la seguridad

Impacto Operacional	Ponderación
Para la operación	15
80 % de parada	12
60 % de parada	9
40 % de parada	6
20 % de parada	3

TABLA 3.4: Ponderaciones para el ítem de impacto operacional

Los resultados del análisis de criticidad para elegir el activo más crítico se muestran en la siguiente tabla:

Ítem	Activo	Frecuencia	Seguridad	Operacional	Reparación	Total	Critic.
		de fallas				Con-	Total
						sec.	
1	Impresora PRUSA MK3	1	2	9	8	19	19
2	Impresora ENDER 3	1	2	6	4	12	12
3	Impresora X350 G. RepRap	3	4	12	8	24	72
4	Impresora X400 G. RepRap	2	4	12	8	24	48

TABLA 3.5: Análisis de criticidad para determinar el activo más crítico.

El puntaje final se obtiene multiplicando el valor obtenido de las frecuencias por la sumatoria total de las consecuencias para cada Activo. De este análisis se desprende que la impresora *X350 German RepRap* es el equipo con mayor criticidad en función de las variables estudiadas, en el periodo comprendido por seis meses desde marzo hasta agosto del 2020.

3.3.2 Descripción del equipo

La máquina modelo X350 de la fundación GermanRepRap es una impresora 3D de código abierto, dirigida tanto a consumidores en general como a usuarios industriales. Posee un cabezal de doble extrusión, superficie de construcción rectangular descendente con respecto al eje-z y climatizada. El

volumen total de la máquina es de 600x444x517 mm y el volumen de construcción comprende los 350x200x210 mm.

A continuación, se resumen los datos técnicos generales de la máquina:

Materiales	ABS, PLA, PS, PP, PVA
Dimensiones	600x444x517 mm
Volumen de impresión	350x200x210 mm
Voltaje de Operación	110/230 V
Consumo	250 W
Configuración	Unidad prefabricada/Lista para imprimir
Tecnología	FDM
Grosor de capa	0,02 mm
Velocidad de impresión	10-150 mm/s
Velocidad de viaje	10-300 mm/s
Cama de impresión	T° max 120°C
Conexión a red	WLAN/Ethernet
Peso	29 Kg
Boquilla	0,4 mm

TABLA 3.6: Ficha Técnica de la máquina X350 German RepRap (German-RepRap, 2016).




FIGURA 3.1: Impresora X350.

Los componentes principales del equipo son:

- Paneles de chapa metálica: cubierta lateral plegada, que sirve como estructura y bancada de la máquina. Contempla el volumen completo de la impresora, y sirve como barrera térmica para el volumen de fabricación.
- Paneles de metacrilato: cubierta superior y barrera frontal de la máquina. Sirve como barrera térmica y está unida a la estructura de chapa metálica por medio de bisagras.
- Varillas lisas: varillas de acero rectificadas de diámetro 8 mm, cuya función es servir de guía para los ejes del plano x-y. Las varillas del eje-x están

unidas a dos carros laterales; las varillas del eje-y están unidas a la estructura de panel de chapa metálica, y soportan los carros del eje-x.

- Rodamientos lineales: elementos de rodadura para el movimiento en el plano x-y. Están unidas, tanto a los carros del eje-y como al cabezal de impresión en el eje-x.
- Husillos: barra roscada de diámetro 8 mm y paso 2 mm que sirve como elemento de transmisión de movimiento desde los motores paso a paso a la cama caliente en el eje-z.
- Motores Paso a Paso: dispositivo electromecánico que transforma los pulsos eléctricos a movimiento angular. Los motores paso a paso que componen la impresora son del tipo NEMA 17, con una corriente máxima de 1.5 A. Existe uno para generar el movimiento de cada eje.
- Finales de carrera: dispositivo electrónico que funciona como interruptor del movimientos de los ejes, y limita el recorrido de los ejes x-y-z. Además, la interrupción del movimiento de todos los ejes coincide con el origen de la máquina.
- Correas GT2: elemento de transmisión de movimiento desde los motores paso a paso a los ejes x-y. la transformación de movimiento angular a lineal se realiza en las poleas dentadas unidas al motor.
- Cama caliente: superficie de impresión de la impresora 3D compuesta por una resistencia que abarca toda el área.
- Termistor: componente electrónico resistivo de 100K, que funciona como sensor de temperatura de extrusor y cama caliente.

- Extrusor E3D: componente mecánico de empuje de filamento. Está compuesto por piezas que ejercen presión al filamento contra la rueda del motor de extrusión.
- Difusor: Componente metálico cilíndrico construido con un número específico de aletas, que sirve como disipador térmico del conjunto extrusor.
- Ventilador de difusor: pequeña turbomáquina que produce un flujo de aire constante contra el difusor, para enfriar de forma eficiente el conjunto extrusor.
- Ventilador de capa: pequeña turbomáquina que produce un flujo de aire contra la capa en construcción, con el fin de solidificar el plástico apenas es extruido por la boquilla.
- Garganta: Conducto metálico con hilos en su exterior. Está unido tanto al difusor como al bloque calentador y sirve como conducto para el paso del filamento hasta la zona de calentamiento.
- Calentador: resistencia de material cerámico de alta potencia, que sirve como elemento calentador para fundir el filamento.
- Bloque calentador: Bloque metálico que sirve como elemento térmico y de unión entre garganta y boquilla.
- Boquilla: elemento fabricado en latón o acero con un diámetro de salida menor al de entrada. Es la pieza final del conjunto extrusor y entrega un flujo constante de plástico para la fabricación de la pieza.
- Placa electrónica: Placa de circuito impreso compuesta por un microcontrolador re-programable y pines de entrada y salida. Este elemento controla la

impresora en su conjunto y establece la comunicación entre el microcontrolador, los sensores y actuadores.

- Interfaz LCD: dispositivo electrónico que muestra información relevante de la impresora en forma gráfica y sirve como elemento de interacción entre el operador y la máquina. Cuenta con una conexión para tarjetas SD, una pantalla LCD y un potenciómetro para controlar la impresora 3D.
- Fuente de alimentación: fuente conmutada que trasforma la energía eléctrica de corriente continua a alterna. Alimenta la placa electrónica, los dispositivos electromecánicos y resistivos de la máquina.

A continuación, se resumen las recomendaciones de mantenimiento y los problemas frecuentes que el fabricante entrega en su guía para el usuario (German-RepRap, 2016):

Problema	Solución
El equipo no encien-	Revise la fuente de alimentación
de	
El extrusor no calien-	Revise si la conexión del cable del calenta-
ta	dor está bien conectada
la cama no caliente	Revise si la conexión del cable de la cama
	está bien conectada
La impresora se de-	Revise los siguientes ítem: Fuente de poder,
tiene en medio del	tarjeta SD, Gcode inválido
proceso	
No hay material sa-	Rectifique la presión de contacto en el extru-
liendo de la boquilla,	sor, limpie la boquilla, revise la alimentación
o el flujo es inconsis-	de filamento
tente	
el objeto en impre-	Limpie la superficie de construcción. Si es
sión se despega de	necesario, lubrique la cama con acetona.
la cama	Verifique la distancia entre la boquilla y la
	superficie.

TABLA 3.7: Tabla de problemas frecuentes entregados por el fabricante.

3.3.3 Contexto Operacional

El activo en cuestión realiza sus operaciones en el Taller de Impresión 3Dlux, ubicado en la calle Puma 1180, comuna de Recoleta. Durante los dos años previos a 2020, la máquina operaba junto a otras ocho máquinas impresoras 3D FDM de tipología cartesiana y diversos volúmenes de impresión. Debido al contexto de emergencia sanitaria, se determinó que existirían dos lugares para la producción, reduciendo la cantidad de máquinas en el taller a cuatro. La capacidad de producción de las máquinas se encuentra entre 50 y 80 gramos por hora, dependiendo del material utilizado y otras variables asociadas al proceso de impresión. El recinto es de 55,44 metros cuadrados (6,6x8,8m),el piso es de carpeta de hormigón y el encielado con aislante térmico de fibra sintética. Cuenta con aislación térmica del exterior a través de muros de albañilería y termopaneles. Asimismo, presenta control de temperatura ambiente a través de una bomba de calor situada a un costado de la entrada al taller. Las máquinas de impresión 3D están situadas en una repisa con base metálica y cubierta de madera contrachapada. La alimentación eléctrica disponible consta de salidas a 220V AC.




FIGURA 3.2: Layout y simbología del taller de impresión 3D.

3.3.4 Delimitación de funciones

3.3.4.1 Diagrama de Interrelaciones Funcionales

Según UNIT (2009), un Diagrama de Interrelaciones Funcionales permite identificar las conexiones lógicas y secuenciales en un producto. En este caso, el diagrama se utiliza para expresar de forma gráfica el funcionamiento de una impresora 3D comprendida como un sistema. Así, se permite representar gráficamente el flujo de variables entre los diversos procesos de un sistema, así también sus entradas y salidas. En el diagrama mostrado a continuación, se

representan las interacciones internas y externas en el sistema comprendido por la máquina, y los subsistemas de alimentación, control, construcción, movimiento y extrusión. Asimismo, se observa que si una de las interacciones se ve interrumpida, quiere decir que existe algún tipo de falla en la impresora, y su efecto puede propagarse en la medida que afecte a alguno de los componentes funcionales.




FIGURA 3.3: Diagrama funcional de bloques para la máquina de impresión 3D.

3.3.5 Determinación de fallas

3.3.5.1 Árbol de Fallas

Según Piqué (1998), el método de árbol de fallos o FTA por sus siglas en inglés *Fault Tree Analysis* se trata de un método deductivo de análisis que parte de la previa selección de un suceso no deseado o evento que se pretende evitar. Seguidamente, de manera sistemática y lógica se presentan las combinaciones de las situaciones que pueden dar a lugar a la producción del evento a evitar. Se deben conformar niveles sucesivos de tal manera que cada suceso esté generado a partir de sucesos del nivel inferior siendo el nexo de unión entre los niveles la existencia de operadores o puertas lógicas (Piqué, 1998). En la siguiente tabla se muestran los símbolos que se utilizan en el árbol de falla.

Símbolo	Significado
\bigcirc	Suceso básico. No requiere de posterior desarrollo al considerarse un suceso de fallo básico.
\Diamond	Suceso no desarrollado. No puede ser considerado como básico, pero sus causas no se desarrollan, sea por falta de información o por su poco interés.
	Resultante de la combinación de sucesos más elementales por medio de puertas lógicas. Asimismo, se representa en un rectángulo el proceso no deseado del que parte todo el árbol.
	El suceso de salida ocurrirá si ocurren todos los sucesos de entrada.
\Diamond	El suceso de salida ocurrirá si ocurren uno o más de los suceso de entrada
\triangle	Indica que el árbol continúa en otro lugar.

TABLA 3.8: Símbolos y significados del árbol de fallas (Piqué, 1998)

Según Piqué (1998), los pasos para la resolución de árboles de fallo son los siguientes:

- 1. Identificar todas las puertas lógicas y sucesos básicos
- 2. Resolución de todas las puertas en sus sucesos básicos
- 3. Eliminación de los sucesos repetidos en los conjuntos de fallos.

4. Eliminación de los conjuntos de fallo que contengan a su vez conjuntos de fallo más pequeños.




FIGURA 3.4: Árbol de fallas de impresora 3D.




FIGURA 3.5: Continuación del árbol de fallas de impresora 3D.




FIGURA 3.6: Continuación del árbol de fallas de impresora 3D.




FIGURA 3.7: Continuación del árbol de fallas de impresora 3D.




FIGURA 3.8: Árbol de fallas de impresora 3D.

3.3.6 Análisis de Modos y Efectos de Falla

3.3.6.1 Estructura del Análisis

Según la norma SAE JA-1012, un análisis de modos y efectos de fallas puede ayudar a documentar las funciones de un activo, su falla funcional, modos de falla, y los efectos que ésta puede producir. Según SAE (2002), La descripción debe ser suficientemente detallada de modo que posibilite la selección de una política de manejo de fallas adecuada, pero no tan detallada que tome demasiado tiempo realizar el proceso de análisis. Asimismo, los verbos utilizados para describir los modos de falla se deben seleccionar cuidadosamente, ya que tienen una gran influencia en el proceso de selección de las políticas de manejo de fallas. La estructura propuesta para el análisis se muestra a continuación:

	ACTIVO			ACTIVO N°		
HOJA DE INFORMACIÓN RCM	SUBSISTEMA			SUBSISTEMA N°		
COMPONENTE	FUNCIÓN	FALLA	FUNCIO-	MODO DE FALLA	EFECTOS	DE
		NAL			LAS FALLAS	•

TABLA 3.9: Estructura propuesta para hoja de Información RCM.

3.3.6.2 Estructura Diagrama de decisión

Si bien la norma SAE JA1012 entrega diagramas tipo para la elaboración del diagrama de decisión RCM, deja de manifiesto que existen diferencias entre los distintos tipos de diagramas utilizados en el mundo, llegando a siquiera cumplir con la normativa SAE JA1011 en algunos casos. Es por esto que, para la realización de esta herramienta, se realiza una búsqueda con el fin de

encontrar un algoritmo de de decisión afín al tipo de mantenimiento que se busca hacer en este caso. En todo caso, según SAE (2002), las fases de aplicación de este diagrama se conforma típicamente por tres fases:

- Trabajando desde el principio, utilice el diagrama de decisión para determinar las categorías de consecuencias que aplica al modo de falla en consideración.
- Luego trabajando con la columna de consecuencias relevantes, utilice el criterio de factibilidad técnica de las posibles políticas de manejo de fallas en cada categoría.
- Seleccione una política de manejo de fallas desde la primera categoría que satisfaga el criterio de factibilidad técnica y que tratará con las consecuencias del modo de falla en consideración.

El diagrama de decisión utilizado en este caso, se muestra a continuación:




FIGURA 3.9: Diagrama de decisión para impresora 3D.

Por otra parte, la estructura para la hoja de decisión RCM es la siguiente:

Γ						SISTEMA/ACTIVO							ACTIVO N°				
	HOJA DE DECISIÓN RCM					SUBSISTEMA							SUBSISTEMA N°				
П								H1	H2	H3							
	Defense de laferra elfe			Evaluación de consecuencias			S1	S2	S3	1	Tours of talks also		-11-				
- 1	ĸe	terer	icia de información	EV	aiua	CIC	in de consecuencias	01	02	О3	Tareas a falta de		aita de	Tareas Propuestas	Frecuencia Inicial	A realizar por	
Г	F	FF	MF	Н	S	Е	0	N1	N2	N3	H4	.	H5	S4			

TABLA 3.10: Estructura propuesta para hoja de Información RCM.

3.3.6.3 Resultados

3.4 APLICACIÓN DE METODOLOGÍA DESIGN THINKING PARA EL DESARROLLO DE APLICACIÓN WEB

En esta sección de detallará la implementación, marco de trabajo y aplicación de la metodología de Design thinking que busca obtener mejoras en los procesos de la gestión de la producción y el mantenimiento en impresoras 3D FDM a través del desarrollo y pruebas de una aplicación web. En primer lugar, se define la situación actual de la empresa, y posteriormente se detallan los pasos para la implementación del marco de trabajo propuesto para cada fase de la metodología.

3.4.1 Situación actual

Actualmente, la empresa posee un proceso definido para la recepción, producción y entrega de piezas y productos que involucra tanto al operador, la máquina de impresión y un computador donde se realiza el tratamiento de los archivos. Este proceso a grandes rasgos, consiste en la recepción y evaluación de lo solicitado por el cliente, definir si solo contempla servicios de impresión 3D

u otros adicionales (diseño 3D para otros procesos, escáner 3D, post-procesos de piezas, entre otros), ejecución del o los servicios, y confirmación de despacho al cliente.




FIGURA 3.10: Diagrama de flujos para el proceso de recepción, producción y entrega de piezas y productos.

Específicamente, el interés de aplicación de la metodología es la mejora del proceso de la producción y el mantenimiento, por tanto se delimita el marco de trabajo a estos pasos específicos del flujo, tal como se muestra en la figura 3.10. Así, se puede representar según el siguiente orden.

- Exportación de la pieza a lenguaje estándar de triángulos (.stl).
- Configuración de variables de impresión en software CAM.
- Exportación de la pieza en formato .gcode.

- Carga de archivo en la máquina.
- Precalentamiento de la máquina.
- Fabricación de la pieza.
- Extracción de la pieza y post-proceso en caso de ser necesario.

El diagrama de flujo que representa el proceso, decisiones y resultados, se muestra en la figura 3.11




FIGURA 3.11: Diagrama de flujo del proceso de impresión 3D.

Se observa que durante el proceso existen, a lo menos, tres escenarios o lugares para la producción de una pieza. En primer lugar, se nota que todo el tratamiento del archivo se realiza en un solo computador bajo la utilización de dos softwares simultáneos, en este caso, el programa de diseño CAD y el laminador CAM. El laminador, además de convertir el archivo a un formato legible para la máquina, entrega ciertos parámetros que sirven como insumo para estimar los

costos de producción, como el peso del filamento utilizado en la fabricación y el tiempo que eventualmente tardaría en terminar la operación. Luego, el archivo en formato Gcode es almacenado en una tarjeta SD y extraído del computador para ser llevado físicamente hasta la máquina de impresión 3D; en este lugar, el operador carga la tarjeta y realiza las tareas previas para la impresión del archivo, ya sea la inspección visual, limpieza del conjunto extrusor y las superficie de construcción, y el precalentamiento de la cama según el material realizado. Finalmente, al término de la operación la interfaz de la impresora muestra el tiempo efectivo de construcción, y comienza a enfriar los elementos térmicos con el fin de facilitar la extracción de la pieza; en este momento, el operador saca las piezas, verifica que cumplan con los requerimientos especificados y desecha los objetos que, producto del proceso, resultaron fallidos o fuera de especificación.

3.4.2 Planificación del marco de trabajo

Para definir el rumbo de planificación del proyecto, se estima conveniente trabajar en seis fases inspiradas en el design tinking: empatizar, definir, investigar, idear, prototipar y testear. De esta forma, el marco de trabajo se resume de la siguiente forma:

Etapa	Hito	Características
Empatizar	detectar problemá-	Mapa skatehol-
	tica	ders,entrevista
		personal, journey
		map
Definir	Definición de nece-	5W, obtención de
	sidades del usuario	insight
Investigar	Conocimiento	Investigación de re-
	de referentes y	ferentes y herra-
	herramientas de	mientas
	desarrollo	
Idear	Obtener propues-	lluvia de ideas
	tas de desarrollo	
Prototipar	Estructurar la infor-	prototipos estéticos
	mación, interfaz de	y funcionales
	usuario	
Testear	prueba en entorno	aplicación funcional
	de producción	

TABLA 3.11: Tabla resumen del marco de trabajo y sus características.

3.4.3 Empatizar

La fase de inicio consiste en investigar cómo y por qué los usuarios, en este caso todos las personas involucradas en el proceso de impresión 3D, realizan las acciones que ellos encuentran determinantes en el proceso de impresión. Según la metodología, estos son definidos como *stakeholders*. Este paso es indispensable, pues revela las personalidades, necesidades y patrones de trabajo de los stakeholders, y solo así se puede comenzar a esbozar el diseño de un concepto de producto en el cual se orientará la aplicación. Esto se realiza a través de un *mapa de stakeholders*. Así, se reconoce que el principal sujeto de análisis es el operario de la impresora 3D. En la misma línea, otros participantes que tienen conexión con el proyecto son el diseñador y quien se encarga de la gestión

de la empresa. Se consideran como contribuyentes o beneficiarios indirectos a los clientes de la empresa y quienes prestan servicios o insumos; también se encuentran indirectamente los competidores con capacidad similar de producción.




FIGURA 3.12: Mapa de Stakeholders del proyecto.

Considerando el resultado obtenido, se solicitó realizar una entrevista al operario de las máquinas con el fin de obtener información respecto a su visión de usuario respecto a entender su visión como usuario de impresoras 3D, su percepción de la actual acción y gestión del mantenimiento, la forma en que realiza el mantenimiento a las máquinas, y conocer sus canales de proveedores. El resultado de la entrevista se sistematiza en la siguiente tabla:

Presentación, ocupación y	Su nombre es Javier Oliva, es cofundador de		
cargo	3Dlux y diseñador de profesión.		
Tareas relacionadas con im-	La tareas que realiza se relacionan a la		
presión 3D	administración, marketing y fabricación de		
	piezas 3D, además de post proceso de		
	piezas en caso de ser necesario.		
Importancia de sistemas de	Bastante importante, pues estandariza proce-		
gestión de Mantenimiento	so y existe mayor control. Piensa que es po- sitivo adelantarse a las fallas y mantener las		
	máquinas en buen estado dada su experien-		
	cia en pedidos grandes o con tiempo limitado		
Realización de manteni-	Si ha realizado mantenimientos		
mientos			
Problemas relacionados con	Ha tenido problemas en el desconocimiento		
el mantenimiento	de algunas piezas, o manejar piezas electró-		
	nicas.		
Herramientas de gestión	No ocupa ninguna herramienta para gestio-		
	nar el mantenimiento.		
Mantenimiento preventivo o	En mayor proporción espera a que un com-		
correctivo	ponente falle. El mantenimiento preventivo no		
	está calendarizado, sino que se realiza antes		
	de trabajos largos.		
Clasificación de fallas	No especifica las fallas que ocurren. Busca identificar el problema según algún subsiste-		
	ma de la impresora, mecánico o electrónico,		
	por ejemplo.		
Utilidad de registros de	Encuentra mucha utilidad a los registros,		
mantenimiento	pues sería más sencillo facilitar la tarea a		
	quienes puedan conformar el grupo.		
Información relevante para	Cree relevante el detectar los tipos de falla y		
el negocio	el procedimiento más óptimo.		
Comunicación con provee-	Si tiene comunicación con proveedores. No		
dores	existe solo uno, sino que dependen de la		
	oportunidad de compra.		
Uso de Octoprint	Lo ha utilizado, pero cree que la configura-		
	ción puede ser difícil en ocasiones. Sin em-		
	bargo, piensa que puede ser una buena alter-		
	nativa en caso que se pueda relacionar con		
	los registros.		

TABLA 3.12: Resumen de respuestas dadas por el operario de mantenimiento en entrevista.

Una forma de obtener las vivencias del operario en su recorrido durante el proceso de impresión 3D es utilizando el mapa de experiencia o customer journey map. Esta herramienta permite obtener información sobre cada etapa del proceso, conociendo los objetivos, actividad, puntos de contacto, sentimientos, emociones, además de obtener conclusiones que puedan surgir como oportunidad a partir de los resultados. En este caso, el mapa de experiencia pretende apoyaren la mejora de las labores que se están realizando actualmente respecto al buen estado de las máquinas en una granja de impresoras 3D con 9 máquinas. Muchas veces, no existe control sobre los pedidos grandes, entregando piezas defectuosas o en cantidades erróneas. Asimismo, debido a fallas de distinto tipo, los pedidos se atrasan en su plazo de entrega. También, las máquinas fallan y no se encuentran disponibles para realizar trabajos. Esta herramienta será usada por quien realiza esta tesis, con el fin de desarrollar herramientas digitales para mejorar y estandarizar el proceso de impresión 3D, y también mantener las máquinas disponibles y en buen estado. Los mapas de experiencia tratan de la experiencia de Javier Oliva, operario de impresoras 3D, quien a su vez está encargado de la gestión de la producción, y fueron realizados en el taller de la empresa. A continuación, se definen las etapas que se evaluarán:

1. Preparación de archivos.

- a) Abrir archivo .stl.
- b) Guardar archivo Gcode y extraer tarjeta SD.

2. Preparación de la impresora.

- a) Encendido y limpieza general de la impresora.
- b) Preparación de la impresora.
- c) Insertar SD e imprimir archivo Gcode.

- 3. Finalización de la impresión.
 - a) Control visual de la impresión.
 - b) Término del proceso.
 - c) Control visual y registro de piezas.




FIGURA 3.13: Primera etapa del mapa de experiencia.




FIGURA 3.14: Segunda etapa del mapa de experiencia.




FIGURA 3.15: Tercera etapa del mapa de experiencia.

Del análisis realizado a través del mapa de experiencia, se obtienen las siguientes conclusiones en función de sus fases:

Preparación de archivos

- Podría existir una oportunidad de mejora al saber el estado de la máquina a utilizar respecto a los fallos anteriores, y obtener el tiempo de impresión real.
- Una oportunidad de mejora es establecer un estándar para el nombre de los archivos que se guardarán. Asimismo, explorar posibilidades que puedan suplir el uso de la tarjeta micro SD y que sean confiables.

Preparación de la impresora

- Se plantea como mejora el poder configurar el precalentamiento desde el mismo lugar desde donde se configuran los archivos, con el fin de disminuir el tránsito entre la estación de trabajo y la máquina.
- Una oportunidad de mejora está en poder cargar los archivos desde el mismo espacio de trabajo, con el fin de reducir la inspección de la

impresora solo al momento del encendido y construcción de primera capa.

- término del proceso de impresión
 - Se puede obtener una mejora al poder registrar automáticamente las veces en que una impresión está terminada, así como el tiempo que demoró, y la marca temporal en que ocurre el suceso.
 - Existe una oportunidad de mejora al poder realizar un asistente de registro que libere al usuario de tener que abrir planillas para el registro, así como tener un acceso fácil a estos.

3.4.4 Definir

Para comprender y definir los requisitos de diseño para la solución propuesta y, al mismo tiempo, transformarlos en objetivos de diseño, es trabaja con la técnica de las *cinco W*. Este se sintetiza desde la entrevista con el usuario, la cual arroja los siguientes resultados:

Pregunta	Resultados
¿Quién es el cliente y el público objetivo?	Operador de granja de impresión 3D que cumple más responsabilidades, como gestión de la producción, reparación y administración de la empresa
¿En qué solución del diseño piensa el cliente?	aplicaciones que puedan ser utilizadas desde compu- tador o dispositivo móvil
¿Cuándo y por cuánto tiem- po será necesitado el diseño	No existe un límite inicial, se pretende utilizar durante el tiempo en que las máquinas se encuentren operativas.
¿Dónde será utilizado el di- seño?	En el taller de impresión 3D de 3Dlux, a través de una interfaz como un computador o dispositivo móvil
¿Cómo será implementada la solución?	de manera gradual, hasta completar la mayor cantidad de impresoras 3D.

TABLA 3.13: Resultados de la técnica de las cinco W.

De las técnicas anteriormente utilizadas, y a modo de conseguir los insight o los porqués detrás de las necesidades del usuario, se obtiene lo siguiente:

- El usuario cree importante tener un sistema de gestión y de registros, pues vislumbra mayor control de lo que se está haciendo.
- Al usuario le preocupa que la información referida al proceso de impresión no suele ser correcta (los tiempos son infravalorados y el tiempo real siempre es mayor al tiempo entregado por el software CAM).
- Existe preocupación a que no se puedan realizar los registros debido a que existe mucho tránsito entre el espacio de trabajo y el banco de impresoras.

- Al usuario le resulta frustrante la manipulación excesiva de la tarjeta SD para efectuar la fabricación.
- El usuario se siente satisfecho con la limpieza de las impresoras, pues es fácil y rápido, y no suelen haber problemas en torno a esto.
- Al usuario le preocupa una planificación incorrecta del trabajo, que pueda provocar demoras en la fabricación.
- Al usuario le resulta tedioso tener múltiples aplicaciones abiertas (planillas, carpetas, programas de uso en el trabajo), y no poder registrar en pocos pasos la producción.

3.4.5 Investigar

En esta etapa se busca obtener la mayor información posible respecto a la tecnologías desarrolladas para la gestión de los procesos de mantenimiento, ya sea para pequeñas y medianas empresas, industrias y manufactura aditiva. Para esto, se realiza una investigación del tipo secundaria a partir de información obtenida por fuentes externas, y cualitativa en la medida que pueda informar respecto al consumo de tecnologías de gestión. Para esto, se proponen tres tipos de investigación:

- Investigación de referentes
- Investigación de softwares a utilizar
- Investigación de las herramientas de desarrollo a utilizar.

3.4.5.1 Investigación de referentes

La investigación de referentes estará centrada en softwares o aplicaciones de gestión de la producción y/o mantenimiento disponibles en el mercado mundial. Se elegirán tres empresas que prestan este tipo de servicio, según: (a) vinculación con la impresión 3D; (b) relación con el mantenimiento; (c) relación a la producción. Asimismo, los criterios para el análisis se centran en:

- Público objetivo
- Interfaz de monitoreo de condición
- Interfaz de mantenimiento de activos
- Interfaz de producción y procesos

3Dtrust - https://**3dtrust.de**/ *3dtrust* es una empresa de cinco años de antiguedad fundada en Munich, Alemania. Al principio, el equipo formaba parte de una serie de nuevas empresas que querían asegurar la cadena de suministro digital. Según la empresa, a través del cifrado y el software las empresas podían asegurarse de que estaban imprimiendo las piezas correctas. A través del desarrollo de productos y el contacto con el mercado, la empresa ha crecido hasta crear un software que puede realizar la trazabilidad, la optimización de la productividad y analizar flotas enteras de sistemas de aditivos que producen piezas a tiempo, así como los pasos de posproducción, para decidir qué se debe hacer.




FIGURA 3.16: Captura de interfaz utilizada por *3Dtrust* para el monitoreo de la condición.




FIGURA 3.17: Captura de interfaz utilizada por *3Dtrust* para el monitoreo de la condición.




FIGURA 3.18: Captura de interfaz utilizada por *3Dtrust* para el control de la producción.

AMFG - https://amfg.ai/service-bureaus-2/ AMFG En el sector de la impresión 3D, la empresa londinense AMFG ofrece un software de automatización de flujo de trabajo de manufactura aditiva para empresas. Su software es una solución de gestión de flujo de trabajo completa e integral. AMFG es la única plataforma de software que ofrece una solución completa de automatización de extremo a extremo para las operaciones




FIGURA 3.19: Captura de interfaz utilizada por *AMFG* para el control de la producción




FIGURA 3.20: Captura de interfaz utilizada por *AMFG* para el control de la producción.

FRACCTAL - https://www.fracttal.com/es/ *FRACCTAL* es una empresa fundada en Chile el año 2014 con el fin de crear un software de mantenimiento y gestión de activos accesibles a medianas y pequeña empresas. Actualmente, su software

es utilizado por empresas como Unilever, Aguas Andinas y Petrobras.




FIGURA 3.21: Captura de interfaz utilizada por *FRACCTAL* para el control de indicadores.




FIGURA 3.22: Captura de interfaz utilizada por *FRACCTAL* para el control del mantenimiento.




FIGURA 3.23: Captura de interfaz utilizada por *FRACCTAL* para la gestión de tareas.

En primer lugar, se nota que el público objetivo de todas las empresas corresponde a pequeñas, medianas y grandes industrias de manufactura. Como se observa en las figuras 3.16 y 3.17, en el caso de *3DTrust* el monitoreo de la condición se realiza a través de dos interfaces distintas, una para la la observación de los estados de temperatura de una impresora 3D a lo largo del tiempo, y otra a modo de *dashboard* para el monitoreo de las máquinas conectadas. En la figura 3.18, se muestra que la forma de gestionar el control de la producción es a través de las funciones básicas de las bases de datos denominada *CRUD*,por el acrónimo en inglés de las funciones leer, actualizar, eliminar o crear. Por otra parte, *AMFG* opta por realizar un calendario de actividades para la gestión de la producción. En la figura 3.19 se muestra una interfaz gráfica para representar el estado y el tiempo de realización de las tareas planificadas. Además, existe la posibilidad de verificar el modelo a imprimir en la misma aplicación, tal como se observa en la figura ??. En relación a *FRACCTAL*, la principal cualidad es que en su *dashboard* entrega

información a modo de indicadores, ya sea gráficos o escalas, del cumplimiento de las tareas propuestas. En la figura 3.21 se pueden encontrar indicadores de porcentaje de cumplimiento, tareas planificadas versus no planificadas, entre otros. Al igual que con la empresa anterior, la sección relacionada a acciones y control de mantenimiento se realiza a través de funciones *CRUD*, y se muestra a través de una interfaz de base de datos; esta característica se repite respecto al sistema de gestión de tareas, como se observa en la figura 3.23.

Criterio	3DTrust	AMFG	FRACCTAL
Público Obje-	Medianas y gran-	Grandes empresas	Pequeñas, media-
tivo	des empresas de	de la manufactura	nas y grandes em-
	la industria de ma-	aditiva	presas de la indus-
	nufactura en im-		tria y logística
	presión 3D		
Relación con	Software diseñado	Software diseñado	Se puede imple-
impresión 3D	para impresión 3D	para impresión 3D	mentar en algunos
			proceso de la im-
			presión 3D
Mantenimiento	Presenta monito-	Presenta monito-	Permite la gestión
de activos	reo de la condición	reo de la condición	de los registros
	a través del control	a través del control	de mantenimien-
	permanente de	permanente de	to a través de
	algunas variables	algunas variables	operaciones de bases de datos
			y la obtención de
			indicadores para el
			mantenimiento.
Gestión de	Es posible contro-	Es posible contro-	Es posible contro-
los procesos	lar y gestionar la	lar y gestionar la	lar y gestionar la
123 p. 23333	producción a tra-	producción a tra-	producción a tra-
	vés de operacio-	vés de la calenda-	vés de operacio-
	nes de bases de	rización de la fabri-	nes de bases de
	datos	cación	datos

TABLA 3.14: Tabla resumen del análisis de referentes según los criterios propuestos.

3.4.5.2 Investigación de software a utilizar

Según Marchante (2020), OctoPrint es una aplicación de código abierto y gratuita para el control de impresoras 3D. Permite administrar todas tus impresiones de forma remota y controlar el parque de máquinas con total tranquilidad. Funciona directamente desde su interfaz web, solo hay que conectar la aplicación a la red local. Concretamente, permitirá enviar varios archivos Gcode a diferentes máquinas a través de una única interfaz. La mayoría de los usuarios ahora lo instalan en una Raspberry Pi, usando la imagen OctoPi disponible en línea. OctoPrint también es compatible con cámaras que permitirán el monitoreo en tiempo real de una impresión y verificar de forma remota que todo funciona correctamente. En 2012, Gina Häußge desarrolló una primera aplicación de control, utilizando su propia impresora 3D. Muy rápidamente, la solución sedujo al mercado y fue el fabricante español BQ quien apoyó financieramente el desarrollo. Hoy, OctoPrint es ampliamente utilizado en todo el mundo, es de código abierto y completamente gratuito. Incluso se ha creado un foro para reunir a toda la comunidad de usuarios, resolver problemas técnicos, facilitar la instalación de la aplicación o intercambiar ideas.




FIGURA 3.24: Interfaz del estado actual de una impresora 3D en Octoprint (Recuperado https://www.octoprint.org)




FIGURA 3.25: Interfaz del mando a distancia de una impresora 3D en Octoprint (Recuperado https://www.octoprint.org)

OctoPrint es un software de código abierto, y todo su código fuente

está disponible en un repositorio de *Github*, donde cualquiera lo puede clonar y modificar respecto a sus necesidades. Asimismo, el programa dispone de una API, por lo cual permite la comunicación con otros servicios a través del protocolo HTTP, inclusive con protocolos MQTT siempre y cuando se disponga del *plugin* necesario. Tanto la información general, desde la autorización del servidor, el contenido de la petición hasta la enumeración de todas las operaciones disponibles para la API se encuentran a modo de documentación en https://docs.octoprint.org/en/master/. Para poder establecer la comunicación a través de HTTP, es necesario contar con una *Api key* o identificador al cual se le asignarán todos los cargos que correspondan por uso de los distintos servicios. Este identificador se puede obtener en las configuraciones del servidor de *Octoprint*. Los métodos admitidos por la aplicación son del tipo GET o POST, y permiten obtener datos del servidor y enviar órdenes en formato *.json*.

```
1 GET /api/connection HTTP/1.1
2 Host: example.com
3 X-Api-Key: abcdef...
```

TABLA 3.15: Ejemplo de una consulta GET a la API de Octoprint.

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Content-Type: application/json
3
4 {
     "current": {
       "state": "Operational",
"port": "/dev/ttyACMO",
6
7
8
       "baudrate": 250000,
       "printerProfile": "_default"
9
10
     "options": {
11
       "ports": ["/dev/ttyACMO", "VIRTUAL"],
12
       "baudrates": [250000, 230400, 115200, 57600, 38400, 19200, 9600], "printerProfiles": [{"name": "Default", "id": "_default"}],
13
14
      "portPreference": "/dev/ttyACMO",
15
       "baudratePreference": 250000,
16
       "printerProfilePreference": "_default",
17
       "autoconnect": true
18
   }
19
20 } .
```

TABLA 3.16: Ejemplo de una respuesta en formato .json de la API de *Octoprint* ante la consulta GET.

```
1 POST /api/connection HTTP/1.1
2 Host: example.com
3 Content-Type: application/json
4 X-Api-Key: abcdef...
5
6 {
    "command": "connect",
   "port": "/dev/ttyACMO",
   "baudrate": 115200,
   "printerProfile": "my_printer_profile",
10
   "save": true,
11
   "autoconnect": true
12
13 } .
```

TABLA 3.17: Ejemplo de una consulta POST a la API de Octoprint.

```
1 HTTP/1.1 204 No Content
```

TABLA 3.18: Ejemplo de respuesta exitosa de la API de *Octoprint* ante la consulta POST.

las operaciones que permite la API son las siguientes:

Operación	Tipo de consulta
Recuperar archivos	GET
Subir archivo	POST
Comenzar, cancelar,	POST
reiniciar, pausar y	
resumir impresión	
Recuperar informa-	GET
ción del estado actual	
Recuperar estado ac-	GET
tual de impresora	
Emitir comando a ca-	POST
ma o extrusor	
Recuperar estado ac-	GET
tual del modelo	

TABLA 3.19: Principales operaciones permitidas por la API de Octoprint

Dentro de todas las operaciones mencionadas en la tabla 3.19, se obtienen las siguientes variables que servirán como data de análisis para la aplicación a desarrollar:

- Estado de conexión de la impresora.
- Impresiones canceladas.
- Impresiones terminadas.
- Impresiones pausadas.
- Estado actual de la temperatura de la cama caliente y extrusor.
- Nombre de la pieza en construcción.
- Peso de la pieza en construcción
- Tiempo de construcción de la pieza.
- Tiempo de funcionamiento de la impresora.

3.4.5.3 Investigación de las herramientas de desarrollo a utilizar

Esta etapa consiste en encontrar las herramientas de programación que puedan interactuar con la API de *Octoprint*, obtener, almacenar y procesar los datos, transformarlos en información, y que esta última esté disponible de forma clara y amigable para el usuario. La investigación estará determinada a seleccionar:

- Interfaz gráfica para el estado actual de impresoras 3D.
- Código que permita obtener datos desde la API de *Octoprint*.
- Código que permita crear, reemplazar, actualizar y eliminar bases de datos.
- Servidores para implementar la aplicación.

Grafana Según Olano (2019), Grafana es una herramienta hecha en software libre, específicamente con licencia Apache 2.0, ideada por Torkel Ödegaard (quien todavía está al frente de su desarrollo y mantenimiento) y creada en enero de 2014. Este desarrollador sueco comenzó su carrera en el ambiente .NET y en 2012 (hasta la fecha) sigue ofreciendo servicios de desarrollo y consultoría en esta popular plataforma privativa, de forma paralela con el desarrollo de software libre. Grafana es una herramienta para visualizar datos de serie temporales. A partir de una serie de datos recolectados obtendremos un panorama gráfico de la situación de una empresa u organización.



FIGURA 3.26: Visualización de datos en grafana (Olano, 2019).

Grafana es compatible con servidores de diversas bases de datos como *influxdb* o *MySQL*, lo que permite vincularlo a códigos realizados en otras plataformas.

Node-red/Node-red Dashboard Según Sancho (2019), NODE-RED, es una herramienta de código libre (Open Source) construida en Node.js y que se encuadra en la familia de herramientas flow-based programming (FBP) tools (Herramientas de programación basadas en flujos). Originalmente desarrollado por el equipo de Emerging Technology Services de IBM, es ahora parte de la OpenJS Foundation, cuenta con una creciente comunidad de desarrollo muy activa y goza actualmente de un gran predicamento y una amplia difusión de aplicación en multitud de proyectos innovadores. Según el mismo autor, La programación basada en flujos es una forma de describir el comportamiento de una aplicación como una red de cajas negras o nodos, como se les llama en Node-RED. Cada nodo tiene un propósito bien definido: recibe o captura algunos datos, realiza algún tratamiento con esos datos y luego los pasa a uno o varios nodos con los que se

enlaza.




FIGURA 3.27: Nodos utilizados en la programación por flujos En Node-Red.

En palabras de Sancho (2019) es importante destacar igualmente que una de sus capacidades menos conocida, pero no por ello de menor importancia y utilidad, es la capacidad de poder crear y desplegar Cuadros de Mando (Dashboards) a los que se puede acceder remotamente vía navegador y cuyo acceso puede ser, al igual que lo descrito para el editor, protegido con credenciales de acceso.




FIGURA 3.28: Dashboard de Node-red para acceso remoto por navegador.

Mysql-PHPMyAdmin Según Velasco (2017), MySQL es un potente administrador de bases de datos utilizado para organizar y recopilar información. Este administrador de bases de datos es propiedad de Oracle y está desarrollado bajo una licencia GPL, convirtiéndose así en una de las bases de datos OpenSource más utilizadas en todo el mundo. Por otra parte, PHPMyAdmin es una herramienta escrita en PHP que nos va a permitir gestionar y administrar bases de datos MySQL fácilmente a través de su sencilla interfaz web.




FIGURA 3.29: Interfaz de bases de datos MySQL en PHPMyAdmin

Flask-Python framework En palabras de Munoz (2017), Flask es un micro Framework escrito en Python y concebido para facilitar el desarrollo de Aplicaciones Web bajo el patrón MVC. La palabra *micro* no designa a que sea un proyecto pequeño o que nos permita hacer páginas web pequeñas sino que al instalar Flask tenemos las herramientas necesarias para crear una aplicación web funcional pero si se necesita en algún momento una nueva funcionalidad hay un conjunto muy grande extensiones (plugins) que se pueden instalar con Flask que le van dotando de funcionalidad.

- 3.4.6 Idear
- 3.4.7 Prototipar
- 3.4.8 Testear

- 3Dhub (2018). What is 3d printing? the definitive guide. Recuperado de: https://www.3dhubs.com/guides/3d-printing/.
- 3DSourced (2020). The 4 types of fdm 3d printer explained (cartesian, delta, polar and scara). Recuperado de: https://3dsourced.com/3d-printers/types-of-fdm-3d-printer-cartesian-delta/.
- 3dsourced (2020).The complete history of 3d printing: From 1980 to 2020. Recuperado de: https://engineering.com/3DPrinting/3DPrintingArticles/ArticleID/6262/Infographic-The-History-of-3D-Printing.aspx.
- Alexander, D. (2019). Start your own 3d printing business: 11 interesting cases of companies using 3d printing. Recuperado de: https://interestingengineering.com/start-your-own-3d-printing-business-11-interesting-cases-of-companies-using-3d-printing.
- All3DP (2016). The official history of the reprap project. Recuperado de: https://all3dp.com/history-of-the-reprap-project/.
- Alvarez, M. (2019). Que es la programacion orientada a objetos. Recuperado de: https://desarrolloweb.com/articulos/499.php.
- Ambrose, G. and Harris, P. (2010). Design Thinking.
- Aransyash, D., Rosa, F., and Colombo, G. (2019). Smart maintenance: A wearable augmented reality application integrated with cmms to minmize unsheduled downtime. *Computer-Aidded Design and Applications*.
- Arun, L. (2012). Proposal for the fourth generation of maintenance and the future trends & challenges in production. Master's thesis, Mälardalen University Sweden.
- ASTM (2013). Standard Terminology for Additive Manufacturing Technologies. American Society of Testing Materials.

Berchon, M. and Luyt, B. (2014). *La impresión 3D: Guía definitiva para makers, diseñadores, estudiantes profesionales, artistas y manitas en general.* Editorial Gustavo Gill.

- Bournias, A. (2017). Introduction to fdm 3d printing. Recuperado de: https://www.3dhubs.com/knowledge-base/introduction-fdm-3d-printing/.
- Camps, R., Casillas, L., Costal, D., Gibert, M., Martin, C., and Perez, O. (2005). *Bases de Datos*. Fundacio per a la Universita Oberta de Catalunya.
- Canos, J., Letelier, P., and Penades, C. (2012). Metodologias agiles en el desarrollo de software. Technical report, DSIC-Universidad Politecnica de Valencia.
- Codina, L. (2012). Hojas de estilo. *El profesional de la informacion*, 11(4).
- Cruz, B. (2018). Aplicación de modelo rcm bajo las normas sae ja1011 y ja1012 para mejorar la gestión de mantenimiento en la máquina flexoplegadora de cartón martin 618. Universidad de Santiago de Chile.
- de Hacienda y Administraciones Publicas, M. (2019). Buenas Practicas en el diseño de APIS y Linked Data. Gobierno de España.
- de León, F. G. (1998). *Tecnologías del Mantenimiento Industrial*. Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones.
- Dudek, P. (2013). Fdm 3d printing technology in manufacturing composite elements. *Archives Of Metallurgy and Materials*, 58.
- Fera, M., Macchiaroli, R., Fruggiero, F., and Lambiase, A. (2018). Production managment fundamentals for additive manufacturing. *IntechOpen*.
- Fernández, F. G. (2005). *Teoría y práctica del Mantenimiento Industrial Avanzado*. Fundación Confemetal.
- Garcia, J. (2014). Que es una placa sbc. Recuperado de: https://www.hwlibre.com/que-es-una-placa-sbc/.
- Garrido, S. G. (2010). *Organización y Gestión Integral el Mantenimiento*. Ediciones Díaz de Santos, S.A.
- German-RepRap (2016). X350 3D-printer quick start guide. German-RepRap.
- Greguric, L. (2018). History of 3d printing: When was 3d printing invented. Recuperado de: https://all3dp.com/2/history-of-3d-printing-when-was-3d-printing-invented/.

- Halfacree, G. (2018). Raspberry Pi: User Guide. Raspberry Pi Trading Ltd.
- Hide, M. (2013). Fourh generation maintenance. Strategic Maintenance Ltd.
- Houle, L. (2016). Fourth-generation maintenance. *Technical Quarterly*.
- ISO (2015). *ISO/ASTM 52900:2015 Additive manufacturing-General principles-Terminology*. International Organization for Standardization.
- ISO (2016). Petroleum, petrochemical and natural gas industries Collection and exchange of reliab ility and maintenance data for equipment. International Organization for Standardization.
- ISO (2018). Condition monitoring and diagnostics of machines General guidelines. International Organization for Standardization.
- Izquierdo, L. (2013). Introduccion a la programación orientada a objetos. Recuperado de: http://luis.izqui.org/resources/ProgOrientadaObjetos.pdf.
- Jimenez, F. (2015). *Mantenimiento preventivo de sistemas de automatización industrial*. IC Editorial.
- Jorquera Ortega, A. (2016). Fabricación digital: Introducción al modelado e impresión 3D. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- leao, L. (2017). Cad vs cae vs cam: What is the difference? Recuperado de: https://www.e3seriescenters.com/modern-electrical-engineering-blog/cad-vs-cae-vs-cam-what-is-the-difference/.
- Marchante, A. (2020). Octoprint, la aplicación para controlar tu impresora 3d. Recuperado de https://www.3dnatives.com/es/octoprint-aplicacion-controlimpresora-210820202/.
- Marini, E. (2012). El modelo cliente servidor.
- Maxey, K. (2013). Infographic: The history of 3d printing. Recuperado de: engineering.com/3DPrinting/3DPrintingArticles/ArticleID/6262/Infographic-The-History-of-3D-Printing.aspx.
- Merino, M. (2014). Que es una api y para que sirve. Recuperado de: https://www.ticbeat.com/tecnologias/que-es-una-api-para-que-sirve/.
- Mesa, D. (2006). La confiabilidad, la disponibilidad y la mantenibilidad, disciplinas modernas aplicadas al mantenimiento.
- Mueller, C. (2018). Handbook of Design Thinking. Tips and Tools for how to design thinking.

Munoz, J. (2017). Qué es flask. Recuperado de: https://openwebinars.net/blog/que-es-flask/.

- Olano, J. (2019). Qué es grafana y cómo podemos emplearlo para la monitorización. Recuperado de: https://pandorafms.com/blog/es/que-es-grafana/.
- Palencia, O. G. (2012). *Gestión Moderna del Mantenimiento Industrial*. Ediciones de la U.
- Piqué, T. (1998). Ntp 333: Análisis probabilístico de riesgos: Metodología del arbol de fallos y errores. Technical report, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
- Renstrom, J. (2012). Monkey see, monkey make. Recuperado de: https://couldthishappen.com/2012/02/monkey-see-monkey-make/.
- SAE (1999). SAE JA1011: Evaluation Criteria for Reliability-Centred Maintenance(RCM) Processes. The Engineering Society For Advancing Mobility Land, Sea Air and Space.
- SAE (2002). SAE JA1012: Una Guía para la Norma de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (MCC). The Engineering Society For Advancing Mobility Land, Sea Air and Space.
- Sancho, P. (2019). Fundamentos de node-red. Recuperado de: https://www.techedgegroup.com/es/blog/fundamenos-node-red/.
- Saygin, A., Cakan, A., and Tinkir, M. (2016). Modeling and position control of scara type 3d printer. *NTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGY RESEARCH*.
- Shenoy, D. (2005). *Maintenance Resources Management Adapting MRP*. Taylor & Francis e-Library.
- Sifonte, J. (2017). Norma sae ja1011 criterios de evaluación para procesos de mantenimiento centrado en confiabilidad (rcm). Recuperado de: http://www.pdmtechusa.com/criterios-evaluacion-rcm/.
- SPIP (2012). Introduccion a las hojas de estilo. Recuperado de: https://www.spip.net/esarticle2500.html.
- Takamori, R. (2018). Growable robot with additive-additive-manufacturing. In *Conference on Human Factors in Computing*.
- Torre, R. (2013). Apuntes sobre el proyecto reprap. Recuperado de: http://www.laboralcentrodearte.org/es/files/2013/bloglaboral/apuntes-sobre-el-proyecto-reprap.

UNIT (2009). Herramientas para la Mejora de la Calidad. Instituto uruguayo de normas técnicas.

- Valdivieso, C. (2019). Gartner hype cycle 2019: 3d printing predictions. Recuperado de: https://www.3dnatives.com/en/gartner-hype-cycle-3dprintingpredictions-150120194/.
- Velasco, R. (2017). Cómo instalar y configurar un servidor mysql y phpmyadmin. Recuperado de: https://www.redeszone.net/2017/03/18/instalar-configurar-servidor-mysql-phpmyadmin/.