


DESARROLLO DE APLICACIÓN PARA PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS 3D FDM UTILIZANDO OCTOPRINT

Trabajo de titulación presentado en conformidad de los requisitos para obtener el título de Ingeniero Civil en Mecánica

2020 - Pablo Alejandro Ruz Donoso



Antecedentes





Antecedentes

• ISO/ASTM 52900

• ISO 14224 2016

• SAE JA1012



Antecedentes





Objetivos

Objetivo general

Diseñar una aplicación de gestión de la producción y el mantenimiento correctivo y preventivo para la optimización de procesos de impresión 3D FDM.



Objetivos

Objetivos específicos

- 1. Identificar las variables implicadas en el proceso de impresión 3D que permitan obtener indicadores relacionados al mantenimiento.
- 2. Investigar compatibilidad entre hardware, software, protocolos de comunicación, y códigos de programación a utilizar.
- 3. Identificar registros y fichas técnicas de impresoras 3D.
- 4. Determinar relaciones matemáticas que permitan entregar indicadores relevantes para la producción y mantenimiento.
- 5. Diseñar funciones que permitan gestionar los datos de hardware y software para determinación de indicadores.
- 6. Diseñar interfaz de aplicación orientada al usuario.



Descripción del problema

Imposibilidad de monitorización de máquinas.

Impresoras detenidas frecuentemente por mantenimiento correctivo o identificación de fallas.

Existencia nula o insuficiente de datos referidos a los mantenimientos realizados y el material utilizado.



Descripción del problema


Imposibilidad de monitorización de máquinas.

Impresoras detenidas frecuentemente por mantenimiento correctivo o identificación de fallas.

Existencia nula o insuficiente de datos referidos a los mantenimientos realizados y el material utilizado.




RCM: Análisis de falla






RCM: Delimitación de funciones





RCM: Árbol de Fallas





RCM: AMEF


	ACTIVO			ACTIVO N°		
HOJA DE INFORMACIÓN RCM	SUBSISTEMA			SUBSISTEMA N°		
COMPONENTE	FUNCIÓN	FALLA	FUNCIO-	MODO DE FALLA	EFECTOS DE	ĒΠ
		NAL			LAS FALLAS	

			SISTEMA/ACTIVO					ACTIVO N°		
HOJA DE DECISIÓN RCM		SUBSISTEMA						SUBSISTEMA N°		
		H1	H2	НЗ						
Potoropoio de Información	Evaluación de consecuencias	S1	S2	S3	Torr	Tarana a falta da				
Referencia de información	Evaluación de consecuencias		02	О3	Tareas a falta de		iaita de	Tareas Propuestas	Frecuencia Inicial	A realizar por
F FF MF	H S E O	N1	N2	N3	H4	H5	S4			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



RCM: Análisis estadístico de Weibull

Resultados obtenidos de la linealización de los datos



β	1,1113738
b	-2,8992923
θ	13,58201254


Resultados obtenidos a través de la librería Scipy de Python

shape: 0.9554383829299531 scale: 13.133371155314343

ShapiroResult(statistic=0.9501206874847412, pvalue=0.6913892030715942)



RCM: Confiabilidad






Design Thinking: Empatizar

Fases	1.1 Configurar parámetros impresión en laminado					
Objetivos	Eficiencia del proceso de impresión (más mejores piezas en el menor tiempo)					
Actividad	Se carga el archivo en .stl en el programa laminador y se introduce tarjeta SD. Se seleccionan los parámetros necesarios dependiendo de análisis de uso. Luego, se verifica que el seteo realizado cumpla con la cantidad máxima de material permitida, y el tiempo destinado para la producción. Finalmente, se obtiene el archivo en formato .gcode					
Puntos de contacto	Computador tarjeta MicroSD					
Pensamientos	Preocupación por la situación actual de la impresora (limpieza, estado), o por que en el archivo tenga parámetros equivocados e imprima mal. Preocupación por sí existirá disponibilidad de impresoras al momento de terminar de configurar la impresión.					
Sensaciones 🕒	0					
Conclusiones	El usuario se siente satisfecho, porque existen diversas posibilidades de configurar el proceso, y están interiorizados en este proceso, por tanto se cuenta como una virtud. Una preocupación es que la información referida al proceso de impresión no suele ser correcta (los tiempos son infravalorados y el tiempo real siempre es mayor al tiempo entregado por el laminador. Podría existir una oportunidad mejora en caso que se tuviera certeza del estado de la máquina a utilizar (está limpia, no ha fallado anteriormente) para piezas similares, y que pudiese estimar de mejor manera el tiempo de impresión real.					

Journey Map



Mapa de Stakeholders



Design Thinking: definir

¿Quién?

Operario con varias responsabilidades

¿Cómo?

De manera gradual

Técnica 5W

¿Qué?

Aplicación desde el computador o móvil

¿Dónde?

Taller 3Dlux, a través de interfaz gráfica ¿Cuándo?

Mientras las máquinas estén operativas



Design Thinking: Investigar

Búsqueda de referentes

- Público objetivo
- Relación con impresión 3D
- Mantenimiento de activos
- Gestión de procesos

Software y hardware a utilizar

Raspberry Pi

Octoprint


- Interfaz Gráfica
- API
- Request HTTP

Herramientas de desarrollo

- Node-red
- Grafana
- Python
- Mysql




Design Thinking: Idear






Design Thinking: Prototipar






Design Thinking: Prototipar





Design Thinking: Prototipar





Conclusiones

- RCM permite identificar equipos críticos, análisis de la máquina, fallas, registro y planes de mantenimiento.
- Análisis estadístico de Weibull y su validación con test de Shapiro es útil para estimar confiabilidad y tasa de fallos.
- Utilización de Raspberry Pi para el control remoto de impresoras 3D.
- Datos obtenidos por HTTP en funciones de Node-red permite calcular matemáticamente indicadores como peso total, tiempo de impresión total, MTTR, MTBF.
- Se utilizaron bases de datos de series de tiempo para indicadores, y relacionales para gestión de datos.
- Interfaz tipo Dashboard con indicadores, control y registro de datos.



Proyecciones

- Utilización de actuadores y sensores para mayor control y medición de otras variables.
- Nuevas iteraciones para obtención de MVP.
- Escalabilidad y QA.