

SISTEMA DE CONTROL DE FLOTA

ORDEN DE TRABAJO Y DIAGNÓSTICO TÉCNICO VIRTUAL

Información del Mantenimiento

Documento:	DIAGNÓSTICO TÉCNICO #001
Vehículo (Placa):	PBW-4521
Tipo de Servicio:	Preventivo
Costo Total del Taller:	\$350.00

Detalle de Repuestos y Trabajos Realizados

Cambio completo de aceite de motor multipropósito, filtros de aire, filtros de combustible y pastillas de freno delanteras de alta resistencia.

Cláusula de Aceptación

Este documento certifica legalmente que los repuestos detallados fueron instalados físicamente en el taller automotriz autorizado, cumpliendo con las normativas vigentes del departamento de control de flota.